





# Audi A6

NUMĂR SERIE ȘASIU

**WAUZZZF2XKN016932**

2022-04-13 12:55 UTC+00:00

## AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT:

 <b>✓ KILOMETRAJ</b> Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.	 <b>✓ FURT</b> Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.	 <b>✓ ACCIDENTE</b> Nu există date conform cărora acest autovehicul să fi fost avariat.	 <b>✓ TAXI</b> Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.
--	--	---	---

## Activitate identificată

-  **A fost fabricat**  
2018-07-19  
Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă. 
-  **A avut lucrări de întreținere**  
2018-07  
Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare. 
-  **A fost înmatriculat**  
2018-09  
Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară. 
-  **A fost la**  
Acestă înregistrare a fost creată din cauza faptului că

4  **vânzare, Germania**  
2019-10

vehiculul a fost scos la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului este afișată în locul locației curente a mașinii.



5  **A avut lucrări de întreținere**  
2019-11

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



6  **A avut lucrări de întreținere**  
2020-03

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



7  **A avut lucrări de întreținere**  
2021-07

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



8  **A avut lucrări de întreținere**  
2021-11


Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



9  **A fost la vânzare, România**  
2022-02

Această înregistrare a fost creată din cauza faptului că vehiculul a fost scos la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului este afișată în locul locației curente a mașinii.



10  **A avut lucrări de întreținere**  
2022-03

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



## Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Are situații financiare restante

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Vehicul pentru persoane cu handicap

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Masă de școală

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Mașina de poliție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mijloc de transport public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mașină închiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestru	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

### Sfat

















Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

### Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzători, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



# Verificare vehicul furat

ȚARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
  România	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
  Canada	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
  Cehia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
  Finlanda	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
  Ungaria	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
  Suedia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
  Slovacia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
  Italia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>

## Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



# Kilometri parcurși

## Kilometri parcurși

2018-07	✓ 18 km
2019-11	✓ 23,032 km
2020-03	✓ 27,672 km
2021-07	✓ 42,667 km
2021-11	✓ 49,688 km
2022-02	✓ 51,529 km
2022-03	✓ 51,640 km

## Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei  
WAUZZZF2XKN016932 ar putea fi:

52,654 km

## Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecțați marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

**i Notă**

„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



# Daune

**NU AM DESCOPERIT ACCIDENTE SEMNIFICATIVE LA ANALIZA ISTORICULUI  
WAUZZZF2XKN016932**



**Martin** | expert carVertical pentru vehicule avariate

Lucrez cu vehicule avariate de peste 20 de ani.

Mașini inundate, mașini făcute din alte două, reparații de proastă calitate - le-am văzut pe toate.

Prin urmare, la carVertical am folosit o modalitate unică de detecție a daunelor, bazată pe metode științifice. Am efectuat o analiză detaliată și nu am găsit suficiente dovezi că acest vehicul ar fi suferit un accident grav sau alte daune severe.



Cu toate acestea, pot apărea inconsecvențe ocazionale, în special atunci când se verifică autoturisme mai vechi. Adesea, mecanicii din garaje subterane maschează în mod ilegal defectele sau avariile vehiculelor și nu le înregistrează niciunde. Uneori, aceștia înlocuiesc chiar și plăcuțele cu seria de sașiu sau fac alte acțiuni ilegale. Avem o mulțime de metode pentru a detecta chiar și aceste infracțiuni, însă e imposibil să garantăm acest lucru 100%.

## Modificări legate de daune ale actului de proprietate

### Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!



### Sfat

Efectuarea unei verificări a vehiculului înainte de achiziție este întotdeauna recomandată. Dacă nu aveți un tehnician la îndemână, puteți încerca să faceți această verificare pe cont propriu - lista de verificare este disponibilă la sfârșitul acestui raport.

### Notă

Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical” la momentul consultării evidențelor.

# Preț

ACEST VEHICUL A FOST SCOS ANTERIOR LA VÂNZARE:

2019-10



**52 632 €**

2022-02



**49 469 €**



# Echipare (în engleză)

Identificare și specificații tehnice (așa cum sunt primite de la producător)

<b>PRODUCĂTOR</b> <b>Audi</b>	<b>MODEL</b> <b>A6</b>	<b>TIP CAROSERIE</b> <b>Sedan</b>
<b>ANUL FABRICAȚIEI</b> <b>2018</b>	<b>AN MODEL</b> <b>2019</b>	<b>MOTOR</b> <b>3 l</b>
<b>PUTERE MOTOR</b> <b>210 kW</b>	<b>TIP COMBUSTIBIL</b> <b>Benzină</b>	<b>CUTIE DE VITEZE</b> <b>Semi-automată</b>
<b>TIP TRANSMISIE</b> <b>Tracțiune intergrala</b>	<b>NR. UȘI</b> <b>4</b>	<b>AMPLASAREA VOLANULUI</b> <b>Volan pe stânga</b>
<b>NR. CILINDRI</b> <b>6</b>	<b>COD MOTOR</b> <b>DDVB</b>	

## Echipare (așa cum este primită de la producător)

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
AQ0	STANDARD-PRODUCTION QUALITY	AV1	DRIVING ON THE RIGHT
A00	NO SELF-COLLECTION	A51	AUDI AG
A9D	"AMBITION" EQUIPMENT	B0A	VEHICLE LAYOUT W/O SPECIAL COUNTRY REQUIREMENTS
B01	TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY	CE1	ALLOY WHEELS 8.5J X 19
C06	TYPE APPROVAL ADDITION	DV8	6-CYL. TURBO DIESEL ENGINE 3.0 L/210 KW V6 TDI COMMON RAIL BASE ENGINE IS T7V/T2P
EL3	AUDI CONNECT® WITH ONLINE SERVICES	EP0	WITHOUT NOISE CANCELLATION
ER1	REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO	ES0	WITHOUT VEHICLE INLET
E0A	NO SPECIAL EDITION	FA0	CONTROL OF SERIES PRODUCTION
FK2	WITH ADDITIONAL TANK FOR SCR (24 LITERS)	FM0	BASIC EQUIPMENT VARIANT
FQ0	PRODUCTION WHEELS	FT0	WITHOUT PARK ASSIST WITH REMOTE CONTROL/GARAGE PARKING ASSIST
FU0	COUNTRY GROUP A	F0A	NO SPECIAL VEHICLE, STANDARD LAYOUT
GA0	WITHOUT PRE-CONDITIONING	GB1	BOOSTER TYPE 1
GH2	QUATTRO ALL-WHEEL DRIVE WITH SPORT DIFFERENTIAL	GJ0	WITHOUT TRAFFIC JAM ASSIST/CO-PILOT IN HEAVY TRAFFIC
GM0	WITHOUT ELECTRONIC ENGINE SOUND MEASURES	GP0	VEHICLES WITHOUT SPECIAL UPGRADE MEASURES

GS5	FUNCTIONAL KEYS IN BLACK GLASS WITH TOUCH RESPONSE AND EXTENDED ALUMINUM LOOK	GZ0	MANUAL OPERATED DOORS
G1G	EIGHT-SPEED TIPTRONIC® TRANSMISSION	H2X	TIRES 245/45 R19 102Y X1
IT3	AUDI CONNECT® CARE, PRIME & PLUS	IU1	AUDI SMARTPHONE INTERFACE
IV0	W/O AUDI CONNECT® PLUS	IW3	AUDI CONNECT® EMERGENCY AND SERVICE CALL
IX2	DIESEL ENGINE	I8T	MMI® RADIO WITH TOUCH RESPONSE - 10.1" SCREEN SIZE
JX1	FRONT CROSS TRAFFIC ASSIST	J0V	BATTERY 420 A (70 AH)
KA2	REARVIEW CAMERA	KK3	REFRIGERANT R1234YF
KS0	W/O HEAD-UP DISPLAY	K8B	SEDAN
L0L	LEFT-HAND DRIVE	NT0	TRANSIT COATING (TYPE 1)
N5D	VALCONA LEATHER	PCM	INTERSECTION ASSISTANT
PCN	TOUR ASSISTANCE PACKAGE	PGB	COMFORT KEY INCL. SENSOR-CONTROLLED LUGGAGE COMPARTMENT RELEASE AND ANTI-THEFT ALARM SYSTEM
PHZ	ADAPTIVE CHASSIS PACKAGE	PNQ	MMI NAVIGATION PLUS WITH MMI TOUCH RESPONSE
PV3	MEMORY FEATURE FOR THE DRIVER SEAT	PXC	LIGHTING PACKAGE
QE0	WITHOUT STORAGE COMPARTMENT PACKAGE/BOX	Q16	SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS ( VARIABLE )
QK1	CAMERA DISTANCE SENSOR	QL1	REAR WINDOW, REAR DOOR WINDOWS AND SIDE WINDOWS IN CLEAR GLASS
QQ1	LED INTERIOR LIGHTING PACKAGE	QR9	TRAFFIC SIGN RECOGNITION
QV3	SIRIUSXM® SATELLITE RADIO	QW0	WITHOUT CENTRAL CONTROL UNIT
Q1D	SPORT FRONT SEATS	T7V	6-CYLINDER DIESEL ENGINE 3.0 L UNIT 059.N
UF8	AUDI MUSIC INTERFACE WITH FRONT AND REAR USB PORTS	U5A	INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER
VC0	W/O GARAGE DOOR OPENER	VF0	STANDARD FOOT LEVER
VH2	48-V ELECTRIC SYSTEM	VL1	EXTENDED PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES
VW0	STANDARD SIDE AND REAR WINDOWS	V0A	TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND
WDC	BUSINESS PACKAGE	YBZ	DIRECT CONTROL CODE
YOA	CONTROL CODE	Y8W	SPECIAL CONTROL I/VP
0FA	STANDARD MANUFACTURING PROCESS	0F3	FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE
0JG	WEIGHT CLASS FRONT AXLE - WEIGHT ZONE 7	0K4	MILD HYBRID
0LW	WITH SPECIAL PLATES/LABELS/ SAFETY CERTIFICATES FOR GERMANY	0M5	FUEL TANK FOR GASOLINE ENGINE
0NA	W/O FENDER BADGES	0N5	ALL-WHEEL STEERING
0P0	DUAL EXHAUST OUTLETS	0RZ	W/O STEERING WHEEL LOCK
0VC	INFORMATION KIT IN GERMAN	0YG	WEIGHT RANGE 7 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST
0Y1	STANDARD CLIMATIC ZONES	1BK	AUDI ADAPTIVE AIR SUSPENSION
1D8	TRAILER HITCH PROVISION	1EX	SPECIAL TYPE PLATE (EU)
1G8	TIRE REPAIR KIT	1I0	PASSENGER PRESENCE DETECTION
1KF	DISK BRAKES IN REAR	1N8	DYNAMIC STEERING
1PA	STANDARD WHEEL BOLTS	1P0	STANDARD SUSPENSION
1SA	W/O ADDITIONAL ENGINE GUARD	1S1	VEHICLE TOOL KIT AND VEHICLE JACK
1TN	VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION-4K0/4KA-	1T3	FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE
1VH	INSTALLATION PARTS FOR SIX-CYLINDER ENGINE	1X1	QUATTRO® ALL-WHEEL DRIVE
1ZA	DISK BRAKES IN FRONT	1Z2	INCREASE IN INITIAL STANDARD FUEL FILLING
2C5	AXIAL AND VERTICAL ADJUSTABLE STEERING COLUMN	2F0	WITHOUT LOCKING AND STARTING SYSTEMS

COLEMIN			
2H9	DRIVE SELECT	2KR	LABELS/PLATES IN ENGLISH AND GERMAN
2K6	STANDARD FRONT BUMPERS	2PF	FLAT-BOTTOM THREE-SPOKE MULTIFUNCTION SPORT STEERING WHEEL
2V5	AUTOMATIC AIR RECIRCULATION	2Z8	MODEL DESIGNATION AS PER NEW ENGINE POWER DESIGNATION
3B3	ISOFIX CHILD SEAT MOUNTING AND TOP TETHER ANCHORAGE POINT FOR OUTER REAR SEATS	3CA	WITHOUT PARTITION
3FA	DELETE - PANORAMIC SUNROOF	3GA	WITHOUT LUGGAGE/LOAD COMPARTMENT FLOOR
3G4	CHILD SEAT ANCHOR IN FRONT	3L4	DRIVER'S SEAT WITH MEMORY FUNCTION, INCL. ELECTRICALLY ADJUSTABLE FRONT SEATS
3M3	PASSENGER CAR DESIGN	3NT	SPLIT FOLDING 40:20:40 REAR SEATBACKS
3S0	WITHOUT ROOF RAILS	3Y0	WITHOUT SUNSCREEN
4A4	HEATED FRONT AND REAR SEATS	4D0	W/O SEAT VENTILATION/MESSAGE SEAT
4E2	ELECTRIC TAILGATE/TRUNK LID RELEASE FROMINSIDE	4F2	AUDI ADVANCED KEY - KEYLESS START, STOP AND ENTRY
4GF	HEAT-INSULATING GLASS, GREEN-TINTED	4L6	AUTO-DIMMING INTERIOR REAR VIEW MIRROR
4UF	FULLSIZE AIRBAGS WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION	4V0	W/O PASSENGER SEAT ADJUSTMENT FROM REAR COMPARTMENT
4X3	HEAD/THORAX SIDE AIRBAGS	4ZB	ALUMINUM TRIM AROUND EXTERIOR WINDOWS
5C0	WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES	5D1	CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ
5J0	W/O REAR SPOILER	5K5	ADHESIVE FILM
5L0	WITHOUT SPECIAL FRONT SPOILER	5MU	BRUSHED ALUMINIUM GRAY INLAYS
5SL	LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL	5XC	SUN VISORS WITH ILLUMINATED VANITY MIRROR ON DRIVER AND FRONT PASSENGER SIDE
5ZF	FRONT HEAD RESTRAINTS	6A0	WITHOUT FIRE EXTINGUISHER
6EA	W/O ADDITIONAL SIDE SILL BLADES	6E3	FRONT CENTER ARMREST
6FA	BODY-COLORED EXTERIOR SIDE MIRROR HOUSINGS	6F0	WITHOUT STEERING WHEEL BADGE
6I6	AUDI ACTIVE LANE DEPARTURE WARNING WITH EMERGENCY ASSIST	6K8	AUDI PRE SENSE® FRONT
6NJ	LIGHT CLOTH HEADLINER	6RB	DASHBOARD AND DOOR TRIM PANEL MULTI-PIECE, SINGLE-COLOR, MULTI-COLORED
6SS	LUGGAGE COMPARTMENT MAT	6TS	EXTERIOR MIRROR ON THE RIGHT, ASPHERICAL
6V1	REAR TRIM PANEL (ECE)	6W6	FRONT LICENSE PLATE CARRIER
6XL	AUTO-DIMMING, POWER ADJUSTABLE, POWER-FOLDING, HEATED EXTERIOR SIDE MIRRORS WITH MEMORY	6Y2	TOP SPEED ELECTRONICALLY LIMITED TO 130 MPH
7AL	ANTI-THEFT ALARM WITH IMMOBILIZER, TOW-AWAY PROTECTION AND BACKUP HORN	7A0	WITHOUT CD CHANGER/CD PLAYER
7CP	EMISSION STANDARD EU6 AG/H/I	7EZ	ADDITIONAL SNOW TIRES
7E6	ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER	7F9	LEATHER-WRAPPED GEAR SELECTOR
7G0	W/O CAR TRACKING SYSTEM	7HD	FULL LEATHER PACKAGE
7K1	DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM	7L8	START/STOP SYSTEM WITH ENERGY RECOVERY
7M1	ALUMINUM DOOR SILL INLAYS	7P1	4-WAY POWER LUMBAR FOR FRONT SEATS
7UG	MMI® NAVIGATION PLUS WITH AUDI CONNECT	7W3	AUDI PRE SENSE® REAR
7X2	PARKING SYSTEM PLUS	7Y1	AUDI SIDE ASSIST
8G5	MULTIPLE MATRIX BEAM	8IT	FULL LED HEADLIGHTS
8K4	LED DAYTIME RUNNING LIGHTS	8SQ	LED TAILLIGHTS
8T8	AUDI ADAPTIVE CRUISE CONTROL (W/ FOLLOW-TO-STOP AND SPEED LIMITER)	8X1	HEADLIGHT WASHERS
8Y1	DUAL-TONE HORN	8Z5	NOT HOT COUNTRY
9AQ	FOUR-ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL	9G8	BELT-DRIVEN STARTER ALTERNATOR 48 V 110-250

		A	
9JA	NON-SMOKING PACKAGE	9M0	WITHOUT ELECTRIC AUXILIARY HEATER/ FUEL-FIRED PARKING HEATER
9PF	WIPER BLADES WITH INTEGRATED NOZZLES	9R0	WITHOUT NIGHT VISION ASSISTANT
9S8	AUDI VIRTUAL COCKPIT	9VS	BANG & OLUFSEN® SOUND SYSTEM
9WC	WITHOUT REAR SEAT ENTERTAINMENT PREPARATION	9ZE	AUDI PHONE BOX
X0A	EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR GERMANY		

### Sfat

Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.

### Notă

Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).

# Fotografii

ÎNCĂRCATE  
2019-10

**Audi**  
Gebrauchtwagen :plus  
Zentrum München



**Audi**  
Gebrauchtwagen :plus Wochen  
13.09. - 31.10.2019

**ab 0,99%**  
Sonderfinanzierung<sup>1</sup>

Inzahlungnahmeprämie  
bis zu 2.500€<sup>2</sup>



**Audi München GmbH**

## Audi Gebrauchtwagen :plus Wochen

### Hinweis zum effektiven Jahreszins:

<sup>1</sup> Laufzeit 12-36 Monate. Audi Mietfahrzeuge und Audi Werksdienstwagen mit mind. 2 Monate und max. 24 Monate bezogen auf das Datum der Erstzulassung. Der effektive Jahreszins 0,99% ist gültig für folgende Audi Mietfahrzeuge und Werksdienstwagen: A1, A3, A6, Q2, Q3. Späteste Ummeldung auf den neuen Gebrauchtwagenkunden: 13.12.19. Gültig bis 31.10.2019. Ein Angebot der Audi Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Modell Audi Mietfahrzeuge Audi Werksdienstwagen	Prämie
Audi A1 / A5/ A7/ Q2/ Q5/ TT	1.000 €
Audi A3/ Q3	1.200 €
Audi Q7	1.500 €
Audi A4	2.000 €
Audi A6/ Audi A8	2.500 €


### Hinweis zur Inzahlungnahmeprämie:

<sup>2</sup> Gilt bei Inzahlungnahme Ihres Fremdfabrikats oder Audi Modells (ausgenommen Konzernfahrzeuge) mit mindestens 4 Monaten ununterbrochener Zulassungsdauer auf Ihren Namen. Wert des in Zahlung gegebenen Fahrzeugs mindestens €1.000,-brutto ohne Berücksichtigung der Prämie. Gültig nur beim Kauf von ausgewählten Audi Werksdienstwagen und Audi Mietfahrzeugen. Prämie abhängig vom gekauften Modell. Inzahlungnahme abhängig vom gekauften Modell. Weitere Informationen erhalten Sie bei uns. Gültig bis 31.10.2019.

Modelle beinhalten alle Derivate;  
inklusive S- und RS-Modelle.











- :plus** 110-Punkte-Check
- :plus** Garantie
- :plus** Ersatzwagen
- :plus** Finanzierung
- :plus** Versicherung
- :plus** Probefahrt
- :plus** Inzahlungnahme
- :plus** Umtausch



Audi Gebrauchtwagen **:plus**  
Kompromisslos Audi.

**\*Die Audi Anschlussgarantie inklusive**

Weil Audi Ihnen ein gutes Gefühl gibt: Wenn Sie in unserem Haus einen Dienst- oder Vorführwagen kaufen erhalten Sie die Audi Anschlussgarantie als Sonderausstattung dazu. Sie haben 100% Herstellergarantie und sind weiterhin gegen viele unvorhersehbare Reparaturkosten umfassend geschützt.

**Die Audi Anschlussgarantie\***

Ihre Vorteile auf einen Blick, weil Audi Ihnen gerne mehr bietet:  
die Audi Anschlussgarantie\* – für viele junge Gebrauchtwagen der AUDI AG.

**Das besondere Angebot**

- ▶ 100 % Herstellergarantie – ohne zusätzliche Formulare und Unterschriften
- ▶ direkter Anschluss an die zweijährige Herstellergarantie
- ▶ Ihre Garantie für bis zu 3 Jahre nach Ablauf der Herstellergarantie bei einer Gesamtleistung von 100.000km<sup>3</sup> (kürzere Laufzeiten oder Laufleistungen je nach Fahrzeugen möglich)
- ▶ für alle Modelle, Derivate und Motorisierungen verfügbar
- ▶ im Rahmen von Leasing, Finanzierung oder Barkauf möglich
- ▶ effektiver Schutz vor vielen unvorhersehbaren Reparaturkosten
- ▶ Kopplung an das Fahrzeug und damit ein sehr gutes Zusatzargument bei einem eventuellen Wiederverkauf
- ▶ langfristiger Qualitätserhalt durch professionellen Service nach den Vorgaben der AUDI AG

\* Die Audi Anschlussgarantie für viele Audi Werkdienstwagen und Audi Mietfahrzeuge schließt unmittelbar an die Audi Neuwagen-Herstellergarantie an. Somit ist das Fahrzeug für insgesamt bis zu 5 Jahre bzw. bis zu einer Laufleistung von maximal 100.000 Kilometern abgesichert.

Die Audi Anschlussgarantie greift direkt im Anschluss an die zweijährige Herstellergarantie. Sie ist gültig für junge Gebrauchtwagen, die zum Zeitpunkt des Kaufvertrages nicht älter als 24 Monate sind bzw. eine Laufleistung unter 75.000 km aufweisen.

Für weitere Informationen zur Audi Anschlussgarantie steht Ihnen unser Verkaufsteam gerne zur Verfügung.



Audi München GmbH

**Audi Gebrauchtwagen :plus Zentrum München**

Audi Gebrauchtwagen :plus Zentrum München  
Audi München GmbH  
Heisenbergstraße 4  
85386 Eching

Telefon: 089 / 700 742 22

Öffnungszeiten (Verkauf):  
Montag - Freitag: 08.00 - 19.00 Uhr  
Samstag: 09.00 - 18.00 Uhr

**Audi München GmbH**

Audi Zentrum München  
Albrechtstr. 16  
80636 München  
Tel.: 089 / 1 26 96-165  
Fax: 089 / 1 26 96-205

Audi Zentrum München  
Hochstr. 35  
81669 München  
Tel.: 089 / 4 80 01-826  
Fax: 089 / 4 80 01-809

MAHAG Trudering  
Wasserburger Landstr. 7  
81825 München  
Tel.: 089 / 42 00 02-901  
Fax: 089 / 42 00 02-30

Audi München Starnberg  
Müncher Str. 25  
82319 Starnberg  
Tel.: 08151 / 27 28-60  
Fax: 08151 / 27 28-63


MAHAG Gebrauchtwagenzentrum  
Detmoldstraße 3  
80935 München  
Tel.: 089 / 354 801-700  
Fax: 089 / 354 801-781

Audi Gebrauchtwagen :plus  
Zentrum München  
Heisenbergstraße 4  
85386 Eching  
Tel.: 089 / 90 400-0  
Fax: 089 / 90 400-490


**Audi München GmbH**














### Sfat

Acordați o atenție deosebită la eventualele daune ale caroseriei, la culoare, dar și la elementele exterioare. Comparați informațiile cu ceea ce vedeți în timp ce studiați vehiculul pe site sau în anunț.

### Notă

Este posibil ca data indicată să nu reprezinte neapărat momentul la care au fost făcute fotografiile, ci mai degrabă data la care ele au ajuns în posesia „carVertical”.