



Audi SQ2

VIN: WAUZZZF30R1032986

Diesel

2022

Generat pe 2024-09-25 08:33



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

✓ Arată bine



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **10 țări**:



+4

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Statele Unite ale Americii

 Lituania

 Danemarca

 Italia

 Slovacia

 Suedia

 Finlanda

 Cehia


 Slovenia

Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 13 km
- 1 înregistrare a kilometrajului



2022


Înregistrări ale contorului de parcurs

2022-01 **13 km**

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 2024-01 în  **România**

Legal



Inspecție tehnică

A trecut 2024-01

România

A trecut cu succes
inspecția tehnică

Valabil până la 2027-01



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o
înregistrare

Nu există nici o
înregistrare că vehiculul a
fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

✓ **Nu s-au găsit probleme**

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

- ✓ **Nu s-au găsit probleme**
Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

- Notă**
Emisii CO2: E (174 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile CO₂ ale
vehiculului tău
174 g/km Clasă **E**

Până la 120 120 - 140 140 - 155 155 - 165 165 - 190 190 - 225 225 și peste

Emisii CO₂ g/km

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

- Notă**
Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice

 Producător Audi	 Model SQ2	 Variantă Sportback
 Tip caroserie SUV	 An de fabricație 2022	 Capacitate cilindrică 2 l
 Putere motor 147 kW (197 cp)	 Tip combustibil Diesel	 Cutie de viteze Automată

Tip transmisie
**Tracțiune integrală
(AWD)**

Culoare
Gri

Nr. uși
5

Nr. cilindri
4

Nr. angrenaje
7

Nr. locuri
5

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2022-01

 **Țară
necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2023-09

 **România**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2024-01

 **România**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**