



Audi A4

VIN:
WAUZZZF41JA141616

Diesel

2018

Generat pe 2024-07-03 13:39



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

✓ Arată bine

Lucruri de știut despre Audi A4 2018

Generat de AI

Audi A4 2018 este un vehicul elegant și sofisticat care vine cu o gamă de opțiuni de motorizare, tipuri de caroserie și specificații pentru a se potrivi nevoilor șoferilor.

În ceea ce privește opțiunile de motorizare, A4 oferă un motor turbo de 2,0 litri cu patru cilindri care poate produce 190 sau 252 de cai putere, în funcție de nivelul de echipare. Există, de asemenea, un motor V6 de 3,0 litri care dezvoltă 354 de cai putere, disponibil doar pe modelul de înaltă performanță S4. Motorul de bază este suficient de puternic pentru condusul în oraș și pe autostradă, în timp ce V6 oferă un spor semnificativ de performanță pentru A4, ceea ce îl face o opțiune excelentă pentru pasionații de condus.

În ceea ce privește tipurile de caroserie, A4 este disponibil ca sedan, sportback (hatchback) și wagon. Modelele sedan și sportback pot găzdui până la cinci pasageri, în timp ce versiunea wagon oferă mai mult spațiu de încărcare cu două rânduri de scaune.

Alte specificații notabile ale modelului A4 includ tracțiunea integrală standard, o transmisie automată cu șapte trepte cu schimbare lină și un consum excelent de combustibil. De asemenea, A4 este echipat cu caracteristici avansate de siguranță, inclusiv frânarea automată de urgență și monitorizarea unghiului mort.

În concluzie, Audi A4 2018 este o opțiune excelentă pentru șoferii care doresc un vehicul elegant și capabil, cu o mulțime de opțiuni de motorizare, tipuri de caroserie și caracteristici avansate din care să aleagă. Motorul de 2,0 litri este perfect pentru condusul zilnic, în timp ce motorul V6 adaugă mai multă putere și manevrabilitate pentru cei care tânjesc după aceasta. În general, A4 2018 este un

vehicul remarcabil care oferă o combinație bine echilibrată de performanță, stil și practicitate.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



Surse de date


Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Fotografii

2021-11

32 de fotografii







Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

- ✓ **Nu s-au găsit probleme**
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

- i **Notă**
Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **10 țări**:



Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

- ✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

- ✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

- ✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



România

Statele Unite ale Americii

Italia

Lituania

Slovacia

Finlanda

Suedia

Cehia

Canada


Slovenia

Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

i Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 131.693 km
- 8 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2018-01	14 km
2019-02	29.626 km
2020-05	59.682 km
2021-01	88.355 km
2021-11	93.382 km

Înregistrări ale contorului de parcurs

2022-01	94.355 km
2023-01	112.145 km
2024-01	131.693 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

Notă

Tech inspection passed 2024-01

Legal



Inspecție tehnică

A trecut 2024-01

A trecut cu succes
inspecția tehnică
Valabil până la 2026-01



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o
înregistrare

Nu există nici o
înregistrare că vehiculul a
fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

 **Nu s-au găsit probleme**

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

- ✓ **Nu s-au găsit probleme**
Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

- Notă**
 - Ultimul preț de vânzare cunoscut: 162.679 RON
 - Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 116.887 RON
 - Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Audi A4 2018

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

98.144 RON


Prețul mediu

116.887 RON

Cel mai mare preț

134.511 RON

Istoricul prețurilor pieței



Înregistrări de preț

2021-11 **162.679 RON**

Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

i Notă

Emisii CO2: B (134 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile CO₂ ale
vehiculului tău

134 g/km Clasă **B**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO₂ g/km

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

i Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Audi



Model
A4



Tip caroserie
Break



An de fabricație
2018



An model
2018



Capacitate cilindrică
2 l



Putere motor
140 kW (188 cp)



Tip combustibil
Diesel



Cutie de viteze
Automată



Tip transmisie
**Tracțiune integrală
(AWD)**



Culoare
Gri



Nr. uși
5



Nr. cilindri
4



Nr. locuri
5



Cod motor
DETA

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2018-01

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2018-03

 **Țară necunoscută**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2021-11

 **România**



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

2022-01

 **România**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2024-01

 **Țară necunoscută**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**