

Audi A4



VIN: WAUZZZF44GA064930

Diesel

2016

Generat pe 2024-04-19 05:32



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Situație financiară și juridică

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție

Lucruri de știut despre Audi A4 2016

Generat de AI

Audi A4 2016 este o mașină versatilă și fiabilă care vine în diferite opțiuni de motorizare și tipuri de caroserie. Să aruncăm o privire mai atentă la modul în care acestea se compară:

Opțiuni de motorizare:

Audi A4 2016 vine în două opțiuni principale de motorizare - un motor de 2,0 litri cu 4 cilindri și un motor V6 de 3,0 litri. Motorul de 2.0 litri vine cu 220 de cai putere, care oferă o putere adecvată pentru condusul zilnic. Cu toate acestea, motorul V6 de 3,0 litri duce performanțele la un alt nivel cu cei 333 de cai putere și cuplu motor. Dacă sunteți în căutarea unui vehicul de înaltă performanță, motorul V6 de 3,0 litri ar fi cea mai bună opțiune.

Tipuri de caroserie:

Audi A4 2016 este disponibil în două tipuri de caroserie diferite - un sedan și un break Avant. În timp ce sedanul este cea mai comună opțiune, Avant wagon oferă o zonă de încărcare mai spațioasă, ceea ce îl face o opțiune mai practică pentru cei care trebuie să transporte mai multe bagaje sau echipamente. Sedanul, pe de altă parte, oferă un aspect mai elegant și mai stilat, ceea ce îl face o opțiune mai bună pentru cei care preferă un aspect mai sportiv.

Alte specificații:

Când vine vorba de dotări, Audi A4 2016 este dotat cu o mulțime de dotări. Unele caracteristici notabile includ un acoperiș panoramic, un sistem de infotainment de înaltă tehnologie, navigație, climatizare automată tri-zonă și scaune față încălzite. În plus, Audi A4 2016 este dotat cu funcții de siguranță, cum ar fi controlul

adaptiv al vitezei de croazieră, monitorizarea unghiului mort și camera de luat vederi din spate, ceea ce îl face unul dintre cele mai sigure automobile din clasa sa.

În general, Audi A4 2016 este o mașină excelentă care oferă o mulțime de opțiuni de motorizare și stiluri de caroserie, ceea ce o face atractivă pentru o gamă largă de șoferi. De asemenea, vine cu o mulțime de caracteristici care oferă confort și siguranță, făcându-l un vehicul bine pus la punct. În cele din urmă, motorizarea și tipul de caroserie pe care le alegeți vor depinde de preferințele și nevoile dumneavoastră personale.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **9 țări:**



+3

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 **România**

 **Ucraina**

 **Lituania**

 **Italia**

 **Slovacia**

 **Finlanda**

 **Canada**

 **Cehia**

 **Suedia**

Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 14 km



1 înregistrare a kilometrajului



2016

Înregistrări ale contorului de parcurs

2016-01

14 km

Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Nu s-au găsit restricții financiare pentru acest vehicul

Restricții financiare



Lease

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de finanțare



Leasing operațional

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



Unitate de stocare

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

Legal



Inspecție tehnică

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare


Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune


Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?




Vehiculul a fost avariat de 2 ori!

 Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



2016-07  **Germania**

Daune

Costul estimativ al reparațiilor
6.001 RON - 14.000 RON

Cauza posibilă a daunelor
Necunoscut



2019-12  **România**

Daune

Costul estimativ al reparațiilor
2.001 RON - 6.000 RON


Cauza posibilă a daunelor
Necunoscut

Categoriile de daune

- Părți exterioare ale caroseriei
- Elemente structurale ale caroseriei

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

 Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?



Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 91.833 RON



Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Audi A4 2016

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

78.628 RON

Prețul mediu

91.833 RON

Cel mai mare preț

107.452 RON

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Audi



Model
A4



An de fabricație
2016



Tip combustibil
Diesel

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2016-01

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2016-07

 **Germania**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2016-08

 **Germania**



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

2019-12

 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**