





Audi A5

NUMĂR SERIE ȘASIU

WAUZZZF51MA003832

2022-04-13 13:15 UTC+00:00

AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT:

 ✓ KILOMETRAJ Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.	 ✓ FURT Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.	 ✓ ACCIDENTE Nu există date conform cărora acest autovehicul să fi fost avariat.	 ✓ TAXI Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.
--	--	---	---

Activitate identificată

- 1**  **A fost fabricat**
2020-09-08
Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă. 
- 2**  **A avut lucrări de întreținere**
2021-07
Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare. 
- 3**  **A fost înmatriculat, România**
2021-11
Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară. 
- 4**  **A avut lucrări de**
Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate

lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Are situații financiare restante	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul pentru persoane cu handicap	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Mașină de școală	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul de poliție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mijloc de transport public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mașină închiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestru	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Sfat

















Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzători, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



Verificare vehicul furat

ȚARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
  România	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Canada	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Cehia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Finlanda	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Suedia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Ungaria	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Slovacia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Italia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări

Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



Kilometri parcurși

Kilometri parcurși

2020	✓ 15 km
2021-07	✓ 19,997 km
2021-11	✓ 25,743 km
2021-12	✓ 25,769 km

Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei WAUZZZF51MA003832 ar putea fi:

31,638 km

Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometrului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometrului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecții marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

i Notă

„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



Daune

**NU AM DESCOPERIT ACCIDENTE SEMNIFICATIVE LA ANALIZA ISTORICULUI
WAUZZZF51MA003832**



Martin | expert carVertical pentru vehicule avariate

Lucrez cu vehicule avariate de peste 20 de ani.

Mașini inundate, mașini făcute din alte două, reparații de proastă calitate - le-am văzut pe toate.

Prin urmare, la carVertical am folosit o modalitate unică de detecție a daunelor, bazată pe metode științifice. Am efectuat o analiză detaliată și nu am găsit suficiente dovezi că acest vehicul ar fi suferit un accident grav sau alte daune severe.



Cu toate acestea, pot apărea inconsecvențe ocazionale, în special atunci când se verifică autoturisme mai vechi. Adesea, mecanicii din garaje subterane maschează în mod ilegal defectele sau avariile vehiculelor și nu le înregistrează niciunde. Uneori, aceștia înlocuiesc chiar și plăcuțele cu seria de sașiu sau fac alte acțiuni ilegale. Avem o mulțime de metode pentru a detecta chiar și aceste infracțiuni, însă e imposibil să garantăm acest lucru 100%.

Modificări legate de daune ale actului de proprietate

Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Sfat

Efectuarea unei verificări a vehiculului înainte de achiziție este întotdeauna recomandată. Dacă nu aveți un tehnician la îndemână, puteți încerca să faceți această verificare pe cont propriu - lista de verificare este disponibilă la sfârșitul acestui raport.












Notă

Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical” la momentul consultării evidențelor.



Echipare (în engleză)

Identificare și specificații tehnice (așa cum sunt primite de la producător)

 PRODUCĂTOR Audi	 MODEL A5	 TIP CAROSERIE SUV
 ANUL FABRICAȚIEI 2020	 AN MODEL 2021	 MOTOR 2 I
 PUTERE MOTOR 195 kW	 CUTIE DE VITEZE Automată	 TIP TRANSMISIE Tracțiune intergrala
 AMPLASAREA VOLANULUI Volan pe stânga	 COD MOTOR DMTA	

Echipare (așa cum este primită de la producător)

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
AQ0	STANDARD-PRODUCTION QUALITY	AV1	DRIVING ON THE RIGHT
A00	NO SELF-COLLECTION	A51	AUDI AG
A60	TIRE CATEGORY 0	A8Y	OFF-ROAD
B0A	COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION	B01	TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY
C3G	ALLOY WHEELS 8.5J X 18	C96	OPERATING PERMIT, ALTERATION
D3Q	4-CYLINDER SI ENGINE 2.0 L/195 KW (16V) TURBO FSI, HOMOGENEOUS BASE ENGINE IS TA2/TT6/T57/T2B/T3V	ER1	REGIONAL CODE "ECE" FOR RADIO
E0A	NO SPECIAL EDITION	FA0	CONTROL OF SERIES PRODUCTION
FK0	WITHOUT ADDITIONAL TANK FOR SCR	FM0	BASIC EQUIPMENT VARIANT
FP1	FOD PREPARATION	FQ0	PRODUCTION WHEELS
FU0	COUNTRY GROUP A	FZ1	STANDARD SEAT BELTS
F0A	NO SPECIAL VEHICLE, STANDARD LAYOUT	GB1	BOOSTER TYPE 1
GH4	REAR DIFFERENTIAL WITH UNCOUPLING FEATURE	GP1	VEHICLES WITH SPECIAL UPGRADE MEASURES
GT0	DECORATIVE PLASTIC STRIPS	G1D	SEVEN-SPEED S TRONIC® DUAL-CLUTCH AUTOMATIC TRANSMISSION
H7U	18" 245/40 SUMMER PERFORMANCE TIRES	IT3	AUDI CONNECT® CARE, PRIME & PLUS
IU1	AUDI SMARTPHONE INTERFACE	IW3	AUDI CONNECT® EMERGENCY AND SERVICE CALL
IV1	CLIMATE	IF0	CONNECT PACKAGE PLUS 10

IX1	SI ENGINE	JE3	CONNECT PACKAGE PLUS 13
J2D	BATTERY 380 A (68 AH)	KA2	REARVIEW CAMERA
KK3	REFRIGERANT R1234YF	KS0	W/O HEAD-UP DISPLAY
K8R	SPORTSBACK	L0L	LEFT-HAND DRIVE
NM1	STANDARD ENGINE COVER	NT0	TRANSIT COATING (TYPE 1)
NY0	STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY	N1F	SEAT TRIM COVERS IN LEATHER, G-GRAIN PATTERN/LEATHERETTE, B-GRAIN PATTERN
PGE	COMFORT KEY WITH SENSOR-CONTROLLED LUGGAGE COMPARTMENT RELEASE	PIH	CHILD SAFETY PACKAGE
PYA	COMFORT PACKAGE FOR SEATS	PYB	COMFORT PACKAGE FOR MIRRORS
PYG	INFOTAINMENT PACKAGE SMARTPHONE	PYH	NAVIGATION PACKAGE
PYI	PARK ASSIST PACKAGE	PYK	DRIVE ASSIST PACKAGE
QE0	WITHOUT STORAGE COMPARTMENT PACKAGE/BOX	QI6	SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)
QK1	CAMERA DISTANCE SENSOR	QL1	REAR WINDOW, REAR DOOR WINDOWS AND SIDE WINDOWS IN CLEAR GLASS
QQ0	WITHOUT ADD. LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)	QR9	TRAFFIC SIGN RECOGNITION
QV3	SIRIUSXM® SATELLITE RADIO	QZ7	ELECTROMECHANICAL POWER STEERING
Q1A	STANDARD FRONT SEATS	SL5	DELIVERY WITH STANDARD TIRES
T2B	4-CYLINDER SI ENGINE 2.0 L UNIT 06N.B 888EVO4	UH2	PARKING BRAKE
U5A	INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER	VC0	WITHOUT REMOTE-CONTROLLED GARAGE DOOR OPENER
VF0	STANDARD PEDAL CLUSTER	VH0	STANDARD ELECTRIC
VL1	EXTENDED PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES	VT5	S LINE® STAINLESS STEEL DOOR SILL INLAYS
V0A	TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND	W1E	BUSINESS PACKAGE
YBZ	DIRECT CONTROL CODE	YB7	INTERNAL CONTROL CODE
Y0A	CONTROL CODE	Y4V	SPECIAL CONTROL I/VP
Y8V	SPECIAL CONTROL I/VP	0C0	W/O AUDI ULTRA® BADGE
0FA	STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE	0G7	TIPTRONIC
0JG	WEIGHT CATEGORY FRONT AXLE WEIGHT RANGE 7	0K4	MILD HYBRID
0LW	WITH SPECIAL PLATES/LABELS/ SAFETY CERTIFICATES FOR GERMANY	0M2	FUEL TANK 19.3 GALLONS
0P0	DUAL EXHAUST OUTLETS	0RZ	WITHOUT IGNITION/STARTER SWITCH LOCKING SYSTEM, WITHOUT STEERING LOCK
0TD	CARPETED FLOOR MATS	0UA	W/O SPECIAL COLOR EQUIPMENT
0VC	INFORMATION KIT IN GERMAN	0YH	WEIGHT RANGE 8 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST
0Y1	STANDARD CLIMATIC ZONES	04A	BASE
1A2	FUEL SYSTEM FOR SI ENGINE WITH DIRECT INJECTION (FSI)	1BL	ADAPTIVE DAMPING SUSPENSION
1D8	TRAILER HITCH PROVISION	1EX	SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE
1G8	TIRE REPAIR KIT	1KF	DISK BRAKES IN REAR
1LE	DISK BRAKES IN FRONT	1PA	STANDARD WHEEL BOLTS
1SA	WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD	1S2	VEHICLE TOOL KIT
1T3	FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE	1VG	INSTALLATION PARTS FOR FOUR-CYLINDER ENGINE
1XW	THREE-SPOKE MULTIFUNCTION STEERING WHEEL	1X1	QUATTRO® ALL-WHEEL DRIVE
1Z2	INCREASE IN INITIAL STANDARD FUEL FILLING	2F0	WITHOUT LOCKING AND STARTING SYSTEMS
2G1	INSERT FOR THE FILLING UP OF UNLEADED FUEL	2H9	DRIVE SELECT
2KR	I ARFI S/PI ATFS IN ENGLISH AND GERMAN	2K7	S I INF® FRONT AND REAR BUMPFERS

	EXTRAS, FEATURES, EQUIPMENT AND CERTIFICATES		CONTENT FRONT AND REAR COMPONENTS
2Z8	MODEL DESIGNATION AS PER NEW ENGINE POWER DESIGNATION	3B3	ISOFIX CHILD SEAT MOUNTING AND TOP TETHER ANCHORAGE POINT FOR OUTER REAR SEATS
3FA	WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)	3GA	WITHOUT LUGGAGE/LOAD COMPARTMENT FLOOR
3G4	CHILD SEAT ANCHOR IN FRONT	3H0	WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS
3L5	POWER FRONT SEATS	3M3	PASSENGER CAR DESIGN
3NT	SPLIT FOLDING 40:20:40 REAR SEATBACKS	3S0	WITHOUT ROOF RAILS
3Y0	WITHOUT SUNSCREEN	4A3	HEATED FRONT SEATS
4BI	EMISSION STANDARD EU6 AP	4D0	WITHOUT SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT
4E7	LUGGAGE COMPARTMENT LID, ELECTRICALLY OPENING AND CLOSING	4GF	HEAT-INSULATING GLASS, GREEN-TINTED
4H5	ELECTRONIC CHILD LOCKS	4I3	AUDI ADVANCED KEY - KEYLESS START, STOP AND ENTRY
4KC	HEAT-INSULATING GLASS	4L6	BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING
4UF	DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION	4X4	REAR-PASSENGER THORAX SIDE AIRBAGS
4ZB	ALUMINUM TRIM AROUND EXTERIOR WINDOWS	5A8	TRUNK LINER FOR BANG & OLUFSEN SOUND SYSTEM
5C0	WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES	5D1	CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ
5J0	WITHOUT REAR SPOILER	5K0	WITHOUT SURFACE PROTECTION, WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES
5L0	WITHOUT FRONT SPOILER	5MA	DECORATIVE INSERTS
5SL	LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL	5XK	SUN VISORS ON DRIVER AND FRONT PASSENGERSIDE
5ZC	X-ADJUSTMENT FRONT HEADRESTS	6A0	WITHOUT FIRE EXTINGUISHER
6EP	ADDITIONAL STONE GUARD BODY COVERS	6E3	FRONT CENTER ARMREST
6FA	BODY-COLORED EXTERIOR SIDE MIRROR HOUSINGS	6F0	WITHOUT STEERING WHEEL BADGE
6H0	BODY COLORED ROOF	6I1	AUDI ACTIVE LANE ASSIST
6JD	BODY-COLORED DOOR HANDLES	6K8	AUDI PRE SENSE® FRONT
6NQ	BLACK CLOTH HEADLINER	6SS	LUGGAGE COMPARTMENT MAT
6TS	RIGHT EXTERIOR MIRROR, ASPHERICAL, LARGE VIEWING FIELD	6V1	REAR TRIM PANEL (ECE)
6W6	FRONT LICENSE PLATE CARRIER	6XK	HEATED, AUTO-DIMMING, POWER FOLDING EXTERIOR MIRRORS
6Y2	TOP SPEED ELECTRONICALLY LIMITED TO 130 MPH	7AA	ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER
7E0	WITHOUT HEAT ACCUMULATOR/AUXILIARY HEATER	7FH	ADDITIONAL TIRES
7G0	W/O CAR TRACKING SYSTEM	7HA	WITHOUT EXTENDED LEATHER PACKAGE
7IB	VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION 8WB/8WC/ 8WF	7K1	DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
7L8	START/STOP SYSTEM WITH ENERGY RECOVERY	7P1	4-WAY POWER LUMBAR FOR FRONT SEATS
7S0	W/O WIND DEFLECTOR	7UG	MMI® NAVIGATION PLUS WITH AUDI CONNECT
7W3	AUDI PRE SENSE® REAR	7X2	PARKING SYSTEM PLUS
7Y1	AUDI SIDE ASSIST WITH REAR CROSS TRAFFIC ASSIST	8EX	LED HEADLIGHTS
8G1	HIGH BEAM ASSISTANT	8K4	LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
8T8	ADAPTIVE CRUISE CONTROL (WITH "FOLLOW-TO-STOP") AND SPEED LIMITER	8VG	LED REAR COMBINATION LAMP
8X0	WITHOUT HEADLAMP WASHER SYSTEM	8Y1	DUAL-TONE HORN
8Z5	NOT HOT COUNTRY	9AQ	FOUR-ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
9B0	WITHOUT TELEPAY DEVICE	9G9	BELT-DRIVEN INTEGRATED STARTER ALTERNATOR 12 V, 130 - 200 A

9JE	WITHOUT SMOKER PACKAGE	9K0	WITHOUT AIRSCARF
9M0	WITHOUT ELECTRIC AUXILIARY HEATER/ FUEL-FIRED PARKING HEATER	9P6	SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN BUCKLE
9S9	VIRTUAL COCKPIT	9VD	AUDI SOUND SYSTEM
9WC	WITHOUT REAR SEAT ENTERTAINMENT PREPARATION	9ZE	AUDI PHONE BOX
X0A	EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR GERMANY		

Sfat

Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.

Notă

Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).