

# Audi A5



VIN: WAUZZZF52JA035717

2017

Generat pe 2024-04-12 07:43



## Contor de parcurs

✓ Arată bine



## Situație financiară și juridică

✓ Arată bine



## Daune

⚠ Necesită atenție

## Lucruri de știut despre Audi A5 2017

Generat de AI

Când vine vorba de modelul Audi A5 2017, există câteva tipuri diferite de motoare și stiluri de caroserie din care puteți alege, fiecare cu propriile specificații și caracteristici unice.

În primul rând, există stilul de caroserie Coupe standard, care vine cu acces în două uși și un stil elegant și sportiv. A5 Coupe este disponibil cu trei tipuri de motorizări: un motor turbo cu patru cilindri de 2.0L care produce 252 de cai putere și un cuplu de 273 lb-ft, un motor V6 supraalimentat de 3.0L care produce 333 de cai putere și un cuplu de 325 lb-ft, și un motor diesel cu patru cilindri de 2.0L care produce 190 de cai putere și un cuplu de 295 lb-ft.

Audi A5 Cabriolet este, de asemenea, disponibil pentru cei care doresc o versiune decapotabilă cu soft-top a modelului A5. Cabriolet vine cu un motor turbo cu patru cilindri de 2.0L care produce aceiași 252 de cai putere și un cuplu de 273 lb-ft ca și Coupe-ul standard.

Pentru cei care își doresc și mai multă putere, modelele Audi S5 sunt disponibile cu aceleași tipuri de caroserie și versiuni ușor îmbunătățite ale motoarelor utilizate la modelele A5 standard. Atât S5 Coupe, cât și S5 Cabriolet sunt echipate cu un motor V6 turbo de 3,0 litri care produce 354 de cai putere și 369 de livre-ft de cuplu.

În general, modelul Audi A5 2017 oferă o varietate de opțiuni pentru șoferii care caută un vehicul sportiv, dar luxos. Cu trei tipuri de motoare și mai multe stiluri de caroserie, există ceva pentru toată lumea. Fie că preferați eficiența consumului

de combustibil a unui motor diesel sau puterea unui V6, Audi A5 are un model care se potrivește nevoilor dumneavoastră.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**:



+5

### Iată ce am verificat:



#### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



#### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală  
necunoscută



#### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



România



Italia



Slovacia



Statele Unite ale Americii



Lituania




Slovenia




# Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

 Ultimul kilometraj cunoscut: 33.000 km

 5 înregistrări ale kilometrajului



### Înregistrări ale contorului de parcurs

2017-12	<b>12 km</b>
2019-12	<b>10.637 km</b>
2021-11	<b>18.580 km</b>
2023-11	<b>30.977 km</b>
2024-03	<b>33.000 km</b>

## Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Nu s-au găsit restricții financiare pentru acest vehicul

### Restricții financiare



#### Lease

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de finanțare



#### Leasing operațional

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



#### Unitate de stocare

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

### Legal



### Inspecție tehnică

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



### Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?




Vehiculul a fost avariat de 2 ori!



Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

## Înregistrări de daune



2022-11

România

#### Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -  
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

2024-03

România



#### Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**0 RON -  
2.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

## Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 126.694 RON

Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea de piață azi pentru Audi A5 2017

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

Prețul mediu

Cel mai mare preț

114.290 RON

126.694 RON

141.682 RON

# Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător  
**Audi**



Model  
**A5**



An de fabricație  
**2017**



An model  
**2018**



Cutie de viteze  
**Automată**

## Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

### Ultimele înregistrări

2017-01

**Țară necunoscută**



**A fost fabricat**

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2022-11

**România**



**Daună detectată**

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2024-03

 România



## Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**