





# Audi A8L SED TDI Q3.0 V6210 A8

NUMĂR SERIE ȘASIU

WAUZZZF82JN009606

Generat pe 2023-01-09 13:29

## AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT

 <b>✓ Kilometraj</b> <hr/> Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.	 <b>✓ Furt</b> <hr/> Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.	 <b>⚠ Accidente</b> <hr/> ⚠ Acest autovehicul a fost avariat.	 <b>✓ Taxi</b> <hr/> Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.
--	--	---	---

## Activitate identificată

- 1**  **A fost fabricat,**  
2018-03-19  
Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă. 
- 2**  **A avut lucrări de întreținere,**  
2018-05  
Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare. 
- 3**  **A fost înmatriculat,**  
2018-07  
Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară. 

4



**A avut lucrări  
de  
întreținere,  
Germania**  
2020-01

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



5



**A avut lucrări  
de întreținere,  
Germania**  
2020-06

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



6



**A avut lucrări  
de întreținere,**  
2020-11

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



7



**A fost la  
vânzare,  
România**  
2021-06

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



8



**A avut lucrări  
de întreținere,  
România**  
2021-07

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



9



**Daună  
detectată,  
România**  
2022-05

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



10



**A fost la  
vânzare,  
România**  
2022-10

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



11



**A fost la  
vânzare,  
România**

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață.



## Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Are situații financiare restante	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul pentru persoane cu handicap	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Mașină de școală	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul de poliție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mijloc de transport public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mașină închiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestr	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

### Sfat

Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

### Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzători, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



# Verificare vehicul furat

ȚARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
<input checked="" type="checkbox"/>  România	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input type="checkbox"/> Canada	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input type="checkbox"/> Cehia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input type="checkbox"/> Lituania	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input type="checkbox"/> Finlanda	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input type="checkbox"/> Suedia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input type="checkbox"/> Slovacia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input type="checkbox"/> Ungaria	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>

## Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



# Kilometri parcurși

## Kilometri parcurși

2018	✓ 18 km
2020-01	✓ 41,218 km
2020-06	✓ 49,643 km
2020-11	✓ 59,427 km
2021-07	✓ 71,582 km
2022-10	✓ 95,998 km
2022-12	✓ 100,366 km

## Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei WAUZZZF82JN009606 ar putea fi:

100,719 km

## Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometrului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometrului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecți marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

**i Notă**

„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



# Daune

2022-05

## Înregistrări privind eventuale daune



**ȚARĂ**  
 **România**

**COSTURI ESTIMATE PENTRU REPARAȚII**  
**20 000 lei – 40 000 lei**

**TIP DE DAUNĂ POSIBIL**  
**Necunoscut**

## Modificări legate de daune ale actului de proprietate

### Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!

recuperării:

Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

### Sfat

Natura daunei nu este cunoscută - rugați vânzătorul să vă furnizeze orice fel de informații suplimentare. Gradul de severitate al daunei poate varia de la zgârieturi și adâncituri ale caroseriei la probleme mai costisitoare.

### Notă

Raportul poate include înregistrări în duplicat ale aceluiași accidente. Sumele, acolo unde sunt indicate, sunt preliminare și nu pot fi interpretate drept costuri reale de reparații. Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical”.



# Preț

VALOAREA DE PIAȚĂ  
APROXIMATIVĂ A ACESTUI  
VEHICUL

**56 271 €**

Atunci când vânzătorul este o companie -  
49 866 €

PREȚUL APROXIMATIV DUPĂ  
NEGOCIERI

**53 457 €**


Atunci când vânzătorul este o companie -  
47 373 €

CÂT DUREAZĂ PÂNĂ SE VINDE ACEST MODEL

**20 zile**

Acest model este foarte popular

ACEST VEHICUL A FOST SCOS ANTERIOR LA VÂNZARE:





# Echipare (în engleză)

## Identificare și specificații tehnice



PRODUCĂTOR

**Audi**



MODEL

**A8L SED TDI  
Q3.0 V6210  
A8**



TIP CAROSERIE

**Sedan**



ANUL FABRICAȚIEI

**2018**



AN MODEL

**2018**



MOTOR

**3 l**



PUTERE MOTOR

**210 kW**



TIP COMBUSTIBIL

**Diesel**



CUTIE DE VITEZE

**Semi-  
automată**



CULOARE

**Negru**



NR. UȘI

**4**



AMPLASAREA VOLANULUI

**Volan pe  
stânga**



NR. CILINDRI

**6**



NR. ANGRENAJE

**8**



COD MOTOR

**DDVC**

## Echipare

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
AQ0	STANDARD-PRODUCTION QUALITY	AV1	DRIVING ON THE RIGHT
A00	NO SELF-COLLECTION	A51	AUDI AG
A60	CATEGORY 0	A8S	STANDARD EQUIPMENT
B0A	PART SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC PRESCRIPTIVE STANDARD	B01	TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY
C03	OPERATING PERMIT, ALTERATION	DV8	6-CYL. TURBO DIESEL ENGINE 3.0 L/210 KW V6 TDI COMMON RAIL BASE ENGINE IS T7V/T2P
EH0	WITHOUT CHARGING CABLE	EK0	WITHOUT WIRELESS CHARGING
EL3	AUDI CONNECT NAVIGATION & INFOTAINMENT	EP0	WITHOUT NOISE CANCELLATION
ER1	REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO	ES0	WITHOUT VEHICLE INLET
EV0	WITHOUT CHARGING CABLE	E0A	NO SPECIAL EDITION
FA0	CONTROL OF SERIES PRODUCTION	FK2	ADBLUE TANK (24 LITERS)

FM0	BASIC EQUIPMENT VARIANT	FQ1	AUDI SPORT/QUATTRO GMBH WHEELS
FT0	WITHOUT PARKING ASSISTANCE/GARAGE PARKING ASSIST	FU0	COUNTRY GROUP A
FOA	NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT	GA0	WITHOUT PRECONDITIONING
GB1	LTE SUPPORT FOR AUDI PHONE BOX	GH1	QUATTRO WITH SELF-LOCKING CENTER DIFFERENTIAL
GJ0	WITHOUT COMBINED LATERAL AND LONGITUDINAL CONTROL	GM0	WITHOUT ELECTRONIC ENGINE SOUND MEASURES
GP0	VEHICLES WITHOUT SPECIAL UPGRADE MEASURES	GS5	OPERATING BUTTONS IN BLACK GLASS LOOK WITH HAPTIC FEEDBACK INCLUDING EXTENDED ALUMINUM LOOK
GT0	LOWER DECORATIVE INSERTS IN GRAPHITE GRAY FINE PAINT	GZ2	POWER LATCHING FOR THE DOORS
G1G	TIPTRONIC	IT3	AUDI CONNECT NAVIGATION & INFOTAINMENT
IU1	AUDI SMARTPHONE INTERFACE	IW3	AUDI CONNECT EMERGENCY & SERVICE INCL. VEHICLE CONTROL FEATURES
IX2	DIESEL ENGINE	I8T	MMI RADIO PLUS WITH MMI TOUCH RESPONSE
JX1	FRONT CROSS TRAFFIC ASSIST	J2D	BATTERY 380 A (68 AH)
KA6	360-DEGREE CAMERAS	KK3	REFRIGERANT R1234YF
KS1	HEAD-UP DISPLAY	K8L	NOTCHBACK - LONG WHEELBASE
L0L	LEFT-HAND DRIVE	NJ0	WITHOUT CHARGING DOCK
NT0	TRANSIT COATING (TYPE 1)	N5D	VALCONA LEATHER
PCM	CITY ASSISTANCE PACKAGE	PCZ	360-DEGREE CAMERAS
PDG	HEATED AND HEAT-REFLECTING WINDSHIELD/ ACOUSTIC GLAZING	PE2	REAR SEAT PACKAGE, RECLINING SEAT WITH CONTINUOUS LEATHER-COVERED CENTER CONSOLE
PL7	ALCANTARA® PACKAGE	QF0	WITHOUT RECEIVER/TELEPHONY (CAR PHONE)
QI6	SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS ( VARIABLE )	QL1	CLEAR GLASS
QQ2	CONTOUR/AMBIENT LIGHTING PACKAGE	QR9	CAMERA-BASED ROAD SIGN RECOGNITION
QW5	REAR SEAT REMOTE	Q0B	DIGITAL TV RECEPTION WITH CI+ PAY TV SYSTEM AND DIGITAL AUDIO BROADCASTING
Q2X	INDIVIDUAL CONTOUR COMFORT SEATS WITH RECLINING SEAT FEATURE FOR THE REAR SEAT PASSENGER ON THE PASSENGER SIDE	Q57	TIRES 265/40 R20
T7V	6-CYLINDER DIESEL ENGINE 3.0 L UNIT 059.N	UF8	AUDI MUSIC INTERFACE IN THE REAR SEAT AREA
U22	AUDI SPORT CAST ALLOY WHEELS, 5-ARM TURBINE STYLE, MAGNES. LOOK, DIAMOND-TURNED, 9J X 20 WITH 265/40 R20 TIRES	U5A	INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER
VC2	GARAGE DOOR OPENER	VH2	48-V ELECTRIC SYSTEM
VL1	EXTENDED PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES	V0A	TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND
WDC	TECHNOLOGY PACKAGE "BETTER VISION"	YBS	CONTROL CODE 8
YBU	CONTROL CODE	0F3	FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE
0JK	WEIGHT CATEGORY FRONT AXLE WEIGHT RANGE 10	0K4	MILD HYBRID
0LW	WITH SPECIAL LABELS SAFETY CERTIFICATES FOR GERMANY	0M1	FUEL TANK (82 LITERS)
0N5	DYNAMIC ALL-WHEEL STEERING	0P0	TAILPIPES
0RZ	WITHOUT IGNITION/STARTER SWITCH LOCKING SYSTEM, WITHOUT STEERING LOCK	0TR	FLOOR MATS IN FRONT AND REAR, WITH WEDGE IN REAR
0VC	INFORMATION KIT IN GERMAN	0YJ	WEIGHT RANGE 9 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST
0V1	STANDARD CLIMATIC ZONES	0ZK	ADAPTIVE AIR SUSPENSION

UY1	STANDARD CLIMATIC ZONES	1BK	ADAPTIVE AIR SUSPENSION
1D0	WITHOUT TRAILER HITCH	1EX	SPECIAL IDENTIFICATION LABEL (EU)
1G8	TIRE MOBILITY SYSTEM	1KF	DISC BRAKES IN REAR
1LJ	DISC BRAKES IN FRONT	1PR	ANTI-THEFT WHEEL BOLTS AND LOOSE WHEEL WARNING
1SA	WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD	1S2	TOOL KIT
1T3	FIRST AID KIT, WARNING TRIANGLE AND SAFETY VESTS	1U1	2 FOLDING TABLES IN REAR
1VH	INSTALLATION PARTS FOR SIX-CYLINDER ENGINE	1W2	GLOVE-COMPARTMENT COOLING
1Z2	INCREASE IN INITIAL STANDARD FUEL FILLING	2D0	WITHOUT ACTION
2F0	WITHOUT LOCKING AND STARTING SYSTEMS	2KR	LABELS IN ENGLISH AND GERMAN
2K9	CHROME EXTERIOR PACKAGE	2L2	HEAT COMFORT PACKAGE, REAR
2V5	AUTOMATIC AIR RECIRCULATION	2ZM	LEATHER-WRAPPED MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL, DOUBLE-SPOKE, SHIFT PADDLES AND STEERING WHEEL HEATING
2Z7	WITHOUT ENGINE POWER/TECHNOLOGY NAMEPLATE	3B4	ISOFIX CHILD SEAT ANCHORS AND TOP TETHER FOR OUTER REAR SEATS
3D6	EXTENDED CENTER CONSOLE WITH LEATHER COVER	3FU	PANORAMIC GLASS SUNROOF
3NL	2 INDIVIDUAL REAR SEATS WITH POWER ADJUSTMENT	3PR	POWER SEAT ADJUSTMENT FOR BOTH FRONT SEATS WITH MEMORY FEATURE
3Q3	COMFORT HEAD RESTRAINTS IN REAR	3X4	LOAD-THROUGH HATCH
3Y8	POWERED SUNSHADES FOR THE REAR WINDOW AND THE REAR SIDE WINDOWS	4A4	SEAT HEATERS IN FRONT AND REAR
4D2	SEAT VENTILATION AND MASSAGE FEATURE IN FRONT AND REAR	4E7	LUGGAGE COMPARTMENT LID, ELECTRICALLY OPENING AND CLOSING
4F2	COMFORT KEY WITH SENSOR-CONTROLLED LUGGAGE COMPARTMENT RELEASE (WITH SAFELOCK)	4GL	HEATED AND HEAT-REFLECTING WINDSHIELD/ ACOUSTIC GLASS
4KV	HEATED AND HEAT-REFLECTING WINDSHIELD/ ACOUSTIC GLASS	4UF	DEACTIVATION SWITCH FOR FRONT PASSENGER AIRBAG
4X4	SIDE AIRBAGS IN FRONT AND REAR INCL. CURTAIN AIRBAG SYSTEM	5C0	WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES
5D1	CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ	5K5	ADHESIVE FILM
5N1	ROOF GRAB HANDLES	5SL	LEFT EXTERIOR MIRROR, ASPHERICAL
5XH	SUN VISORS WITH ILLUMINATED VANITY MIRRORS ON DRIVER AND FRONT PASSENGER SIDE, RETRACTABLE	6A0	WITHOUT FIRE EXTINGUISHER
6E1	CENTER ARMREST IN FRONT	6FB	BODY-COLORED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS
6F0	WITHOUT DECORATIVE FILMS/EMBLEMS	6I6	LANE KEEPING SYSTEM PLUS SEMI-AUTOMATIC VEHICLE CONTROL IN A MEDICAL EMERGENCY AND TRAFFIC JAM ASSIST
6K8	AUDI PRE SENSE FRONT	6M1	LUGGAGE COMPARTMENT PACKAGE
6NN	HEADLINER AND REAR SHELF IN ALCANTARA®	6Q2	SELECTOR LEVER IN LEATHER
6TS	RIGHT EXTERIOR MIRROR, ASPHERICAL	6V1	REAR TRIM PANEL (ECE)
6W6	FRONT LICENSE PLATE CARRIER	6XL	EXT. MIRRORS, POWER-ADJUST., HEATED, PO.-FOLD., AUTO-DIM. ON BOTH SIDES, W/ MEM. FEAT., FR. PASS. EXT. MIRR. LOW. FUNCT.
6Y0	WITHOUT CRUISE CONTROL WARNING SYSTEM	7AL	ANTI-THEFT ALARM SYSTEM
7BG	FORGED ALLOY WINTER WHEELS, 10-PARALLEL-SPOKE STYLE, 9J X 20, 265/40 R20 TIRES	7D5	DVD DRIVE
7E0	WITHOUT HEAT ACCUMULATOR/AUXILIARY HEATER	7G0	WITHOUT PREPARATION FOR VTS (VEHICLE TRACKING SYSTEM)
7HC	EXTENDED LEATHER PACKAGE	7IV	VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -4N0/4N4/4N6-

7K1	TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM	7L8	48-V MILD HYBRID
7MV	EMISSION STANDARD EU6 ZD/E/F	7P3	4-WAY PNEUMATIC LUMBAR SUPPORT FOR THE FRONT SEATS AND THE OUTER REAR SEATS
7TE	UPPER DECORATIVE INSERTS IN GRAY BROWN NATURAL EUCALYPTUS WOOD	7UG	MMI NAVIGATION PLUS WITH MMI TOUCH RESPONSE
7W3	AUDI PRE SENSE REAR AND BASIC	7Y1	LANE CHANGE ASSISTANT INCL. EXIT WARNING SYSTEM AND REAR CROSS TRAFFIC ALERT
73A	WITHOUT CHARGING CABLE (INDUSTRIAL CONNECTOR)	76A	WITHOUT MODE 3 CHARGING CABLE
8G5	HD MATRIX FEATURE	8IZ	HD MATRIX LED HEADLAMPS WITH AUDI LASER LIGHT
8K4	SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHT	8RF	BANG & OLUFSEN ADVANCED SOUND SYSTEM WITH 3D SOUND
8SC	OLED REAR COMBINATION LAMPS	8S3	MATRIX LED READING LIGHTS
8T8	ADAPT. DRIVE ASSIST INCL. PREDICTIVE EFFIC. ASSIST, PRE SENSE FRONT PLUS, EMERGENCY STEER. SUPPORT AND TURN ASSIST	8X1	HEADLAMP WASHER SYSTEM
8Y1	TWO-TONE HORN	8Z5	NOT HOT COUNTRY
9AH	4-ZONE CLIMATE CONTROL SYSTEM	9G8	BELT-DRIVEN INTEGRATED STARTER ALTERNATOR 48 V 110 - 250 A
9JA	NON-SMOKER PACKAGE	9M9	PARKING HEATER/VENTILATION
9PF	ADAPTIVE WINDSHIELD WIPERS WITH INTEGRATED WASHER NOZZLES	9P9	SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN BUCKLE, ADVANCED SAFETY EQUIPMENT
9R1	NIGHT VISION ASSISTANT	9S8	AUDI VIRTUAL COCKPIT
9WF	REAR SEAT ENTERTAINMENT	9X0	PARKING AID PLUS WITH 360° DISPLAY
9ZE	AUDI PHONE BOX	9Z3	230-V SOCKET-OUTLET
X0A	EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR GERMANY		

### Sfat

Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.







### Notă







Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).

# Fotografii

ÎNCĂRCATE  
2021-06

---











ÎNCĂRCATE  
2022-10

---







### **Sfat**

Acordați o atenție deosebită la eventualele daune ale caroseriei, la culoare, dar și la elementele exterioare. Comparați informațiile cu ceea ce vedeți în timp ce studiați vehiculul pe site sau în anunț.

### **Notă**

Este posibil ca data indicată să nu reprezinte neapărat momentul la care au fost făcute fotografiile, ci mai degrabă data la care ele au ajuns în posesia „carVertical”.

