

Audi A8

NUMĂR SERIE ȘASIU

WAUZZZF82JN010397


2022-05-16 13:46 UTC+00:00

AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT



✓ KILOMETRAJ

Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.



✓ FURT

Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.



✓ ACCIDENTE

Nu există date conform cărora acest autovehicul să fi fost avariat.



✓ TAXI

Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.



Activitate identificată

1



A fost fabricat
2018-03-20

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.



2

A fost înmatriculat
2018-06

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



3

A avut lucrări de întreținere
2018-10

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



4

A avut lucrări de întreținere
2018-12

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



5

A avut lucrări de întreținere
2019-03

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



6

A avut lucrări de întreținere
2019-03

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



7

A avut lucrări de întreținere
2019-06

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



8

A avut lucrări de întreținere
2019-11

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



9

A avut lucrări de întreținere
2019-11

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele



de noxe sau reparațiile uşoare.



10



**A avut
lucrări de
întreținere**
2020-04

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile uşoare.



11



**A avut
lucrări de
întreținere**
2020-08

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile uşoare.



12



**A avut
lucrări de
întreținere**
2021-05

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile uşoare.



13



**A fost la
vânzare,
România**
2021-06

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



14



**A fost
înmatriculat,
România**
2021-07

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



15



**A avut
lucrări de
întreținere**
2021-10

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile uşoare.



16



**A avut
lucrări de
întreținere**
2022-04

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile uşoare.



17



**A avut
lucrări de**

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost



Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Are situații financiare restante	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul pentru persoane cu handicap	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Mașină de școală	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul de poliție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mijloc de transport public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mașină închiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestrul	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Sfat















Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzatori, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



Verificare vehicul furat

ȚARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
  România	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Cehia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Canada	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Finlanda	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Suedia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Ungaria	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Italia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări

Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



Kilometri parcurși

Kilometri parcurși

2018	✓ 18 km
2018-10	✓ 6,348 km
2018-12	✓ 7,426 km
2019-03	✓ 13,022 km
2019-06	✓ 16,301 km
2019-11	✓ 28,518 km
2019-11	✓ 28,630 km
2020-04	✓ 34,021 km
2020-08	✓ 43,600 km
2021-05	✓ 55,483 km
2021-07	✓ 55,607 km
2021-10	✓ 57,297 km
2022-04	✓ 73,199 km
2022-04	✓ 72,903 km
2022-04	✓ 73,668 km
2022-05	✓ 73,718 km

Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometrului?

✓ Nu au fost găsite probleme!

Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?

✓ Nu au fost găsite probleme!

Kilometraj: Corecți marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?

✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

Notă

„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.

Daune

**NU AM DESCOPERIT ACCIDENTE SEMNIFICATIVE LA ANALIZA ISTORICULUI
WAUZZZF82JN010397**



Martin | expert carVertical pentru vehicule avariate

Lucrez cu vehicule avariate de peste 20 de ani.

Mașini inundate, mașini făcute din alte două, reparații de proastă calitate - le-am văzut pe toate.

Prin urmare, la carVertical am folosit o modalitate unică de detecție a daunelor, bazată pe metode științifice. Am efectuat o analiză detaliată și nu am găsit suficiente dovezi că acest vehicul ar fi suferit un accident grav sau alte daune severe.



Cu toate acestea, pot apărea ocazional inexactități, în special atunci când se verifică vehicule mai vechi. Mecanicii din garajele clandestine maschează deseori în mod ilegal defecțiunile sau daunele vehiculelor și nu le înregistrează nicăieri. Uneori înlocuiesc chiar și plăcuțele VIN ale vehiculului sau comit alte fapte ilegale. Avem o serie de metode pentru a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil să garantăm 100%.

Modificări legate de daune ale actului de proprietate

Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Sfat

Efectuarea unei verificări a vehiculului înainte de achiziție este întotdeauna recomandată. Dacă nu aveți un tehnician la îndemână, puteți încerca să faceți această verificare pe cont propriu - lista de verificare este disponibilă la sfârșitul acestui raport.

Notă

Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical” la momentul consultării evidențelor.



Preț

ACEST VEHICUL A FOST SCOS ANTERIOR LA VÂNZARE:

2021-06

















60 999 €



Echipare (în engleză)

Identificare și specificații tehnice (așa cum sunt primite de la producător)

 PRODUCĂTOR Audi	 MODEL A8	 TIP CAROSERIE Sedan
 ANUL FABRICAȚIEI 2018	 AN MODEL 2018	 MOTOR 3 l
 PUTERE MOTOR 210 kW	 TIP COMBUSTIBIL Diesel	 CUTIE DE VITEZE Semi-automată
 CULOARE Negru	 NR. UȘI 4	 AMPLASAREA VOLANULUI Volan pe stânga
 NR. CILINDRI 6	 COD MOTOR DDVC	

Echipare (așa cum este primită de la producător)

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
AQ0	STANDARD-PRODUCTION QUALITY	AV1	DRIVING ON THE RIGHT
A00	NO SELF-COLLECTION	A51	AUDI AG
A60	TIRE CATEGORY 0	A8S	STANDARD EQUIPMENT
B0A	VEHICLE LAYOUT W/O SPECIAL COUNTRY REQUIREMENTS	B01	TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY
CJ4	ALLOY WHEELS 9J X 20	C04	TYPE APPROVAL ADDITION
DV8	6-CYL. TURBO DIESEL ENGINE 3.0 L/210 KW V6 TDI COMMON RAIL BASE ENGINE IS T7V/T2P	EH0	WITHOUT CHARGING CABLE
EK0	WITHOUT WIRELESS CHARGING	EL3	AUDI CONNECT® WITH ONLINE SERVICES
EP0	WITHOUT NOISE CANCELLATION	ER1	REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO
ES0	WITHOUT VEHICLE INLET	EVO	WITHOUT CHARGING CABLE
EOA	NO SPECIAL EDITION	FA0	CONTROL OF SERIES PRODUCTION
FK2	WITH ADDITIONAL TANK FOR SCR (24 LITERS)	FM0	BASIC EQUIPMENT VARIANT
FQ0	PRODUCTION WHEELS	FT0	WITHOUT PARK ASSIST WITH REMOTE CONTROL/GARAGE PARKING ASSIST
FU0	COUNTRY GROUP A	FOA	NO SPECIAL VEHICLE STANDARD LAYOUT

CC	DESCRIPTION	CC	DESCRIPTION
GA0	WITHOUT PRE-CONDITIONING	GB1	BOOSTER TYPE 1
GH1	BASIC REAR AXLE DIFFERENTIAL	GJ0	WITHOUT TRAFFIC JAM ASSIST/CO-PILOT IN HEAVY TRAFFIC
GM0	WITHOUT ELECTRONIC ENGINE SOUND MEASURES	GP0	VEHICLES WITHOUT SPECIAL UPGRADE MEASURES
GS4	ALUMINUM INTERIOR PACKAGE	GT1	DECORATIVE ALUMINUM STRIPS
GZ0	MANUAL OPERATED DOORS	G1G	EIGHT-SPEED TIPTRONIC® TRANSMISSION
IT3	AUDI CONNECT® CARE, PRIME & PLUS	IU1	WITH CONNECT PACKAGE 1
IW3	AUDI CONNECT® EMERGENCY AND SERVICE CALL	IX2	DIESEL ENGINE
I8T	RADIO HIGH PLUS (GEN2)	JX0	WITHOUT FRONT CROSS TRAFFIC ASSIST
JOV	BATTERY 420 A (70 AH)	KA2	REARVIEW CAMERA
KK3	REFRIGERANT R1234YF	KS1	HEAD-UP DISPLAY
K8B	SEDAN	L0L	LEFT-HAND DRIVE
NJ0	WITHOUT CHARGING DOCK	NT0	TRANSIT COATING (TYPE 1)
N5D	VALCONA LEATHER	PE6	REAR SEAT COMFORT PACKAGE - 5 PASSENGER
PS9	COMFORT INDIVIDUAL CONTOUR SEAT PACKAGE	QF0	W/O PHONE RECEIVER
QI6	SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)	QL5	DARK TINTED GLASS IN REAR SEAT AREA (VENUS 35/PRIVACY) HEAT-INSULATING GLASS (GREEN) IN FRONT
QQ2	CONTOUR/AMBIENT LED LIGHTING PACKAGE-MULTICOLOR	QR9	TRAFFIC SIGN RECOGNITION
QV0	WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO RECEPTION	QW5	CENTRAL CONTROL UNIT
Q2J	COMFORT FRONT SEATS	Q57	20" SUMMER TIRES
T7V	6-CYLINDER DIESEL ENGINE 3.0 L UNIT 059.N	UF7	AUDI MUSIC INTERFACE
U5A	INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER	VC0	W/O GARAGE DOOR OPENER
VH2	48-V ELECTRIC SYSTEM	VL1	EXTENDED PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES
VW8	BURGLARY-RESISTANT SIDE AND REAR WINDOWS	V0A	TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND
WDC	EQUIPMENT PACKAGE FOR DENMARK	YBS	CONTROL NUMBER 8
YBU	CONTROL NUMBER	0F3	FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE
0JJ	WEIGHT CLASS FRONT AXLE - WEIGHT ZONE 9	0K4	HYBRID PROPULSION SYSTEM MHEV
0LW	WITH SPECIAL PLATES/LABELS/ SAFETY CERTIFICATES FOR GERMANY	0M1	FUEL TANK 22 GALLONS
0N1	STANDARD REAR AXLE	0P0	DUAL EXHAUST OUTLETS
0RZ	W/O STEERING WHEEL LOCK	0TD	CARPETED FLOOR MATS
0VC	INFORMATION KIT IN GERMAN	0YG	WEIGHT RANGE 7 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST
0Y1	STANDARD CLIMATIC ZONES	1BK	AUDI ADAPTIVE AIR SUSPENSION
1D0	W/O TRAILER HITCH	1EX	SPECIAL TYPE PLATE (EU)
1G8	TIRE REPAIR KIT	1KF	DISK BRAKES IN REAR
1LJ	DISK BRAKES IN FRONT	1PR	WHEEL BOLTS WITH THEFT PROTECTION AND LOOSE WHEEL WARNING
1SA	W/O ADDITIONAL ENGINE GUARD	1S1	VEHICLE TOOL KIT AND VEHICLE JACK
1T3	FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE	1U0	WITHOUT TABLE
1VH	INSTALLATION PARTS FOR SIX-CYLINDER ENGINE	1W2	GLOVE COMPARTMENT COOLING SYSTEM
1Z2	INCREASE IN INITIAL STANDARD FUEL FILLING	2D0	W/O DRAG COEFFICIENT COVER PANEL

2F0	WITHOUT LOCKING AND STARTING SYSTEMS	2KR	LABELS/PLATES IN ENGLISH AND GERMAN
2K1	FRONT BUMPERS	2L0	WITHOUT HEATED SURFACES
2V5	AUTOMATIC AIR RECIRCULATION	2ZM	LEATHER-COVERED MULTIFUNCTION STEERING WHEEL, 4-SPOKE, HEATED
2Z0	WITHOUT MODEL AND TECHNOLOGY DESIGNATION	3B4	ISOFIX CHILD SEAT MOUNTING
3D1	STANDARD CENTER CONSOLE	3FB	PANORAMIC SUNROOF
3PR	POWER SEAT ADJUSTMENT FOR BOTH FRONT SEATS WITH MEMORY FEATURE	3Q3	REAR HEAD RESTRAINTS
3X0	WITHOUT BAG	3Y8	POWER-OPERATED ROLL-UP SUNSHADE FOR REARWINDOW AND FOR REAR SIDE WINDOWS
4A4	HEATED FRONT AND REAR SEATS	4D2	SEAT VENTILATION/MASSAGE SEATS IN FRONT AND REAR
4E7	LUGGAGE COMPARTMENT LID, ELECTRICALLY OPENING AND CLOSING	4F2	AUDI ADVANCED KEY - KEYLESS START, STOP AND ENTRY
4GF	HEAT-INSULATING GLASS, GREEN-TINTED	4UF	FULLSIZE AIRBAGS WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
4X4	REAR-PASSENGER THORAX SIDE AIRBAGS	5C0	WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES
5D1	CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ	5KF	REAR SEAT BENCH/BACKREST, UNFOLDING
5K5	ADHESIVE FILM	5MC	NATURAL FINE GRAIN ASH GRAY BROWN INLAYS
5N1	FOLDING GRAB HANDLES	5SL	LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL
5XC	SUN VISORS WITH ILLUMINATED VANITY MIRROR ON DRIVER AND FRONT PASSENGER SIDE	6A0	WITHOUT FIRE EXTINGUISHER
6E3	FRONT CENTER ARMREST	6FB	BODY-COLORED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS
6F0	WITHOUT STEERING WHEEL BADGE	6I6	LANE KEEPING SYSTEM PLUS SEMI-AUTOMATIC VEHICLE CONTROL IN A MEDICAL EMERGENCY AND TRAFFIC JAM ASSIST
6K8	AUDI PRE SENSE® FRONT	6M0	WITHOUT TIE DOWN STRAPS/NET/POCKET
6NJ	CLOTH HEADLINER	6Q2	LEATHER SHIFTER
6TS	EXTERIOR MIRROR ON THE RIGHT, ASPHERICAL	6V1	REAR TRIM PANEL (ECE)
6W6	FRONT LICENSE PLATE CARRIER	6XL	AUTO-DIMMING, POWER ADJUSTABLE, POWER- FOLDING, HEATED EXTERIOR SIDE MIRRORS WITH MEMORY
6Y0	WITHOUT CRUISE CONTROL WARNING SYSTEM	7AL	ANTI-THEFT ALARM WITH IMMOBILIZER, TOW-AWAY PROTECTION AND BACKUP HORN
7D5	DVD PLAYER	7E6	ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER
7FD	ADDITIONAL SNOW TIRES	7G0	W/O CAR TRACKING SYSTEM
7HA	WITHOUT EXTENDED LEATHER PACKAGE	7IV	VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION 4N0/4N4/4N6
7K1	DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM	7L8	START/STOP SYSTEM WITH ENERGY RECOVERY
7MV	EMISSION STANDARD EU6 ZD/E/F	7P3	POWER-ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONTSEATS AND OUTER REAR SEATS
7UG	MMI® NAVIGATION PLUS WITH AUDI CONNECT	7W1	AUDI PRE SENSE® BASIC
7X5	PARKING ASSIST	7Y0	WITHOUT ASSISTANCE SYSTEM
73A	WITHOUT CHARGING CABLE (INDUSTRIAL CONNECTOR)	76A	WITHOUT MODE 3 CHARGING CABLE
8G5	MULTIPLE MATRIX BEAM	8IZ	LED HEADLAMP WITH VARIABLE LIGHT DISTRIBUTION AND ADDITIONAL LASER HIGH BEAM
8K4	LED DAYTIME RUNNING LIGHTS	8SC	OLED REAR COMBINATION LAMP
8S9	READING LIGHTS, BASE EQUIPMENT	8T8	AUDI ADAPTIVE CRUISE CONTROL (W/ FOLLOW-TO-STOP AND SPEED LIMITER)
8X1	HEADLIGHT WASHERS	8Y1	DUAL-TONE HORN
8Z5	NOT HOT COUNTRY	9AH	FOUR-ZONE DELUXE AUTOMATIC AIR CONDITIONING

		CONDITIONING	
9G8	BELT-DRIVEN STARTER ALTERNATOR 48 V 110-250 A	9JA	NON-SMOKING PACKAGE
9M0	WITHOUT ELECTRIC AUXILIARY HEATER/ FUEL-FIRED PARKING HEATER	9PF	WIPER BLADES WITH INTEGRATED NOZZLES
9P9	SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN THE BUCKLE, ADVANCED SAFETY EQUIPMENT	9R1	NIGHT VISION ASSISTANT WITH PEDESTRIAN DETECTION
9S8	AUDI VIRTUAL COCKPIT	9VS	BANG & OLUFSEN® SOUND SYSTEM
9WC	WITHOUT REAR SEAT ENTERTAINMENT PREPARATION	9ZE	AUDI PHONE BOX
9Z0	OPERATING VOLTAGE 12V	X0A	EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR GERMANY

Sfat

Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.

Notă


Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).




Fotografii

ÎNCĂRCATE
2021-06









Sfat

Acordați o atenție deosebită la eventualele daune ale caroseriei, la culoare, dar și la elementele exterioare. Comparați informațiile cu ceea ce vedeți în timp ce studiați vehiculul pe site sau în anunț.

Notă

Este posibil ca data indicată să nu reprezinte neapărat momentul la care au fost făcute fotografiile, ci mai degrabă data la care ele au ajuns în posesia „carVertical”.

