

Audi Q5



VIN: WAUZZZFY8H2013364

Diesel

2017

Generat pe 2024-06-05 13:40



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție

Lucruri de știut despre Audi Q5 2017

Generat de AI

Audi Q5 2017 este un SUV de lux care oferă mai multe opțiuni de motorizare și tipuri de caroserie pentru a se potrivi diferitelor preferințe. Haideți să comparăm aceste specificații diferite pentru a determina care ar putea fi cel mai potrivit pentru dumneavoastră.

Opțiuni de motorizare:

Motorul de bază al lui Q5 este un motor turbo de 2,0 litri cu patru cilindri care dezvoltă 220 de cai putere și un cuplu de 258 de livre-pie. Acest motor este standard pe versiunile Q5 Premium și Premium Plus. Oferă suficientă putere pentru majoritatea șoferilor și oferă o economie de combustibil de până la 27 mile pe galon pe autostradă.

Pentru cei care tânjesc după mai multă putere, Q5 vine, de asemenea, cu un motor V6 de 3,0 litri disponibil, care generează 272 de cai putere și un cuplu motor de 295 de livre-pietru. Acest motor este standard pe echiparea Q5 Prestige. Cu o accelerație impresionantă și o rulare lină, acest motor este o opțiune excelentă pentru șoferii care se bucură de o experiență de condus mai sprintenă.

Tipuri de caroserie:

Q5 este disponibil în două tipuri principale de caroserie: Q5 standard și Q5 Sportback, mai sportiv. Q5 standard are un aspect mai tradițional de SUV cu o linie a acoperișului mai înaltă, în timp ce Q5 Sportback are un profil elegant, asemănător cu cel al unui coupe. Q5 Sportback prezintă, de asemenea, o grilă mai agresivă și un spoiler spate unic. Dacă preferați un aspect mai athletic, Q5 Sportback ar putea fi o opțiune mai bună pentru dumneavoastră.

Alte specificații:

Toate modelele Q5 vin cu tracțiune integrală quattro, care îmbunătățește tracțiunea și stabilitatea pe drumuri alunecoase. Suspensia lui Q5 este bine reglată pentru o călătorie confortabilă, iar habitacul este spațios și bine dotat cu materiale de înaltă calitate. Printre dotările standard ale modelului Q5 se numără climatizarea automată pe trei zone, scaunele față încălzite și un acoperiș panoramic. Printre dotările disponibile se numără un head-up display, un sistem de camere cu vedere surround și un sistem audio Bang & Olufsen de înaltă calitate.

În concluzie, Audi Q5 2017 este o alegere solidă pentru șoferii care doresc un SUV de lux cu o mulțime de caracteristici și opțiuni. Opțiunile de motorizare, stilurile de caroserie și alte specificații ale lui Q5 îl fac o opțiune versatilă și atractivă pentru o gamă largă de șoferi. Indiferent dacă acordați prioritate eficienței combustibilului, puterii sau designului, există un model Q5 care se va potrivi nevoilor dumneavoastră.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări:**



+5

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



România



Italia



Lituania



Danemarca



Statele Unite ale Americii



Slovacia



Canada



Finlanda



Suedia



Cehia



Slovenia

Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 92.536 km



4 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2017-01	18 km
2021-02	57.180 km
2023-02	76.884 km
2024-01	92.536 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?



Tech inspection passed 2023-02

Legal



Inspecție tehnică

A trecut 2023-02

A trecut cu succes
inspecția tehnică
Valabil până la 2025-02



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o
înregistrare

Nu există nici o
înregistrare că vehiculul a
fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?




Vehiculul a fost avariat de 3 ori!



Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



2018-04

 România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor


**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Sticlă



2021-05

 România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -
6.000 RON**


Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Sticlă



2023-08

 România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Sticlă

Dezastru natural


Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?





Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

 Ultimul preț de vânzare cunoscut: 144.292 RON

 Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 153.538 RON

 Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Audi Q5 2017

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

134.280 RON


Prețul mediu

153.538 RON

Cel mai mare preț

172.583 RON

Istoricul prețurilor pieței



2024

Înregistrări de preț

2024-01

144.292 RON

Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?



Emisii CO2: B (132 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile CO2 ale
vehiculului tău

132 g/km Clasă **B**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO₂ g/km

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

Audi



Model

Q5



Tip caroserie

SUV



An de fabricație

2017



Capacitate cilindrică

2 l



Putere motor

140 kW (188 cp)



Tip combustibil

Diesel



Cutie de viteze

Automată



Tip transmisie

**Tracțiune integrală
(AWD)**



Culoare
Gri



Nr. uși
5



Nr. cilindri
4



Nr. locuri
5



Cod motor
DETA

Siguranță

Vehiculul are vreo rechemare pe motiv de siguranță? Care este ratingul său de siguranță?



Rating de siguranță Euro NCAP: ★★★★★

Rating de siguranță

★★★★★ Siguranță de 5 stele

Performanță generală excelentă la protecția împotriva accidentelor și bine echipat cu tehnologie amplă și robustă de evitare a accidentelor



93%

Ocupant adult



86%

Copil ocupant



73%

Utilizatori
vulnerabili ai
drumurilor



58%

Asistență de
siguranță

Cronologie

S-au găsit 9 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2017-01

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2017-05

 **România**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2018-01

 **Țară necunoscută**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2018-04

 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2021-02

 **Țară necunoscută**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2021-05

 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2023-02

 **Țară necunoscută**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2023-08

 România



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2024-01

 România



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**