





Audi A1

NUMĂR SERIE ȘASIU





WAUZZZGB4MR051203

Generat pe 2023-01-09 13:38

AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT

 ✓ Kilometraj Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.	 ✓ Furt Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.	 ✓ Accidente Nu există date conform cărora acest autovehicul să fi fost avariat.	 ✓ Taxi Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.
--	--	---	---

Activitate identificată

1  A fost fabricat, 2021-03-25	Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă. 
2  A avut lucrări de întreținere, 2022-10	Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare. 

Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Are situații financiare restante

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Vehicul pentru persoane cu handicap

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Vehicul pentru persoane cu handicap	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Mașină de școală	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul de poliție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mijloc de transport public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mașină închiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestru	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Sfat

Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzători, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



Verificare vehicul furat

ȚARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
  România	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Cehia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Canada	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Lituania	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Finlanda	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Slovenia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Suedia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Slovacia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Ungaria	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări

Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



Kilometri parcurși

Kilometri parcurși

2021	✓ 14 km
2022-10	✓ 15,679 km
2022-12	✓ 16,344 km

Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei WAUZZZGB4MR051203 ar putea fi:

□ 16,531 km

Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometrului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometrului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecți marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

i Notă

„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



Daune

NU AM DESCOPERIT ACCIDENTE SEMNIFICATIVE LA ANALIZA ISTORICULUI **WAUZZZGB4MR051203**



Cu toate acestea, pot apărea ocazional inexactități, în special atunci când se verifică vehicule mai vechi. Mecanicii din garajele clandestine maschează deseori în mod ilegal defecțiunile sau daunele vehiculelor și nu le înregistrează nicăieri. Uneori înlocuiesc chiar și plăcuțele VIN ale vehiculului sau comit alte fapte ilegale. Avem o serie de metode pentru a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil să garantăm 100%.

Modificări legate de daune ale actului de proprietate

Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Sfat

Efectuarea unei verificări a vehiculului înainte de achiziție este întotdeauna recomandată. Dacă nu aveți un tehnician la îndemână, puteți încerca să faceți această verificare pe cont propriu - lista de verificare este disponibilă la sfârșitul acestui raport.

Notă

Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical” la momentul consultării evidențelor.



Preț

VALOAREA DE PIAȚĂ
APROXIMATIVĂ A ACESTUI
VEHICUL

22 417 €

Atunci când vânzătorul este o companie -
27 915 €

PREȚUL APROXIMATIV DUPĂ
NEGOCIERI

21 296 €

Atunci când vânzătorul este o companie -
26 519 €

CÂT DUREAZĂ PÂNĂ SE VINDE ACEST MODEL

16 zile

Acest model este foarte popular



Echipare (în engleză)

Identificare și specificații tehnice



PRODUCĂTOR

Audi



MODEL

A1



TIP CAROSERIE

Hatchback



ANUL FABRICAȚIEI

2021



AN MODEL

2021



PUTERE MOTOR

81 kW



TIP TRANSMISIE

Tracțiune față



NR. UȘI

5



AMPLASAREA VOLANULUI

Volan pe stânga



COD MOTOR

DLAA

Echipare


COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
AQ0	STANDARD-PRODUCTION QUALITY	AV1	DRIVING ON THE RIGHT
AW1	VERSION (HIGH)	A51	AUDI AG
A60	CATEGORY 0	A8S	BASIC
B0A	PART SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC PRESCRIPTIVE STANDARD	B01	TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY
CQ4	ALLOY WHEELS, 5-ARM STYLE, GRAPHITE GRAY, DIAMOND-TURNED, 7.5J X 18, 215/45 R18 TIRES	C19	OPERATING PERMIT, ALTERATION
DG8	3-CYLINDER SI ENGINE 1.0 L/81 KW TSI BASE ENGINE IS TJ4/TC5	EF0	WITHOUT ECO FUNCTION
EL1	AUDI CONNECT REMOTE & CONTROL (FOR MMI RADIO PLUS)	ER1	REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO
E0A	NO SPECIAL EDITION	FA0	CONTROL OF SERIES PRODUCTION
FM0	BASIC EQUIPMENT VARIANT	FQ0	PRODUCTION WHEELS
FU0	COUNTRY GROUP A	F0A	NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT
GB0	WITHOUT ANTENNA AMPLIFIER	GT6	ACCENT SURFACES PAINTED IN GLOSSY BLACK
G1C	S TRONIC	G13	SHOCK ABSORPTION IN FRONT
H9N	TIRES 215/45 R18 93W XL	IT0	WITHOUT AUDI CONNECT NAVIGATION & INFOTAINMENT
IX1	SI ENGINE	I8W	TOP INFOTAINMENT SYSTEM BASIC (MIB3)

J2D	BATTERY 380 A (68 AH)	KA0	WITHOUT CAMERA SYSTEMS/ACCIDENT SENSORS
KK3	REFRIGERANT R1234YF	K8X	CITY CARVER
L0L	LEFT-HAND DRIVE	L35	SUSPENSION RANGE 35 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST
NZ4	AUDI CONNECT EMERGENCY & SERVICE	N2T	FABRIC "DERBY"
PS1	SPORTS SEATS IN FRONT	PX2	LED HEADLAMPS AND LED REAR COMBINATION LAMPS WITH DYNAMIC TURN SIGNAL IN REAR
QE1	STORAGE PACKAGE	QG1	LOGLIFE SERVICE REGIME
QH1	VOICE RECOGNITION	QI6	SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)
QJ0	WITHOUT ALUMINUM LOOK IN THE INTERIOR	QK2	WITH MULTIFUNCTION CAMERA FOR NCAP REQUIREMENTS
QQ2	AMBIENT LIGHTING PACKAGE PLUS	QR8	WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY
QV3	DIGITAL AUDIO BROADCASTING	Q4H	SPORTS SEATS, IN FRONT
RCP	MMI RADIO PLUS	TC5	3-CYLINDER SI ENGINE 1.0 L UNIT 05C.A
UG1	HILL START ASSIST	UI2	AUDI SMARTPHONE INTERFACE
U5A	INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER	VF0	STANDARD PEDAL CLUSTER
VL6	EXTENDED AND PROACTIVE PEDESTRIAN AND CYCLIST PROTECTION	V0A	TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND
WED	PLUS PACKAGE	0AS	FRONT STABILIZER BAR
0A2	5 DOORS	0B1	WHEELBASE
0C0	STANDARD	0EG	INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION DQ200 -- VEHICLE COMPONENTS --
0FD	SEAT MANUFACTURING SEQUENCE	0K0	WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM
0LW	WITH SPECIAL LABELS SAFETY CERTIFICATES FOR GERMANY	0N6	STANDARD REAR AXLE
0TD	FLOOR MATS IN FRONT AND REAR	0UK	ACCENT SURFACES IN SILVER GRAY DIAMOND PAINT
0VC	MANUAL IN GERMAN	0YE	WEIGHT RANGE 5 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST
0Y1	STANDARD CLIMATIC ZONES	00A	REAR OVERHANG, SHORT
1AS	ELECTRONIC STABILITY CONTROL ESC	1A7	FUEL SYSTEM FOR FUEL-INJECTED SI ENGINE (TROPICALIZED)
1D0	WITHOUT TRAILER HITCH	1EX	SPECIAL IDENTIFICATION LABEL (EU)
1E5	ACTIVATED CARBON CANISTER (EVAPORATIVE EMISSION CONTROL SYSTEM (EVAP))	1G8	TIRE MOBILITY SYSTEM
1I0	PASSENGER PRESENCE DETECTION	1JB	CITY CARVER-SPECIFIC STANDARD SUSPENSION SYSTEM
1KV	DISC BRAKES IN REAR, 14-INCH	1L0	STANDARD AIR CLEANER
1N1	ELECTROMECHANICAL POWER STEERING	1PE	ANTI-THEFT WHEEL BOLTS
1SA	WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD	1S1	TOOL KIT AND JACK
1TG	VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -GB0/GBS-	1T3	FIRST-AID KIT WITH WARNING TRIANGLE
1W0	WITHOUT REFRIGERATOR/GLOVE COMPARTMENT COOLING SYSTEM	1XC	LEATHER-WRAPPED MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL, 3-SPOKE
1X0	FRONT-WHEEL DRIVE	1Y3	ELECTRONIC DIFFERENTIAL LOCK XDS, DYNAMIC TRACTION SUPPORT
1ZS	DISC BRAKES IN FRONT, 15-INCH	1Z0	INITIAL STANDARD FUEL FILLING
2C5	SAFETY STEERING COLUMN	2H0	WITHOUT "DRIVE SELECT"
2JI	CITYCARVER BUMPERS	2KR	LABELS IN ENGLISH AND GERMAN
2JA	STANDARD DESIGN	2WW	ALLOY WHEELS 10-SPOKE STYLE 6 5 1 X 16

20A	STANDARD DESIGN	2000	ALLOY WHEELS, 10-SPoke STYLE, 0.5J X 10, 205/60 R16 SNOW TIRES
220	WITHOUT MODEL AND ENGINE POWER/ TECHNOLOGY NAMEPLATE	3A2	CHILD SEAT ANCHORS I-SIZE ON FRONT PASSENGER SIDE AND I-SIZE AND TOP TETHER ON OUTER REAR SEATS
3FA	WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)	3GD	LUGGAGE COMPARTMENT PACKAGE
3G0	WITHOUT CHILD SEAT ANCHORS IN FRONT (ISOFIX)	3H0	WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS
3L3	HEIGHT-ADJUSTABLE FRONT-PASSENGER SEAT	3NZ	FOLDING REAR SEAT BACKREST
3QT	3-POINT SEAT BELTS IN FRONT, WITH TENSIONER AND HEIGHT ADJUSTMENT	3Q6	HEAD RESTRAINTS IN REAR
3ZU	3-POINT SEAT BELTS ON OUTER REAR SEATS WITH ECE LABEL WITH PRETENSIONERS FOR EU28	31K	LICENSE PLATE CARRIER IN FRONT AND REAR (ECE)
4A3	SEAT HEATERS IN FRONT	4BI	EMISSION STANDARD EU6 AP
4GP	WINDSHIELD WITH HEAT-INSULATING GLASS AND GRAY TINTED SUNSHIELD	4I3	COMFORT KEY WITHOUT SAFELOCK
4KF	PRIVACY GLASS (DARK-TINTED WINDOWS)	4L2	DIMMING INTERIOR REARVIEW MIRROR
4P0	REAR FLOOR PANEL MODULE, TYPE 1	4R4	POWER WINDOWS
4UF	DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION	4X3	SIDE AIRBAGS IN FRONT AND CURTAIN AIRBAG SYSTEM
4ZE	BLACK APPEARANCE PACKAGE PLUS	5D1	CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ
5J3	S LINE ROOF SPOILER	5K7	DECALS ROW
5MB	DECORATIVE INSERTS IN POLYGON STRUCTURE, SLATE GRAY FINE PAINT	5RU	EXTERIOR MIRROR ON THE RIGHT (LARGE FIELD OF VIEW), CONVEX
5SL	LEFT EXTERIOR MIRROR, ASPHERICAL	5ZF	HEAD RESTRAINTS IN FRONT
6A0	WITHOUT FIRE EXTINGUISHER	6E3	COMFORT CENTER ARMREST IN FRONT
6FB	CONTRAST PACKAGE 1	6F0	WITHOUT DECORATIVE FILMS/EMBLEMS
6H4	ROOF DOME IN CONTRASTING COLOR	6K2	AUDI PRE SENSE FRONT
6NQ	HEADLINER IN BLACK FABRIC	6PC	HAND BRAKE LEVER HANDLE IN LEATHER
6XE	EXTERIOR MIRRORS, POWER-ADJUSTABLE, HEATED AND POWER-FOLDING	7AA	ELECTRONIC IMMOBILIZER
7E0	WITHOUT HEAT ACCUMULATOR/AUXILIARY HEATER	7F9	GEARSHIFT/SELECTOR LEVER KNOB
7HA	WITHOUT LEATHER	7K1	TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
7L6	START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING	7M3	SCUFF PLATES WITH ALUMINUM INSERTS IN FRONT
7P4	MANUALLY ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONT SEATS	7Q0	WITHOUT NAVIGATION SYSTEM
7W0	WITHOUT EXTENDED SAFETY SYSTEM	7X2	PARKING AID PLUS
7Y4	LANE DEPARTURE WARNING	8FC	INSTALLATION OF SLI BATTERY IN REAR, WITHOUT SECOND BATTERY
8GU	ALTERNATOR 140 A	8G0	WITHOUT LIGHT CONTROL
8IT	LED HEADLAMPS	8K4	SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHT
8M1	REAR WINDOW WIPER AND WASHER SYSTEM WITH INTERMITTENT CONTROL	8N6	LIGHT/RAIN SENSOR
8QM	KEY FOR LOCKING SYSTEM	8Q3	HEADLIGHT RANGE CONTROL
8TB	REAR FOG LAMPS	8T6	CRUISE CONTROL SYSTEM
8VM	LED REAR COMBINATION LAMPS WITH DYNAMIC TURN SIGNAL	8WA	WITHOUT FRONT FOG LAMPS
8W1	WASHER FLUID LEVEL INDICATOR	8X0	WITHOUT HEADLAMP WASHER SYSTEM
8Z5	NOT HOT COUNTRY	9AK	2-ZONE CLIMATE CONTROL SYSTEM
9JA	NON-SMOKER PACKAGE	9M0	WITHOUT AUXILIARY HEATER/PARKING HEATER
9S0	DIGITAL INSTRUMENT CLUSTER	9VD	AUDI SOUND SYSTEM

 **Sfat**

Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.

 **Notă**

Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).