



BMW 6 Series

VIN:
WBAYP31040DV68417

Diesel

Generat pe 2024-07-05 07:21



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

✓ Arată bine



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**:



+5

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Italia

 Statele Unite ale Americii

 Danemarca

 Suedia

 Slovacia

 Slovenia

 Cehia

 Lituania

 Canada


 Finlanda

Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 101.000 km
- 4 înregistrări ale kilometrajului




Înregistrări ale contorului de parcurs

2013-12	13 km
2016-01	21.000 km
2018-10	55.000 km
2021-03	101.000 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

i Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 2021-03 în  **Danemarca**

Legal



Inspecție tehnică

A trecut 2021-03

 **Danemarca**

A trecut cu succes
inspecția tehnică



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o
înregistrare

Nu există nici o
înregistrare că vehiculul a
fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

✓ **Nu s-au găsit probleme**

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?














✓ **Nu s-au găsit probleme**
Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

i Notă
Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice

 Producător BMW	 Model 6 Series	 Variantă 640dX
 Tip caroserie Cabrio	 Capacitate cilindrică 3 l	 Putere motor 230 kW (308 cp)
 Tip combustibil Diesel	 Cutie de viteze Automată	 Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)
 Nr. uși 2	 Nr. cilindri 6	 Piața de destinație a modelului Europe
 Nr. locuri 4		

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2013-12

 **Tară necunoscută**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2016-01

 **Danemarca**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2018-10

 **Danemarca**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2021-03

 **Danemarca**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2021-09

 **Danemarca**



Mașină radiată

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**