

# Mercedes-Benz GLC

VIN: WDC2539091F486834

Diesel

2018

Generat pe 2024-08-28 12:46



Fahrzeug wird für Sie gerade aufbereitet!  
Schnell können Sie hier die neuen Fotos sehen.

Ihr Junger Stern direkt vom Hersteller.  
Mercedes-Benz Niederlassung Dortmund



## Contor de parcurs

✓ Arată bine



## Statut legal

✓ Arată bine



## Daune

⚠ Necesită atenție



+31

## Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

# Fotografii

2019-09

6 fotografii



# Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

### ✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

### i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**:



## Iată ce am verificat:



### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală  
necunoscută



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

România

Italia

Statele Unite ale Americii

Lituania

Danemarca

Slovacia

Finlanda

Slovenia

Canada

Cehia


Suedia

## Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

### i Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 109.692 km
- 12 înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2018-01	<b>12 km</b>
2019-02	<b>25.548 km</b>
2019-09	<b>48.473 km</b>
2019-11	<b>49.735 km</b>
2020-10	<b>55.971 km</b>
2021-09	<b>70.993 km</b>


#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2021-11	<b>72.652 km</b>
2022-07	<b>81.000 km</b>
2022-08	<b>82.038 km</b>
2023-08	<b>94.461 km</b>
2023-11	<b>96.547 km</b>
2024-08	<b>109.692 km</b>

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

### i Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 2023-11 în  **România**

**Legal**



## Inspecție tehnică

**A trecut** 2023-11

**România**

A trecut cu succes  
inspecția tehnică

Valabil până la 2025-11



## Casat

✓ Nu s-a găsit nici o  
înregistrare

Nu există nici o  
înregistrare că vehiculul a  
fost marcat drept casat

# Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

### Ai grijă!

Vehiculul a fost avariat de 2 ori!

### Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

# Înregistrări de daune



2022-06

România

### Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**0 RON -  
2.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

2023-06

România



Spate stânga / Bară de protecție

#### Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**0 RON -  
2.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Iluminat exterior

## Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓ **Nu s-au găsit probleme**

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Emisii

Câte emisii de CO<sub>2</sub> produc vehiculele din acest model/an?

i **Notă**

Emisii CO<sub>2</sub>: E (185 g/km)

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisiile CO<sub>2</sub> ale  
vehiculului tău

**185 g/km** Clasă **E**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

# Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

## Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice

 Producător <b>Mercedes-Benz</b>	 Model <b>GLC</b>	 Variantă <b>GLC 250</b>
 Tip caroserie <b>SUV</b>	 An de fabricație <b>2018</b>	 An model <b>2018</b>
 Capacitate cilindrică <b>2,2 l</b>	 Putere motor <b>150 kW (201 cp)</b>	 Tip combustibil <b>Diesel</b>
 Cutie de viteze <b>Automată</b>	 Tip transmisie <b>Tracțiune integrală (AWD)</b>	 Culoare <b>Gri</b>
 Amplasarea volanului <b>Volan pe stânga</b>	 Nr. angrenaje <b>9</b>	 Nr. locuri <b>5</b>

## Echipare

Cum a fost primit de la producător

02B

OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-GERMAN

02U

MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICE FOR OFFICE AND COMMUNICATION

0V1

SPEED/LOAD INDEX 103V

100A

IMITATION LEATHER

101A

IMITATION LEATHER - BLACK / ANTHRACITE

11U

MERCEDES-BENZ CONNECT - REMOTE ONLINE (HERMES)

229L

GERMANY

233

ADAPTIVE CRUISE CONTROL PLUS (DISTRONIC PLUS)

235

ACTIVE PARKING ASSIST

237

ACTIVE BLIND SPOT ASSIST

23P

DRIVING PACKAGE

249

AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

253

REAR IMPACT WARNING AND PROTECTION SYSTEM

255B

MB-MOBILLO WITH DSB AND GGD

260

MODEL BADGE ON TRUNK LID - OMISSION

266

DISTRONIC PLUS TRANSVERSE SUPPORT (DTR+Q)

268

BRAKE ASSIST SYSTEM PLUS

269

BRAKE ASSIST PLUS WITH CROSS-TRAFFIC ASSIST (BAS+Q)

270

GPS AERIAL

271

AUTONOMOUS BRAKE APPLICATION / PEDESTRIAN PROTECTION, PRE-SAFE® PLUS

274

TELEPHONE ANTENNA

293

SIDEBAGS IN REAR

294

KNEEBAG

299

PRE-SAFE®

2U8

ALTERNATIVE REFRIGERANT

2XXL

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

300

PRE-SAFE® BRAKE

309

CUP HOLDER

332B

LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN

345

RAIN SENSOR

351

ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM



362

HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

367

LIVE TRAFFIC CAPABILITY

3U1

HEAD UNIT FOR EUROPE/CIS STATES/MONGOLIA

413

AUTOMATIC PANORAMIC SLIDING SUNROOF

421

9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

448

TOUCHPAD WITH ROTARY PUSHBUTTON

474

DIESEL PARTICULATE FILTER

475

TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

485

COMFORT SUSPENSION

4R7

WINTER WHEEL AND TIRE ASSEMBLY - LIGHT ALLOY 5-SPOKE-DESIGN 18"

500

ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

501

360° CAMERA

502

MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

513

ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

531

COMAND APS NTG5/NTG5.5

550

TRAILER COUPLING

580

AIR-CONDITIONING SYSTEM

58U

HEADLINER, GRAY FABRIC

5P6

CONTROL CODE FOR SALES

611

AMBIENT LIGHTING

642

DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC

652

SUMMER TYRES FITTED

6P5

SALES CONTROL CODE FOR CODE 475 REQUEST

70B

SAFETY VEST - DRIVER

723

LOAD COMPARTMENT COVER

725

ROOF RAILS IN CHROME LOOK

736

TRIM ELEMENTS - BLACK ASH WOOD

809

YOM X8/1

810

PREMIUM SOUND SYSTEM

815

SINGLE DVD DRIVE

840

GLAS DUNKEL GETÖNT

851

ACOUSTIC GLAZING

873

SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

876

INTERIOR LIGHTING PACKAGE

877

AMBIENT LIGHTING

890

AUTOMATIC REAR-END DOOR

893

KEYLESS-START

8U7

REAR PASSENGER COMPARTMENT SEAT BELT WITH BELT FORCE LIMITER AND SOFTST.

8U8

I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

900

EXTERIOR CHROME PACKAGE

916

FUEL TANK WITH LARGE CAPACITY - VOLUME 1

927

EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

969

EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

992U

SELENITE GRAY - METALLIC FINISH

996

CONTROL CODE FOR WLTP CHANGEOVER

B03

DIRECT STARTING / ECO START/STOP FUNCTION

B59

DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY SELECT)

F253

MODEL SERIES 253

FX

SPECIAL VERSION

GA

AUTOMATIC TRANSMISSION

HA

REAR AXLE

J0D

PLANT CONTROL CODE

JVM

PLANT CONTROL CODE

JVO

PLANT CONTROL CODE

JWA

PLANT CONTROL CODE

K11

ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

**K13**

CONTROL CODE FOR 25,000 KM SERVICE INTERVAL

**K27**

SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"

**L**

LEFT-HAND DRIVE

**M005**

VEHICLES WITH 4MATIC/ALL-WHEEL DRIVE

**M014**

ENGINE UPRATED

**M020**

BLUETEC

**M22**

DISPLACEMENT 2.2 LITER

**M651**

INLINE 4-CYLINDER DIESEL ENGINE M651

**P23**

EQUIPMENT LINE/PACKAGE - LUXURY - EXTERIOR

**P29**

INTERIOR AMG LINE / INTERIOR AMG SPORT PACKAGE

**P44**

PARKING PACKAGE

**P49**

MIRROR PACKAGE

**PZB**

CONTROL CODE FOR SALES

**R05**

ROLLING RESISTANCE-OPTIMIZED SUMMER TIRES

R31

LIGHT-ALLOY WHEEL 5-SPOKE-DESIGN 18" "ALL-ROUND"

U01

REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

U10

FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

U25

ILLUMINATED DOOR SILL

U26

FLOOR MATS - AMG

U40

CARGO NET BEHIND DRIVER'S SEATS

U60

PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

U72

DVD PLAYER WITH REGION CODE 2 EUROPE, JAPAN

U77

BLUETEC SCR DIESEL EXHAUST GAS CLEANING, GENERATION 2

U85

LARGE SCR TANK

VL

LEFT FRONT AXLE HALF

VR

RIGHT FRONT AXLE HALF

## Cronologie

**S-au găsit 7 înregistrări**

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

# Ultimele înregistrări

2018-01

 **Țară necunoscută**



## A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2019-09

 **Germania**



## A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

2019-11

 **România**



## A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2021-11

 **România**



## A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2022-06

 **România**



## Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2023-06

 **România**



## Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2023-11

 România



## A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

## Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**