

# Mercedes-Benz E 43 AMG



VIN: WDD2132641A253190

2017

Generat pe 2024-04-18 09:08



## Contor de parcurs

✓ Arată bine



## Situație financiară și juridică

✓ Arată bine



## Daune

⚠ Necesită atenție

## Lucruri de știut despre Mercedes-Benz E 43 AMG 2017

Generat de AI

Comparație între motoare, tipuri de caroserie și specificații ale modelului Mercedes-Benz E 43 AMG 2017

Mercedes-Benz E 43 AMG 2017 este un vehicul de lux formidabil care oferă o gamă de opțiuni de motorizare și tipuri de caroserie pentru a se potrivi diferitelor preferințe și nevoi de conducere. De la performanțe pline de putere până la un stil elegant, acest model oferă o selecție versatilă pentru pasionații de automobile exigente. Haideți să comparăm diferitele motoare, tipuri de caroserie și alte specificații disponibile la Mercedes-Benz E 43 AMG 2017.

### 1. Opțiuni de motorizare:

a) Motor V6 Biturbo: Punctul culminant al modelului E 43 AMG este motorul V6 Biturbo de 3,0 litri, care livrează o putere impresionantă de 396 de cai putere și un cuplu de 384 lb-ft. Acest motor propulsează mașina de la 0 la 100 km/h în doar 4,5 secunde, oferind o accelerație antrenantă, menținând în același timp eficiența consumului de combustibil.

b) Motor V8 Biturbo: Pentru cei care caută și mai multă putere, varianta Mercedes-AMG E 63 S se mândrește cu un motor V8 Biturbo de 4,0 litri cu o putere uriașă de 603 cai putere și un cuplu de 627 lb-ft. Acest motor propulsează mașina de la 0 la 100 km/h în 3,3 secunde.

### 2. Tipuri de caroserie:

a) Sedan: Sedanul E 43 AMG oferă un profil elegant și rafinat, perfect pentru cei care acordă prioritate unui interior spațios și unor scaune confortabile atât pentru

șofer, cât și pentru pasageri. Cu designul său elegant și caracteristicile sale luxoase, combină perfect sportivitatea și sofisticarea.

b) Estate (Wagon): Dacă aveți nevoie de mai mult spațiu de încărcare sau doriți un vehicul versatil pentru diverse activități, E 43 AMG Estate, cunoscut și sub numele de Wagon, este o alegere excelentă. Acesta oferă aceleași performanțe puternice ca și sedanul, dar cu o capacitate extinsă a bagajelor și un grad sporit de practicitate.

### 3. Alte specificații:

- Transmisie: Atât versiunea sedan, cât și cea break sunt echipate cu o transmisie automată cu 9 trepte, care asigură schimbări de viteze fără probleme și îmbunătățește dinamica generală a condusului.
- Tracțiune integrală: E 43 AMG dispune de renumitul sistem de tracțiune integrală 4MATIC de la Mercedes-Benz, care asigură o aderență sporită, stabilitate și manevrabilitate îmbunătățită în diverse condiții de condus.
- Suspensie: Suspensia sport AMG asigură o experiență de condus dinamică, cu amortizare adaptivă pentru a echilibra confortul cu manevrabilitatea precisă.
- Tehnologie și siguranță: E 43 AMG oferă o serie de caracteristici avansate de tehnologie și siguranță, inclusiv controlul adaptiv al vitezei de croazieră, asistență la unghiul mort, asistență la menținerea benzii de rulare și un sistem de infotainment de înaltă rezoluție cu integrare pentru smartphone.

În concluzie, Mercedes-Benz E 43 AMG 2017 oferă o gamă variată de opțiuni în ceea ce privește puterea motorului, tipurile de caroserie și specificațiile. Fie că preferați emoția motorului V6 Biturbo în caroseria de tip sedan sau wagon, fie că preferați performanțele absolute ale motorului V8 Biturbo în varianta de top, acest model garantează o experiență de condus antrenantă, cu atingerile de lux pe care le așteptați de la Mercedes-Benz.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

#### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **10 țări**:



### Iată ce am verificat:



#### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



#### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală  
necunoscută



#### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

România

Statele Unite ale Americii

Italia

Lituania

Slovacia

Ucraina

Finlanda

Suedia

Cehia

Canada

## Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 147.677 km



10 înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2017-01	<b>12 km</b>
2018-02	<b>18.478 km</b>
2018-12	<b>43.833 km</b>
2019-12	<b>66.559 km</b>
2020-08	<b>77.030 km</b>

#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2020-12	<b>84.251 km</b>
2021-12	<b>108.458 km</b>
2022-11	<b>125.805 km</b>
2023-04	<b>131.000 km</b>
2023-12	<b>147.677 km</b>

## Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Nu s-au găsit restricții financiare pentru acest vehicul

### Restricții financiare



### Lease

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de finanțare



### Leasing operațional

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



### Unitate de stocare

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

## Legal



### Inspecție tehnică

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



### Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Acest vehicul a fost avariat



Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

## Înregistrări de daune

2023-04

 România



#### Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**0 RON -  
2.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

## Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător  
**Mercedes-Benz**



Model  
**E 43 AMG**



Variantă  
**E 43**



Tip caroserie  
**Break**



An de fabricație  
**2017**



An model  
**2017**



Capacitate cilindrică  
**3 l**



Cutie de viteze  
**Automată**



Tip transmisie  
**Tracțiune integrală  
(AWD)**



Nr. uși  
**5**



Amplasarea volanului  
**Volan pe stânga**



Nr. angrenaje  
**9**

## Echipare

02B

OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-GERMAN

08U

MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR VEHICLE SETUP (HERMES)

14U

SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE

17U

ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION

233

ADAPTIVE CRUISE CONTROL PLUS (DISTRONIC PLUS)

246

ANALOGUE CLOCK

255B

MB-MOBIL0 WITH DSB AND GGD

270

GPS AERIAL

287

THROUGH-LOADING FEATURE

294

KNEEBAG

070

UPDATE OF HU SOFTWARE

12U

MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR MERCEDES ME CONCIERGE SERVICE (HERMES)

16U

APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION

229L

GERMANY

235

ACTIVE PARKING ASSIST

249

AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

266

DISTRONIC PLUS TRANSVERSE SUPPORT (DTR+Q)

274

TELEPHONE ANTENNA

292

PRE-SAFE® IMPULSE SIDE

299

PRE-SAFE®

2U8

ALTERNATIVE REFRIGERANT

309

CUP HOLDER

332B

LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU -  
GERMAN

367

LIVE TRAFFIC CAPABILITY

413

AUTOMATIC PANORAMIC SLIDING SUNROOF

431

STEERING WHEEL GEARSHIFT  
BUTTONS/STEERING WHEEL SHIFT PADDLES -  
ELECTROPLATED

463

FRONT VISUAL DISPLAY (HEAD-UP DISPLAY)

475

TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

500

ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

502

MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

51U

HEADLINER, BLACK FABRIC

531

COMAND APS NTG5/NTG5.5

550

TRAILER COUPLING

628

AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)

6P5

2XXL

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

30P

STOWAGE FACILITY PACKAGE

351

ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

3U1

HEAD UNIT FOR EUROPE/CIS STATES/MONGOLIA

421

9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

448

TOUCHPAD WITH ROTARY PUSHBUTTON

464

INSTRUMENT CLUSTER DISPLAY M

489

AIRMATIC DC / SEMI-ACTIVE AIR SUSPENSION

501

360° CAMERA

513

ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

52V

SPEED/LOAD INDEX 95Y XL + 97Y XL

546

AUTOMATIC SPEED CONTROL

580

AIR-CONDITIONING SYSTEM

642

DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC

720



SALES CONTROL CODE FOR CODE 475 REQUEST

739

TRIM ELEMENTS - ALUMINUM

807

YOM X6/1

820A

LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE

861A

LEATHER / NAPPA / SEMI-ANILINE - BLACK/  
ANTHRACITE

872

LEFT AND RIGHT REAR SEAT HEATING

875

HEATED WINDSCREEN WASHER SYSTEM

877

AMBIENT LIGHTING

897

FRONT WIRELESS TELEPHONE CHARGING

8U8

I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

927

EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

992U

SELENITE GRAY - METALLIC FINISH

B59

DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY  
SELECT)

F213

ROOF RAILING

772

AMG STYLING - FRONT SPOILER, SIDE SKIRTS

810

PREMIUM SOUND SYSTEM

840

GLAS DUNKEL GETÖNT

866

PRE-INSTALLATION FOR REAR SEAT  
ENTERTAINMENT SYSTEM

873

SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT  
PASSENGER

876

INTERIOR LIGHTING PACKAGE

890

AUTOMATIC REAR-END DOOR

8U7

REAR PASSENGER COMPARTMENT SEAT BELT  
WITH BELT FORCE LIMITER AND SOFTST.

915

FUEL TANK WITH INCREASED CAPACITY VOLUME  
2

969

EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH  
MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE,  
PART 2

99B

ACTIVE ADJUSTMENT DAMPING "NORMALLY  
OPEN"

E16

RIM LOCK SET

FS

## MODEL SERIES 213

GA

AUTOMATIC TRANSMISSION

HA

REAR AXLE

K13

CONTROL CODE FOR 25,000 KM SERVICE INTERVAL

K31

NOISE REGULATIONS AS PER ECE R51-03

K33

EXTENDED RESTART IN STOP-AND-GO TRAFFIC

L5C

SUPERSPORT STEERING WHEEL - LEATHER DEEP-EMBOSSSED

M002

ENGINES WITH TURBOCHARGER WITH CHARGE AIR COOLING

M016

UPRATED ENGINE

M30

DISPLACEMENT 3.0 LITER

N5A

PLANT CONTROL CODE

N7C

PLANT CONTROL CODE

P29

INTERIOR AMG LINE / INTERIOR AMG SPORT PACKAGE

P35

LIGHT PACKAGE

P49

MIRROR PACKAGE

## CREWBUS

GA7

AUTOMATIC TRANSMISSION

K11

ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

K27

SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"

K32

ACTIVE LANE CHANGE ASSIST

L

LEFT-HAND DRIVE

LS2

BODY-IN-WHITE LOAD STAGE 2

M005

VEHICLES WITH 4MATIC/ALL-WHEEL DRIVE

M276

V6 SPARK-IGNITION ENGINE M276

N2C

PLANT CONTROL CODE

N6A

PLANT CONTROL CODE

P20

DRIVING ASSISTANT PACKAGE PLUS

P31

EXTERIOR AMG LINE / EXTERIOR AMG SPORT PACKAGE

P44

PARKING PACKAGE

P55

NIGHT PACKAGE

P65

ERGONOMICS PACKAGE

R01

SUMMER TYRES

U01

REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

U10

FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

U22

LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT

U35

12 V SOCKET IN LOAD COMPARTMENT

VL

LEFT FRONT AXLE HALF

PBC

CONFIGURATOR PACKAGE 3

RVR

AMG MULTI-SPOKE WHEELS 20" "MIXED TIRES"

U09

LEATHER-CLAD INSTRUMENT PANEL AND BELTLINE (EMBOSSED IMIT.)

U17

OMISSION OF COLORED SEAT BELT

U26

FLOOR MATS - AMG

U60

PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

VR

RIGHT FRONT AXLE HALF

# Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

## Ultimele înregistrări

2017-01



Țară necunoscută



### A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2023-04



România



### Daună detectată



Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

## Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**