


Mercedes-Benz S-Class

NUMĂR SERIE ŞASIU

WDD2173881A033801


Generat pe 2022-08-18 12:58

AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT



✓ kilometraj

Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.



✓ Furt

Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.



✓ Accidente

Nu există date conform cărora acest autovehicul să fi fost avariat.



✓ Taxi

Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.



Activitate identificată

1



A fost înmatriculat
2019-02

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



2

 **A avut lucrări de întreținere**
2019-09

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



3

 **A fost la vânzare, Germania**
2020-02

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



4

 **A fost la vânzare, Germania**
2020-03

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



5

 **A avut lucrări de întreținere**
2020-03

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



6

 **A fost la vânzare, Germania**
2020-04

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



7

 **A avut lucrări de întreținere**
2021-04

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



8

 **A avut lucrări de întreținere**
2022-04

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



9

 **A fost la vânzare, România**
2022-07

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația



Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Are situații financiare restante	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul pentru persoane cu handicap	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Mașină de școală	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul de poliție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mijloc de transport public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mașină închiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestru	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Sfat

Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzători, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



Verificare vehicul furat

TARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
  România	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Canada	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Cehia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Finlanda	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Ungaria	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Suedia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Slovacia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Italia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Lituania	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări

Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



Kilometri parcurși

Kilometri parcurși

2019	✓ 12 km
2019-09	✓ 19,213 km
2020-02	✓ 34,999 km
2020-03	✓ 39,297 km
2021-04	✓ 55,951 km
2022-04	✓ 74,770 km
2022-07	✓ 78,276 km

Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei WDD2173881A033801 ar putea fi:

78,634 km

Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecți marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

i Notă

„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



Daune

NU AM DESCOPERIT ACCIDENTE SEMNIFICATIVE LA ANALIZA ISTORICULUI **WDD2173881A033801**



Cu toate acestea, pot apărea ocazional inexactități, în special atunci când se verifică vehicule mai vechi. Mecanicii din garajele clandestine maschează deseori în mod ilegal defecțiunile sau daunele vehiculelor și nu le înregistrează nicăieri. Uneori înlocuiesc chiar și plăcuțele VIN ale vehiculului sau comit alte fapte ilegale. Avem o serie de metode pentru a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil să garantăm 100%.

Modificări legate de daune ale actului de proprietate

Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Sfat

Efectuarea unei verificări a vehiculului înainte de achiziție este întotdeauna recomandată. Dacă nu aveți un tehnician la îndemână, puteți încerca să faceți această verificare pe cont propriu - lista de verificare este disponibilă la sfârșitul acestui raport.


Notă

Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical” la momentul consultării evidențelor.



Preț


ACEST VEHICUL A FOST SCOS ANTERIOR LA VÂNZARE:



Fotografii

ÎNCĂRCATE
2020-03





Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați deschis fereastra Imprimare. Deschideți din nou fereastra pentru a include această fotografie în materialul imprimat.



Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați deschis fereastra Imprimare. Deschideți din nou fereastra pentru a include această fotografie în materialul imprimat.



Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați deschis fereastra Imprimare. Deschideți din nou fereastra pentru a include această fotografie în materialul imprimat.



Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați deschis fereastra Imprimare. Deschideți din nou fereastra pentru a include această fotografie în materialul imprimat.



Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați deschis fereastra Imprimare. Deschideți din nou fereastra pentru a include această fotografie în materialul imprimat.



Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați deschis fereastra Imprimare. Deschideți din nou fereastra pentru a include această fotografie în materialul imprimat.



Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați deschis fereastra Imprimare. Deschideți din nou fereastra pentru a include această fotografie în materialul imprimat.



Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați deschis fereastra Imprimare. Deschideți din nou fereastra pentru a include această fotografie în materialul imprimat.



Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați deschis fereastra Imprimare. Deschideți din nou fereastra pentru a include această fotografie în materialul imprimat.



Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați deschis fereastra Imprimare. Deschideți din nou fereastra pentru a include această fotografie în materialul imprimat.

ÎNCĂRCATE 2022-07





Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați deschis fereastra de imprimare. Deschideți din nou fereastra pentru a include această fotografie în materialul imprimat.



Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați deschis fereastra de imprimare. Deschideți din nou fereastra pentru a include această fotografie în materialul imprimat.



Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați deschis fereastra de imprimare. Deschideți din nou fereastra pentru a include această fotografie în materialul imprimat.



Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați deschis fereastra de imprimare. Deschideți din nou fereastra pentru a include această fotografie în materialul imprimat.



Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați deschis fereastra de imprimare. Deschideți din nou fereastra pentru a include această fotografie în materialul imprimat.



Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați deschis fereastra de imprimare. Deschideți din nou fereastra pentru a include această fotografie în materialul imprimat.



Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați deschis fereastra de imprimare. Deschideți din nou fereastra pentru a include această fotografie în materialul imprimat.



Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați deschis fereastra de imprimare. Deschideți din nou fereastra pentru a include această fotografie în materialul imprimat.








Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați deschis fereastra Imprimare. Deschideți din nou fereastra pentru a include această fotografie în materialul imprimat.



Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați deschis fereastra Imprimare. Deschideți din nou fereastra pentru a include această fotografie în materialul imprimat.



Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați deschis fereastra Imprimare. Deschideți din nou fereastra pentru a include această fotografie în materialul imprimat.



Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați deschis fereastra Imprimare. Deschideți din nou fereastra pentru a include această fotografie în materialul imprimat.




Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați deschis fereastra Imprimare. Deschideți din nou fereastra pentru a include această fotografie în materialul imprimat.



Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați deschis fereastra Imprimare. Deschideți din nou fereastra pentru a include această fotografie în materialul imprimat.



Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați deschis fereastra Imprimare. Deschideți din nou fereastra pentru a include această fotografie în materialul imprimat.



Fotografia era în curs de încărcare atunci când ați deschis fereastra Imprimare. Deschideți din nou fereastra pentru a include această fotografie în materialul imprimat.

Sfat

Acordați o atenție deosebită la eventualele daune ale caroseriei, la culoare, dar și la elementele exterioare. Comparați informațiile cu ceea ce vedeți în timp ce studiați vehiculul pe site sau în anunț.

Notă

Este posibil ca data indicată să nu reprezinte neapărat momentul la care au fost făcute fotografiile, ci mai degrabă data la care ele au ajuns în posesia „carVertical”.