





Ford Focus

NUMĂR SERIE ȘASIU






WF05XXGCC5JS69532

Generat pe 2023-03-17 10:01

AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT

 ✓ Kilometraj <hr/> Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.	 ✓ Furt <hr/> Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.	 ⚠️ Accidente <hr/> ⚠️ Acest autovehicul a fost avariat.	 ✓ Taxi <hr/> Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.
--	--	---	---

Activitate identificată

-  **A fost fabricat,**
2018-01-01
Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă. 
-  **A fost înmatriculat,**
2018-07
Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară. 
-  **A fost înmatriculat, România**
2018-07
Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară. 

4



**Daună
detectată,
România**
2019-07

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



5



**A avut lucrări
de întreținere,
România**
2019-08

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



6



**Daună
detectată,
România**
2022-11

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



7



**A fost la
vânzare,
România**
2023-02

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



8



**A fost la
vânzare,
România**
2023-03

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Are situații financiare restante	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul pentru persoane cu handicap	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Mașină de școală	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul de poliție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mijloc de transport public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mașină închiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestru	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Sfat

Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzători, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



Verificare vehicul furat

ȚARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
<input checked="" type="checkbox"/>  România	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cehia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Finlanda	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Canada	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lituania	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Slovenia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Suedia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări

Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



Kilometri parcurși

Kilometri parcurși

2018	✓ 10 km
2019-08	✓ 10,000 km
2019-08	✓ 15,294 km
2019-09	✓ 17,000 km
2022-12	✓ 47,000 km
2023-02	✓ 47,279 km
2023-03	✓ 47,289 km

Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei WF05XXGCC5JS69532 ar putea fi:

48,246 km

Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometrului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometrului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecți marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

i Notă

„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



Daune

2019-07

Înregistrări privind eventuale daune



ȚARĂ

 România

COSTURI ESTIMATE PENTRU REPARAȚII

3 000 lei – 5 000 lei

TIP DE DAUNĂ POSIBIL

Necunoscut

2022-11

Înregistrări privind eventuale daune



ȚARĂ

 România

COSTURI ESTIMATE PENTRU REPARAȚII

1 500 lei – 3 000 lei

TIP DE DAUNĂ POSIBIL

Necunoscut

Modificări legate de daune ale actului de proprietate

Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj? ✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de daună produsă prin inundație? ✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de daună produsă prin incendiu? ✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de daună produsă de grindină? ✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de daună cauzată de apa sărată? ✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de vandalism? ✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de vehicul dezmembrat? ✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidența de vehicul pentru fier vechi?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓	Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓	Nu au fost găsite probleme!

Sfat

Natura daunei nu este cunoscută - rugați vânzătorul să vă furnizeze orice fel de informații suplimentare. Gradul de severitate al daunei poate varia de la zgârieturi și adâncituri ale caroseriei la probleme mai costisitoare.

Notă

Raportul poate include înregistrări în duplicat ale aceluiași accidente. Sumele, acolo unde sunt indicate, sunt preliminare și nu pot fi interpretate drept costuri reale de reparații. Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical”.



Preț

ACEST VEHICUL A FOST SCOS ANTERIOR LA VÂNZARE:

2023-03



11 320 €

Echipare

Identificare și specificații tehnice



PRODUCĂTOR

Ford



MODEL

Focus



VARIANTĂ

Focus



TIP CAROSERIE

Hatchback



MOTOR

1.5 l



PUTERE MOTOR

89 kW



CUTIE DE VITEZE

Manuală



CULOARE

Gri



NR. UȘI

5



NR. CILINDRI

3



NR. ANGRENAJE

6

Fotografii

ÎNCĂRCATE
2023-02

















Sfat

Acordați o atenție deosebită la eventualele daune ale caroseriei, la culoare, dar și la elementele exterioare. Comparați informațiile cu ceea ce vedeți în timp ce studiați vehiculul pe site sau în anunț.

Notă

Este posibil ca data indicată să nu reprezinte neapărat momentul la care au fost făcute fotografiile, ci mai degrabă data la care ele au ajuns în posesia „carVertical”.