

Ford Kuga



VIN: WF0FXXWPMFLB60163

Diesel

2020

Generat pe 2024-07-30 13:31



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție

Lucruri de știut despre Ford Kuga 2020

Generat de AI

Ford Kuga 2020 este un SUV versatil și practic, care vine cu mai multe opțiuni de motorizare și tipuri de caroserie din care poți alege. Să aruncăm o privire mai atentă la diferitele variante ale acestui model:

Motoare:

Kuga oferă trei opțiuni de motorizare: un motor pe benzină EcoBoost de 1,5 litri, un motor diesel EcoBlue de 2,0 litri și un motor hibrid plug-in. Motorul pe benzină se mândrește cu puteri de 118 CP și 148 CP, în timp ce motorul diesel oferă puteri de 118 CP, 148 CP și 187 CP. Motorul hibrid plug-in combină un motor pe benzină de 2,5 litri cu un motor electric, oferind o putere combinată de 222 CP.

Tip de caroserie:

Kuga este disponibil în trei tipuri de caroserie diferite: Kuga standard, Kuga Vignale și Kuga ST-Line. Modelul standard Kuga este modelul de bază și oferă o călătorie confortabilă, cu dotări standard precum faruri LED, jante din aliaj de 17 inch și climatizare pe două zone. Modelul Kuga Vignale oferă o experiență mai luxoasă, cu un interior îmbunătățit, jante din aliaj de 19 inch și un hayon electric hands-free. Kuga ST-Line oferă un aspect mai sportiv, incluzând jante din aliaj de 18 inch, un kit de caroserie și un acoperiș negru.

Alte specificații:

Kuga oferă alte specificații, cum ar fi o capacitate mare a portbagajului, de 475 de litri cu scaunele din spate pe loc și de 1.534 de litri cu acestea rabatate. Acesta include un ecran tactil de 8 inci cu sistem de infotainment SYNC 3 de la Ford, care suportă Apple CarPlay și Android Auto.

În concluzie, Ford Kuga 2020 oferă o gamă excelentă de opțiuni de motorizare și tipuri de caroserie care se potrivesc diferitelor nevoi și preferințe. Este un SUV practic și fiabil, care oferă o călătorie confortabilă, tehnologie și caracteristici care atrag o varietate de șoferi.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **10 țări**:  +4

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Danemarca

 Lituania

 Statele Unite ale Americii

 Slovacia

 Canada

 Slovenia

 Cehia

 Finlanda


 Suedia

Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 78.000 km
- 7 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2020-01	10 km
2021-06	17.000 km
2021-09	29.371 km
2023-02	54.178 km
2023-07	64.714 km

Înregistrări ale contorului de parcurs

2024-01	74.492 km
2024-04	78.000 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

i Notă

Tech inspection passed 2023-07

Legal



Inspecție tehnică

A trecut 2023-07

A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 2025-07



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că
vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?


! Ai grijă!

Vehiculul a fost avariat de 2 ori!

i Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



2021-05

România


Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -
6.000 RON**Cauza posibilă a daunelor
Necunoscut

Categoriile de daune

Sticlă



2024-03

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON -
14.000 RON**Cauza posibilă a daunelor
Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Sticlă

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓ Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

i Notă

Emisii CO2: D (162 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile CO2 ale
vehiculului tău**162 g/km** Clasă **D**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO₂ g/km

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice

 Producător Ford	 Model Kuga	 Variantă Kuga
 Tip caroserie SUV	 An de fabricație 2020	 An model 2020
 Capacitate cilindrică 2 l	 Putere motor 140 kW (188 cp)	 Tip combustibil Diesel
 Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)	 Culoare Portocaliu	 Nr. uși 5
 Nr. locuri 5	 Cod motor YMDA	

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2020-01

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2020-03

 **România**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2021-05

 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2023-07

 **Țară necunoscută**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2024-03

 România



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**