

# Ford S-Max



VIN: WFOJXXWPCJGK45165

Diesel

2016

Generat pe 2024-08-06 13:41



## Contor de parcurs

✓ Arată bine



## Statut legal

✓ Arată bine



## Daune

⚠ Necesită atenție

## Lucruri de știut despre Ford S-Max 2016

Generat de AI

Ford S-Max 2016 este o mașină de familie versatilă și spațioasă, care oferă o gamă largă de opțiuni de motorizare și tipuri de caroserie. Să aruncăm o privire asupra diferitelor opțiuni disponibile pe acest model și să comparăm specificațiile și caracteristicile acestora.

### Opțiuni de motorizare:

**EcoBoost de 1,5 litri:** Acest motor este disponibil atât în transmisie manuală, cât și automată și generează 160 de cai putere. Are o economie de combustibil impresionantă de până la 42 mpg pe autostradă.

**EcoBoost de 2,0 litri:** Acest motor este disponibil atât cu transmisie manuală, cât și automată și generează 240 de cai putere. Are o economie de combustibil de până la 34 mpg pe autostradă.

**Diesel TDCi de 2,0 litri:** Acest motor este disponibil atât în transmisie manuală, cât și automată și generează 150 de cai putere. Are o economie de combustibil de până la 53 mpg pe autostradă.

### Tipuri de caroserie::

**Titanium:** Acesta este modelul de bază și vine cu o varietate de caracteristici standard, cum ar fi jante din aliaj de 17 inch, faruri automate și un ecran tactil mare.

**ST-Line:** Acest model are un aspect mai sportiv, cu jante din aliaj de 18 inch, o suspensie cu reglaj sportiv și un stil exterior unic.

Vignale: Acesta este modelul de lux cu dotări premium, precum tapițerie din piele, faruri LED adaptive și un acoperiș panoramic.

Alte specificații:

Ford S-Max 2016 are o capacitate maximă de șapte pasageri și oferă o serie de caracteristici de siguranță și tehnologie, cum ar fi avertizarea de părăsire a benzii de rulare, controlul adaptiv al vitezei de croazieră și o cameră de luat vederi din spate.

În general, Ford S-Max 2016 este o opțiune excelentă pentru familiile care caută o mașină spațioasă și versatilă. Cu o gamă de opțiuni de motorizare și tipuri de caroserie, există ceva care să se potrivească nevoilor fiecăruia. Eficiența consumului de combustibil la toate motoarele este impresionantă, iar caracteristicile de siguranță incluse îl fac o opțiune excelentă pentru utilizarea în familie.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

### ✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

### i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**:



+5

**Iată ce am verificat:**



### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală  
necunoscută



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Slovacia

 Statele Unite ale Americii

 Lituania

 Italia

 Danemarca

 Finlanda

 Cehia

 Canada

 Slovenia


 Suedia

## Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

### Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 90.000 km
- 11 înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2016-01	<b>10 km</b>
2017-08	<b>63 km</b>
2018-06	<b>13.654 km</b>
2019-11	<b>31.406 km</b>
2020-08	<b>39.357 km</b>
2021-07	<b>49.603 km</b>

#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2022-07	<b>70.433 km</b>
2022-08	<b>70.882 km</b>
2022-10	<b>74.000 km</b>
2023-10	<b>87.356 km</b>
2023-12	<b>90.000 km</b>

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

### i Notă

Tech inspection passed 2022-08

**Legal**



## Inspecție tehnică

**A trecut** 2022-08

A trecut cu succes  
inspecția tehnică  
Valabil până la 2024-01



## Casat

✓ Nu s-a găsit nici o  
înregistrare

Nu există nici o  
înregistrare că vehiculul a  
fost marcat drept casat

# Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

### Ai grijă!

Vehiculul a fost avariat de 2 ori!

### Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

# Înregistrări de daune



Față dreapta / Bară de protecție

2022-10

 România

### Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON -  
14.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**


Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

2023-12

România



### Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON -  
14.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Elemente structurale ale caroseriei

## Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓ **Nu s-au găsit probleme**

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Emisii

Câte emisii de CO<sub>2</sub> produc vehiculele din acest model/an?

i **Notă**

Emisii CO<sub>2</sub>: C (149 g/km)

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisiile CO<sub>2</sub> ale  
vehiculului tău

**149 g/km** Clasă **C**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

# Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

## Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător  
**Ford**



Model  
**S-Max**



Variantă  
**S-MAX**



Tip caroserie  
**Autovehicul  
multifuncțional**



An de fabricație  
**2016**



An model  
**2016**



Capacitate cilindrică  
**2 l**



Putere motor  
**132 kW (177 cp)**



Tip combustibil  
**Diesel**



Tip transmisie  
**Tracțiune integrală  
(AWD)**



Culoare  
**Gri**



Nr. cilindri  
**4**



Nr. angrenaje  
**6**



Nr. locuri  
**7**



Cod motor  
**T8CJ**

## Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

## Ultimele înregistrări

2016-01

 **Țară necunoscută**



### A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2017-08

 **România**



### A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2020-08

 **Țară necunoscută**



### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2022-08

 **Țară necunoscută**



### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2022-10

 **România**



### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2023-12

 **România**



### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**