

# Porsche

VIN: WPOZZZ97ZGL050566

Generat pe 2023-06-23 06:03



**Furt**



**Contor de parcurs**



**Situație financiară și  
juridică**



**Daune**



## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

**Iată ce am verificat:**



**Căutat drept furat**



Nu s-a găsit nici o  
înregistrare



**Furat în trecut**



Nu s-a găsit nici o  
înregistrare

Starea actuală necunoscută



**Furat în trecut**



Nu s-a găsit nici o  
înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poziției cu vehicule turate, verificare finalizată în:



România



Slovenia



Slovacia



Italia



Suedia



Finlanda



Lituania



Cehia



Canada

## Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 75.517 km



3 înregistrări ale kilometrajului



# Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Nu s-au găsit restricții financiare pentru acest vehicul

## Legal



### Inspecție tehnică



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



### Casat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat



### Exportat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări de export



### Importat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări de import

## Restricții financiare



Lease



Leasing operational



Unit-stocking

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Vehiculul a fost avariat de 2 ori!



În mod normal, daunele minore nu vor avea impact asupra siguranței vehiculului și nu vor cauza probleme de structură.

## Înregistrări de daune



Față dreapta / Far c  
Față dreapta / Bară de protecție

Daune

2019-07

Costul estimativ al reparațiilor

**22.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Sistem de răcire și aer condiționat

Părți exterioare ale caroseriei

Elemente structurale ale caroseriei



Neclasificat

Daune

2021-06

Costul estimativ al reparațiilor


**39.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

# Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

 Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător  
**Porsche**



Capacitate cilindrică  
**3 l**

# Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

## Ultimele înregistrări

2016-02

 Necunoscut



**A fost înmatriculat**

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2019-07

 Germania



**Daună detectată** 

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2021-06

 Germania



**Daună detectată** 

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

Descarcă raportul 