



## Volkswagen Caddy

VIN: WV1ZZZ2KZKX068802

Diesel

Generat pe 2023-08-02 11:58



**Furt**



**Contor de parcurs**



**Situație financiară și  
juridică**



**Daune**




## Fotografii

2023-06

41 de fotografii







# Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



## Căutat drept furat



Nu s-a găsit nici o înregistrare



## Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



## Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



România



Italia



Suedia



Slovenia



Cehia



Canada



Finlanda

# Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 132.039 km



3 înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2019-03      **11 km**

2023-06      **131.914 km**

2023-07      **132.039 km**

## Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Nu s-au găsit restricții financiare pentru acest vehicul

Legal



### Inspecție tehnică



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



### Casat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat



### Exportat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări de export



### Importat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări de import

## Restricții financiare



### Lease



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de finanțare



### Leasing operațional



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



### Unit-stocking



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Nu s-au găsit înregistrări de daune

## Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

## Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

### Identificare și specificații tehnice



Producător  
**Volkswagen**



Model  
**Caddy**



Tip caroserie  
**Dubă**



Putere motor  
**55 kW (74 cp)**



Tip combustibil  
**Diesel**



Cutie de viteze  
**Manuală**



Tip transmisie  
**Tracțiune față  
(FWD)**



Culoare  
**Alb**



Nr. uși  
**4**



Nr. cilindri  
**4**

## Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

### Ultimele înregistrări

2019-03

 Țară necunoscută



#### A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2023-06

 Germania



#### A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.