


Volkswagen Caddy

NUMĂR SERIE ȘASIU

WV1ZZZSKZNX014253


2022-06-17 13:29 UTC+00:00

AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT



✓ KILOMETRAJ

Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.



✓ FURT

Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.



✓ ACCIDENTE

Nu există date conform cărora acest autovehicul să fi fost avariat.



✓ TAXI

Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.



Activitate identificată

1



A fost fabricat
2021-10-06

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.



2  **A fost înmatriculat, România**
2021-10


Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



3  **A avut lucrări de întreținere**
2021-10

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



4  **A fost înmatriculat**
2021-11

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



5  **A avut lucrări de întreținere**
2021-12

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



6  **A avut lucrări de întreținere**
2022-04

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



7  **A avut lucrări de întreținere**
2022-05

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Are situații financiare restante

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Vehicul pentru persoane cu handicap

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Mașină de școală

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Vehicul de poliție

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Utilizat ca mijloc de transport public

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Utilizat ca mașină închiriată

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Utilizat ca mașina inchiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestru	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Sfat

Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzători, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



Verificare vehicul furat

TARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
  România	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Cehia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Canada	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Finlanda	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Slovenia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Suedia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Ungaria	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Slovacia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Italia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări

Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



Kilometri parcurși

Kilometri parcurși

2021-10	✓ 90 km
2021-12	✓ 8,822 km
2022-04	✓ 18,687 km
2022-05	✓ 18,692 km
2022-05	✓ 18,691 km

Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei WV1ZZZSKZNX014253 ar putea fi:

□ 18,961 km

Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecțai marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

i Notă

„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



Daune

NU AM DESCOPERIT ACCIDENTE SEMNIFICATIVE LA ANALIZA ISTORICULUI **WV1ZZZSKZNX014253**



Cu toate acestea, pot apărea ocazional inexactități, în special atunci când se verifică vehicule mai vechi. Mecanicii din garajele clandestine maschează deseori în mod ilegal defecțiunile sau daunele vehiculelor și nu le înregistrează nicăieri. Uneori înlocuiesc chiar și plăcuțele VIN ale vehiculului sau comit alte fapte ilegale. Avem o serie de metode pentru a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil să garantăm 100%.

Modificări legate de daune ale actului de proprietate

Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Sfat

Efectuarea unei verificări a vehiculului înainte de achiziție este întotdeauna recomandată. Dacă nu aveți un tehnician la îndemână, puteți încerca să faceți această verificare pe cont propriu - lista de verificare este disponibilă la sfârșitul acestui raport.

Notă

Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical” la momentul consultării evidențelor.



Preț

VALOAREA DE PIAȚĂ
APROXIMATIVĂ A ACESTUI
VEHICUL

30 850 €

Atunci când vânzătorul este o companie -
28 528 €

PREȚUL APROXIMATIV DUPĂ
NEGOCIERI

29 308 €

Atunci când vânzătorul este o companie -
27 102 €

CÂT DUREAZĂ PÂNĂ SE VINDE ACEST MODEL

13 zile

Acest model este foarte popular



Echipare (în engleză)

Identificare și specificații tehnice (așa cum sunt primite de la producător)

 PRODUCĂTOR Volkswagen	 MODEL Caddy	 ANUL FABRICAȚIEI 2021
 AN MODEL 2022	 MOTOR 2 l	 PUTERE MOTOR 90 kW
 TIP COMBUSTIBIL Diesel	 TIP TRANSMISIE Tracțiune față	 AMPLASAREA VOLANULUI Volan pe stânga
 NR. CILINDRI 4	 COD MOTOR DTRC	

Echipare (așa cum este primită de la producător)

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
AV1	DRIVING ON THE RIGHT	A8C	CADDY
B0A	PART SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC PRESCRIPTIVE STANDARD	B43	TYPE APPROVAL COUNTRY ROMANIA
C05	OPERATING PERMIT, ALTERATION	C5P	4 STEEL WHEELS 6.5J X 16, BLACK
DN9	4-CYL. TURBO DIESEL ENGINE 2.0 L/90 KW (4V) TDI COMMON RAIL BASE ENGINE IS TOP/TQ4/T6M/T3Y	EL2	WE CONNECT WITHOUT CONTRACT DURATION RESTRICTION
EM1	DRIVER ALERT SYSTEM	ER1	REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO
EOA	NO SPECIAL EDITION	FM0	BASIC EQUIPMENT VARIANT
FOA	NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT	GW0	WITHOUT CAR2X
G02	SHOCK ABSORPTION IN FRONT	G1C	7-SPEED DUAL-CLUTCH TRANSMISSION DSG
IA0	WITHOUT BRACKET	IG0	STANDARD CURB WEIGHT RANGE
IIO	WITHOUT BUILT-IN CUPBOARD	IM0	FRONT AXLE WEIGHT, STANDARD
IN1	REAR AXLE WEIGHT, TYPE 1	ISO	WITHOUT INTERFACE FOR EXTERNAL USE
I8Q	RADIO "COMPOSITION" WITH 20.96-CM (8.25-INCH) COLOR TOUCH SCREEN	J0V	BATTERY 420 A (70 AH)
J68	TIRES 205/60 R16 96H XL LOW ROLLING RESISTANCE	KA0	WITHOUT CAMERA SYSTEMS/ACCIDENT SENSORS
KK3	REFRIGERANT R1234YF	K4B	WINDOW VAN
LOL	LEFT-HAND DRIVE	L32	SUSPENSION RANGE 32 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT

			CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST
NY0	STANDARD BATTERY/ALTERNATOR	NZ2	ECALL EMERGENCY SYSTEM
N0L	SEAT TRIM COVERS IN FABRIC "DOUBLE GRID"	PG8	INCREASED PAYLOAD CAPACITY WITH LIGHT COMMERCIAL VEHICLE DESIGN AND REGISTRATION AS TRUCK
PZ1	"AGR" ERGOCOMFORT SEAT ON THE LEFT, SEAT ON THE RIGHT WITH MANUAL LUMBAR SUPPORT AND HEIGHT ADJUSTMENT	P3N	COOL & SOUND PACKAGE
QC1	HEAT-INSULATING FRONT SIDE WINDOWS, 74% LIGHT-ABSORBING GLASS IN REAR SIDE WINDOWS AND REAR WINDOW	QE0	WITHOUT WASTE BIN
QG1	LOGLIFE SERVICE REGIME	QH0	WITHOUT VOICE CONTROL
QI6	SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)	QK1	MULTIFUNCTION CAMERA
QN0	WITHOUT DRAWERS UNDER FRONT SEATS	QR8	WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY
QV3	DIGITAL RADIO RECEPTION (DAB+)	Q1A	SEAT ON THE LEFT AND RIGHT IN 1ST ROW OF SEATS
R23	PREPARATION FOR WE CONNECT AND WE CONNECT PLUS	T6M	4-CYLINDER DIESEL ENGINE 2.0 L UNIT 05L.C
UC7	REAR SHOCK ABSORPTION, CHASSIS WITH INCREASED RIDE HEIGHT	U5A	INSTRUMENT CLUSTER (KM/H); DISPLAY OF SPEED, TOTAL/TRIP MILEAGE, RPM, FUEL GAGE AND TIME
U9C	2 USB INTERFACES (TYPE C) IN THE CENTER CONSOLE, IN FRONT, 2 USB CHARG. SOCKETS (TYPE C) ON THE CENTER ARMREST IN REAR	VF0	STANDARD PEDAL CLUSTER
V0A	TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND	WI0	ROMANIA
YU6	NV-SE CONTROL	ZCJ	STEEL WHEELS 6.5J X 16, BLACK
ZSE	DRIVER ASSISTANCE PACKAGE FOR ROW	ZW6	WINTER PACKAGE
Z44	RADIO "COMPOSITION" WITH 20.96-CM (8.25-INCH) COLOR TOUCH SCREEN WITH 6 SPEAKERS	0F5	FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE
0IJ	INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION DQ381 -- VEHICLE COMPONENTS --	0K0	WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM
0NB	NAMEPLATES FOR TYPE/MODEL DESIGNATION	0TA	WITHOUT FLOOR MATS
0WN	GROSS VEHICLE WEIGHT RATING: 2 425 KG	0XH	INFORMATION KIT IN ROMANIAN
0YC	WEIGHT RANGE 3 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST	0Y1	STANDARD CLIMATIC ZONES
0Z0	VW BRAND-SPECIFIC/CLASS-SPECIFIC FEATURES	02A	SHORT WHEELBASE
1AQ	BRAKE BOOSTER	1D0	WITHOUT TRAILER HITCH
1EV	IDENTIFICATION LABEL FOR COMMERCIAL VEHICLE WITH EG TYPE APPROVAL, WEIGHT SPECIFICATION AND COC DOCUMENTS	1E9	WITHOUT ACTIVATED CARBON CANISTER WITH SCR
1G2	STEEL SPARE WHEEL WITH ORIGINAL EQUIPMENT TIRE, INCL. TOOL KIT AND JACK	1HZ	LABELS WITHOUT COUNTRY GROUP
1KU	16-INCH DISC BRAKES IN REAR	1NC	WHEEL TRIMS
1N3	SERVOTRONIC (SPEED-SENSITIVE POWER STEERING)	1PA	WHEEL BOLTS WITHOUT WHEEL LOCKS
1SA	WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD	1T0	WITHOUT FIRST AID KIT AND WARNING TRIANGLE
1U9	FOLDING TABLE ON THE BACK OF THE SEATS IN THE 1ST ROW OF SEATS	1X0	FRONT-WHEEL DRIVE
1ZK	16-INCH DISC BRAKES IN FRONT	1Z0	STANDARD FUEL FACTORY FILL (5 L)
2DL	VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -2KA-	2FD	LEATHER-WRAPPED MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL (WITH SHIFT PADDLES FOR DUAL-CLUTCH TRANSMISSION DSG)
2H0	WITHOUT "DRIVE SELECT"	2J1	BUMPERS PAINTED IN BODY COLOR

2P0	WITHOUT LOADING EDGE PROTECTION	2WA	WITHOUT ADDITIONAL SNOW TIRES
3A0	CHILD SEAT ANCHORS (I-SIZE) AND TOP TETHER ON SEATS IN PASSENGER COMPARTM. (EXCEPT CENTER SEAT IN 2ND ROW OF SEATS)	3CA	WITHOUT PARTITION
3D7	FRONT CENTER ARMREST, HEIGHT- AND LONGITUDINALLY ADJUSTABLE W/ 2 BEVERAGE HOLDERS IN FRONT AND 2 VENTS IN REAR	3FA	WITHOUT ROOF INSERT
3H0	WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS	3JA	WITHOUT ROOF INSERT IN LOAD AND PASSENGER COMPARTMENT
3LX	DOOR TRIM PANEL IN PLASTIC WITH ARMREST IN FABRIC	3NM	3-SEATER BENCH IN 2ND ROW OF SEATS (FOLD., FOLD./TIPP., REMOVABLE), ISOFIX A. TOP TETHER ON OUTER SEATS IN 2ND ROW
3PU	FRONT SEATS WITH HEIGHT ADJUSTMENT, SEAT CUSHION TILT AND DEPTH ADJUSTMENT FOR LEFT SEAT	3RC	TAILGATE WITH WINDOW APERTURE
3S6	PREPARATION FOR ROOF RAILS/ROOF RACK	3U2	LUGGAGE COMPARTMENT COVER, EXTRACTABLE AND REMOVABLE
3W4	ACOUSTICS PACKAGE STANDARD FOR CAB	3ZU	SEAT BELTS IN PASSENGER COMPARTMENT WITH SEAT BELT PRETENSIONERS FOR THE OUTER SEATS IN THE 2ND ROW OF SEATS
4A3	SEAT HEATER FOR SEATS IN CAB, LEFT AND RIGHT, SEPARATELY CONTROLLABLE	4BJ	EURO 6D-ISC-FCM
4DE	SIDE WINDOWS (FIXED) IN LOAD/PASSENGER COMPARTMENT IN FRONT, LEFT	4EE	SIDE WINDOWS (FIXED) IN LOAD/PASSENGER COMPARTMENT, FRONT RIGHT
4FH	SIDE WINDOWS (FIXED) IN LOAD/PASSENGER COMPARTMENT IN REAR, LEFT	4GF	HEAT-INSULATING WINDSHIELD MADE OF LAMINATED GLASS
4G3	SWERVE SUPPORT AND ONCOMING VEHICLE BRAKING WHEN TURNING	4HH	HEATED REAR WINDOW
4H5	ELECTRICAL CHILD SAFETY LOCK FOR THE SLIDING DOORS	4I7	CENTRAL LOCKING SYSTEM WITH KEYLESS START WITHOUT SAFELock
4JH	SIDE WINDOWS (FIXED) IN LOAD/PASSENGER COMPARTMENT, REAR RIGHT	4L6	AUTO-DIMMING BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR
4QT	3-POINT SEAT BELTS IN FRONT WITH SEAT BELT HEIGHT ADJUSTMENT AND ELECTRIC SEAT BELT PRETENSIONERS	4S0	WITHOUT ARMRESTS FOR FRONT SEATS
4UF	DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAGS WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION	4U0	WITHOUT LUGGAGE NETS/POCKETS ON BACKRESTS
4Z8	ILLUMINATED GLOVE COMPARTMENT WITH LID	5AD	CARPET FLOOR COVERING IN CAB
5BF	CARPET FLOOR COVERING IN PASSENGER COMPARTMENT	5DD	COMFORT SIDE TRIM PANEL IN PASSENGER COMPARTMENT
5EV	REGISTRATION AS TRUCK	5F1	UWB-CAPABLE COUNTRY AND CARRIER FREQUENCY, 433.92 TO 434.42 MHZ
5K7	TRANSPORT PROTECTION FILM (MINIMUM PROTECTION) WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES	5Q2	SLIDING DOOR LEFT IN LOAD/PASSENGER COMPARTMENT
5R2	SLIDING DOOR RIGHT IN LOAD/PASSENGER COMPARTMENT	5XR	SUN VISORS WITH MIRROR, AIRBAG LABEL ON FRONT PASSENGER SUN VISOR
51A	WITHOUT ADHESIVE FILM	6A0	WITHOUT FIRE EXTINGUISHER
6C6	SIDE AND CURTAIN AIRBAG FOR DRIVER AND FRONT PASS., CURTAIN AIRBAG FOR OUTER SEATS IN REAR, CENTER AIRBAG IN FRONT	6EA	WITHOUT ADDITIONAL SIDE BODY COVERS (STONE GUARD)
6FF	BLACK PAINTED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS, BODY-COLORED DOOR HANDLES AND SILVER SLIDING DOOR RAIL	6I1	LANE KEEPING SYSTEM LANE ASSIST
6LG	MATTE BLACK VENTS IN FRONT	6Q0	DUAL-CLUTCH TRANSMISSION DSG SELECTOR LEVER WITH SHIFT-BY-WIRE TECHNOLOGY
6SF	STANDARD LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR COVERING	6U1	ADDITIONAL DUST SEAL OUTSIDE
6XN	EXTERIOR MIRRORS. POWER-ADJUSTABLE AND	7AA	IMMOBILIZER (ELECTRONIC)

	HEATED		
7B2	12-V OUTLET IN LOAD COMPARTMENT	7E6	ELECTRIC AUXILIARY HEATER
7K1	TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (AS PER EU TYPE APPROVAL)	7L6	START-STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING
7M5	WITHOUT PROTECTIVE FILM FOR SCUFF PLATE	7N1	OVERHEAD STORAGE COMPARTMENT IN CAB (TRAY IN HEADLINER WITH 2 ROOF GRAB HANDLES IN CAB)
7P7	4-WAY POWER-ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT, LEFT, AND MANUALLY ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT, RIGHT	7Q0	WITHOUT NAVIGATION DEVICE
7TC	MATTE COCKPIT BEZEL	7X1	PARK DISTANCE CONTROL IN REAR
7Y0	WITHOUT LANE CHANGE ASSIST	8FA	WITHOUT SECOND BATTERY
8GU	ALTERNATOR 140 A	8G0	WITHOUT LIGHT ASSISTANT
8IY	LED MAIN HEADLAMPS WITH LED SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHT	8J3	AUTO. EMERGENCY BRAKING FRONT ASSIST WITH PEDESTRIAN AND CYCLIST MONITORING
8M1	REAR WINDOW WIPER AND WASHER SYSTEM WITH INTERMITTENT CONTROL	8N8	WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT SENSOR
8QJ	2 REMOTE CONTROL FOLDING KEYS	8Q1	HEADLIGHT RANGE CONTROL
8RL	6 SPEAKERS (4 SPEAKERS IN FRONT AND 2 SPEAKERS IN REAR)	8SK	LED REAR COMBINATION LAMPS
8T6	CRUISE CONTROL SYSTEM INCL. SPEED LIMITER	8U0	WITHOUT ADDITIONAL INSTRUMENTS FOR DISTANCE MEASUREMENT
8WA	WITHOUT FRONT FOG LAMPS	8X7	WASHER FLUID LEVEL INDICATOR WITH ENLARGED WASHER FLUID RESERVOIR
8Z5	NOT HOT COUNTRY	9AK	2-ZONE AIR CARE CLIMATRONIC
9A0	WITHOUT EMERGENCY ALARM SYSTEM FOR TAXI/PRIVATE HIRE CAR	9CM	LED READING LIGHT IN PASSENGER COMPARTMENT AND LED TAILGATE SURROUND LIGHTING
9C7	AUTOMATIC HEADLIGHT CONTROL WITH SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHT	9D0	WITHOUT PREPARATION FOR TWO-WAY RADIO INSTALLATION
9JC	12-V OUTLET WITH CIGARETTE LIGHTER AND ASHTRAY	9KA	WITHOUT IDENTIFICATION LIGHTS
9M0	WITHOUT AUXILIARY HEATER/PARKING HEATER	9P4	WARNING SIGNAL AND WARNING LIGHT FOR FRONT AND REAR SEAT BELTS NOT FASTENED
9S5	MULTI-FUNCTION DISPLAY PLUS	9T1	HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT
9WT	APP-CONNECT	9ZX	MOBILE PHONE INTERFACE
9Z0	OPERATING VOLTAGE 12 V	X7Y	EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR EXPORT (OTHERS)

Sfat

Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.

Notă

Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).