

# Volkswagen Crafter



VIN: WV1ZZZSZZH9012695

Diesel

2017

Generat pe 2024-05-08 12:09



## Contor de parcurs

✓ Arată bine



## Situație financiară și juridică

✓ Arată bine



## Daune

⚠ Necesită atenție

## Lucruri de știut despre Volkswagen Crafter 2017

Generat de AI

Volkswagen Crafter 2017 este o furgonetă versatilă, disponibilă într-o gamă variată de tipuri de caroserie și opțiuni de motorizare, pentru a se potrivi unei varietăți de nevoi. Să aruncăm o privire mai atentă la fiecare opțiune de motorizare și tip de caroserie:

Opțiuni de motorizare:

- Motor 2.0L TDI: Acest motor produce 109 cai putere (CP) și un cuplu motor de 251 de lire-picior (lb-ft). Acesta este cuplat la o cutie de viteze manuală cu 6 trepte. Acest motor este potrivit pentru încărcături ușoare, cum ar fi transportul de mărfuri în interiorul unui oraș.

- Motor 2.0L TDI: Acest motor este capabil să producă 138 CP și un cuplu de 251 lb-pi. Este disponibil cu o cutie de viteze manuală cu 6 trepte sau cu o cutie de viteze automată cu 8 trepte. Acest motor este mai puternic și poate tracta încărcături medii și grele, ceea ce îl face potrivit pentru călătoriile pe distanțe lungi.

- Motor 2.0L BlueTDI: Acest motor produce 174 CP și un cuplu de 302 lb-ft. Disponibil cu o cutie de viteze manuală cu 6 trepte sau automată cu 8 trepte, acest motor este ideal pentru sarcini grele, cum ar fi transportul materialelor de construcții sau al mărfurilor care necesită refrigerare.

Tipuri de caroserie:

- Panel Van: Acest model este prevăzut cu un spațiu de încărcare închis și este disponibil în trei variante de ampatament și trei înălțimi, ceea ce vă permite să alegeți configurația perfectă pentru nevoile dumneavoastră de încărcare.

- Navetă: Acest model este conceput pentru transportul de pasageri. Este disponibil în două opțiuni de locuri, 11 sau 14 locuri, și are un compartiment pentru bagaje în partea din spate a furgonetei.
- Șasiu Cabină: Acest model este potrivit pentru sarcini grele, deoarece permite instalarea unei caroserii personalizate pentru nevoi specifice, cum ar fi o platformă, o basculantă sau o dubă frigorifică.
- Cabină dublă: Acest model este potrivit atât pentru marfă, cât și pentru pasageri. Dispune de un al doilea rând de scaune, dar păstrează totuși o zonă de încărcare mare.

#### Alte specificații:

- Crafter este dotat cu elemente de siguranță precum controlul electronic al stabilității, asistență la menținerea în pantă și senzori de parcare.
- Furgoneta are o capacitate de încărcare impresionantă, variind între 1.118 kg și 2.573 kg, în funcție de model și de tipul de caroserie.
- Cabina este spațioasă, cu spațiu suficient pentru cap și picioare, ceea ce o face confortabilă pentru șoferi și pasageri în călătoriile mai lungi.
- Crafter dispune, de asemenea, de un sistem de infotainment cu ecran tactil, conectivitate Bluetooth și un sistem audio cu până la șase difuzoare, oferind o experiență de condus conectată și plăcută.

În general, Volkswagen Crafter 2017 este o furgonetă excepțională, cu o gamă de opțiuni de motorizare și tipuri de caroserie potrivite pentru diferite nevoi. Fie că trebuie să transportați pasageri sau mărfuri, Crafter are o configurație care vi se potrivește.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

#### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **10 țări:**



## Iată ce am verificat:



### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală  
necunoscută



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



România



Lituania



Statele Unite ale Americii



Italia



Slovacia



Finlanda



Canada



Suedia



Cehia



Slovenia

## Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 260.104 km



14 înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2017-01	<b>11 km</b>
2017-10	<b>416 km</b>
2018-03	<b>42.555 km</b>
2018-09	<b>81.731 km</b>
2019-07	<b>112.322 km</b>
2019-09	<b>114.600 km</b>
2020-07	<b>145.138 km</b>

#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2020-08	<b>152.347 km</b>
2021-02	<b>187.493 km</b>
2021-06	<b>208.034 km</b>
2021-08	<b>213.150 km</b>
2022-08	<b>257.405 km</b>
2022-09	<b>257.452 km</b>
2023-09	<b>260.104 km</b>

## Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Tech inspection passed 2023-09

## Restricții financiare



### Lease

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de finanțare



### Leasing operațional

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



### Unitate de stocare

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

## Legal



### Inspecție tehnică

**A trecut** 2023-09

A trecut cu succes inspecția tehnică  
Valabil până la 2024-01



### Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Acest vehicul a fost avariat




Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

## Înregistrări de daune

2022-05

 România



#### Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**0 RON -  
2.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Sticlă

## Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător  
**Volkswagen**



Model  
**Crafter**



Variantă  
**cross**



Tip caroserie  
**Vehicul utilitar mic**



An de fabricație  
**2017**



An model  
**2017**



Capacitate cilindrică  
**2 l**



Putere motor  
**103 kW (138 cp)**



Tip combustibil  
**Diesel**



Cutie de viteze  
**Manuală**



Tip transmisie  
**Tracțiune față  
(FWD)**



Culoare  
**Alb**



Nr. cilindri  
**4**



Nr. angrenaje  
**6**



Cod motor  
**DAUA**

## Cronologie

S-au găsit 8 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

### Ultimele înregistrări

2017-01

 **Țară necunoscută**



#### A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2017-10

 **România**



#### A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2019-09

 **Țară necunoscută**



#### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2020-08

 **Țară necunoscută**



#### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2021-08

 **Țară necunoscută**



### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2022-05

 **România**



### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2022-09

 **Țară necunoscută**



### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2023-09

 **Țară necunoscută**



### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**