

# Volkswagen Caddy

VIN: WV2ZZZ2KZHX043409

Diesel

2017

Generat pe 2024-10-15 08:35



## Contor de parcurs

✓ Arată bine



## Statut legal

✓ Arată bine



## Daune

⚠ Necesită atenție



+31

## Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

### ✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

### i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în 9 țări: +3

## Iată ce am verificat:



### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

România

Italia

Statele Unite ale Americii

Lituania

Slovacia

Suedia

Finlanda

Cehia


Slovenia

## Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

### i Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 179.000 km
- 6 înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2017-01	<b>12 km</b>
2021-03	<b>101.027 km</b>
2022-04	<b>143.000 km</b>
2022-10	<b>160.000 km</b>
2023-04	<b>173.152 km</b>

#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2023-05 **179.000 km**

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?



### Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 2023-04 în România

## Legal



### Inspecție tehnică periodică (ITP)

**A trecut** 2023-04

România

A trecut cu succes inspecția tehnică  
Valabil până la 2025-07



### Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a  
fost marcat drept casat

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



### Ai grijă!

Vehiculul a fost avariat de 3 ori!



### Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

## Înregistrări de daune



2018-03

Germania

**Daune**

Costul estimativ al reparațiilor

**14.001 RON -  
24.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Daune frontale:

**Față / Parbriz**

Daune pe partea dreaptă:

**Dreapta / Portieră față**

Daune pe partea dreaptă:

**Spate stânga / Bară de protecție****Spate dreapta / Bară de protecție**

2022-10

România

**Daune**

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -  
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Sticlă



Daune frontale:

**Față / Parbriz**

2023-05

România

**Daune**

Costul estimativ al reparațiilor

**0 RON - 2.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Sticlă

**Disclaimer (declinarea responsabilității):** Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviceurile specializate pe lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

## Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

 **Nu s-au găsit probleme**

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

### Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 77.524 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea de piață azi pentru Volkswagen Caddy 2017

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

57.652 RON

Prețul mediu

77.524 RON

Cel mai mare preț

94.825 RON

## Emisii

Câte emisii de CO<sub>2</sub> produc vehiculele din acest model/an?

### Notă

Emisii CO<sub>2</sub>: C (146 g/km)

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisiile CO<sub>2</sub> ale  
vehiculului tău  
**146 g/km** Clasă **C**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

## Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

### Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător  
**Volkswagen**



Model  
**Caddy**



Tip caroserie  
**Dubă**



An de fabricație  
**2017**



Capacitate cilindrică  
**2 l**



Putere motor  
**90 kW (121 cp)**




Tip combustibil  
**Diesel**




Tip transmisie  
**Tracțiune față (FWD)**



Culoare  
**Negru**

 Nr. cilindri  
**4**

 Nr. locuri  
**7**

 Cod motor  
**DFSE**

## Cronologie

### S-au găsit 7 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

### Ultimele înregistrări

2017-01

 **Țară necunoscută**



#### A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2018-03

 **Germania**



#### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2018-04

 **Germania**



#### A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

2021-03

 **România**



#### A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2022-10

 **România**



#### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2023-04

 **România**



#### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2023-05

 **România**



#### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



#### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**