



Volkswagen Caddy

VIN: WV2ZZZ2KZJX166423

2018

Generat pe 2024-07-31 06:40



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

✓ Arată bine

Lucruri de știut despre Volkswagen Caddy 2018

Generat de AI

Când vine vorba de modelul Volkswagen Caddy 2018, există diferite motoare, tipuri de caroserie și alte specificații de luat în considerare. Iată o defalcare a diferitelor opțiuni disponibile:

Motoare:

- Motor pe benzină TSI: Acest motor are o capacitate de 1,0 litri și livrează 102 cai putere. Este livrat cu o cutie de viteze manuală și poate atinge o viteză maximă de 109 mile pe oră.
- Motor diesel TDI: Există diferite versiuni ale acestui motor, de la 2,0 litri la 1,6 litri. Cea mai puternică versiune livrează 150 de cai putere, în timp ce versiunea cea mai puțin puternică livrează 75 de cai putere. Toate versiunile vin cu o cutie de viteze manuală.

Tipuri de caroserie:

- Furgonetă: Această versiune a modelului Caddy este concepută pentru uz comercial și dispune de un compartiment de încărcare închis. Este disponibilă în diferite dimensiuni, de la ampatament scurt la ampatament lung.
- Furgonetă Kombi: Furgoneta Kombi este o versiune mai versatilă a modelului Caddy, care poate fi utilizată atât pentru uz comercial, cât și pentru uz personal. Dispune de un al doilea rând de scaune și de o banchetă spate care poate fi îndepărtată sau rabatată.

Alte specificații:

- Tehnologie: Caddy vine cu o varietate de caracteristici tehnologice, inclusiv un sistem de infotainment cu ecran tactil, conectivitate Bluetooth și o cameră de luat

vederi din spate.

- Siguranță: Caddy a obținut note mari pentru siguranță, cu caracteristici precum frânarea automată de urgență, avertizarea la părăsirea benzii de rulare și controlul adaptiv al vitezei de croazieră.
- Eficiența combustibilului: În funcție de motor și de tipul de caroserie, Caddy poate atinge până la 55 mpg pe autostradă.

În general, modelul Volkswagen Caddy 2018 oferă o gamă de opțiuni de motorizare și tip de caroserie pentru a se potrivi diferitelor nevoi, oferind în același timp tehnologie modernă și caracteristici de siguranță, precum și o eficiență impresionantă a consumului de combustibil.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

Surse de date





Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**



Fotografii

2024-05

62 de fotografii











Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**:



Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



România



Danemarca



Italia



Statele Unite ale Americii



Slovacia



Lituania



Finlanda



Slovenia



Suedia




Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

i Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 132.977 km
- 3 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2018-01 **12 km**

2022-03 **81.052 km**

2024-05 **132.977 km**

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

✓ Nu s-au găsit probleme

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?



Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 88.997 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Volkswagen Caddy 2018

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

72.390 RON

Prețul mediu

88.997 RON

Cel mai mare preț

118.936 RON

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice

 Producător Volkswagen	 Model Caddy	 Tip caroserie Dubă
 An de fabricație 2018	 An model 2018	 Tip transmisie Tracțiune față (FWD)
 Nr. cilindri 4		

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2018-01

 Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2018-07

 Țară necunoscută



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2024-05

 **Belgia**



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**