

# Volkswagen Caddy

VIN: **WV2ZZZ2KZLX100499**

Generat pe **2024-02-05 08:48**



## Situație financiară și juridică



## Daune



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **7 țări:**



+1

### Iată ce am verificat:



#### Căutat drept furat



Nu s-a găsit nici o înregistrare



#### Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală  
necunoscută



#### Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



România



Slovenia



Canada



Slovacia



Cehia



Finlanda



Ucraina

## Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Nu s-au găsit restricții financiare pentru acest vehicul

### Restricții financiare



#### Lease



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de finanțare



#### Leasing operațional



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



#### Unitate de stocare



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

### Legal



#### Inspecție tehnică



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



#### Casat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat



#### Exportat, Importat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări de import sau export

# Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Nu s-au găsit înregistrări de daune

## Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

## Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător  
**Volkswagen**



Model  
**Caddy**



Tip caroserie  
**Dubă**



Tip transmisie

**Tracțiune față  
(FWD)**



Nr. cilindri

**4**



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**