

# Volkswagen Tiguan

VIN: WVGZZZ5NZHW304828

Diesel

2016

Generat pe 2025-01-10 10:42



## Odometru

✓ Arată bine



## Statut legal

✓ Arată bine



## Daune

⚠ Necesită atenție



+31

## Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?




### Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



### Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în 9 țări:  +3

## Iată ce am verificat:



### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Italia

 Statele Unite ale Americii

 Lituania

 Danemarca

 Slovacia

 Suedia

 Slovenia


 Cehia

## Odometru

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

### Notă

Ultimul kilometraj cunoscut: 199.004 km




**Disclaimer (declinarea responsabilității):** acest grafic reprezintă o tendință estimată a kilometrajului. Deși se bazează pe înregistrări reale de kilometraj disponibile pentru acest vehicul, există lacune având în vedere că evoluția kilometrajului nu este înregistrată în mod constant. Pentru a lua în considerare aceste date lipsă, aplicăm un model patentat de analiză a datelor care prezice modul în care probabil s-a schimbat kilometrajul între evenimentele înregistrate. Acest lucru ajută la furnizarea unei imagini mai complete a utilizării vehiculului în timp.

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

**i Notă**

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 2024-09 în  **România**

## Legal



### Inspecție tehnică periodică (ITP)

**A trecut** 2024-09

 **România**

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 2026-06



### Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

**! Ai grijă!**

Vehiculul a fost avariat de 3 ori!

**i Notă**

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

## Înregistrări de daune



2016-12

 România

**Daune**

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON – 6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**



2019-07

 România

**Daune**

Costul estimativ al reparațiilor

**0 RON – 2.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Daune pe partea dreaptă: **Dreapta / Portieră față**



2021-06

 România

**Daune**

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON – 6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Sistem de suspensie

Daune pe partea dreaptă: **Spate / Bară de protecție**

**Spate stânga / Bară de protecție**

**Spate dreapta / Bară de protecție**

**Disclaimer (declinarea responsabilității):** Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviciile specializate pe lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

## Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

### ✓ Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

### i Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 82.116 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea de piață azi pentru Volkswagen Tiguan 2016

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

74.740 RON

Prețul mediu

82.116 RON

Cel mai mare preț

94.112 RON

## Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

### i Notă

Emisii CO2: C (149 g/km)

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisiile CO<sub>2</sub> ale  
vehiculului tău

**149 g/km** Clasă **C**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

## Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

### Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător

**Volkswagen**



Model

**Tiguan**



Tip caroserie

**Hatchback**



An de fabricație

**2016**



Capacitate cilindrică

**2 l**



Putere motor

**110 kW (148 cp)**



Tip combustibil

**Diesel**



Cutie de viteze

**Automată**



Tip transmisie

**Tracțiune integrală (AWD)**



Culoare

**Negru**



Amplasarea volanului

**Volan pe stânga**



Nr. cilindri

**4**



Nr. locuri

**5**



Cod motor

**DFGA**



Categorie

**m1**

## Echipare

Cum a fost primit de la producător

**0AL**

FRONT STABILIZER

**0B3**

WHEELBASE

**0BG**

REAR STABILIZER

**0EX**

INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION DQ500 -- VEHICLE COMPONENTS --

**0F5**

FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE

**0FA**

STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE

**0K0**

WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM

**0KA**

WITHOUT DECALS AND EMBLEMS

**0TD**

FLOOR MATS IN FRONT AND REAR

0XH

INFORMATION KIT IN ROMANIAN

0Y1

STANDARD CLIMATIC ZONES

0YV

WEIGHT RANGE 20 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

1AT

ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)

1D0

WITHOUT TRAILER HITCH

1DG

NAMEPLATE SET "TDI"

1E9

WITHOUT ACTIVATED CARBON CANISTER WITH SCR

1EX

SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE

1G9

SPACE-SAVING SPARE WHEEL FOR TEMPORARY USE, RADIAL TIRE (5-HOLE)

1JC

REAR SHOCK ABSORPTION FOR SPORTS VERSION

1KU

DISK BRAKES IN REAR

1N3

SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)

1NL

TRIMS FOR ALLOY WHEELS

1PE

WHEEL BOLTS WITH ANTI-THEFT PROTECTION (UNLOCKABLE)



1S1

TOOL KIT AND JACK

1SA

WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

1T2

WARNING TRIANGLE

1U9

FOLDING TABLE ON FRONT SEAT BACKRESTS

1X1

FOUR WHEEL DRIVE

1Z0

INITIAL STANDARD FUEL FILLING

1ZA

DISK BRAKES IN FRONT

2A0

WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT

2H5

DRIVING PROFILE SELECTION AND CONVENTIONAL SHOCK ABSORBER

2JR

COMFORT BUMPERS

2KL

LABELS/PLATES IN ROMANIAN AND ENGLISH

2PK

LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION SPORTS STEERING WHEEL W/ TIPTRONIC

2WA

WITHOUT ADDITIONAL TIRES

31K

FRONT AND REAR LICENSE PLATE CARRIER (ECE)

3A0

CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM I-SIZE, 2X TOP TETHER

3C7

3-POINT SEAT BELT FOR CENTER REAR SEAT

3CA

WITHOUT PARTITION

3FJ

BIG ROOF SYSTEM (WITH LIGHTING)

3GB

CARGO AREA WITH SPLIT FUNCTION

3H2

BACKREST RELEASE FOR RIGHT FRONT SEAT

3L3

MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATS

3LJ

DOOR AND SIDE TRIM PANEL IN FOAM FILM, INSERT IN LEATHERETTE

3M0

WITHOUT SPECIAL MEASURES

3P1

BRACKET FOR FIRST AID KIT AND WARNING TRIANGLE

3QT

3-POINT SEAT BELTS IN FRONT, WITH PRETENSIONER AND HEIGHT ADJUSTMENT

3S1

BRIGHT ROOF RAILS

3T2

THREE REAR HEAD RESTRAINTS

3U1

FOLDING TRUNK COVER

3ZU

3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL

42F

ALLOY WHEELS 8.5J X 20

4A4

SEAT HEATER FOR FRONT AND REAR SEATS SEPARATELY CONTROLLED

4D0

WITHOUT SEAT VENTILATION/MESSAGE SEAT

4E7

TAILGATE/TRUNK LID POWER CLOSING

4GF

WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS

4I3

CENTRAL LOCKING SYSTEM "KEYLESS ENTRY" WITHOUT SAFELOCK

4KF

SIDE WINDOWS IN HEAT-INSULATING GLASS, FROM B-PILLAR AND REAR WINDOW DARK TINTED

4L6

BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING

4U5

LUGGAGE POCKETS ON BACKREST

4UP

DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH KNEE AIRBAG AND FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

4X3

SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG

4ZB

BRIGHT MOLDINGS

5C0

WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

5D1

CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ

5J3

ROOF SPOILER

5K7

TRANSPORT PROTECTION FILM (MINIMUM PROTECTION) WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

5KR

REAR SEAT BENCH/BACKREST, SPLIT FOLDING

5MJ

DECORATIVE INSERTS

5RQ

RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX

5SL

LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL

5XI

SUN VISORS WITH MIRROR, ILLUMINATED, AIRBAG LABEL ON SUN VISOR

5ZC

HEAD RESTRAINTS FOR FRONT SEATS (X-ADJUSTMENT)

6A0

WITHOUT FIRE EXTINGUISHER

6E4

CENTER ARMREST IN FRONT

6K3

FORWARD COLLISION WARNING INCL. AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING, FOR ADAPTIVE CRUISE CONTROL "LOW"

6KL

RADIATOR GRILLE

6M0

WITHOUT TIE DOWN STRAPS/NET/POCKET

6NW

UNSPLIT MOLDED HEADLINER

6Q2

LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE

6SE

LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR COVERING IN FLAT NEEDLE-PUNCHED NONWOVEN

6T1

INTERIOR LIGHT IN FOOTWELL

6XP

EXTERIOR MIRRORS, POWER-FOLDING, POWER-ADJUSTABLE, SEPARATELY HEATED

7AA

ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER

7B3

12-VOLT SOCKET(S)

7E6

ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER

7IX

VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -550-

7K1

DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

7L6

START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

7M9

SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES

7MM

EMISSION STANDARD EU6 PLUS

7N0

WITHOUT OVERHEAD STORAGE COMPARTMENT

7P4

MANUALLY ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONT SEATS

7Q0

WITHOUT NAVIGATION DEVICE

7QA

WITHOUT CD/DVD FOR NAVIGATION

7W0

WITHOUT EXTENDED SAFETY SYSTEM

7X5

PARK ASSIST

7Y4

LANE KEEPING SYSTEM

8FA

WITHOUT SECOND BATTERY

8G3

ADVANCED HIGH-BEAM CONTROL

8GV

ALTERNATOR 180 A

8IU

LED HEADLAMPS WITH VARIABLE LIGHT DISTRIBUTION

8K3

SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS WITH AUTOMATIC HEADLAMP ACTIVATION AND COMING HOME FEATURE

8N6

WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR

8Q5

HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT, AUTOMATIC/ DYNAMIC, WITH CORNERING LIGHT (AFS 1)

8S6

2 READING LIGHTS IN FRONT

8SQ

LED TAIL LAMP ASSEMBLY

8T8

ADAPTIVE CRUISE CONTROL (WITH "FOLLOW-TO-STOP") AND SPEED LIMITER

8TB

REAR FOG LAMP

8W1

WASHER FLUID LEVEL INDICATOR

8WH

FRONT FOG LAMP AND CORNERING LAMP

8X1

HEADLAMP WASHER SYSTEM

8Y1

TWO-TONE HORN

8Z5

NOT HOT COUNTRY

8ZQ

ANTENNA FOR FM RECEPTION ONLY, DIVERSITY

9E5

LUGGAGE COMPARTMENT LAMP

9JC

SMOKER'S VERSION

9M0

WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER

9P9

SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN THE BUCKLE, ADVANCED SAFETY EQUIPMENT

9S8

MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER"FPK" (ACTIVE INFO DISPLAY)

9T1

HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT

9VC

DIGITAL SOUND PACKAGE AND SUBWOOFER AND CENTRAL SPEAKER

9WT

MIRRORLINK

9Z0

OPERATING VOLTAGE 12 V

9ZX

MOBILE PHONE INTERFACE

A63

CATEGORY 3

A8F

SPORTS EQUIPMENT

AV1

DRIVING ON THE RIGHT

B0A

COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

B43

TYPE APPROVAL COUNTRY ROMANIA

C27

OPERATING PERMIT, ALTERATION

DN4

4-CYL. TURBO DIESEL ENGINE 2.0 L/110 KW (4V) TDI COMMON RAIL; B.ENGINE T37/T6F  
TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I

E0A

NO SPECIAL EDITION

EA0

WITHOUT FOLLOW-ON WARRANTY

EF1

ECO FUNCTION

ELO

WITHOUT ONLINE SERVICE

EM1

DRIVER ALERT SYSTEM

ER1

REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO

ES0

WITHOUT VEHICLE INLET

F0A



NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

**FB0**

STANDARD PAINT COATING

**FC1**

CUSTOMIZED INSTALLATION

**FM0**

BASIC EQUIPMENT VARIANT

**G03**

SHOCK ABSORPTION IN FRONT

**G1D**

7-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION FOR FOUR-WHEEL DRIVE

**H1T**

TIRES 255/40 R20 101V (POLYMER COATING)

**I8E**

STANDARD RADIO (GEN2)

**J2D**

BATTERY 380 A (68 AH)

**K8G**

HATCHBACK

**KA6**

WITH FRONT AND REAR VIEW CAMERA SYSTEM AND TWO SIDE CAMERAS

**KH7**

CLIMATRONIC (3-ZONE) WITH REAR AIR CONDITIONING CONTROL PANEL

**KK3**

REFRIGERANT R1234YF

**KL1**

LED LICENSE PLATE LIGHTING

**KS0**

WITHOUT HEAD-UP DISPLAY

L0L

LEFT-HAND DRIVE

L19

SUSPENSION RANGE 19 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

N0H

SEAT TRIM COVERS IN FABRIC

NY0

STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY

NZ0

WITHOUT CALL FEATURE

Q4H

SPORTS COMFORT SEATS IN FRONT

QE0

WITHOUT STORAGE COMPARTMENT PACKAGE/BOX

QG1

SERVICE INTERVAL PROLONGATION

QH0

WITHOUT VOICE CONTROL

QI6

SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS ( VARIABLE )

QJ3

CHROME PACKAGE (TYPE 2)

QK1

WITH MULTIFUNCTION CAMERA

QN3

DRAWERS UNDER FRONT SEATS

QQ8

INTERIOR AMBIENT LIGHTING, TYPE 1

QR8

WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY

QV0

WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO RECEPTION

S0C

INTRODUCTORY VOLUME

TR1

4-CYLINDER DIESEL ENGINE 2.0 L UNIT 04L.A

U5A

INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

UG2

HILL DESCENT CONTROL

UH2

PARKING BRAKE

UI4

ELECTRIC INTERFACE FOR EXTERNAL USE, AUX-IN JACK, USB (IPOD-CAPABLE)

UK3

MECHANICAL REAR SEAT RELEASE

V0A

TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

VF1

PEDAL CLUSTER

VL4

EXTENDED AND CRASH-ACTIVE AND PROACTIVE PEDESTRIAN PROTECTION

X4N

EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR ROMANIA

## Siguranță

Vehiculul are vreo rechemare pe motiv de siguranță? Care este ratingul său de siguranță?



### Notă

Rating de siguranță Euro NCAP: ★★★★★

## Rating de siguranță

★★★★★ Siguranță de 5 stele

Performanță generală excelentă la protecția împotriva accidentelor și bine echipat cu tehnologie amplă și robustă de evitare a accidentelor



**96%**

Ocupant adult



**84%**

Copil ocupant



**72%**

Utilizatori vulnerabili ai drumurilor



**68%**

Asistență de siguranță

## Cronologie

S-au găsit 9 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

### Ultimele înregistrări

2016-01 🌐 Țară necunoscută



**A fost fabricat**

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2016-07 🇷🇴 România



**A fost înmatriculat**

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2016-12  România

 **Daună detectată** 

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2018-09  România

 **A fost verificat**

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2019-07  România

 **Daună detectată** 

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2020-09  România

 **A fost verificat**

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2021-06  România

 **Daună detectată** 

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2022-09  România

 **A fost verificat**

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2024-09  România

  **A fost verificat**

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**