


Volkswagen Tiguan

NUMĂR SERIE ȘASIU

WVGZZZ5NZJW328514


2022-06-20 08:47 UTC+00:00

AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT



✓ KILOMETRAJ

Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.



✓ FURT

Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.



⚠ ACCIDENTE

⚠ Acest autovehicul a fost avariat.



✓ TAXI

Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.



Activitate identificată

1



A fost fabricat
2017-08-26


Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.



2


 **A avut lucrări de întreținere**
2017-09

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se

mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare. 


3

 **A fost înmatriculat**
2017-09

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară. 


4

 **A fost înmatriculat**
2017-09

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară. 


5

 **A avut lucrări de întreținere**
2017-09

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare. 


6

 **Daună detectată, Germania**
2017-12

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”. 


7

 **A avut lucrări de întreținere**
2018-01

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare. 


8

 **A avut lucrări de întreținere**
2018-04

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare. 

9

 **A avut lucrări de întreținere**
2018-05

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare. 

10



**A avut
lucrări de
întreținere**
2018-11

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



11



**A avut
lucrări de
întreținere**
2019-03

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



12



**A avut
lucrări de
întreținere**
2019-03

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



13



**A avut
lucrări de
întreținere**
2019-08

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



14



**A avut
lucrări de
întreținere**
2019-10

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



15



**A avut
lucrări de
întreținere**
2020-02

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



16



**A avut
lucrări de
întreținere**
2020-05

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



17



**A avut
lucrări de
întreținere**

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se

2020-08

mai pot încadra verificările care preceda achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



18



A avut lucrări de întreținere
2021-01

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



19



A avut lucrări de întreținere
2021-07

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



20



A avut lucrări de întreținere
2021-11

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



21



A avut lucrări de întreținere
2022-04

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



22



A avut lucrări de întreținere
2022-05

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Are situații financiare restante

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Vehicul pentru persoane cu handicap

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Mașină de școală

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Vehicul de poliție

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Utilizat ca mijloc de transport public

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Utilizat ca mașină închiriată

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Utilizat ca taxi

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Utilizat pentru livrarea de bunuri

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Chinza pentru livrarea de bunuri	✓	Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓	Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓	Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestrul	✓	Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓	Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓	Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓	Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓	Nu s-au găsit înregistrări.

Sfat

Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzătorii, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



Verificare vehicul furat

TARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
  România	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Cehia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Canada	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Finlanda	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Slovenia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Ungaria	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Slovacia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Suedia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Italia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări

Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



Kilometri parcurși

Kilometri parcurși

2017	✓ 15 km
2017-12	✓ 13,000 km
2018-01	✓ 20,701 km
2018-04	✓ 25,884 km
2018-08	✓ 39,538 km
2019-03	✓ 60,986 km
2019-03	✓ 61,599 km
2019-09	✓ 72,310 km
2020-02	✓ 79,871 km
2020-05	✓ 87,183 km
2020-08	✓ 102,192 km
2021-01	✓ 107,061 km
2021-07	✓ 117,333 km
2021-11	✓ 121,148 km
2022-04	✓ 122,186 km
2022-05	✓ 123,678 km
2022-05	✓ 123,947 km

Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei WVGZZZ5NZJW328514 ar putea fi:

125,582 km

Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
	✓ Nu au fost găsite probleme!

Odometru: Este scutit de la divulgarea odometrelui?	✓ Nu au fost gasite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometrelui?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecți marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

Notă


„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



Daune

2017-12

Înregistrări privind eventuale daune



ȚARĂ

 Germania

COSTURI ESTIMATE PENTRU REPARAȚII

1 500 € – 3 000 €

TIP DE DAUNĂ POSIBIL

Necunoscut

Modificări legate de daune ale actului de proprietate

Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!

recuperării:

Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Sfat

Natura daunei nu este cunoscută - rugați vânzătorul să vă furnizeze orice fel de informații suplimentare. Gradul de severitate al daunei poate varia de la zgârieturi și adâncituri ale caroseriei la probleme mai costisitoare.

Notă

Raportul poate include înregistrări în duplicat ale aceluiași accidente. Sumele, acolo unde sunt indicate, sunt preliminare și nu pot fi interpretate drept costuri reale de reparații. Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical”.



Preț

VALOAREA DE PIAȚĂ
APROXIMATIVĂ A ACESTUI
VEHICUL

21 009 €

Atunci când vânzătorul este o companie -
24 658 €

PREȚUL APROXIMATIV DUPĂ
NEGOCIERI

19 959 €

Atunci când vânzătorul este o companie -
23 425 €

CÂT DUREAZĂ PÂNĂ SE VINDE ACEST MODEL

14 zile

Acest model este foarte popular



Echipare (în engleză)

Identificare și specificații tehnice (așa cum sunt primite de la producător)



PRODUCĂTOR

Volkswagen



MODEL

Tiguan



TIP CAROSERIE

Hatchback



ANUL FABRICAȚIEI

2017



AN MODEL

2018



MOTOR

2 I



PUTERE MOTOR

140 kW



TIP COMBUSTIBIL

Diesel



CUTIE DE VITEZE

Automată



AMPLASAREA VOLANULUI

**Volan pe
stânga**



NR. CILINDRI

4



COD MOTOR

DFHA

Echipare (așa cum este primită de la producător)

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
AV1	DRIVING ON THE RIGHT	A61	CATEGORY 1
A8F	SPORTS EQUIPMENT	B0A	COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION
B01	TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY	C3I	ALLOY WHEELS 7J X 18
C3I	OPERATING PERMIT, ALTERATION	DE5	4-CYL. TURBO DIESEL ENGINE 2.0 L/140 KW (4V) TDI COMMON RAIL BASE ENGINE IS TD1/TR1/T5S/T6F
EF1	ECO FUNCTION	EL3	ONLINE SERVICE, WITHOUT OCU, WITH HEAD UNIT CODING, WITHOUT ENGINE IMMOBILIZER INTERCONNECTION
EM1	DRIVER ALERT SYSTEM	ER1	REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO
ES0	WITHOUT VEHICLE INLET	E0A	NO SPECIAL EDITION
FB0	STANDARD PAINT COATING	FC0	WITHOUT CUSTOMIZED INSTALLATION
FM0	BASIC EQUIPMENT VARIANT	F0A	NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT
G01	SHOCK ABSORPTION IN FRONT	G1D	7-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION FOR FOUR-WHEEL DRIVE
H85	TIRES 235/55 R18 100V (POLYMER COATING)	I8F	STANDARD RADIO (GEN2 GP)
J2D	BATTERY 380 A (68 AH)	KA0	WITHOUT CAMERA SYSTEMS/ACCIDENT SENSORS
KH7	CLIMATRONIC (3-ZONE) WITH REAR AIR CONDITIONING CONTROL PANEL	KK3	REFRIGERANT R1234YF
KL1	LED LICENSE PLATE LIGHTING	KK0	WITHOUT HEAD-UP DISPLAY

KL1	LED LICENSE PLATE LIGHTING	KSU	WITHOUT HEAD-UP DISPLAY
K8G	HATCHBACK	L0L	LEFT-HAND DRIVE
L05	SUSPENSION RANGE 05 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST	NY0	STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY
NZ0	WITHOUT CALL FEATURE	N7D	SEAT TRIM COVERS IN PART LEATHER
PND	NAVIGATION FEATURE "DISCOVER MEDIA" (FOR "COMPOSITION MEDIA")	QG1	SERVICE INTERVAL PROLONGATION
QH1	VOICE CONTROL	QI6	SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)
QJ3	CHROME PACKAGE (TYPE 2)	QK1	WITH MULTIFUNCTION CAMERA
QN0	WITHOUT DRAWERS UNDER FRONT SEATS	QQ8	INTERIOR AMBIENT LIGHTING, TYPE 1
QR8	WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY	QV0	WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO RECEPTION
Q4H	SPORTS COMFORT SEATS IN FRONT	TR1	4-CYLINDER DIESEL ENGINE 2.0 L UNIT 04L.A
UG2	HILL DESCENT CONTROL	UH2	PARKING BRAKE
UK3	MECHANICAL REAR SEAT RELEASE	UQ2	3 X USB TYPE A AND AUX-IN JACK
U5A	INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER	VF0	STANDARD PEDAL CLUSTER
VL4	EXTENDED, CRASH-ACTIVE AND PREDICTIVE PEDESTRIAN PROTECTION	V0A	TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND
WBH	"BUSINESS PREMIUM" PACKAGE INCL. NAVIGATION SYSTEM	WCS	LEATHER PACKAGE "VIENNA" WITH TOP COMFORT SEATS IN FRONT
WFH	HEATED (WITHOUT WIRES) AND INFRARED-REFLECTING WINDSHIELD	WOP	OFFROAD PACKAGE
YOH	CARSTICK	YOW	GUIDE & INFORM CONTRACT DURATION: 3 YEARS
ZEA	RADIO "COMPOSITION MEDIA"	0AL	FRONT STABILIZER BAR
0BG	REAR STABILIZER BAR	0B3	WHEELBASE
0EX	INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION DQ500 -- VEHICLE COMPONENTS --	0FA	STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE
0F5	FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE	0KA	WITHOUT DECALS AND EMBLEMS
0K0	WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM	0NA	WITHOUT NAMEPLATE SET (WITHOUT MODEL DESIGNATION)
0TD	FLOOR MATS IN FRONT AND REAR	0VC	INFORMATION KIT IN GERMAN
0YT	WEIGHT RANGE 18 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST	0Y1	STANDARD CLIMATIC ZONES
1AT	ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)	1EX	SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE
1E9	WITHOUT ACTIVATED CARBON CANISTER WITH SCR	1G0	WITHOUT SPARE WHEEL
1JA	REAR SHOCK ABSORPTION, BASIC VERSION 1	1KU	DISK BRAKES IN REAR
1LA	DISK BRAKES IN FRONT	1M6	TRAILER HITCH MECHANICALLY SWIVELING ANDPOWER-DETACHABLE
1NL	TRIMS FOR ALLOY WHEELS	1N3	SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)
1PA	STANDARD WHEEL BOLTS	1SB	ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD
1S3	TOOL KIT	1T9	FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE AND SAFETY VEST
1U9	FOLDING TABLE ON FRONT SEAT BACKRESTS	1XX	LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION SPORTS STEERING WHEEL W/ TIPTRONIC
1X1	FOUR WHEEL DRIVE	1Z0	INITIAL STANDARD FUEL FILLING
2A0	WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT	2H5	DRIVING PROFILE SELECTION AND CONVENTIONAL SHOCK ABSORBER
2J3	COMFORT BUMPERS	2KW	LABELS/PLATES IN GERMAN, FRENCH, AND DUTCH

2WA	WITHOUT ADDITIONAL TIRES	3A0	CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM I-SIZE, 2X TOP TETHER
3CA	WITHOUT PARTITION	3C7	3-POINT SEAT BELT FOR CENTER REAR SEAT
3FA	WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)	3GB	LUGGAGE/LOAD COMPARTMENT FLOOR WITH SPLIT FUNCTION
3H0	WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS	3LJ	DOOR AND SIDE TRIM PANEL IN FOAM FILM, INSERT IN LEATHERETTE
3M0	WITHOUT SPECIAL MEASURES	3PN	POWER SEAT ADJUSTMENT FOR BOTH FRONT SEATS WITH MEMORY FEATURE
3P1	BRACKET FOR FIRST AID KIT AND WARNING TRIANGLE	3QT	3-POINT SEAT BELTS IN FRONT, WITH PRETENSIONER AND HEIGHT ADJUSTMENT
3S1	BRIGHT ROOF RAILS	3T2	THREE REAR HEAD RESTRAINTS
3ZU	3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL	31K	FRONT AND REAR LICENSE PLATE CARRIER (ECE)
4A3	SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED	4D0	WITHOUT SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT
4E7	TAILGATE/TRUNK LID POWER CLOSING	4GW	HEAT INSULATING WINDSHIELD
4I2	CENTRAL LOCKING W/ RADIO REMOTE CONTROL, INTERIOR CONTROLS, WITHOUT SAFELOCK	4KC	SIDE AND REAR WINDOWS IN HEAT-INSULATING GLASS
4L6	BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING	4UP	DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH KNEE AIRBAG AND FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
4U5	LUGGAGE POCKETS ON BACKREST	4X3	SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG
4ZB	BRIGHT MOLDINGS	5C0	WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES
5D1	CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ	5J0	WITHOUT REAR SPOILER
5KR	REAR SEAT BENCH/BACKREST, SPLIT FOLDING	5K7	TRANSPORT PROTECTION FILM (MINIMUM PROTECTION) WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES
5MJ	DECORATIVE INSERTS	5RQ	RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX
5SL	LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL	5XJ	SUN VISORS WITH MIRROR, ILLUMINATED, WITH AIRBAG LABEL ON SUN VISOR AND B-PILLAR
5ZC	HEAD RESTRAINTS FOR FRONT SEATS (X-ADJUSTMENT)	6A0	WITHOUT FIRE EXTINGUISHER
6E4	CENTER ARMREST IN FRONT	6KL	RADIATOR GRILLE
6K4	FORWARD COLLISION WARNING INCL. AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING, FOR ADAPTIVE CRUISE CONTROL "HIGH"	6M0	WITHOUT TIE DOWN STRAPS/NET/POCKET
6NA	UNSPLIT MOLDED HEADLINER	6Q2	LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE
6T1	INTERIOR LIGHT IN FOOTWELL	6XQ	EXTERIOR MIRRORS: WITH MEMORY FEATURE, POWER-FOLDING/ADJUSTABLE, SEPARATELY HEATED
7AA	ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER	7B3	12-VOLT SOCKET(S)
7E6	ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER	7IX	VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -550-
7K1	DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM	7L6	START-STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING
7MM	EMISSION STANDARD EU6 PLUS	7M3	SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES
7N1	OVERHEAD STORAGE COMPARTMENT	7P1	POWER-ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONT SEATS
7RE	SD CARD (EUROPE)	7UF	NAVIGATION SYSTEM - STANDARD
7W2	WITH EXTENDED SAFETY SYSTEM (PROACTIVE PASSENGER PROTECTION SYSTEM, BASIC AND FRONT)	7X2	PARK DISTANCE CONTROL IN FRONT AND REAR
7Y4	LANE KEEPING SYSTEM	8FA	WITHOUT SECOND BATTERY
8GV	ALTERNATOR 180 A	8G1	HIGH-BEAM CONTROL

8IT	LED HEADLAMPS	8K3	SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHT WITH AUTOMATIC HEADLIGHT CONTROL AND COMING HOME FEATURE
8N6	WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR	8Q3	DYNAMIC HEADLIGHT RANGE CONTROL (SELF-ADJUSTING WHILE DRIVING)
8RM	8 SPEAKERS (PASSIVE)	8SQ	LED REAR COMBINATION LAMP
8S6	2 READING LIGHTS IN FRONT	8TB	REAR FOG LAMP
8T8	ADAPTIVE CRUISE CONTROL (WITH "FOLLOW-TO-STOP") AND SPEED LIMITER	8WH	FRONT FOG LAMP AND CORNERING LAMP
8W1	WASHER FLUID LEVEL INDICATOR	8X1	HEADLAMP WASHER SYSTEM
8Y1	TWO-TONE HORN	8ZQ	ANTENNA FOR FM RECEPTION ONLY, DIVERSITY
8Z5	NOT HOT COUNTRY	9E5	LUGGAGE COMPARTMENT LAMP
9IJ	COMFORT TELEPHONY WITH LTE AND WIRELESS CHARGING	9JA	NON-SMOKER'S PACKAGE
9M0	WITHOUT ELECTRIC AUXILIARY HEATER/ FUEL-FIRED PARKING HEATER	9P9	SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN THE BUCKLE, ADVANCED SAFETY EQUIPMENT
9S8	MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER"FPK" (ACTIVE INFO DISPLAY)	9T1	HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT
9WX	MIRROR LINK AND WIRELESS RSE "APP"	9Z0	OPERATING VOLTAGE 12 V
X0A	EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR GERMANY		

Sfat

Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.

Notă

Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).