


Volkswagen Tiguan

NUMĂR SERIE ȘASIU

WVGZZZ5NZKM133308


2022-06-17 13:37 UTC+00:00

AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT



✓ KILOMETRAJ

Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.



✓ FURT

Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.



✓ ACCIDENTE

Nu există date conform cărora acest autovehicul să fi fost avariat.



✓ TAXI

Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.



Activitate identificată

1



A fost fabricat
2019-04-12

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.



2

A avut lucrări de întreținere
2019-07

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se

mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



3

A avut lucrări de întreținere
2019-07

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



4

A avut lucrări de întreținere
2019-09

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



5

A avut lucrări de întreținere
2020-02

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



6

A avut lucrări de întreținere
2020-04

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



7

A avut lucrări de întreținere
2020-10

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



8

A avut lucrări de întreținere
2021-03

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



9

A avut lucrări de întreținere
2021-04

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele



de noxe sau reparațiile uşoare.



10



**A avut
lucrări de
întreținere**
2021-05

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile uşoare.



11



**A avut
lucrări de
întreținere**
2021-10

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile uşoare.



12



**A avut
lucrări de
întreținere**
2022-01

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile uşoare.



13



**A avut
lucrări de
întreținere**
2022-03

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile uşoare.



Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Are situații financiare restante	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul pentru persoane cu handicap	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Mașină de școală	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul de poliție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mijloc de transport public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mașină închiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestru	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Altă înregistrare în registrul public

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

A fost importat

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

A fost exportat

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Sfat

Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzători, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



Verificare vehicul furat

ȚARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
  România	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Cehia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Finlanda	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Slovenia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Canada	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Suedia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Slovacia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Italia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Ungaria	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări

Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



Kilometri parcurși

Kilometri parcurși

2019	✓ 15 km
2019-07	✓ 101 km
2019-09	✓ 15,365 km
2020-02	✓ 29,992 km
2020-04	✓ 32,003 km
2020-10	✓ 49,992 km
2021-03	✓ 57,025 km
2021-04	✓ 59,483 km
2021-05	✓ 61,206 km
2021-10	✓ 86,228 km
2022-01	✓ 92,992 km
2022-03	✓ 101,868 km
2022-05	✓ 101,878 km

Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corectati marcaiul anterior privind depășirea limitelor	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

Notă

„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



Daune

NU AM DESCOPERIT ACCIDENTE SEMNIFICATIVE LA ANALIZA ISTORICULUI **WVGZZZ5NZKM133308**



Cu toate acestea, pot apărea ocazional inexactități, în special atunci când se verifică vehicule mai vechi. Mecanicii din garajele clandestine maschează deseori în mod ilegal defecțiunile sau daunele vehiculelor și nu le înregistrează nicăieri. Uneori înlocuiesc chiar și plăcuțele VIN ale vehiculului sau comit alte fapte ilegale. Avem o serie de metode pentru a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil să garantăm 100%.

Modificări legate de daune ale actului de proprietate

Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Sfat

Efectuarea unei verificări a vehiculului înainte de achiziție este întotdeauna recomandată. Dacă nu aveți un tehnician la îndemână, puteți încerca să faceți această verificare pe cont propriu - lista de verificare este disponibilă la sfârșitul acestui raport.

Notă

Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical” la momentul consultării evidențelor.



Preț

VALOAREA DE PIAȚĂ
APROXIMATIVĂ A ACESTUI
VEHICUL

26 960 €

Atunci când vânzătorul este o companie -
31 848 €

PREȚUL APROXIMATIV DUPĂ
NEGOCIERI

25 612 €

Atunci când vânzătorul este o companie -
30 256 €

CÂT DUREAZĂ PÂNĂ SE VINDE ACEST MODEL










8 zile

Acest model este foarte popular



Echipare (în engleză)

Identificare și specificații tehnice (așa cum sunt primite de la producător)

 PRODUCĂTOR Volkswagen	 MODEL Tiguan	 TIP CAROSERIE Hatchback
 ANUL FABRICAȚIEI 2019	 AN MODEL 2019	 MOTOR 2 I
 PUTERE MOTOR 140 kW	 TIP COMBUSTIBIL Diesel	 CUTIE DE VITEZE Automată
 AMPLASAREA VOLANULUI Volan pe stânga	 NR. CILINDRI 4	 COD MOTOR DFHA

Echipare (așa cum este primită de la producător)

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
AV1	DRIVING ON THE RIGHT	A61	CATEGORY 1
A8C	COMFORT EQUIPMENT	B0A	COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION
B01	TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY	CY9	ALLOY WHEELS 7J X 17
C40	OPERATING PERMIT, ALTERATION	DE5	4-CYL. TURBO DIESEL ENGINE 2.0 L/140 KW (4V) TDI COMMON RAIL BASE ENGINE IS TD1/TR1/T5S/T6F
EF1	ECO FUNCTION	EL3	ONLINE SERVICE, WITHOUT OCU, WITH HEAD UNIT CODING, WITHOUT ENGINE IMMOBILIZER INTERCONNECTION
EM1	DRIVER ALERT SYSTEM	ER1	REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO
ES0	WITHOUT VEHICLE INLET	E0A	NO SPECIAL EDITION
FB0	STANDARD PAINT COATING	FC0	WITHOUT CUSTOMIZED INSTALLATION
FE0	WITHOUT COUNTRY CODE (NO DVD PLAYER IN VEHICLE)	FM0	BASIC EQUIPMENT VARIANT
FOA	NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT	GP0	VEHICLES WITHOUT SPECIAL UPGRADE MEASURES
G07	SHOCK ABSORPTION IN FRONT	G1D	7-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION FOR FOUR-WHEEL DRIVE
H81	TIRES 215/65 R17 99 V	IG0	STANDARD CURB WEIGHT RANGE
I8F	COMPOSITION MEDIA TOUCHSCREEN SOUND SYSTEM WITH 8" COLOR DISPLAY, PROXIMITY SENSOR, MP3/WMA-COMPATIBLE CD PLAYER,	J2D	BATTERY 380 A (68 AH)

KA6	WITH FRONT AND REAR VIEW CAMERA SYSTEM AND TWO SIDE CAMERAS	KH7	CLIMATRONIC (3-ZONE) WITH REAR AIR CONDITIONING CONTROL PANEL
KK3	REFRIGERANT R1234YF	KL1	LED LICENSE PLATE LIGHTING
KN1	WITH TRIM PANEL	KS2	COMBINER HEAD-UP DISPLAY
K8G	HATCHBACK	L0L	LEFT-HAND DRIVE
L06	SUSPENSION RANGE 06 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST	NY0	STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY
NZ0	WITHOUT CALL FEATURE	N0R	SEAT TRIM COVERS IN
PF4	DRIVER ASSISTANCE PACKAGE "PLUS"	PND	NAVIGATION FEATURE "DISCOVER MEDIA" (FOR "COMPOSITION MEDIA")
PPA	REAR VIEW CAMERA SYSTEM INCL. PARK ASSIST AND PARK DISTANCE CONTROL	PS2	TILTING AND SLIDING PANORAMIC SUNROOF WITH REAR PANORAMIC SUNROOF
P14	MIRROR PACKAGE	QE0	WITHOUT STORAGE COMPARTMENT PACKAGE/BOX
QG1	SERVICE INTERVAL PROLONGATION	QH1	VOICE CONTROL
QI6	SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)	QJ3	CHROME PACKAGE (TYPE 2)
QK1	WITH MULTIFUNCTION CAMERA	QN0	WITHOUT DRAWERS UNDER FRONT SEATS
QQ0	WITHOUT ADD. LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)	QR9	WITH DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY
QV0	WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO RECEPTION	Q4H	SPORTS COMFORT SEATS IN FRONT
TR1	4-CYLINDER DIESEL ENGINE 2.0 L UNIT 04L.A	UG2	HILL DESCENT CONTROL
UH2	PARKING BRAKE	UK3	MECHANICAL REAR SEAT RELEASE
UQ2	3 X USB TYPE A AND AUX-IN JACK	U5A	INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER
VC0	WITHOUT REMOTE-CONTROLLED GARAGE DOOR OPENER	VF0	STANDARD PEDAL CLUSTER
VL3	EXTENDED AND PREDICTIVE PEDESTRIAN PROTECTION	V0A	TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND
WBN	"BUSINESS PREMIUM" PACKAGE INCL. NAVIGATION SYSTEM	WK4	ERGOACTIVE SEATS WITH 14-WAY ADJUSTMENT AND MASSAGE FEATURE IN FRONT
WQ1	DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY	YOW	GUIDE & INFORM CONTRACT DURATION: 3 YEARS
Y9Z	WLTP TYPE APPROVAL (NEW TEST CYCLE)	ZEA	RADIO "COMPOSITION MEDIA"
0AL	FRONT STABILIZER BAR	0BG	REAR STABILIZER BAR
0B4	WHEELBASE	0EX	INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION DQ500 -- VEHICLE COMPONENTS --
0FL	MEXICO MANUFACTURING SEQUENCE	0F5	FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE
0KA	WITHOUT DECALS AND EMBLEMS	0K0	WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM
0PA	WITHOUT NAMEPLATE SET	0RE	WITHOUT ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK
0SA	WITHOUT SPECIAL LABELS/PLATES	0TD	FLOOR MATS IN FRONT AND REAR
0VC	INFORMATION KIT IN GERMAN	0YR	WEIGHT RANGE 16 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST
0Y1	STANDARD CLIMATIC ZONES	1AS	ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)
1D0	WITHOUT TRAILER HITCH	1EX	SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE
1E9	WITHOUT ACTIVATED CARBON CANISTER WITH SCR	1G8	BREAKDOWN KIT
1JA	REAR SHOCK ABSORPTION, BASIC VERSION 1	1KU	DISK BRAKES IN REAR
1LA	DISK BRAKES IN FRONT	1NL	TRIMS FOR ALLOY WHEELS
1N3	SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)	1PA	STANDARD WHEEL BOLTS

1SA	WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD	1S3	TOOL KIT
1T9	FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE AND SAFETY VEST	1U9	FOLDING TABLE ON FRONT SEAT BACKRESTS
1XX	LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION SPORTS STEERING WHEEL W/ TIPTRONIC	1X1	FOUR WHEEL DRIVE
1Z0	INITIAL STANDARD FUEL FILLING	2A0	WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT
2H5	DRIVING PROFILE SELECTION AND CONVENTIONAL SHOCK ABSORBER	2JP	BUMPERS
2WA	WITHOUT ADDITIONAL TIRES	3A0	CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM I-SIZE, 2X TOP TETHER
3CX	NET PARTITION	3C7	3-POINT SEAT BELT FOR CENTER REAR SEAT
3E6	MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATS AND SEAT SQUAB INCLINATION AND DEPTH ADJUSTMENT	3FU	BIG ROOF SYSTEM
3GB	LUGGAGE/LOAD COMPARTMENT FLOOR WITH SPLIT FUNCTION	3H0	WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS
3LM	DOOR AND SIDE TRIM PANEL	3P1	BRACKET FOR FIRST AID KIT AND WARNING TRIANGLE
3QT	3-POINT SEAT BELTS IN FRONT, WITH PRETENSIONER AND HEIGHT ADJUSTMENT	3S1	BRIGHT ROOF RAILS
3T2	THREE REAR HEAD RESTRAINTS	3U2	SLIDING TRUNK COVER
3ZU	3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL	31K	FRONT AND REAR LICENSE PLATE CARRIER (ECE)
4A3	SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED	4B3	PROTECTIVE SIDE MOLDING
4D0	WITHOUT SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT	4E7	TAILGATE/TRUNK LID POWER CLOSING
4GF	WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS	4I2	CENTRAL LOCKING W/ RADIO REMOTE CONTROL, INTERIOR CONTROLS, WITHOUT SAFELOCK
4KF	SIDE WINDOWS IN HEAT-INSULATING GLASS, FROM B-PILLAR AND REAR WINDOW DARK TINTED	4L6	BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING
4UP	DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH KNEE AIRBAG AND FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION	4X3	SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG
4ZB	BRIGHT MOLDINGS	5C0	WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES
5D1	CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ	5J0	WITHOUT REAR SPOILER
5KC	REAR SEAT BENCH/BACKREST, SPLIT FOLDING	5K4	TRANSPORT PROTECTION COVER (SHAPE-ADAPTED SYSTEM) WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES
5MB	DECORATIVE INSERTS	5RQ	RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX
5SL	LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL	5XJ	SUN VISORS WITH MIRROR, ILLUMINATED, WITH AIRBAG LABEL ON SUN VISOR AND B-PILLAR
5ZC	HEAD RESTRAINTS FOR FRONT SEATS (X-ADJUSTMENT)	6A0	WITHOUT FIRE EXTINGUISHER
6E2	CENTER ARMREST IN FRONT	6FE	EXTERIOR MIRROR HOUSINGS PAINTED
6KL	RADIATOR GRILLE	6K4	FORWARD COLLISION WARNING INCL. AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING, FOR ADAPTIVE CRUISE CONTROL "HIGH"
6M3	TRUNK NET	6NA	UNSPLIT MOLDED HEADLINER
6Q2	LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE	6SE	LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR COVERING IN FLAT NEEDLE-PUNCHED NONWOVEN
6T1	INTERIOR LIGHT IN FOOTWELL	6YD	EXTERIOR MIRRORS, POWER-FOLDING/ POWER-ADJUSTABLE, HEATED, WITH FRONT PASSENGER EXTERIOR MIRROR LOWERING F.
7AA	ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER	7B3	12-VOLT SOCKET(S)
7CP	EMISSION STANDARD EU6 AG/H/I	7E6	ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER

7IZ	VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -55N-	7K1	DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
7L6	START-STOP SYSTEM	7M5	WITHOUT PROTECTIVE FILM FOR SCUFF PLATE
7N0	WITHOUT OVERHEAD STORAGE COMPARTMENT	7RE	SD CARD (EUROPE)
7UF	8" TOUCHSCREEN NAVIGATION SYSTEM	7U0	STANDARD ENGINE STARTER
7W2	WITH EXTENDED SAFETY SYSTEM (PROACTIVE PASSENGER PROTECTION SYSTEM, BASIC AND FRONT)	7X5	PARK ASSIST
79D	LANE CHANGE ASSIST, LANE KEEPING SYSTEM, TRAFFIC JAM ASSIST, AND EMERGENCY ASSIST	8FA	WITHOUT SECOND BATTERY
8GU	ALTERNATOR 140 A	8G3	ADVANCED HIGH-BEAM CONTROL
8IU	LED HEADLAMPS WITH VARIABLE LIGHT DISTRIBUTION	8I9	POWER-ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT FOR BOTHFRONT SEATS WITH MASSAGE FEATURE
8K3	SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHT WITH AUTOMATIC HEADLIGHT CONTROL AND COMING HOME FEATURE	8N6	WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR
8Q5	DYNAMIC HEADLIGHT RANGE CONTROL, WITH CORNERING LIGHT (AFS 1)	8RM	8 SPEAKERS (PASSIVE)
8SK	LED REAR COMBINATION LAMPS	8S6	2 READING LIGHTS IN FRONT
8TB	REAR FOG LAMP	8T8	ADAPTIVE CRUISE CONTROL (WITH "FOLLOW-TO-STOP") AND SPEED LIMITER
8WH	FRONT FOG LAMP AND CORNERING LAMP	8W1	WASHER FLUID LEVEL INDICATOR
8X1	HEADLAMP WASHER SYSTEM	8Y1	TWO-TONE HORN
8ZQ	ANTENNA FOR FM RECEPTION ONLY, DIVERSITY	8Z5	NOT HOT COUNTRY
9E3	LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING	9IJ	COMFORT TELEPHONY WITH LTE AND WIRELESS CHARGING
9JA	NON-SMOKER'S PACKAGE	9M0	WITHOUT ELECTRIC AUXILIARY HEATER/ FUEL-FIRED PARKING HEATER
9P9	SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN THE BUCKLE, ADVANCED SAFETY EQUIPMENT	9S0	MULTI-FUNCTION DISPLAY/TRIP COMPUTER ACTIVE INFO DISPLAY "ENTRY"
9T1	HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT	9WX	MIRROR LINK AND WIRELESS RSE "APP"
9Z0	OPERATING VOLTAGE 12 V	X0A	EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR GERMANY

Sfat

Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.

Notă

Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).