


# Volkswagen Tiguan

NUMĂR SERIE ȘASIU

WVGZZZ5NZLW853409


2022-06-22 10:30 UTC+00:00

## AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT



### ✓ KILOMETRAJ

Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.



### ✓ FURT

Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.



### ⚠ ACCIDENTE

⚠ Acest autovehicul a fost avariat.



### ✓ TAXI

Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.



## Activitate identificată

1



**A fost fabricat**  
2019-12-05

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.



2  **A fost înmatriculat, România**  
2020-01

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



3  **A avut lucrări de întreținere**  
2020-01

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



4  **A fost înmatriculat**  
2020-03

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



5  **A avut lucrări de întreținere**  
2020-08

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



6  **A avut lucrări de întreținere**  
2020-10

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



7  **Daună detectată, România**  
2021-05

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



8  **A avut lucrări de întreținere**  
2021-09

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



9  **Daună detectată, România**  
2022-04

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.





**A avut  
lucrări de  
întreținere**  
2022-04

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



## Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Are situații financiare restante	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul pentru persoane cu handicap	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Mașină de școală	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul de poliție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mijloc de transport public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mașină închiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestru	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

### Sfat

Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

### Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzătorii, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



# Verificare vehicul furat

TARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
  România	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
  Cehia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
  Canada	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
  Finlanda	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
  Slovenia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
  Ungaria	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
  Suedia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
  Slovacia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
  Italia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>

## Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



# Kilometri parcurși

## Kilometri parcurși

2020-01	✓ 110 km
2020-08	✓ 8,010 km
2020-10	✓ 11,500 km
2021-09	✓ 26,517 km
2022-04	✓ 37,557 km
2022-05	✓ 38,000 km
2022-06	✓ 38,436 km

## Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecți marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

**i Notă**


„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



# Daune

2021-05

Înregistrări privind eventuale daune



ȚARĂ

 România

COSTURI ESTIMATE PENTRU REPARAȚII


**3 000 lei – 5 000 lei**

TIP DE DAUNĂ POSIBIL

**Necunoscut**

2022-04

Înregistrări privind eventuale daune



ȚARĂ

 România

COSTURI ESTIMATE PENTRU REPARAȚII

**3 000 lei – 5 000 lei**

TIP DE DAUNĂ POSIBIL

**Necunoscut**

## Modificări legate de daune ale actului de proprietate

### Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!



### Sfat

Natura daunei nu este cunoscută - rugați vânzătorul să vă furnizeze orice fel de informații suplimentare. Gradul de severitate al daunei poate varia de la zgârieturi și adâncituri ale caroseriei la probleme mai costisitoare.

### Notă

Raportul poate include înregistrări în duplicat ale aceluiași accidente. Sumele, acolo unde sunt indicate, sunt preliminare și nu pot fi interpretate drept costuri reale de reparații. Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical”.



# Preț

VALOAREA DE PIAȚĂ  
APROXIMATIVĂ A ACESTUI  
VEHICUL

**26 996 €**

Atunci când vânzătorul este o companie -  
31 842 €

PREȚUL APROXIMATIV DUPĂ  
NEGOCIERI

**25 646 €**

Atunci când vânzătorul este o companie -  
30 250 €

CÂT DUREAZĂ PÂNĂ SE VINDE ACEST MODEL













**9 zile**

Acest model este foarte popular



# Echipare (în engleză)

Identificare și specificații tehnice (așa cum sunt primite de la producător)

 <b>PRODUCĂTOR</b> <b>Volkswagen</b>	 <b>MODEL</b> <b>Tiguan</b>	 <b>TIP CAROSERIE</b> <b>Hatchback</b>
 <b>ANUL FABRICAȚIEI</b> <b>2019</b>	 <b>AN MODEL</b> <b>2020</b>	 <b>MOTOR</b> <b>2 I</b>
 <b>PUTERE MOTOR</b> <b>110 kW</b>	 <b>TIP COMBUSTIBIL</b> <b>Diesel</b>	 <b>CUTIE DE VITEZE</b> <b>Automată</b>
 <b>AMPLASAREA VOLANULUI</b> <b>Volan pe stânga</b>	 <b>NR. CILINDRI</b> <b>4</b>	 <b>COD MOTOR</b> <b>DFGA</b>

## Echipare (așa cum este primită de la producător)

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
AV1	DRIVING ON THE RIGHT	A8C	COMFORT EQUIPMENT
B0A	COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION	B43	TYPE APPROVAL COUNTRY ROMANIA
CQ9	ALLOY WHEELS 7J X 17	C46	OPERATING PERMIT, ALTERATION
DN4	4-CYL. TURBO DIES. ENG. 2.0 L/110 KW(4V)TDI COMMON RAIL; BASE ENG. T37/T3Y/TS1/TR1/TOP/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C	EF1	ECO FUNCTION
EL0	WITHOUT ONLINE SERVICE	EM1	DRIVER ALERT SYSTEM
ER1	REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO	ES0	WITHOUT VEHICLE INLET
EOA	NO SPECIAL EDITION	FB0	STANDARD PAINT COATING
FC0	WITHOUT CUSTOMIZED INSTALLATION	FM0	BASIC EQUIPMENT VARIANT
FOA	NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT	GP0	VEHICLES WITHOUT SPECIAL UPGRADE MEASURES
G01	SHOCK ABSORPTION IN FRONT	G1D	7-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION FOR FOUR-WHEEL DRIVE
I8F	STANDARD RADIO (GEN2 GP)	J0V	BATTERY 420 A (70 AH)
J93	TIRES 215/65 R17, ROLLING RESISTANCE CLASS A	KA0	WITHOUT CAMERA SYSTEMS/ACCIDENT SENSORS
KH7	CLIMATRONIC (3-ZONE) WITH REAR AIR CONDITIONING CONTROL PANEL	KK3	REFRIGERANT R1234YF
KL1	LED LICENSE PLATE LIGHTING	KS0	WITHOUT HEAD-UP DISPLAY
K8C	HATCHBACK	LD1	LEFT HAND DRIVE

KGG	HATCHBACK	LUL	LEFT-HAND DRIVE
L05	SUSPENSION RANGE 05 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST	NY0	STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY
NZ0	WITHOUT CALL FEATURE	N0U	SEAT TRIM COVERS IN VELOUR
PFX	SPACE- AND WEIGHT- SAVING SPARE WHEEL, 18-INCH	PM5	LEATHER-WRAPPED MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL WITH SHIFTING PADDLES, HEATED
P14	MIRROR PACKAGE	QG1	SERVICE INTERVAL PROLONGATION
QH0	WITHOUT VOICE CONTROL	QI6	SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS ( VARIABLE )
QJ1	CHROME PACKAGE	QK1	WITH MULTIFUNCTION CAMERA
QN3	DRAWERS UNDER FRONT SEATS	QQ0	WITHOUT ADD. LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)
QR8	WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY	QV0	WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO RECEPTION
Q2J	COMFORT SEATS IN FRONT	TR1	4-CYLINDER DIESEL ENGINE 2.0 L UNIT 04L.A
UD0	WITHOUT EXTERIOR AMBIENT LIGHTING	UG2	HILL DESCENT CONTROL
UH2	PARKING BRAKE	UK3	MECHANICAL REAR SEAT RELEASE
UQ2	3 X USB TYPE A AND AUX-IN JACK	U5A	INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER
VF0	STANDARD PEDAL CLUSTER	VL4	EXTENDED, CRASH-ACTIVE AND PREDICTIVE PEDESTRIAN PROTECTION
VOA	TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND	WLL	LED HEADLAMPS
WTI	TECHNOLOGY PACKAGE ADAPTIVE CRUISE CONTROL ACC 210 KM/H	WW2	WINTER PACKAGE ROW
W31	ROMANIA: TIGUAN FEATURE PACKAGE CL FORCES ZC3,WW2,8X1	YOI	VW CONNECT
ZEC	RADIO "COMPOSITION MEDIA"	0AL	FRONT STABILIZER BAR
0BG	REAR STABILIZER BAR	0B3	WHEELBASE
0FW	WOLFSBURG MANUFACTURING SEQUENCE	0F5	FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE
0IJ	INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION "DQ381" -- VEHICLE COMPONENTS --	0KA	WITHOUT DECALS AND EMBLEMS
0K0	WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM	0NB	NAMEPLATE SET IN BASIC STYLE
0RE	WITHOUT ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK	0TA	WITHOUT FLOOR MATS
0XH	INFORMATION KIT IN ROMANIAN	0YQ	WEIGHT RANGE 15 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST
0Y1	STANDARD CLIMATIC ZONES	1AT	ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)
1D0	WITHOUT TRAILER HITCH	1EX	SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE
1E9	WITHOUT ACTIVATED CARBON CANISTER WITH SCR	1G9	SPACE-SAVING SPARE WHEEL FOR TEMPORARY USE, RADIAL TIRE (5-HOLE)
1JA	REAR SHOCK ABSORPTION, BASIC VERSION 1	1NL	TRIMS FOR ALLOY WHEELS
1N7	DYNAMIC STEERING	1PA	STANDARD WHEEL BOLTS
1SA	WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD	1S1	TOOL KIT AND JACK
1T2	WARNING TRIANGLE	1U9	FOLDING TABLE ON FRONT SEAT BACKRESTS
1X1	FOUR WHEEL DRIVE	1ZK	DISK BRAKES IN FRONT
1Z0	INITIAL STANDARD FUEL FILLING	2A0	WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT
2EM	DISK BRAKES IN REAR	2H5	DRIVING PROFILE SELECTION AND CONVENTIONAL SHOCK ABSORBER
2JB	STANDARD BUMPERS	2KL	LABELS/PLATES IN ROMANIAN AND ENGLISH
2WA	WITHOUT ADDITIONAL TIRES	2ZD	LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION STEERING WHEEL WITH TIPTRONIC, HEATED

3A0	CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM I-SIZE, 2X TOP TETHER	3CA	WITHOUT PARTITION
3C7	3-POINT SEAT BELT FOR CENTER REAR SEAT	3FA	WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)
3GB	LUGGAGE/LOAD COMPARTMENT FLOOR WITH SPLIT FUNCTION	3H2	BACKREST RELEASE FOR RIGHT FRONT SEAT
3L3	MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATS	3QT	3-POINT SEAT BELTS IN FRONT, WITH PRETENSIONER AND HEIGHT ADJUSTMENT
3S2	BLACK ROOF RAILS	3T2	THREE REAR HEAD RESTRAINTS
3ZU	3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL	31K	FRONT AND REAR LICENSE PLATE CARRIER (ECE)
4AF	DOOR AND SIDE TRIM PANEL IN FOAM FILM AND WOVEN FABRIC	4A3	SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED
4BF	EMISSION STANDARD EU6 DG	4D0	WITHOUT SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT
4E7	TAILGATE/TRUNK LID POWER CLOSING	4GF	WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS
4I2	CENTRAL LOCKING W/ RADIO REMOTE CONTROL, INTERIOR CONTROLS, WITHOUT SAFELOCK	4KF	SIDE WINDOWS IN HEAT-INSULATING GLASS, FROM B-PILLAR AND REAR WINDOW DARK TINTED
4L6	BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING	4UP	DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH KNEE AIRBAG AND FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
4X3	SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG	4ZB	BRIGHT MOLDINGS
5C0	WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES	5D1	CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ
5J0	WITHOUT REAR SPOILER	5KR	REAR SEAT BENCH/BACKREST, SPLIT FOLDING
5K7	TRANSPORT PROTECTION FILM (MINIMUM PROTECTION) WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES	5MB	DECORATIVE INSERTS
5RQ	RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX	5SL	LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL
5XJ	SUN VISORS WITH MIRROR, ILLUMINATED, WITH AIRBAG LABEL ON SUN VISOR AND B-PILLAR	5ZC	HEAD RESTRAINTS FOR FRONT SEATS (X-ADJUSTMENT)
6A0	WITHOUT FIRE EXTINGUISHER	6E2	CENTER ARMREST IN FRONT
6FF	BODY-COLORED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS AND VARIOUS ADD-ON PARTS	6KL	RADIATOR GRILLE
6K4	FORWARD COLLISION WARNING INCL. AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING, FOR ADAPTIVE CRUISE CONTROL "HIGH"	6M0	WITHOUT TIE DOWN STRAPS/NET/POCKET
6NA	UNSPLIT MOLDED HEADLINER	6Q2	LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE
6T1	INTERIOR LIGHT IN FOOTWELL	6XP	EXTERIOR MIRRORS, POWER-FOLDING, POWER-ADJUSTABLE, SEPARATELY HEATED
7AA	ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER	7B3	12-VOLT SOCKET(S)
7E6	ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER	7IX	VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -550-
7K1	DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM	7L6	START-STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING
7M5	WITHOUT PROTECTIVE FILM FOR SCUFF PLATE	7N1	OVERHEAD STORAGE COMPARTMENT
7P4	MANUALLY ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONT SEATS	7Q0	WITHOUT NAVIGATION DEVICE
7W0	WITHOUT EXTENDED SAFETY SYSTEM	7X2	PARK DISTANCE CONTROL IN FRONT AND REAR
7Y4	LANE KEEPING SYSTEM	8FA	WITHOUT SECOND BATTERY
8GU	ALTERNATOR 140 A	8G1	HIGH-BEAM CONTROL
8IT	LED HEADLAMPS	8K3	SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHT WITH AUTOMATIC HEADLIGHT CONTROL AND COMING HOME FEATURE
8N6	WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR	8Q3	DYNAMIC HEADLIGHT RANGE CONTROL (SELF-ADJUSTING WHILE DRIVING)
8RM	8 SPEAKERS (PASSIVE)	8SK	LED REAR COMBINATION LAMPS

8S4	TWO READING LIGHTS IN FRONT, TWO IN REAR	8TB	REAR FOG LAMP
8T8	ADAPTIVE CRUISE CONTROL (WITH "FOLLOW-TO-STOP") AND SPEED LIMITER	8WH	FRONT FOG LAMP AND CORNERING LAMP
8W1	WASHER FLUID LEVEL INDICATOR	8X1	HEADLAMP WASHER SYSTEM
8Y1	TWO-TONE HORN	8ZQ	ANTENNA FOR FM RECEPTION ONLY, DIVERSITY
8Z5	NOT HOT COUNTRY	9E5	LUGGAGE COMPARTMENT LAMP
9JC	SMOKER'S VERSION	9M0	WITHOUT ELECTRIC AUXILIARY HEATER/ FUEL-FIRED PARKING HEATER
9P9	SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN THE BUCKLE, ADVANCED SAFETY EQUIPMENT	9S6	MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER"COLOUR"
9T1	HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT	9WT	MIRRORLINK
9ZX	MOBILE PHONE INTERFACE	9Z0	OPERATING VOLTAGE 12 V
X4N	EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR ROMANIA		

### Sfat

Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.

### Notă

Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).