



# Volkswagen Touareg

VIN: WVGZZZ7PZFD020145

Diesel

2015

Generat pe 2024-11-21 12:36



## Odometru

✓ Arată bine



## Statut legal

✓ Arată bine



## Daune

✓ Arată bine



+31

## Surse de date


Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

## Fotografii

2020-03

15 fotografii






## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ **Nu s-au găsit probleme**  
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i **Notă**  
Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **7 țări**:  +1

### Iată ce am verificat:



#### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



#### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



#### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



România



Lituania



Statele Unite ale Americii



Slovacia



Suedia




Finlanda

# Odometru

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

## Notă

Ultimul kilometraj cunoscut: 190.086 km




**Disclaimer (declinarea responsabilității):** acest grafic reprezintă o tendință estimată a kilometrajului. Deși se bazează pe înregistrări reale de kilometraj disponibile pentru acest vehicul, există lacune având în vedere că evoluția kilometrajului nu este înregistrată în mod constant. Pentru a lua în considerare aceste date lipsă, aplicăm un model patentat de analiză a datelor care prezice modul în care probabil s-a schimbat kilometrajul între evenimentele înregistrate. Acest lucru ajută la furnizarea unei imagini mai complete a utilizării vehiculului în timp.

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

## Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 2022-04 în  România

## Legal



### Inspecție tehnică periodică (ITP)

**A trecut** 2022-04

 România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 2026-05



### Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

 **Nu s-au găsit probleme**

## Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

# Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

## ✓ Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

# Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

## i Notă

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 116.302 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 110.891 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea de piață azi pentru Volkswagen Touareg 2015

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

97.231 RON


Prețul mediu

110.891 RON

Cel mai mare preț

122.243 RON

## Istoricul prețurilor pieței



2020

2023

#### Înregistrări de preț

2020-02 **98.923 RON**

2023-04 **116.302 RON**

## Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

### i Notă

Emisii CO2: E (173 g/km)

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisiile CO2 ale  
vehiculului tău

**173 g/km** Clasă **E**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

## Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

**i Notă**

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător

**Volkswagen**



Model

**Touareg**



Tip caroserie

**Hatchback**



An de fabricație

**2015**



An model

**2015**



Capacitate cilindrică

**3 l**



Putere motor

**150 kW (201 cp)**



Tip combustibil

**Diesel**



Cutie de viteze

**Automată**



Tip transmisie

**Tracțiune integrală (AWD)**



Culoare

**Gri**



Nr. uși

**5**



Amplasarea volanului

**Volan pe stânga**



Nr. cilindri

**6**



Nr. locuri

5

---

## Echipare

Cum a fost primit de la producător

---

0F5

FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE

0JC

WEIGHT CATEGORY FRONT AXLE WEIGHT RANGE 3

0K0

WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM

0KA

WITHOUT DECALS AND EMBLEMS

0M0

FUEL TANK

0PP

NAMEPLATE SET "BLUEMOTION"

0TD

FLOOR MATS IN FRONT AND REAR

0VG

INFORMATION KIT IN ITALIAN

0Y1

STANDARD CLIMATIC ZONES

0YC

WEIGHT RANGE 3 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

1AT

ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)

1BA

STANDARD SUSPENSION/SHOCK ABSORPTION



1D0

WITHOUT TRAILER HITCH

1E9

WITHOUT ACTIVATED CARBON CANISTER WITH SCR

1EX

SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE

1G8

BREAKDOWN KIT

1L0

STANDARD AIR CLEANER

1LC

DISK BRAKES IN FRONT

1N3

SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)

1PE

WHEEL BOLTS WITH ANTI-THEFT PROTECTION (UNLOCKABLE)

1Q3

MASS DAMPER FOR STEERING WHEEL, XX HZ

1S3

TOOL KIT

1SA

WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

1T3

FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE

1W2

GLOVE COMPARTMENT COOLING SYSTEM

1Y0

WITHOUT DIFFERENTIAL LOCK

1Z0

INITIAL STANDARD FUEL FILLING

2A0

WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT

2C5

AXIAL AND VERTICAL ADJUSTABLE STEERING COLUMN

2EG

DISK BRAKES IN REAR

2G0

WITHOUT INSERT FOR THE FILLING UP OF FUEL

2JC

COMFORT BUMPERS

2P2

STAINLESS STEEL LOADING EDGE PROTECTION

2WA

WITHOUT ADDITIONAL TIRES

3CA

WITHOUT PARTITION

3FU

BIG ROOF SYSTEM

3L4

POWER SEAT ADJUSTMENT FOR BOTH FRONT SEATS, DRIVER SEAT WITH MEMORY FEATURE

3M0

WITHOUT SPECIAL MEASURES

3NW

REAR SEAT BENCH/BACKREST, SPLIT FOLDING WITH CENTER ARMREST

3QT

3-POINT SEAT BELTS IN FRONT, WITH PRETENSIONER AND HEIGHT ADJUSTMENT

3S0

WITHOUT ROOF RAILS/ROOF LOAD RACK

3U4

LUGGAGE COMPARTMENT COVER

3W4

ACOUSTICS PACKAGE "STANDARD"

3Y0

WITHOUT ROLL-UP SUNSHADE

3ZB

3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL

4A3

SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED

4AU

DOOR AND SIDE TRIM PANEL

4D0

WITHOUT SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT

4E7

TAILGATE/TRUNK LID POWER CLOSING

4GF

WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS

4H5

POWER-OPERATED CHILD SAFETY LOCK

4K3

RADIO REMOTE CONTROLLED CENTRAL LOCKING OPERATED FROM INSIDE AND SAFELOCK

4KF

SIDE WINDOWS IN HEAT-INSULATING GLASS, FROM B-PILLAR AND REAR WINDOW DARK TINTED

4L6

BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING

4M3

BEVERAGE HOLDERS

4UP

DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH KNEE AIRBAG AND FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

4X3

SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG

5C0

WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

5D7

CARRIER FREQUENCY 868 MHZ WITHOUT PANIC BUTTON

5K5

TRANSIT COATING FILM WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

5RV

RIGHT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL

5SL

LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL

5XU

SUN VISORS WITH MIRROR, ILLUMINATED, EXTRACTABLE, AIRBAG LABEL ON SUN VISOR

5ZC

HEAD RESTRAINTS FOR FRONT SEATS (X-ADJUSTMENT)

6A0

WITHOUT FIRE EXTINGUISHER

6D1

CENTER ARMREST IN REAR

6E3

CENTER ARMREST IN FRONT

6EA

WITHOUT ADDITIONAL SIDE BODY COVERS (STONE GUARD)

6F0

WITHOUT DECORATIVE FILMS / EMBLEMS

6GA

WITHOUT ADD-ON KIT

6KA

RADIATOR GRILLE

6M0

WITHOUT TIE DOWN STRAPS/NET/POCKET

6NJ

STANDARD MOLDED HEADLINER

6P1

REAR LICENSE PLATE CARRIER (ECE)

6Q2

LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE

6SF

STANDARD LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR COVERING

6W1

FRONT LICENSE PLATE CARRIER (LARGE)

6X0

WITHOUT ENTRY GRAB HANDLE

6XT

EXTERIOR MIRRORS WITH MEMORY FEATURE, AUTO-DIMMING, POWER-FOLDING/ADJUSTABLE, SEPARATELY HEATED

7A0

WITHOUT CD CHANGER/CD PLAYER

7B3

12-VOLT SOCKET(S)

7E6

ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER

7G0

WITHOUT PREPARATION FOR VTS (VEHICLE TRACKING SYSTEM)

7K3

DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM, FREQUENCY 433 MHZ HIGH

7L8

START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

7M0

PLASTIC SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES

7MM

EMISSION STANDARD EU6 PLUS

7X2

PARK DISTANCE CONTROL IN FRONT AND REAR

7Y0

WITHOUT LANE CHANGE ASSIST

8AY

RADIO NAVIGATION SYSTEM

8G0

WITHOUT LIGHT CONTROL

8IM

GAS-DISCHARGE HEADLAMPS WITH CORNERING LIGHT

8K3

SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS WITH AUTOMATIC HEADLAMP ACTIVATION AND COMING HOME FEATURE

8Q5

HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT, AUTOMATIC/ DYNAMIC, WITH CORNERING LIGHT (AFS 1)

8RM

8 SPEAKERS (PASSIVE)

8SA

TAIL LAMP ASSEMBLIES, STANDARD DESIGN

8T1

CRUISE CONTROL SYSTEM (CCS)

8TC

REAR FOG LAMP FOR DRIVING ON THE RIGHT

8WH

FRONT FOG LAMP AND CORNERING LAMP

8X1

HEADLAMP WASHER SYSTEM

8Y1

TWO-TONE HORN

8Z5

NOT HOT COUNTRY

8ZH

ANTENNA FOR AM/FM RECEPTION, "DIVERSITY"

9AD

CLIMATRONIC, CFC-FREE

9JB

SMOKER'S PACKAGE, ASHTRAY IN FRONT AND REAR

9M0

WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER

9P3

BELT CONTROL, ELECTRIC CONTACT IN BUCKLE

9Q2

MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTERWITH CHECK CONTROL

9T1

HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT

9TG

ADDITIONAL WARNING LIGHTS (DOOR AREA) INFRONT

9WC

WITHOUT "MULTIMEDIA" IN VEHICLE

9Z0

OPERATING VOLTAGE 12 V

9ZW

MOBILE PHONE INTERFACE

A8B

BASIC EQUIPMENT

AV1

DRIVING ON THE RIGHT

B0A

COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

**B14**

TYPE APPROVAL COUNTRY ITALY (SAN MARINO, VATICAN CITY)

**C11**

OPERATING PERMIT, ALTERATION

**D1Q**

6-CYL. TURBO DIESEL ENGINE 3.0 L/150 KW (24V) V6, TDI COMMON RAIL BASE ENGINE IS T41/TF1/TH1/TS8

**E0A**

NO SPECIAL EDITION

**EA0**

WITHOUT FOLLOW-ON WARRANTY

**EL3**

ONLINE SERVICE, WITHOUT OCU, WITH HEAD UNIT CODING, WITHOUT ENGINE IMMOBILIZER INTERCONNECTION

**EM1**

DRIVER ALERT SYSTEM

**FB0**

STANDARD PAINT COATING

**FC1**

CUSTOMIZED INSTALLATION

**FE0**

WITHOUT COUNTRY CODE (NO DVD PLAYER IN VEHICLE)

**FM0**

BASIC EQUIPMENT VARIANT

**G1G**

8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION FOR FOUR-WHEEL DRIVE

**GP1**

VEHICLES WITH SPECIAL UPGRADE MEASURES

**GY1**

POWER LATCHING FOR TAILGATE

**J0P**



BATTERY 580 A (105 AH)

K8G

HATCHBACK

KA0

WITHOUT CAMERA SYSTEMS/ACCIDENT SENSORS

KL1

LED LICENSE PLATE LIGHTING

LOL

LEFT-HAND DRIVE

NT0

TRANSIT COATING (TYPE 1)

NY0

STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY

Q2J

COMFORT SEATS IN FRONT

QE4

STORAGE COMPARTMENT PACKAGE 2

QG1

SERVICE INTERVAL PROLONGATION

QI6

SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS ( VARIABLE )

QJ1

CHROME PACKAGE

QR8

WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY

QV3

DIGITAL RADIO RECEPTION

TH1

6-CYLINDER DIESEL ENGINE 3.0 L UNIT 059.K

U5A

INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

UF7

ELECTRIC INTERFACE FOR EXTERNAL USE

UH2

PARKING BRAKE

V0A

TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

VC0

WITHOUT REMOTE-CONTROLLED GARAGE DOOR OPENER

VF0

STANDARD PEDAL CLUSTER

VL1

EXTENDED PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES

X4C

EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR ITALY

## Cronologie

S-au găsit 10 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

### Ultimele înregistrări

2015-01

 Țară necunoscută



#### A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2015-09

 Italia



#### A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2019-04

 Italia



### Proprietarul s-a schimbat

Țara (sau statul) a indicat locația geografică a unei schimbări sau reînnoiri documentate de proprietar. Vă rugăm să rețineți că unele modificări pot fi formale, de exemplu, transferurile de la sfârșitul contractului de leasing sau situații similare.

2020-02

 Italia



### Proprietarul s-a schimbat

Țara (sau statul) a indicat locația geografică a unei schimbări sau reînnoiri documentate de proprietar. Vă rugăm să rețineți că unele modificări pot fi formale, de exemplu, transferurile de la sfârșitul contractului de leasing sau situații similare.

2020-02

 Germania



### A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

2020-02

 Italia



### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2020-03

 Italia



### Mașină radiată

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.

2022-04

 România



### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2023-04

 România



### A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

2024-05

 România



## A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc



+31

## Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**