

# volkswagen T-Cross

VIN: WVGZZZC1ZLY035314

Benzină

2019

Generat pe 2024-09-17 16:52



## Contor de parcurs

✓ Arată bine



## Statut legal

✓ Arată bine



## Daune

⚠ Necesită atenție



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

### ✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

### i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **10 țări**:



+4

## Iată ce am verificat:



### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 **România**

 **Lituania**

 **Statele Unite ale Americii**

 **Italia**

 **Slovacia**

 **Slovenia**

 **Canada**

 **Suedia**

 **Finlanda**


 **Cehia**

## Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

### Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 31.113 km
- 2 înregistrări ale kilometrajului



## Înregistrări ale contorului de parcurs


2019-01 **11 km**

2022-10 **31.113 km**

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

### Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 2022-10 în  **România**

## Legal



### Inspecție tehnică

**A trecut** 2022-10

 **România**

A trecut cu succes  
inspecția tehnică  
Valabil până la 2024-10



### Casat

✓ Nu s-a găsit nici o  
înregistrare

Nu există nici o  
înregistrare că vehiculul a  
fost marcat drept casat

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

### Ai grijă!

Vehiculul a fost avariat de 2 ori!

### Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

## Înregistrări de daune



Daune frontale:

**Față / Parbriz**

**Față stânga / Bară de protecție**

2021-09

 România

**Daune**

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -  
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Sticlă



Daune pe partea stângă:

**Stânga / Portieră față**

Daune pe partea dreaptă:

**Dreapta / Portieră față**

Alte daune:

**Acoperiș / Structură**

2024-08

 România

**Daune**

Costul estimativ al reparațiilor

**0 RON - 2.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

## Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

**Nu s-au găsit probleme**

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

# Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

## i Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 95.310 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea de piață azi pentru volkswagen T-Cross 2019

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

88.296 RON

Prețul mediu

95.310 RON

Cel mai mare preț

104.462 RON

## Emisii

Câte emisii de CO<sub>2</sub> produc vehiculele din acest model/an?

## i Notă

Emisii CO<sub>2</sub>: C (146 g/km)

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisiile CO<sub>2</sub> ale  
vehiculului tău

146 g/km Clasă **C**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO<sub>2</sub> g/km













## Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

## i Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice

 Producător <b>volkswagen</b>	 Model <b>T-Cross</b>	 Tip caroserie <b>SUV</b>
 An de fabricație <b>2019</b>	 Capacitate cilindrică <b>1 l</b>	 Putere motor <b>85 kW (114 cp)</b>
 Tip combustibil <b>Benzină</b>	 Tip transmisie <b>Tracțiune față (FWD)</b>	 Culoare <b>Gri</b>
 Nr. uși <b>5</b>	 Nr. locuri <b>5</b>	 Cod motor <b>DKRF</b>

## Siguranță

Vehiculul are vreo rechemare pe motiv de siguranță? Care este ratingul său de siguranță?

### Notă

Rating de siguranță Euro NCAP: ★★★★★

## Rating de siguranță

### ★★★★★ Siguranță de 5 stele

Performanță generală excelentă la protecția împotriva accidentelor și bine echipat cu tehnologie amplă și robustă de evitare a accidentelor



**97%**

Ocupant adult



**86%**

Copil ocupant



**81%**

Utilizatori vulnerabili ai drumurilor



**80%**

Asistență de siguranță

# Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

## Ultimele înregistrări

2019-01

 **Țară necunoscută**



### A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2019-10

 **România**



### A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2021-09

 **România**



### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2022-10

 **România**



### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2024-08

 **România**



### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**