



# Volkswagen Passat

VIN: WVWZZZ3CZEE058946

Diesel

2013

Generat pe 2024-08-05 06:04



## Contor de parcurs

✓ Arată bine



## Statut legal

✓ Arată bine



## Daune

⚠ Necesită atenție



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

### ✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

### i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **10 țări**:



+4

**Iată ce am verificat:**



### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală  
necunoscută



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Italia

 Lituania

 Statele Unite ale Americii

 Danemarca

 Slovacia

 Finlanda

 Slovenia

 Suedia


 Canada

## Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

### Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 112.428 km
- 8 înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2013-01	<b>13 km</b>
2015-11	<b>23.750 km</b>
2016-01	<b>25.000 km</b>
2016-03	<b>27.000 km</b>
2017-11	<b>45.465 km</b>

#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2019-11	<b>67.812 km</b>
2022-03	<b>85.572 km</b>
2024-03	<b>112.428 km</b>

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

### i Notă

Tech inspection passed 2024-03

**Legal**



## Inspecție tehnică

**A trecut** 2024-03

A trecut cu succes  
inspecția tehnică  
Valabil până la 2026-03



## Casat

✓ Nu s-a găsit nici o  
înregistrare

Nu există nici o  
înregistrare că vehiculul a  
fost marcat drept casat

# Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

### Ai grijă!

Vehiculul a fost avariat de 4 ori!

### Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

# Înregistrări de daune



2014-10

 România

### Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON -  
14.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Elemente structurale ale caroseriei



Spate dreapta / Bară de protecție

2014-12

 România

#### Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**0 RON -  
2.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Elemente structurale ale caroseriei



Spate / Bară de protecție

2015-11

 România

#### Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**0 RON -  
2.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Neclasificat

2016-02

 România

#### Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**0 RON -  
2.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

# Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

## ✓ Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

# Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

## i Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 43.790 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea de piață azi pentru Volkswagen Passat 2013

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

38.033 RON

Prețul mediu

43.790 RON

Cel mai mare preț

52.224 RON

# Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

## i Notă

Emisii CO2: B (139 g/km)

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisiile CO<sub>2</sub> ale  
vehiculului tău

**139 g/km** Clasă **B**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

## Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

### **i** Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător

**Volkswagen**



Model

**Passat**



Tip caroserie

**Break**



An de fabricație

**2013**



Capacitate cilindrică

**2 l**



Putere motor

**103 kW (138 cp)**



Tip combustibil

**Diesel**



Tip transmisie

**Tracțiune integrală  
(AWD)**



Culoare

**Gri**



Nr. cilindri

**4**



Nr. angrenaje

**6**



Nr. locuri

**5**



Cod motor

**CFF**

## Cronologie

**S-au găsit 10 înregistrări**

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

## Ultimele înregistrări

2013-01

 **Țară necunoscută**



### A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2014-10

 **România**



### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariata în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2014-12

 **România**



### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariata în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2015-11

 **România**



### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariata în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2015-11

 **Țară necunoscută**



### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2016-02

 **România**



### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariata în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



2017-11

 **Țară necunoscută**



### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2019-11

 **Țară necunoscută**



### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2022-03

 **Țară necunoscută**



### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2024-03

 **Țară necunoscută**



### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**