

Volkswagen Passat



VIN: WVWZZZ3CZFE504691

Diesel

2015

Generat pe 2024-07-26 13:05



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

✓ Arată bine

Lucruri de știut despre Volkswagen Passat 2015

Generat de AI

Pentru Volkswagen Passat 2015, au fost disponibile câteva opțiuni de motorizare diferite. Motorul de bază era un motor de 1,8 litri cu patru cilindri care producea 170 de cai putere și un cuplu de 184 de livre-pietru. Acest motor venea standard pe majoritatea modelelor Passat și oferea un bun echilibru între eficiență și performanță. Pentru cei care căutau mai multă putere, Passat putea fi echipat cu un motor V6 de 3,6 litri care producea 280 de cai putere și un cuplu de 258 lb-ft. Acest motor a oferit cu siguranță o experiență de conducere mai sprintenă, dar economia de combustibil a avut de suferit ca urmare.

În ceea ce privește tipul de caroserie, Passat a fost oferit atât în versiune sedan, cât și în versiune wagon (sau "Variant" în limbajul Volkswagen). Sedanul a fost cel mai popular dintre cele două, oferind un design elegant și simplu, care era atât practic, cât și elegant. Versiunea wagon oferea mai mult spațiu de încărcare și versatilitate, dar forma sa de cutie era ceva mai puțin atrăgătoare din punct de vedere vizual.

Alte specificații notabile pentru Passat 2015 includ transmisia automată standard cu șase trepte (cu opțiunea pentru o transmisie manuală în unele modele), tracțiune față și o cabină confortabilă și spațioasă. De asemenea, toate modelele Passat au venit standard cu un sistem de infotainment cu ecran tactil, iar nivelurile de echipare superioare oferă caracteristici precum un sistem audio premium, tapițerie din piele și scaune față încălzite.

În general, Volkswagen Passat 2015 a fost o mașină solidă de dimensiuni medii care a oferit o gamă de opțiuni de motorizare și caroserie pentru a se potrivi

diferitelor nevoi și gusturi. Indiferent dacă ați acordat prioritate economiei de combustibil, performanței, spațiului de încărcare sau stilului, probabil că a existat o configurație Passat care să funcționeze bine pentru dumneavoastră.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**:



+5

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



România



Danemarca



Statele Unite ale Americii



Lituania



Italia



Slovacia



Slovenia



Finlanda



Suedia



Canada




Cehia

Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 141.401 km
- 5 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2015-01	13 km
2018-04	64.433 km
2020-04	98.746 km
2022-04	122.366 km
2024-04	141.401 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

Notă

Tech inspection passed 2024-04

Legal



Inspecție tehnică

A trecut 2024-04

A trecut cu succes
inspecția tehnică
Valabil până la 2026-03



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o
înregistrare

Nu există nici o
înregistrare că vehiculul a
fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

✓ Nu s-au găsit probleme

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

- ✓ **Nu s-au găsit probleme**
Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

- Notă**
 - Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 68.895 RON
 - Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Volkswagen Passat 2015

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

58.513 RON

Prețul mediu

68.895 RON

Cel mai mare preț

79.669 RON

Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

i Notă

Emisii CO2: B (139 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile CO2 ale
vehiculului tău

139 g/km Clasă **B**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO₂ g/km

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

i Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Volkswagen



Model
Passat



Tip caroserie
Sedan



An de fabricație
2015



Capacitate cilindrică
2 l



Putere motor
176 kW (236 cp)



Tip combustibil
Diesel



Tip transmisie
**Tracțiune integrală
(AWD)**



Culoare
Negru



Nr. cilindri
4



Nr. locuri
5



Cod motor
CUAA

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2015-01

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2018-04

 **România**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2020-04

 **Țară necunoscută**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2022-04

 **Țară necunoscută**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2024-04

 **Țară**
necunoscută



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**