


Volkswagen Passat

NUMĂR SERIE ȘASIU


WVWZZZ3CZHE145330

2022-06-20 06:39 UTC+00:00

AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT

**✓ KILOMETRAJ**

Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.

**✓ FURT**

Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.

**⚠ ACCIDENTE**

⚠ Acest autovehicul a fost avariat.

**✓ TAXI**

Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.



Activitate identificată

1

**A fost fabricat**
2017-02-10

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.



2

 **A fost înmatriculat**
2017-03

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



3

 **A fost înmatriculat**
2017-03

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



4

 **Daună detectată, România**
2017-04

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



5

 **A avut lucrări de întreținere**
2018-09

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



6

 **A avut lucrări de întreținere**
2019-08

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



7

 **A avut lucrări de întreținere**
2020-08

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



8

 **A avut lucrări de întreținere**
2021-04

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



9

 **A avut lucrări de întreținere**
2021-08

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



10



**A avut
lucrări de
întreținere**
2021-09

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



11



**A avut
lucrări de
întreținere**
2021-11

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



12



**A fost la
vânzare,
România**
2022-04

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



13



**A fost la
vânzare,
România**
2022-05

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



14



**A avut
lucrări de
întreținere**
2022-05

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Are situații financiare restante

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Vehicul pentru persoane cu handicap

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Mașină de școală

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Vehicul de poliție

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Utilizat ca mijloc de transport public

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Utilizat ca mașină închiriată

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Utilizat ca taxi

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Utilizat pentru livrarea de bunuri

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Drept de retenție

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestru	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Sfat

Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzători, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



Verificare vehicul furat

ȚARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
  România	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Canada	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Cehia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Finlanda	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Slovenia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Suedia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Slovacia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Ungaria	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări



Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



Kilometri parcurși

Kilometri parcurși

2017	✓ 13 km
2018-09	✓ 47,209 km
2019-08	✓ 77,660 km
2020-08	✓ 105,271 km
2021-04	✓ 123,737 km
2021-08	✓ 132,246 km
2021-09	✓ 136,270 km
2021-11	✓ 143,016 km
2022-04	✓ 151,227 km
2022-05	✓ 151,235 km
2022-05	✓ 151,244 km

Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei
WVZZZ3CZHE145330 ar putea fi:

154,998 km

Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Kilometraj: Analizați divizia care a emis certificatul de

Kilometraj: Apeiați divizia care a emis certificatul de proprietate?



Nu au fost găsite probleme!

Kilometraj: Corectați marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?



Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

Notă

„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



Daune

2017-04

Înregistrări privind eventuale daune



ȚARĂ

 România

COSTURI ESTIMATE PENTRU REPARAȚII

500 lei – 1 500 lei

TIP DE DAUNĂ POSIBIL

Necunoscut

Modificări legate de daune ale actului de proprietate

Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!

recuperării:

Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Sfat

Natura daunei nu este cunoscută - rugați vânzătorul să vă furnizeze orice fel de informații suplimentare. Gradul de severitate al daunei poate varia de la zgârieturi și adâncituri ale caroseriei la probleme mai costisitoare.

Notă

Raportul poate include înregistrări în duplicat ale aceluiași accidente. Sumele, acolo unde sunt indicate, sunt preliminare și nu pot fi interpretate drept costuri reale de reparații. Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical”.



Preț

VALOAREA DE PIAȚĂ
APROXIMATIVĂ A ACESTUI
VEHICUL

15 617 €

Atunci când vânzătorul este o companie -
17 122 €

PREȚUL APROXIMATIV DUPĂ
NEGOCIERI

14 836 €

Atunci când vânzătorul este o companie -
16 266 €

CÂT DUREAZĂ PÂNĂ SE VINDE ACEST MODEL

14 zile

Acest model este foarte popular

ACEST VEHICUL A FOST SCOS ANTERIOR LA VÂNZARE:

2022-05



17 629 €



Echipare (în engleză)

Identificare și specificații tehnice (așa cum sunt primite de la producător)

 PRODUCĂTOR Volkswagen	 MODEL Passat	 TIP CAROSERIE Hatchback
 ANUL FABRICAȚIEI 2017	 AN MODEL 2017	 MOTOR 2 I
 PUTERE MOTOR 110 kW	 TIP COMBUSTIBIL Diesel	 CUTIE DE VITEZE Automată
 TIP TRANSMISIE Tracțiune față	 CULOARE Alb	 NR. UȘI 4
 AMPLASAREA VOLANULUI Volan pe stânga	 NR. CILINDRI 4	 COD MOTOR CRLB

Echipare (așa cum este primită de la producător)

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
AV1	DRIVING ON THE RIGHT	A63	CATEGORY 3
A8C	COMFORT EQUIPMENT	B0A	COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION
B43	TYPE APPROVAL COUNTRY ROMANIA	C47	OPERATING PERMIT, ALTERATION
DN4	4-CYL. TURBO DIES. ENG. 2.0 L/110 KW(4V) TDI COMMON RAIL; BASE ENG. T37/T3Y/TS1/TR1/TOP/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C	EF0	WITHOUT ECO FUNCTION
EL0	WITHOUT ONLINE SERVICE	EM1	DRIVER ALERT SYSTEM
ER1	REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO	ES0	WITHOUT VEHICLE INLET
EV0	WITHOUT CHARGING CABLE	E0A	NO SPECIAL EDITION
FC0	WITHOUT CUSTOMIZED INSTALLATION	FM0	BASIC EQUIPMENT VARIANT
FOA	NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT	F86	ALLOY WHEELS 6.5J X 16
GM1	STANDARD ELECTRONIC ENGINE SOUND	G01	SHOCK ABSORPTION IN FRONT
G1A	6-SPEED AUTOMATIC OR DSG NOTE: FAMILY EDF	H3Y	TIRES 215/60 R16 95V SUPER-LOW ROLLING RESISTANCE
I8E	STANDARD RADIO (GEN2)	J2D	BATTERY 380 A (68 AH)
KA0	WITHOUT CAMERA SYSTEMS/ACCIDENT	KH7	CLIMATRONIC (3-ZONE) WITH REAR AIR

SENSORS		CONDITIONING CONTROL PANEL	
KK3	REFRIGERANT R1234YF	KS0	WITHOUT HEAD-UP DISPLAY
K8B	NOTCHBACK	L0L	LEFT-HAND DRIVE
L34	SUSPENSION RANGE 34 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST	NY0	STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY
NZ0	WITHOUT CALL FEATURE	N0U	SEAT TRIM COVERS IN VELOUR
PAC	ADAPT. CRUISE CONTROL ACC UP TO 210KM/H AND FORWARD COLLISION WARNING FRONT ASSIST W/ AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING	PW1	WINTER PACKAGE
QA0	WITHOUT CHILD SEAT	QG1	SERVICE INTERVAL PROLONGATION
QH0	WITHOUT VOICE CONTROL	QI6	SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)
QJ1	CHROME PACKAGE	QK0	WITHOUT MULTIFUNCTION CAMERA
QQ0	WITHOUT ADD. LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)	QR8	WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY
QV0	WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO RECEPTION	Q2J	COMFORT SEATS IN FRONT
TR1	4-CYLINDER DIESEL ENGINE 2.0 L UNIT 04L.A	UE4	USB INTERFACE AND AUX-IN JACK
UG6	HILL START ASSIST	UH2	PARKING BRAKE
UP0	ANALOG CLOCK	U5A	INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER
VC0	WITHOUT REMOTE-CONTROLLED GARAGE DOOR OPENER	VF0	STANDARD PEDAL CLUSTER
VL1	EXTENDED PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES	V0A	TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND
WY1	VE: BUSINESS PACKAGE II FOR CL FORCES 8WH,KH7,PAD	ZCE	RADIO "COMPOSITION MEDIA"
0B4	WHEELBASE	0ES	INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION DQ250 -- VEHICLE COMPONENTS --
0FA	STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE	0F5	FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE
0G7	TIPTRONIC	0K0	WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM
0M4	FUEL TANK	0PP	"BLUEMOTION TECHNOLOGY" NAMEPLATE ON TRUNK LID/TAILGATE
0P0	REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD)	0SC	LABELS/PLATES IN ENGLISH
0TD	CARPET MATS, FRONT AND REAR	0XH	INFORMATION KIT IN ROMANIAN
0YB	WEIGHT RANGE 2 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST	0Y1	STANDARD CLIMATIC ZONES
1AT	ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)	1D0	WITHOUT TRAILER HITCH
1EX	SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE	1E0	WITHOUT ACTIVATED CARBON CANISTER
1G2	STEEL SPARE WHEEL WITH ORIGINAL EQUIPMENT TIRE	1JA	REAR SHOCK ABSORPTION, BASIC VERSION 1
1KU	DISK BRAKES IN REAR	1NL	TRIMS FOR ALLOY WHEELS
1N3	SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)	1PA	STANDARD WHEEL BOLTS
1Q2	MASS DAMPER FOR STEERING WHEEL, 36 HZ	1SA	WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD
1S1	TOOL KIT AND JACK	1T3	FIRST AID BAG AND WARNING TRIANGLE
1VG	INSTALLATION PARTS FOR FOUR-CYLINDER ENGINE	1X0	FRONT WHEEL DRIVE
1Y3	ELECTRONIC DIFFERENTIAL LOCK XDS DYNAMIC TRACTION SUPPORT	1ZA	DISK BRAKES IN FRONT
1Z0	INITIAL STANDARD FUEL FILLING	2A0	WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT
2G5	FILLER NECK MODULE 1 WITHOUT INSERT	2H0	WITHOUT DYNAMIC DRIVE CONTROL

2JC	COMFORT BUMPERS	2P1	PLASTIC LOADING EDGE PROTECTION
2WA	WITHOUT ADDITIONAL TIRES	2ZH	LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION STEERING WHEEL
20A	WITHOUT ELECTRIC MOTOR (HYBRID)	3B4	CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM ISOFIX
3CA	WITHOUT PARTITION	3C7	3-POINT SEAT BELT FOR CENTER REAR SEAT
3D2	CENTER CONSOLE	3FA	WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)
3GA	WITHOUT LUGGAGE/LOAD COMPARTMENT FLOOR	3H0	WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS
3LC	DOOR AND SIDE TRIM PANEL IN FOAM FILM AND WOVEN FABRIC	3M0	WITHOUT SPECIAL MEASURES
3NU	REAR SEAT BENCH UNSPLIT, BACKREST SPLIT FOLDING WITH CENTER ARMREST	3PW	MAN. HEIGHT ADJUSTM. F. FRONT SEATS AND SEAT CUSHION TILT AND DEPTH ADJUST. LEFTPLUS ELECTRIC BACKREST ADJUSTM. LEFT
3QT	3-POINT SEAT BELTS IN FRONT, WITH PRETENSIONER AND HEIGHT ADJUSTMENT	3S0	WITHOUT ROOF RAILS/ROOF LOAD RACK
3T2	THREE REAR HEAD RESTRAINTS	3U0	WITHOUT LUGGAGE COMPARTMENT COVER
3Y0	WITHOUT ROLL-UP SUNSHADE	3ZB	3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL
31K	FRONT AND REAR LICENSE PLATE CARRIER (ECE)	4A3	HEATED FRONT SEATS
4B3	PROTECTIVE SIDE MOLDING	4D0	WITHOUT SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT
4E2	TAILGATE/TRUNK LID RELEASE FROM INSIDE (ELECTRICALLY)	4GF	WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS
4H3	MANUAL CHILD SAFETY LOCK	4I7	CENTRAL LOCKING SYSTEM "KEYLESS-GO" WITHOUT SAFELOCK
4KC	SIDE AND REAR WINDOWS IN HEAT-INSULATINGGLASS	4L6	AUTO-DIMMING INTERIOR MIRROR
4M6	BEVERAGE HOLDERS	4UF	DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
4U0	WITHOUT LUGGAGE NETS/POCKETS ON BACKRESTS	4V0	WITHOUT FRONT PASSENGER SEAT CONTROL
4X3	SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG	4ZB	BRIGHT MOLDINGS
5C0	WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES	5D1	CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ
5J0	WITHOUT REAR SPOILER	5K7	TRANSPORT PROTECTION FILM (MINIMUM PROTECTION) WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES
5MA	DECORATIVE INSERTS	5RQ	RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX
5SL	ASPHERICAL EXTERIOR MIRROR ON DRIVER'S SIDE	5XV	SUN VISORS WITH MIRROR, ILLUMINATED, WITH AIRBAG LABEL ON SUN VISOR AND B-PILLAR
5ZC	HEAD RESTRAINTS FOR FRONT SEATS (X-ADJUSTMENT)	6A0	WITHOUT FIRE EXTINGUISHER
6E3	CENTER ARMREST IN FRONT	6K4	FORWARD COLLISION WARNING INCL. AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING, FOR ADAPTIVE CRUISE CONTROL "HIGH"
6M0	WITHOUT TIE DOWN STRAPS/NET/POCKET	6NA	UNSPLIT MOLDED HEADLINER
6Q2	GEARSHIFT KNOB IN LEATHER	6SE	LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR COVERING IN FLAT NEEDLE-PUNCHED NONWOVEN
6T1	INTERIOR LIGHT IN FOOTWELL	6XU	EXTERIOR MIRRORS, AUTO-DIMMING, POWER-ADJUSTABLE, SEPARATELY HEATED
7AA	ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER	7B3	12-VOLT SOCKET(S)
7E6	ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER	7G0	WITHOUT PREPARATION FOR VTS (VEHICLE TRACKING SYSTEM)
7K1	DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM	7L6	START/STOP SYSTEM WITH GENERATIVE BRAKING

7MM	EMISSION STANDARD EU6 PLUS	7M0	PLASTIC SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES
7P7	POWER-ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT FOR LEFTFRONT SEAT	7QA	WITHOUT CD/DVD FOR NAVIGATION
7Q0	WITHOUT NAVIGATION DEVICE	7U0	STANDARD ENGINE STARTER
7W0	WITHOUT EXTENDED SAFETY SYSTEM	7X2	PARK DISTANCE CONTROL IN FRONT AND REAR
7Y0	WITHOUT LANE CHANGE ASSIST	7ZD	VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -3G0-
8FA	WITHOUT SECOND BATTERY	8GU	ALTERNATOR 140 A
8G0	WITHOUT LIGHT CONTROL	8ID	HALOGEN TWIN HEADLAMPS
8K3	SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHT WITH AUTOMATIC HEADLIGHT CONTROL AND COMING HOME FEATURE	8N6	WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR
8Q1	HEADLIGHT RANGE CONTROL	8RM	8 SPEAKERS
8SK	LED REAR COMBINATION LAMPS	8S6	2 READING LIGHTS IN FRONT
8TB	REAR FOG LAMP	8T8	ADAPTIVE CRUISE CONTROL (WITH "FOLLOW-TO-STOP") AND SPEED LIMITER
8WH	FRONT FOG LAMP AND CORNERING LAMP	8X0	WITHOUT HEADLAMP WASHER SYSTEM
8Y1	TWO-TONE HORN	8ZQ	ANTENNA FOR FM RECEPTION ONLY, DIVERSITY
8Z5	NOT HOT COUNTRY	9D0	WITHOUT PREPARATION FOR TWO-WAY RADIO INSTALLATION
9F0	WITHOUT SOUND COMBINATION FOR ROTATING EMERGENCY LIGHT AND RADIO ANTENNA PREPARATION	9JC	SMOKER'S VERSION
9M0	WITHOUT ELECTRIC AUXILIARY HEATER/ FUEL-FIRED PARKING HEATER	9P9	SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN THE BUCKLE, ADVANCED SAFETY EQUIPMENT
9S5	MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER"MEDIUM"	9TJ	ADDITIONAL LED WARNING LIGHT (DOOR AREA)IN FRONT
9T1	AUTOMATICALLY HEATED WASHER NOZZLES, FRONT	9WC	WITHOUT "MULTIMEDIA" IN VEHICLE
9ZX	CELL PHONE INTERFACE	9Z0	OPERATING VOLTAGE 12 V
X4N	EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR ROMANIA		

Sfat

Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.

Notă

Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).




Fotografii

ÎNCĂRCATE
2022-04














ÎNCĂRCATE
2022-05









Sfat

Acordați o atenție deosebită la eventualele daune ale caroseriei, la culoare, dar și la elementele exterioare. Comparați informațiile cu ceea ce vedeți în timp ce studiați vehiculul pe site sau în anunț.

Notă

Este posibil ca data indicată să nu reprezinte neapărat momentul la care au fost făcute fotografiile, ci mai degrabă data la care ele au ajuns în posesia „carVertical”.