



# Volkswagen Passat

VIN: WVWZZZ3CZHP013411

Diesel

2016

Generat pe 2024-05-15 07:50



## Contor de parcurs

✓ Arată bine



## Situație financiară și juridică

✓ Arată bine



## Daune

⚠ Necesită atenție

## Lucruri de știut despre Volkswagen Passat 2016

Generat de AI

Volkswagen Passat 2016 este un vehicul extrem de versatil care vine într-o varietate de tipuri de caroserie, motoare și alte specificații pentru a se potrivi diferitelor nevoi de conducere. Haideți să explorăm diferitele opțiuni disponibile pentru acest an model.

### Motoare:

Volkswagen Passat 2016 vine cu o gamă de opțiuni de motoare, inclusiv un motor de 1,8 litri cu patru cilindri, un V6 de 3,6 litri și un turbodiesel de 2,0 litri. Motorul de 1,8 litri produce 170 de cai putere și un cuplu de 184 lb-ft, ceea ce îl face o alegere ideală pentru cei care acordă prioritate economiei de combustibil. Motorul V6, pe de altă parte, dezvoltă 280 de cai putere și 258 lb-ft de cuplu, oferind o performanță mai puternică. Motorul turbodiesel produce 150 de cai putere și un cuplu de 236 lb-ft și oferă o eficiență sporită a consumului de combustibil.

### Tipuri de caroserie:

Volkswagen Passat 2016 este disponibil în două tipuri de caroserie - sedan și wagon. Sedanul oferă un spațiu mai mare în portbagaj și un design elegant, în timp ce wagonul oferă o capacitate de încărcare suplimentară cu un stil de caroserie mai practic și mai versatil.

### Alte specificații:

Volkswagen Passat 2016 are o varietate de alte specificații din care puteți alege, inclusiv opțiuni de transmisie, dimensiunea roților și caracteristici suplimentare. Modelul de bază vine cu o transmisie automată cu șase trepte, dar modelele de

top oferă opțiunea pentru o transmisie manuală cu șase trepte. În plus, consumatorii pot alege între jante de 16, 17 sau 18 inch, în funcție de preferințele lor de condus. În cele din urmă, Passat 2016 vine, de asemenea, cu o serie de dotări, cum ar fi o cameră de luat vederi din spate, climatizare automată și un sistem de infotainment cu ecran tactil.

În general, Volkswagen Passat 2016 oferă o gamă de opțiuni de motorizare, tipuri de caroserie și specificații suplimentare pentru a se potrivi diferitelor nevoi de conducere. Indiferent dacă acordați prioritate eficienței combustibilului, capacității de încărcare sau performanței, există o opțiune Passat pentru dumneavoastră.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

## Fotografii

**2022-03**

55 de fotografii











**2022-04**  
29 de fotografii







## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **10 țări:**



**Iată ce am verificat:**



### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală  
necunoscută



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Statele Unite ale Americii

 Slovenia

 Lituania

 Italia

 Suedia

 Slovacia

 Finlanda

 Canada

 Cehia

## Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?




Ultimul kilometraj cunoscut: 136.760 km



14 înregistrări ale kilometrajului





#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2016-11	<b>13 km</b>
2019-02	<b>29.321 km</b>
2019-04	<b>35.868 km</b>
2019-07	<b>46.000 km</b>
2019-10	<b>56.941 km</b>
2019-11	<b>59.589 km</b>
2020-02	<b>63.998 km</b>

#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2020-05	<b>66.817 km</b>
2020-11	<b>81.738 km</b>
2021-10	<b>107.269 km</b>
2022-03	<b>115.898 km</b>
2022-04	<b>115.906 km</b>
2023-08	<b>136.000 km</b>
2024-01	<b>136.760 km</b>

## Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Tech inspection passed 2024-01

## Restricții financiare



### Lease

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de finanțare



### Leasing operațional

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



### Unitate de stocare

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

## Legal



### Inspecție tehnică

**A trecut** 2024-01

A trecut cu succes inspecția tehnică  
Valabil până la 2026-01



### Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Vehiculul a fost avariat de 2 ori!



Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

## Înregistrări de daune





Spate dreapta / Bară de protecție

2019-07

România

#### Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**0 RON -  
2.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior



Acoperiș / Structură

Față / Bară de protecție

2023-08

România

#### Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**24.001 RON -  
48.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Sticlă

Elemente structurale ale caroseriei

Tapiterie

## Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

# Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?



Ultimul preț de vânzare cunoscut: 103.468 RON



Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 79.240 RON



Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea de piață azi pentru Volkswagen Passat 2016

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

67.382 RON

Prețul mediu

79.240 RON


Cel mai mare preț

93.888 RON



## Istoricul prețurilor pieței





2022

Înregistrări de preț

2022-04 **103.468 RON**

## Emisii

Câte emisii de CO<sub>2</sub> produc vehiculele din acest model/an?



Emisii CO<sub>2</sub>: A (119 g/km)

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisiile CO<sub>2</sub> ale  
vehiculului tău

**119 g/km** Clasă **A**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

## Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător  
**Volkswagen**



Model  
**Passat**



Tip caroserie  
**Break**



An de fabricație  
**2016**



An model  
**2017**



Capacitate cilindrică  
**2 l**



Putere motor  
**110 kW (148 cp)**



Tip combustibil  
**Diesel**



Cutie de viteze  
**Automată**



Tip transmisie  
**Tracțiune față  
(FWD)**



Culoare  
**Gri**



Locația fabricii  
**România**



Nr. uși  
**5**



Amplasarea volanului  
**Volan pe stânga**



Nr. cilindri  
**4**

## Echipare

LRV

DRIVING ON THE RIGHT

AUS

COMFORTLINE

TPL

TYPE APPROVAL COUNTRY ROMANIA

MOT

4-CYL. TURBO DIESEL ENG. 2.0L/110KW(4V) TDI  
COM. RAIL; B.ENGINE T37/T3Y/TS1/T4P  
TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C

KRR

CATEGORY 3

BLB

COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

COC

OPERATING PERMIT, ALTERATION

ECO

WITHOUT ECO FUNCTION



ONL

WITHOUT ONLINE SERVICE

RCO

REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO

LKA

WITHOUT CHARGING CABLE

IND

WITHOUT CUSTOMIZED INSTALLATION

FZS

NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

ASM

STANDARD ELECTRONIC ENGINE SOUND

GSP

6-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION OR DSG  
NOTE: FAMILY EDF

RAO

RADIO "COMPOSITION MEDIA"

KSU

WITHOUT CAMERA SYSTEMS/ACCIDENT SENSORS

KUH

REFRIGERANT R1234YF

KAR

WAGON

GKV

SUSPENSION RANGE 34 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

SIB

SEAT TRIM COVERS IN FABRIC "WEAVE"

WIV

ONGLIFE SERVICE REGIME

MKE

DRIVER ALERT SYSTEM

LDO

WITHOUT VEHICLE INLET

AAU

NO SPECIAL EDITION

MDS

BASIC EQUIPMENT VARIANT

RAD

4 ALLOY WHEELS "ARAGON" 6.5J X 16

DFV

SHOCK ABSORPTION IN FRONT

REI

TIRES 215/60 R16 LOW ROLLING RESISTANCE

BAT

BATTERY 380 A (68 AH)

HKA

AIR CARE CLIMATRONIC 3 ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL WITH ALLERGEN FILTER AND CONTROLS IN THE REAR

HUD

WITHOUT HEAD-UP DISPLAY

LEA

LEFT-HAND DRIVE

BGK

STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY

KIS

WITHOUT CHILD SEAT

SPR

WITHOUT VOICE CONTROL

SEA

SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS  
(VARIABLE)

KAS

WITHOUT MULTIFUNCTION CAMERA

KMP

WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY

VOS

COMFORT SEATS IN FRONT

AFH

HILL START ASSIST

ESS

USB INTERFACE ALSO FOR IPOD/IPHONE,  
INCLUDING AUX-IN JACK

INS

INSTRUMENT CLUSTER WITH ELECTRONIC  
SPEEDOMETER, ODOMETER AND TRIP  
ODOMETER, TACHOMETER

FHW

STANDARD PEDAL CLUSTER

REL

TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

EDF

INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR  
TRANSMISSION DQ250 -- VEHICLE COMPONENTS

--

KRS

FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE

ASY

WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM

SZU

CHR

FRONT VENT AND ROTARY LIGHT SWITCH  
ILLUMINATED, WITH CHROME TRIM

LCP

WITHOUT ADD. LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)

TVE

WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO  
RECEPTION

GMO

4-CYLINDER DIESEL ENGINE 2.0 L UNIT 04L.A

FSB

ELECTROMECHANICAL PARKING BRAKE WITH  
AUTO HOLD FUNCTION

ZUR

ANALOG CLOCK IN DASHBOARD

GRT

WITHOUT GARAGE DOOR OPENER

FGS

EXTENDED PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES

RST

WHEELBASE

FAD

PRODUCTION PROCESS ZWICKAU PLANT

GES

COASTING FEATURE FOR DUAL-CLUTCH  
TRANSMISSION DSG

KBV

FUEL TANK

AER



"BLUEMOTION TECHNOLOGY" NAMEPLATE ON LUGGAGE COMPARTMENT LID

SAU

LABELS IN ENGLISH

BTA

INFORMATION KIT IN ROMANIAN

KLZ

STANDARD CLIMATIC ZONES

AHV

WITHOUT TRAILER HITCH

AKB

WITHOUT ACTIVATED CARBON CANISTER

DFH

REAR SHOCK ABSORPTION, BASIC VERSION 1

RAA

TRIMS FOR ALLOY WHEELS

ABR

WHEEL LOCKS WITH EXTENDED THEFT PROTECTION

TWU

WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

VBK

FIRST AID KIT AND WARNING TRIANGLE

ATA

FRONT-WHEEL DRIVE

BAV

TAILPIPE, LEFT

ZFM

CARPET MATS IN FRONT AND REAR

GKH

WEIGHT RANGE 3 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

BRS

ELECTRONIC STABILITY CONTROL W/ DRIVER STEERING RECOMMENDATION, ABS, ASR, EDL, EDTC AND TRAILER STABILIZATION

TYP

SPECIAL IDENTIFICATION LABEL FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLES

RER

STEEL SPARE WHEEL WITH ORIGINAL EQUIPMENT TIRE

BAH

DISC BRAKES IN REAR

LEN

ELECTROMECHANICAL SPEED-SENSITIVE POWER STEERING

TGL

MASS DAMPER FOR STEERING WHEEL, 36 HZ

BOW

LUG WRENCH AND JACK

TWL

INSTALLATION PARTS FOR FOUR-CYLINDER ENGINE

DIF

ELECTRONIC DIFFERENTIAL LOCK XDS

KRM

DISC BRAKES IN FRONT

UEA

WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT

CHA

WITHOUT ADAPTIVE CHASSIS CONTROL

LKS

LOADING EDGE PROTECTION

LRA

LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION STEERING WHEEL (3-SPOKE)

ZKV

ISOFIX ANCHORAGE POINTS (MOUNTING FIXTURE FOR 2 CHILD SEATS ON REAR BENCH SEAT)

SHM

3-POINT BELT FOR CENTER REAR SEAT

DEI

WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)

LER

WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS

SZL

WITHOUT SPECIAL MEASURES

SIE

ERGOCOMFORT SEAT WITH SEAT CUSHION TILT ADJUSTM., SEAT CUSHION DEPTH ADJUSTM. A.ELECTR. BACKR .ADJUSTM. ON DRIVER SIDE

DAR

BLACK ROOF RAILS

GPR

INITIAL STANDARD FUEL FILLING

EBB

MISFUELING PREVENTION DEVICE (ONLY FOR DIESEL ENGINES)

STF

BUMPERS WITH BODY-COLORED DECORATIVE TRIMS

ZBR

WITHOUT ADDITIONAL TIRES

HYB

WITHOUT ELECTRIC MOTOR (HYBRID)

TRW

WITHOUT PARTITION

MIK

DECORATIVE INSERTS "SILVER" FOR CENTER CONSOLE

LBH

FOLDING LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR

TSV

DOOR AND SIDE TRIM PANEL IN FOAM FILM AND WOVEN FABRIC

HIS

UNSPLIT REAR BENCH SEAT, ASYMMETRIC FOLDING BACKREST, WITH CENTER ARMREST AND LOAD-THROUGH HATCH

RSV

3-POINT BELTS IN FRONT WITH HEIGHT ADJUSTMENT AND BELT TENSIONER

KOH

3 HEAD RESTRAINTS IN REAR

SSR

LUGGAGE COMPARTMENT COVER EXTRACTABLE  
AND REMOVABLE

SHA

THREE 3-POINT SEAT BELTS IN REAR

SIH

HEATED FRONT SEATS

KMS

WITHOUT SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT

WSS

HEAT-INSULATING GLASS WINDSHIELD

TKV

CENTRAL LOCKING SYSTEM W/ SAFELOCK, W/  
RADIO REMOTE CTRL., 2 REMOTE CTRL.  
KEYS,PRESS & DRIVE KEYLESS COMF. START  
FUNC.

IRS

AUTO-DIMMING INTERIOR REARVIEW MIRROR

AIB

DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH  
FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

BSV

WITHOUT FRONT PASSENGER SEAT CONTROL

ZIE

CHROME TRIMS ON THE SIDE WINDOWS

TRF

CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ

LAC

TRANSPORT PROTECTION FILM (MINIMUM  
PROTECTION) WITH ADDITIONAL TRANSPORT  
PROTECTION MEASURES

WITHOUT ROLL-UP SUNSHADE

KZT

LICENSE PLATE CARRIER IN FRONT AND REAR  
(ECE)

SSL

BODY-COLORED LOWER SIDE TRIMS

SDH

REMOTE UNLOCKING FOR LUGGAGE  
COMPARTMENT

KDS

CHILD SAFETY LOCK

SSH

PRIVACY GLASS FOR REAR SIDE WINDOWS AND  
REAR WINDOW, 65% LIGHT-ABSORBING

BEH

2 BEVERAGE HOLDERS IN FRONT WITH COVER

GNF

WITHOUT LUGGAGE NETS/POCKETS ON  
BACKRESTS

SAB

CURTAIN AIRBAG SYSTEM FOR FRONT AND  
REARPASSENGERS INCLUDING SIDE AIRBAGS,  
FRONT

KSA

WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

HES

WITHOUT REAR SPOILER

EIH

DECORATIVE INSERTS "DIAMOND SILVER" FOR  
DASHBOARD AND DOOR TRIM PANELS



ASR

RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX

SON

ILLUMINATED VANITY MIRROR IN SUN VISORS,  
EXTRACTABLE SUN VISORS

FEU

WITHOUT FIRE EXTINGUISHER

AWV

FORWARD COLLISION WARNING FRONT ASSIST,  
AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING (FOR  
ADAPT.CRUISE CONTROL ACC UP TO 160 KM/H)

HIM

ST. TROPEZ HEADLINER

KBB

TEXTILE LUGGAGE COMPARTMENT LINING

ASE

EXTERIOR MIRRORS, POWER-ADJUSTABLE AND  
HEATED, AUTO-DIMMING ON DRIVER SIDE

STD

12-V OUTLET IN CENTER CONSOLE REAR AND IN  
LUGGAGE COMPARTMENT

FVS

WITHOUT PREPARATION FOR VTS (VEHICLE  
TRACKING SYSTEM)

SNA

START-STOP SYSTEM WITH GENERATIVE BRAKING

EIL

PLASTIC SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES

CDR

WITHOUT CD/DVD FOR NAVIGATION

ASL

ASPHERICAL EXTERIOR MIRROR ON DRIVER SIDE

KOV

SAFETY-OPTIMIZED FRONT HEAD RESTRAINTS,  
LONGITUDINALLY AND HEIGHT ADJUSTABLE

MAS

FRONT CENTER ARMREST W/ STORAGE COMP.,  
W/ HEIGHT A. LONGITUDINAL ADJUSTMENT, 2  
REAR VENTS W/ CHROME LOUVERS

GPS

WITHOUT TIE DOWN STRAPS/NET/POCKET

SAG

GEARSHIFT KNOB IN LEATHER

INL

2 LED LIGHT UNITS IN FRONT FOOTWELL

EDW

ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, BACKUP HORN,  
INTERIOR MONITORING AND TOWING  
PROTECTION

WSA

ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER

RDK

TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

AGM

EMISSION STANDARD EU6 PLUS

LOR

LUMBAR SUPPORTS IN FRONT, POWER-  
ADJUSTABLE ON DRIVER SIDE

NAV

WITHOUT NAVIGATION DEVICE

STR

STANDARD ENGINE STARTER

EPH

PARK DISTANCE CONTROL - ACOUSTIC  
WARNINGSIGNALS FOR OBSTACLES IN THE  
FRONT AND REAR

AED

VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -3G0-

GEN

ALTERNATOR 140 A

HSW

LED HEADLAMPS FOR LOW BEAM AND HIGH  
BEAMWITH SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS

SWS

RAIN SENSOR

LSE

8 SPEAKERS

LEL

INTERIOR LIGHTS WITH SWITCH-OFF DELAY AND  
DIMMER, 2 LED READING LIGHTS EACH IN FRONT  
AND REAR

GRA

ADAPTIVE CRUISE CONTROL ACC "STOP & GO"  
INCL. SPEED LIMITER

SWR

WITHOUT HEADLAMP WASHER SYSTEM

ANT

DIVERSITY ANTENNA FOR FM RECEPTION

VEF

WITHOUT PREPARATION FOR TWO-WAY RADIO  
INSTALLATION

RAU

ESI

WITHOUT EXTENDED SAFETY SYSTEM

SPU

WITHOUT LANE CHANGE ASSIST

ZBA

WITHOUT SECOND BATTERY

LIA

WITHOUT LIGHT CONTROL

FLS

AUT. HEADLIGHT CONTROL W/ SEPARATE  
DAYTIME RUNNING LIGHT, LEAVING HOME AND  
MANUAL COMING HOME FEATURE

LWR

DYNAMIC HEADLIGHT RANGE CONTROL

SBR

LED REAR COMBINATION LAMPS

NEL

REAR FOG LAMP

NES

FRONT FOG LAMPS AND CORNERING LIGHT,  
WITH CHROME BEZELS

SNH

TWO-TONE HORN

MKU

NOT HOT COUNTRY

VRT

WITHOUT PREPARATION FOR ROTATING  
BEACON/SIREN COMBINATION

ZUH

WITHOUT AUXILIARY HEATER/PARKING HEATER

SMOKER'S PACKAGE: ASHTRAY AND CIGARETTE LIGHTER IN FRONT

SGK

WARNING SIGNAL A. LIGHT F. FRONT A.REAR SEAT BELTS NOT FASTENED, SEAT BELT IND. FOR ALL SEATS IN INSTRUMENT CLUSTER

WAL

LED ENTRY/WARNING LIGHTS IN FRONT DOORS

AUD

APP-CONNECT

BTR

OPERATING VOLTAGE 12 V

MFA

MULTI-FUNCTION DISPLAY "PLUS"

BWD

AUTOMATICALLY-HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT

VTV

MOBILE PHONE INTERFACE

# Cronologie

S-au găsit 11 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

## Ultimele înregistrări

2016-11

 România



### A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2017-10

 România



### A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2017-11

 Țară necunoscută



### A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc



2017-11

 **România**



### **A fost înmatriculat**

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2019-07

 **România**



### **Daună detectată**

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2019-10

 **România**



### **A fost verificat**

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2021-10

 **România**



### **A fost verificat**

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2022-03

 **România**



### **A fost la vânzare**

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

2022-04

 **România**



### **A fost la vânzare**

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

2023-08

 România



### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2024-01

 Țară necunoscută



### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**