


Volkswagen UPÜ 1.0 BMT Move 44 M5F

NUMĂR SERIE ŞASIU

WVWZZZAAZJD134196


2022-06-22 11:30 UTC+00:00

AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT



✓ KILOMETRAJ

Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.



✓ FURT

Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.



✓ ACCIDENTE

Nu există date conform cărora acest autovehicul să fi fost avariat.



✓ TAXI

Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.



Activitate identificată

1



A fost fabricat
2017-10-09

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.



2

?

A avut lucrări de întreținere
2018-11

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



3

?

A avut lucrări de întreținere
2019-12

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



4

?

A avut lucrări de întreținere
2020-12

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



5

?

A avut lucrări de întreținere
2022-01

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Are situații financiare restante ✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Vehicul pentru persoane cu handicap ✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Mașină de școală ✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Vehicul de poliție ✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Utilizat ca mijloc de transport public ✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Utilizat ca mașină închiriată ✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Utilizat ca taxi ✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Utilizat pentru livrarea de bunuri ✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Drept de retenție ✓ Nu s-au găsit înregistrări.

A fost dat la fier vechi ✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Sechestru ✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Limitarea drepturilor de proprietate ✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Altă înregistrare în registrul public ✓ Nu s-au găsit înregistrări.

A fost importat

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

A fost exportat

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Sfat

Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzători, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



Verificare vehicul furat

ȚARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
  România	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Cehia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Canada	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Finlanda	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Slovenia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Ungaria	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Slovacia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Suedia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Italia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări

Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



Kilometri parcurși

Kilometri parcurși

2017	✓ 11 km
2019-12	✓ 11,472 km
2020-12	✓ 26,325 km
2022-01	✓ 35,701 km

Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei
WVWZZZAAZJD134196 ar putea fi:

□ 37,112 km

Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecți marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

i Notă

„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



Daune

NU AM DESCOPERIT ACCIDENTE SEMNIFICATIVE LA ANALIZA ISTORICULUI **WVWZZZAAZJD134196**



Cu toate acestea, pot apărea ocazional inexactități, în special atunci când se verifică vehicule mai vechi. Mecanicii din garajele clandestine maschează deseori în mod ilegal defecțiunile sau daunele vehiculelor și nu le înregistrează nicăieri. Uneori înlocuiesc chiar și plăcuțele VIN ale vehiculului sau comit alte fapte ilegale. Avem o serie de metode pentru a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil să garantăm 100%.

Modificări legate de daune ale actului de proprietate

Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Sfat

Efectuarea unei verificări a vehiculului înainte de achiziție este întotdeauna recomandată. Dacă nu aveți un tehnician la îndemână, puteți încerca să faceți această verificare pe cont propriu - lista de verificare este disponibilă la sfârșitul acestui raport.

Notă

Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical” la momentul consultării evidențelor.



Echipare (în engleză)

Identificare și specificații tehnice (așa cum sunt primite de la producător)



PRODUCĂTOR

Volkswagen



MODEL

**UPÜ 1.0 BMT
Move 44 M5F**



TIP CAROSERIE

Hatchback



ANUL FABRICAȚIEI

2017



AN MODEL

2018



PUTERE MOTOR

44 kW



TIP COMBUSTIBIL

Benzină



CUTIE DE VITEZE

Manuală



NR. UȘI

4



AMPLASAREA VOLANULUI

**Volan pe
stânga**



COD MOTOR

CHYA

Echipare (așa cum este primită de la producător)

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
AV1	DRIVING ON THE RIGHT	A61	CATEGORY 1
A8C	COMFORT EQUIPMENT	B0A	COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION
B31	TYPE APPROVAL COUNTRY NETHERLANDS	C0D	STEEL WHEELS 5J X 14
C17	OPERATING PERMIT, ALTERATION	DG0	3-CYLINDER SI ENGINE 1.0 L/44 KW PORT FUEL INJECTION BASE ENGINE IS TH4
E0A	NO SPECIAL EDITION	FC1	CUSTOMIZED INSTALLATION
F0A	NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT	GP1	VEHICLES WITH SPECIAL UPGRADE MEASURES
GT9	WITHOUT DECORATIVE STRIPS	G0C	5-SPEED MANUAL TRANSMISSION
G01	SHOCK ABSORPTION IN FRONT	H9X	TIRES 175/65 R14 82T
IA0	WITHOUT BRACKET	I6V	MIB2 ENTRY PQ RADIO
J0S	BATTERY 320 A (59 AH)	KA0	WITHOUT CAMERA SYSTEMS/ACCIDENT SENSORS
KE0	WITHOUT FUSE BOX	KK3	REFRIGERANT R1234YF
KN1	WITH TRIM PANEL	K8G	HATCHBACK
L0L	LEFT-HAND DRIVE	L03	SUSPENSION RANGE 03 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST
NS0	WITHOUT UMBRELLA(S)	N4H	SEAT TRIM COVERS IN FABRIC "COMFORT"

PH1	AIR CONDITIONING SYSTEM	PSA	DRIVER ASSISTANCE PACK
QG0	WITHOUT SERVICE INTERVAL PROLONGATION	QI4	SERVICE INDICATOR 15 000 KM OR 1 YEAR (FIX)
QQ0	WITHOUT ADD. LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)	QV3	DIGITAL RADIO RECEPTION
TH4	3-CYLINDER SI ENGINE 1.0 L UNIT 04C.C	UI5	EXTERNAL, USB TYPE A, 1X USB SOCKET
U0Q	INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER	VL0	STANDARD PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES
V1P	TIRE SUPPLIERS FOR EU COUNTRIES	W04	THE NETHERLANDS: EXECUTIVE PACKAGE FORCES CROSS A. HIGH PH5,WW1,QV3 MOVE 6XD,5SL,PH1,QV3
W4A	4 DOORS	ZRE	RADIO "COMPOSITION PHONE"
0AQ	FRONT STABILIZER BAR	0A2	4 DOORS
0EA	INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION MQ100 -- VEHICLE COMPONENTS --	0KA	WITHOUT DECALS AND EMBLEMS
0K0	WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM	0NB	NAMEPLATE SET IN BASIC STYLE
0P0	REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD)	0RD	STARTER SWITCH LOCKING SYSTEM, THEFT PROTECTING
0SA	WITHOUT SPECIAL LABELS/PLATES	0TE	FLOOR MATS IN FRONT AND REAR
0VH	INFORMATION KIT IN DUTCH	0YC	WEIGHT RANGE 3 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST
0Y1	STANDARD CLIMATIC ZONES	0Z0	VW MARQUE-SPECIFIC/CLASS-SPECIFIC FEATURES
1AT	ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)	1A3	FUEL SYSTEM FOR CARBURETOR GASOLINE ENG.WITH INJECTOR SYSTEM WITHOUT FUEL RETURNAND MODIFIED INJECTION PRESSURE
1CI	VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -120-	1EX	SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE
1G1	SPACE-SAVING SPARE WHEEL	1JA	REAR SHOCK ABSORPTION, BASIC VERSION 1
1KM	DRUM BRAKES IN REAR	1LA	DISK BRAKES IN FRONT
1ME	STEERING WHEEL	1NK	WHEEL TRIMS
1N3	SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)	1PA	STANDARD WHEEL BOLTS
1SA	WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD	1S1	TOOL KIT AND JACK
1T2	WARNING TRIANGLE	1Z0	INITIAL STANDARD FUEL FILLING
2JB	STANDARD BUMPERS	2UA	STANDARD DESIGN
2V1	DUST AND POLLEN FILTER	2WA	WITHOUT ADDITIONAL TIRES
3CA	WITHOUT PARTITION	3FA	WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)
3GH	VARIABLE LUGGAGE/LOAD COMPARTMENT FLOOR	3H0	WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS
3LE	DOOR AND SIDE TRIM PANEL	3L1	MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR LEFT FRONT SEAT
3ML	STANDARD FLOOR COVERING	3M0	WITHOUT SPECIAL MEASURES
3NN	UNSPLIT REAR SEAT BENCH UNSPLIT, SPLIT FOLDING BACKREST	3Q3	REAR HEAD RESTRAINTS
3S0	WITHOUT ROOF RAILS/ROOF LOAD RACK	3U4	LUGGAGE COMPARTMENT COVER
3W4	ACOUSTICS PACKAGE "STANDARD"	3ZM	3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR
3Z0	WITHOUT STORAGE COMPARTMENT	4A0	WITHOUT SEAT HEATER
4B0	WITHOUT PROTECTIVE SIDE MOLDING	4I2	CENTRAL LOCKING W/ RADIO REMOTE CONTROL,INTERIOR CONTROLS, WITHOUT SAFELOCK
4KC	SIDE AND REAR WINDOWS IN HEAT-INSULATINGGLASS	4N2	STANDARD DASHBOARD
4R1	POWER WINDOWS	4UF	DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

		FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION	
4X1	SIDE AIRBAG IN FRONT	4Z1	STANDARD GLOVE COMPARTMENT
5D1	CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ	5K7	TRANSPORT PROTECTION FILM (MINIMUM PROTECTION) WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES
5MW	DECORATIVE INSERTS 2D-IML, VERSION 1	5RQ	RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX
5SL	LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL	5XP	SUN VISORS WITH MIRROR WITHOUT COVER, FRONT PASSENGER SIDE WITH AIRBAG LABEL ON SUN VISOR AND B-PILLAR
51A	WITHOUT ADHESIVE FILM	6B0	WITHOUT LASHING RINGS FOR LOAD RESTRAINTSYSTEM
6FB	BODY-COLORED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS	6LH	COMFORT AIR OUTLET
6NA	UNSPLIT MOLDED HEADLINER	6PA	PLASTIC HAND BRAKE LEVER HANDLE
6P1	REAR LICENSE PLATE CARRIER (ECE)	6U0	WITHOUT ADDITIONAL SEALS OUTSIDE
6W1	FRONT LICENSE PLATE CARRIER (LARGE)	6XD	EXTERIOR MIRRORS, POWER-ADJUSTABLE/ HEATED
7F8	PLASTIC GEARSHIFT KNOB/HANDLE	7K1	DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
7L6	START-STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING	7MM	EMISSION STANDARD EU6 PLUS
7M5	WITHOUT PROTECTIVE FILM FOR SCUFF PLATE	7Q1	NAVIGATION SYSTEM
7W1	WITH EXTENDED SAFETY SYSTEM (PROACTIVE PASSENGER PROTECTION SYSTEM)	7X0	WITHOUT PARK DISTANCE CONTROL
8GG	ALTERNATOR 110 A	8IB	HALOGEN HEADLAMPS WITH LED SEPARATE DAYTIME RUNNING LAMPS
8K3	SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHT WITH AUTOMATIC HEADLIGHT CONTROL AND COMING HOME FEATURE	8N6	WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR
8QK	KEY FOR LOCKING SYSTEM	8RD	2 SPEAKERS (PASSIVE)
8SA	TAIL LAMP ASSEMBLIES, STANDARD DESIGN	8TC	REAR FOG LAMP FOR DRIVING ON THE RIGHT
8T0	WITHOUT CRUISE CONTROL SYSTEM (CCS)	8WA	WITHOUT FRONT FOG LAMPS
8Y1	TWO-TONE HORN	8ZQ	ANTENNA FOR FM RECEPTION ONLY, DIVERSITY
8Z5	NOT HOT COUNTRY	9AB	MANUALLY CONTROLLED AIR CONDITIONING SYSTEM
9E1	LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING	9JA	NON-SMOKER'S PACKAGE
9Q5	MULTI-FUNCTION DISPLAY WITH CONTROL	9ZX	MOBILE PHONE INTERFACE
X2C	EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR THE NETHERLANDS		

Sfat

Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.

Notă

Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).