

Volkswagen up!

VIN: WVWZZZAAZLD000543

Benzină

1996

Generat pe 2024-09-03 09:16



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?




Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în 9 țări:  +3

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat


Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Italia

 Statele Unite ale Americii

 Lituania

 Suedia

 Slovenia

 Finlanda

 Cehia

 Canada


Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Notă

• 7 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

1996-01	10 km
2022-02	73.249 km
2022-10	99.724 km
2023-10	131.000 km
2023-11	135.000 km

Înregistrări ale contorului de parcurs

2024-02	142.000 km
2024-05	149.000 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?



Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 2022-10 în România

Legal



Inspecție tehnică

A trecut 2022-10

România

A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 2024-10



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că
vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

Ai grijă!

Vehiculul a fost avariat de 2 ori!

Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



2023-09

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



2024-02

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categorii de daune

Elemente structurale ale caroseriei

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?



Notă

Emisii CO₂: B (123 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile CO₂ ale
vehiculului tău

123 g/km Clasă **B**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO₂ g/km

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

Volkswagen



Model

up!



Tip caroserie

Hatchback



An de fabricație

1996



An model

2020



Capacitate cilindrică

1 l



Putere motor

44 kW (59 cp)



Tip combustibil

Benzină



Cutie de viteze

Manuală



Tip transmisie

Tracțiune față (FWD)



Culoare

Alb



Nr. cilindri

3



Nr. locuri

4



Cod motor

CHYE

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

1996-01

Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2019-10

 România



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2022-10

 România



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2023-09

 România



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2024-02

 România



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**