


Volkswagen Golf

NUMĂR SERIE ȘASIU

WVWZZZAUZJP060467


2022-06-20 08:54 UTC+00:00

AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT



✓ KILOMETRAJ

Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.



✓ FURT

Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.



✓ ACCIDENTE

Nu există date conform cărora acest autovehicul să fi fost avariat.



✓ TAXI

Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.



Activitate identificată

1



A fost fabricat
2017-11-02

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.



2

? **A avut lucrări de întreținere**
2018-02

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se

mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



3

? **A fost înmatriculat**
2018-02

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



4

? **A avut lucrări de întreținere**
2018-04

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



5

? **A avut lucrări de întreținere**
2018-11

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



6

? **A avut lucrări de întreținere**
2019-01

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



7

? **A avut lucrări de întreținere**
2019-04

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



8

? **A avut lucrări de întreținere**
2019-10

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



9

? **A avut lucrări de întreținere**
2020-01

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele



de noxe sau reparațiile uşoare.



10



**A avut
lucrări de
întreținere**
2020-04

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile uşoare.



11



**A avut
lucrări de
întreținere**
2020-10

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile uşoare.



12



**A avut
lucrări de
întreținere**
2021-01

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile uşoare.



13



**A avut
lucrări de
întreținere**
2021-04

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile uşoare.



14



**A avut
lucrări de
întreținere**
2021-10

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile uşoare.



15



**A avut
lucrări de
întreținere**
2021-11

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile uşoare.



16



**A avut
lucrări de
întreținere**
2021-12

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile uşoare.



17



**A avut
lucrări de**

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost

- 17 **Lucrări de întreținere**
2022-01

efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.

✂
- 18 **A avut lucrări de întreținere**
2022-05

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.

✂
- 19 **A fost la vânzare, România**
2022-05

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

↔
- 20 **A fost înmatriculat, România**
2022-05

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.

✍

Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

| | |
|--|-------------------------------|
| Are situații financiare restante | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| Vehicul pentru persoane cu handicap | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| Mașină de școală | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| Vehicul de poliție | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| Utilizat ca mijloc de transport public | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| Utilizat ca mașină închiriată | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| Utilizat ca taxi | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| Utilizat pentru livrarea de bunuri | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| Drept de retenție | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| A fost dat la fier vechi | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| Sechestrul | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| Limitarea drepturilor de proprietate | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| Altă înregistrare în registrul public | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| A fost importat | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |
| A fost exportat | ✓ Nu s-au găsit înregistrări. |

Sfat

Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzători, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



Verificare vehicul furat

| ȚARĂ | PRIVATE | DISPONIBILITATE |
|--|---|-----------------------------------|
|   România | Poliție Baza de date a vehiculelor furate | Nu s-au găsit înregistrări |
|   Canada | Poliție Baza de date a vehiculelor furate | Nu s-au găsit înregistrări |
|   Cehia | Poliție Baza de date a vehiculelor furate | Nu s-au găsit înregistrări |
|   Finlanda | Poliție Baza de date a vehiculelor furate | Nu s-au găsit înregistrări |
|   Ungaria | Poliție Baza de date a vehiculelor furate | Nu s-au găsit înregistrări |
|   Suedia | Poliție Baza de date a vehiculelor furate | Nu s-au găsit înregistrări |
|   Slovacia | Poliție Baza de date a vehiculelor furate | Nu s-au găsit înregistrări |
|   Italia | Poliție Baza de date a vehiculelor furate | Nu s-au găsit înregistrări |

Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



Kilometri parcurși

Kilometri parcurși

| | |
|---------|--------------|
| 2018 | ✓ 10 km |
| 2018-04 | ✓ 5,717 km |
| 2018-11 | ✓ 23,344 km |
| 2019-01 | ✓ 30,422 km |
| 2019-04 | ✓ 37,442 km |
| 2019-10 | ✓ 52,956 km |
| 2020-01 | ✓ 61,199 km |
| 2020-04 | ✓ 67,378 km |
| 2020-10 | ✓ 77,987 km |
| 2021-01 | ✓ 84,337 km |
| 2021-07 | ✓ 96,981 km |
| 2021-11 | ✓ 104,530 km |
| 2022-01 | ✓ 108,593 km |
| 2022-05 | ✓ 112,902 km |
| 2022-05 | ✓ 112,858 km |

Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei
WWZZZAUZJP060467 ar putea fi:

115,089 km

Verificări kilometraj

| | |
|--|-------------------------------|
| Odometru: Actual? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Odometru: Nu este actual? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Odometru: Verificare interferență? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Odometru: Este scutit de la divulgarea odometruului? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Odometru: Depășește limitele mecanice? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Odometru: poate fi modificat? | ✓ | Nu au fost găsite probleme! |
| Odometru: Înlocuit? | ✓ | Nu au fost găsite probleme! |
| Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării? | ✓ | Nu au fost găsite probleme! |
| Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometrului? | ✓ | Nu au fost găsite probleme! |
| Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate? | ✓ | Nu au fost găsite probleme! |
| Kilometraj: Corecți marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice? | ✓ | Nu au fost găsite probleme! |

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

Notă

„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



Daune

NU AM DESCOPERIT ACCIDENTE SEMNIFICATIVE LA ANALIZA ISTORICULUI **WVWZZZAUZJP060467**



Cu toate acestea, pot apărea ocazional inexactități, în special atunci când se verifică vehicule mai vechi. Mecanicii din garajele clandestine maschează deseori în mod ilegal defecțiunile sau daunele vehiculelor și nu le înregistrează nicăieri. Uneori înlocuiesc chiar și plăcuțele VIN ale vehiculului sau comit alte fapte ilegale. Avem o serie de metode pentru a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil să garantăm 100%.

Modificări legate de daune ale actului de proprietate

Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

| | |
|--|-------------------------------|
| Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de daună produsă prin inundație? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de daună produsă prin incendiu? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de daună produsă de grindină? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de daună cauzată de apa sărată? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de vandalism? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de vehicul dezmembrat? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de vehicul pentru fier vechi? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de reconstrucție a vehiculului? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență vehicul restaurat? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de recondiționare a vehiculului? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de coliziune? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |

| | |
|---|-------------------------------|
| Evidență de recondiționare? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de comercializare pe piața gri? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de daună totală? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență vehicul păstrat de proprietar? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Numai evidență de piese rezervate eliminate? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență copie memorandum? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de daună declarată? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de vehicul lovit? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de vehicul nefuncțional? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de vehicul în așteptare pentru casare? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență de vehicul pentru fier vechi? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |
| Evidență vehicul recuperat în urma unui furt? | ✓ Nu au fost găsite probleme! |

Sfat

Efectuarea unei verificări a vehiculului înainte de achiziție este întotdeauna recomandată. Dacă nu aveți un tehnician la îndemână, puteți încerca să faceți această verificare pe cont propriu - lista de verificare este disponibilă la sfârșitul acestui raport.

Notă

Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical” la momentul consultării evidențelor.



Preț

ACEST VEHICUL A FOST SCOS ANTERIOR LA VÂNZARE:

2022-05



20 434 €



Echipare (în engleză)

Identificare și specificații tehnice (așa cum sunt primite de la producător)



PRODUCĂTOR

Volkswagen



MODEL

Golf



TIP CAROSERIE

Hatchback



ANUL FABRICAȚIEI

2017



AN MODEL

2018



MOTOR

2 I



PUTERE MOTOR

110 kW



TIP COMBUSTIBIL

Diesel



CUTIE DE VITEZE

Automată



TIP TRANSMISIE

Tracțiune față



CULOARE

Argintiu



NR. UȘI

4



AMPLASAREA VOLANULUI

Volan pe stânga



NR. CILINDRI

4



COD MOTOR

DCYA

Echipare (așa cum este primită de la producător)

| COD | DESCRIERE | COD | DESCRIERE |
|-----|--|-----|--|
| AV1 | DRIVING ON THE RIGHT | A69 | CATEGORY 9 |
| A8F | SPORTS EQUIPMENT | B0A | COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION |
| B01 | TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY | C31 | OPERATING PERMIT, ALTERATION |
| C7E | ALLOY WHEELS 7J X 17 | DN4 | 4-CYL. TURBO DIES. ENG. 2.0 L/110 KW(4V)TDI COMMON RAIL; BASE ENG. T37/T3Y/TS1/TR1/TOP/T0N/T13/T29/TM4/TD1/T19/T11/T3C |
| EF0 | WITHOUT ECO FUNCTION | EL3 | ONLINE SERVICE, WITHOUT OCU, WITH HEAD UNIT CODING, WITHOUT ENGINE IMMOBILIZER INTERCONNECTION |
| EM1 | DRIVER ALERT SYSTEM | ER1 | REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO |
| ES0 | WITHOUT VEHICLE INLET | EVO | WITHOUT CHARGING CABLE |
| E0A | NO SPECIAL EDITION | FB0 | STANDARD PAINT COATING |
| FC0 | WITHOUT CUSTOMIZED INSTALLATION | FM0 | BASIC EQUIPMENT VARIANT |
| F0A | NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT | GM1 | STANDARD ELECTRONIC ENGINE SOUND |
| GP1 | VEHICLES WITH SPECIAL UPGRADE MEASURES | G05 | SHOCK ABSORPTION IN FRONT |
| G1C | SEVEN-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION | H6L | TIRES 225/45 R17 91W |

| | | | |
|-----|--|-----|---|
| I8F | STANDARD RADIO (GEN2 GP) | J0V | BATTERY 420 A (70 AH) |
| KA0 | WITHOUT CAMERA SYSTEMS/ACCIDENT SENSORS | KK3 | REFRIGERANT R1234YF |
| KL0 | STANDARD LICENSE PLATE LIGHTING | K8G | HATCHBACK |
| LOL | LEFT-HAND DRIVE | L07 | SUSPENSION RANGE 07 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST |
| NY0 | STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY | NZ0 | WITHOUT CALL FEATURE |
| N0R | SEAT TRIM COVERS IN | PF3 | ADAPTIVE CRUISE CONTROL ACC STOP & GO UP TO 210 KM/H, INCL. FRONT ASSIST WITH PEDESTRIAN MONITORING |
| PLD | LIGHTS & VISION PACKAGE | PND | NAVIGATION FEATURE "DISCOVER MEDIA" (FOR "COMPOSITION MEDIA") |
| QG1 | SERVICE INTERVAL PROLONGATION | QH1 | VOICE CONTROL |
| QI6 | SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE) | QJ3 | CHROME PACKAGE (TYPE 2) |
| QK0 | WITHOUT MULTIFUNCTION CAMERA | QN3 | DRAWERS UNDER FRONT SEATS |
| QQ3 | INTERIOR AMBIENT LIGHTING AND SURROUND LIGHTING | QR8 | WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY |
| QV0 | WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO RECEPTION | Q4H | SPORTS COMFORT SEATS IN FRONT |
| SR9 | CONTROL OF PLATFORM IN CAR BODY MANUFACTURE | TR1 | 4-CYLINDER DIESEL ENGINE 2.0 L UNIT 04L.A |
| UH2 | PARKING BRAKE | UI4 | EXTERNAL, AUX-IN JACK, USB TYPE A, 1X USB SOCKET |
| UK1 | STANDARD REAR SEAT RELEASE | U5A | INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER |
| VF0 | STANDARD PEDAL CLUSTER | VL3 | EXTENDED AND PREDICTIVE PEDESTRIAN PROTECTION |
| V1P | TIRE SUPPLIERS FOR EU COUNTRIES | W4B | 4 DOORS |
| YOU | GUIDE & INFORM CONTRACT DURATION: 1 YEAR | ZEA | RADIO "COMPOSITION MEDIA" |
| 0AD | FRONT STABILIZER BAR | 0A2 | 4 DOORS |
| 0BM | REAR STABILIZER BAR | 0B1 | WHEELBASE |
| 0FG | MOSEL MANUFACTURING SEQUENCE | 0F5 | FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE |
| 0IJ | INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION "DQ381" -- VEHICLE COMPONENTS -- | 0K0 | WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM |
| 0NA | WITHOUT NAMEPLATE SET (WITHOUT MODEL DESIGNATION) | 0N4 | 4-LINK REAR SUSPENSION |
| 0P0 | REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD) | 0TD | FLOOR MATS IN FRONT AND REAR |
| 0VC | INFORMATION KIT IN GERMAN | 0YC | WEIGHT RANGE 3 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST |
| 0Y1 | STANDARD CLIMATIC ZONES | 1AT | ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC) |
| 1D4 | TRAILER HITCH, MANUALLY SWIVELING | 1EX | SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE |
| 1E0 | WITHOUT ACTIVATED CARBON CANISTER | 1G8 | BREAKDOWN KIT |
| 1JA | REAR SHOCK ABSORPTION, BASIC VERSION 1 | 1KE | DISK BRAKES IN REAR |
| 1NL | TRIMS FOR ALLOY WHEELS | 1N3 | SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC) |
| 1PF | STANDARD WHEEL BOLTS | 1Q2 | MASS DAMPER FOR STEERING WHEEL, 36 HZ |
| 1SA | WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD | 1S3 | TOOL KIT |
| 1T9 | FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE AND SAFETY VEST | 1U8 | WITHOUT FOLDING TABLE ON FRONT SEAT BACKREST |
| 1W2 | GLOVE COMPARTMENT COOLING SYSTEM | 1XX | LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION SPORTS STEERING WHEEL W/ TIPTRONIC |

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| 1X0 | FRONT WHEEL DRIVE | 1Y3 | ELECTRONIC DIFFERENTIAL LOCK XDS DYNAMIC TRACTION SUPPORT |
| 1ZE | DISK BRAKES IN FRONT (GEOMET D) | 1Z0 | INITIAL STANDARD FUEL FILLING |
| 2A0 | WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT | 2H0 | WITHOUT "DRIVE SELECT" |
| 2JD | SPORTS BUMPERS | 2KW | LABELS/PLATES IN GERMAN, FRENCH, AND DUTCH |
| 2V5 | FRESH AIR INTAKE SYSTEM WITH COMBINATIONFILTER | 2WA | WITHOUT ADDITIONAL TIRES |
| 20A | WITHOUT ELECTRIC MOTOR (HYBRID) | 3B4 | CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM ISOFIX |
| 3CA | WITHOUT PARTITION | 3C7 | 3-POINT SEAT BELT FOR CENTER REAR SEAT |
| 3D3 | CENTER CONSOLE | 3FA | WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF) |
| 3H0 | WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS | 3L3 | MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATS |
| 3NU | REAR SEAT BENCH UNSPLIT, BACKREST SPLIT FOLDING WITH CENTER ARMREST | 3QT | 3-POINT SEAT BELTS IN FRONT, WITH PRETENSIONER AND HEIGHT ADJUSTMENT |
| 3S0 | WITHOUT ROOF RAILS/ROOF LOAD RACK | 3T2 | THREE REAR HEAD RESTRAINTS |
| 3ZB | 3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL | 31F | FRONT LICENSE PLATE CARRIER (LARGE) |
| 4AF | DOOR AND SIDE TRIM PANEL IN FOAM FILM AND WOVEN FABRIC | 4A3 | SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED |
| 4GW | HEAT INSULATING WINDSHIELD | 4I2 | CENTRAL LOCKING W/ RADIO REMOTE CONTROL, INTERIOR CONTROLS, WITHOUT SAFELOCK |
| 4KC | SIDE AND REAR WINDOWS IN HEAT- INSULATINGGLASS | 4L6 | BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING |
| 4P0 | REAR FLOOR PANEL MODULE, TYPE 1 | 4R4 | POWER WINDOWS WITH COMFORT OPERATION ANDCIRCUIT BREAKER |
| 4UP | DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH KNEE AIRBAG AND FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION | 4X3 | SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG |
| 5C0 | WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES | 5D1 | CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ |
| 5J0 | WITHOUT REAR SPOILER | 5K7 | TRANSPORT PROTECTION FILM (MINIMUM PROTECTION) WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES |
| 5MJ | DECORATIVE INSERTS | 5RQ | RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX |
| 5SL | LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL | 5XJ | SUN VISORS WITH MIRROR, ILLUMINATED, WITH AIRBAG LABEL ON SUN VISOR AND B- PILLAR |
| 5ZF | FRONT HEAD RESTRAINTS | 6A0 | WITHOUT FIRE EXTINGUISHER |
| 6E3 | CENTER ARMREST IN FRONT | 6FF | BODY-COLORED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS AND VARIOUS ADD-ON PARTS |
| 6KC | RADIATOR GRILLE | 6K4 | FORWARD COLLISION WARNING INCL. AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING, FOR ADAPTIVE CRUISE CONTROL "HIGH" |
| 6NA | UNSPLIT MOLDED HEADLINER | 6Q2 | LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE |
| 6T1 | INTERIOR LIGHT IN FOOTWELL | 6XR | EXTERIOR MIRRORS WITH MEMORY FEATURE, POWER-ADJUSTABLE, SEPARATELY HEATED |
| 6Y8 | SPEED LIMITER | 7AA | ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER |
| 7B2 | 12-VOLT SOCKET IN LUGGAGE BOOT | 7E6 | ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER |
| 7K1 | DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM | 7LG | VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -5G0- |
| 7L6 | START-STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING | 7MM | EMISSION STANDARD EU6 PLUS |
| 7M5 | WITHOUT PROTECTIVE FILM FOR SCUFF PLATE | 7P4 | MANUALLY ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONT SEATS |
| 7RE | SD CARD (EUROPE) | 7UF | NAVIGATION SYSTEM - STANDARD |
| 7W0 | WITHOUT EXTENDED SAFETY SYSTEM | 7X2 | PARK DISTANCE CONTROL IN FRONT AND |

| | | REAR | |
|-----|---|------|--|
| 7Y0 | WITHOUT LANE CHANGE ASSIST | 8GV | ALTERNATOR 180 A |
| 8G1 | HIGH-BEAM CONTROL | 8IT | LED HEADLAMPS |
| 8K3 | SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHT WITH AUTOMATIC HEADLIGHT CONTROL AND COMING HOME FEATURE | 8M1 | REAR WINDOW WIPER AND WASHER SYSTEM WITH INTERMITTENT CONTROL |
| 8N6 | WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR | 8Q3 | DYNAMIC HEADLIGHT RANGE CONTROL (SELF-ADJUSTING WHILE DRIVING) |
| 8RM | 8 SPEAKERS (PASSIVE) | 8SQ | LED REAR COMBINATION LAMP |
| 8S6 | 2 READING LIGHTS IN FRONT | 8TB | REAR FOG LAMP |
| 8T8 | ADAPTIVE CRUISE CONTROL (WITH "FOLLOW-TO-STOP") AND SPEED LIMITER | 8WH | FRONT FOG LAMP AND CORNERING LAMP |
| 8W1 | WASHER FLUID LEVEL INDICATOR | 8X1 | HEADLAMP WASHER SYSTEM |
| 8Y1 | TWO-TONE HORN | 8ZQ | ANTENNA FOR FM RECEPTION ONLY, DIVERSITY |
| 8Z5 | NOT HOT COUNTRY | 9AK | CLIMATRONIC WITH IMPACT PRESSURE CONTROL, CFC-FREE |
| 9D0 | WITHOUT PREPARATION FOR TWO-WAY RADIO INSTALLATION | 9F0 | WITHOUT SOUND COMBINATION FOR ROTATING EMERGENCY LIGHT AND RADIO ANTENNA PREPARATION |
| 9JA | NON-SMOKER'S PACKAGE | 9M0 | WITHOUT ELECTRIC AUXILIARY HEATER/ FUEL-FIRED PARKING HEATER |
| 9P3 | BELT CONTROL, ELECTRIC CONTACT IN BUCKLE | 9S6 | MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER"COLOUR" |
| 9TC | ADDITIONAL REFLECTORS (DOOR AREA) | 9T1 | HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT |
| 9U1 | BRAKE PAD WEAR INDICATOR | 9WV | WIRELESS RSE "APP" |
| 9ZX | MOBILE PHONE INTERFACE | 9Z0 | OPERATING VOLTAGE 12 V |
| X0A | EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR GERMANY | | |

Sfat

Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.

Notă

Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).


Fotografii

ÎNCĂRCATE
2022-05









Sfat

Acordați o atenție deosebită la eventualele daune ale caroseriei, la culoare, dar și la elementele exterioare. Comparați informațiile cu ceea ce vedeți în timp ce studiați vehiculul pe site sau în anunț.

Notă

Este posibil ca data indicată să nu reprezinte neapărat momentul la care au fost făcute fotografiile, ci mai degrabă data la care ele au ajuns în posesia „carVertical”.