

Volkswagen Golf

VIN: WVWZZZAUZJP588694

Diesel

2018

Generat pe 2024-05-28 05:36



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Situație financiară și juridică

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție

Lucruri de știut despre Volkswagen Golf 2018

Generat de AI

Când vine vorba de Volkswagen Golf 2018, sunt disponibile câteva motoare, tipuri de caroserie și alte specificații diferite. Iată o comparație între unele dintre cele mai populare opțiuni:

1. Tip de motor:

- Motor turbo de 1,4 litri cu patru cilindri: Acest motor oferă 147 cai putere și un cuplu de 184 de lire-picioare. Este cuplat cu o transmisie manuală cu șase trepte sau automată cu opt trepte și este disponibil pe modelele Golf, Golf Alltrack și Golf SportWagen.
- Motor turbo de 1,8 litri cu patru cilindri: Acest motor oferă 170 de cai putere și un cuplu motor de 199 de livre-picior. Este asociat cu o transmisie manuală cu șase trepte sau automată cu șase trepte și este disponibil pe modelele Golf, Golf Alltrack și Golf SportWagen.
- Motor turbo de 2,0 litri cu patru cilindri: Acest motor oferă 220 de cai putere și un cuplu motor de 258 de livre-picior. Este asociat cu o transmisie manuală cu șase trepte sau cu o transmisie automată cu dublu ambreiaj cu șase trepte și este disponibil la modelele Golf GTI și Golf R.

2. Tipuri de caroserie:

- Golf: Aceasta este versiunea standard cu hatchback cu cinci uși a modelului Golf. Are un motor diesel de 1,6 litri și este disponibil cu transmisie manuală sau automată.
- Golf Alltrack: Această versiune a lui Golf are o suspensie ridicată, tracțiune integrală și un motor turbo de 1,8 litri. Este disponibilă cu transmisie manuală sau automată.

- Golf SportWagen: Această versiune a Golfului este similară cu Alltrack, dar cu o înălțime mai mică a suspensiei și tracțiune față. Are un motor turbo de 1,8 litri și este disponibil cu transmisie manuală sau automată.
- Golf GTI: Aceasta este versiunea sportivă a modelului Golf, cu un motor turbo de 2,0 litri, suspensie cu reglaj sportiv și un stil unic. Este disponibil cu transmisie manuală sau automată.
- Golf R: Aceasta este cea mai performantă versiune a Golfului, cu un motor turbo de 2,0 litri care produce 292 de cai putere și tracțiune integrală. Este disponibil cu transmisie manuală sau automată.

3. Alte specificații:

- Eficiența combustibilului: Golf și Golf SportWagen cu motorul de 1,4 litri au un consum mixt estimat de EPA de 32 mpg cu transmisie automată și 30 mpg cu transmisie manuală. Alltrack cu motorul de 1,8 litri obține o valoare estimată de 28 mpg în regim mixt cu transmisie automată și 25 mpg în regim mixt cu transmisie manuală. Golf GTI are un consum mixt estimat de 27 mpg cu transmisie automată și 25 mpg cu transmisie manuală. Golf R are un consum mixt estimat de 24 mpg cu transmisie automată și 22 mpg cu transmisie manuală.
- Spațiu de încărcare: Golf și Golf SportWagen oferă un spațiu de încărcare de 22,8 metri cubi cu scaunele din spate ridicate și 52,7 metri cubi cu scaunele rabatate. Alltrack oferă 30,4 metri cubi de spațiu de încărcare cu scaunele din spate ridicate și 66,5 metri cubi cu scaunele rabatate. Golf GTI oferă 17,4 metri cubi de spațiu de încărcare cu scaunele din spate ridicate și 54,7 metri cubi cu scaunele rabatate. Golf R oferă 22,8 metri cubi de spațiu de încărcare cu scaunele din spate ridicate și 52,7 metri cubi cu scaunele rabatate.

În general, Volkswagen Golf 2018 oferă o varietate de tipuri de motoare, caroserii și specificații din care clienții pot alege. În funcție de preferințele dumneavoastră, puteți opta pentru un hatchback eficient din punct de vedere al consumului de combustibil, un hot hatch sportiv sau chiar un break robust cu tracțiune integrală.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31





Surse de date




Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Fotografii

2022-09

34 de fotografii







Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **9 țări**:



Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



Statele Unite ale Americii



Italia



Slovacia



Suedia



Finlanda



Slovenia



Cehia



Canada



Lituania

Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 174.000 km



8 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2018-01	15 km
2018-11	30.586 km
2019-08	59.083 km
2021-05	122.486 km
2021-12	153.474 km

Înregistrări ale contorului de parcurs

2022-09	173.189 km
2022-12	173.670 km
2023-02	174.000 km

Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Nu s-au găsit restricții financiare pentru acest vehicul

Restricții financiare



Lease

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de finanțare



Leasing operațional

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



Unitate de stocare

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

Legal



Inspecție tehnică

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Vehiculul a fost avariat de 2 ori!



Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



2023-02

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



2023-12

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**0 RON -
2.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?



Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 84.488 RON



Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Volkswagen Golf 2018

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

71.669 RON

Prețul mediu

84.488 RON

Cel mai mare preț

102.935 RON

Emisii

Câte emisii de CO₂ produc vehiculele din acest model/an?



Emisii CO₂: A (103 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile CO₂ ale
vehiculului tău

103 g/km Clasă **A**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO₂ g/km

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Volkswagen



Model
Golf



Tip caroserie
Break



An de fabricație
2018



An model
2018



Capacitate cilindrică
1,6 l



Putere motor
85 kW (114 cp)



Tip combustibil
Diesel



Cutie de viteze
Automată



Tip transmisie
**Tracțiune față
(FWD)**



Culoare
Gri



Nr. uși
5



Nr. cilindri
4



Nr. locuri
5



Cod motor
DDYA

Cronologie

S-au găsit 7 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2018-01

Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2018-04

Țară necunoscută



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2018-04

 Franța



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2022-09

 Franța



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

2022-12

 România



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2023-02

 România



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2023-12

 România



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**