


Volkswagen Wagon 1.6 CLB 85 Ftdid7F

NUMĂR SERIE ȘASIU

WVWZZZAUZJP614603


2022-06-17 10:10 UTC+00:00

AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT



✓ KILOMETRAJ

Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.



✓ FURT

Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.



⚠ ACCIDENTE

⚠ Acest autovehicul a fost avariat.



✓ TAXI

Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.



Activitate identificată

1



A fost fabricat
2018-05-24

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.



2

?

A avut lucrări de întreținere
2018-05

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



3

?

A fost înmatriculat
2018-06

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



4

?

A avut lucrări de întreținere
2018-11

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



5

?

A avut lucrări de întreținere
2019-06

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



6

?

A avut lucrări de întreținere
2019-11

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



7

?

A avut lucrări de întreținere
2020-05

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



8

?

A avut lucrări de întreținere
2020-10

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



9

**Daună detectată, Germania**
2021-01

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru



10



**A avut
lucrări de
întreținere**
2021-05

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



11



**A avut
lucrări de
întreținere**
2021-10

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



12



**A avut
lucrări de
întreținere**
2022-03

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Are situații financiare restante	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul pentru persoane cu handicap	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Mașină de școală	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul de poliție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mijloc de transport public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mașină închiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestr	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Sfat

Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzători, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



Verificare vehicul furat

TARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
  România	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Cehia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Canada	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Finlanda	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Slovenia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Suedia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Ungaria	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Slovacia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Italia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări

Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



Kilometri parcurși

Kilometri parcurși

2018	✓ 16 km
2018-11	✓ 6,438 km
2019-06	✓ 14,713 km
2019-11	✓ 20,997 km
2020-05	✓ 27,164 km
2020-10	✓ 32,261 km
2021-04	✓ 35,500 km
2021-05	✓ 36,686 km
2021-10	✓ 39,412 km
2022-03	✓ 42,752 km
2022-06	✓ 42,764 km

Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecțați marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

i Notă

„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



Daune

2021-04

Înregistrări privind eventuale daune



ȚARĂ

 Germania

COSTURI ESTIMATE PENTRU REPARAȚII

3 000 € – 5 000 €

TIP DE DAUNĂ POSIBIL

Necunoscut

Modificări legate de daune ale actului de proprietate

Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!

recuperării:

Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Sfat

Natura daunei nu este cunoscută - rugați vânzătorul să vă furnizeze orice fel de informații suplimentare. Gradul de severitate al daunei poate varia de la zgârieturi și adâncituri ale caroseriei la probleme mai costisitoare.

Notă

Raportul poate include înregistrări în duplicat ale aceluiași accidente. Sumele, acolo unde sunt indicate, sunt preliminare și nu pot fi interpretate drept costuri reale de reparații. Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical”.



Preț

VALOAREA DE PIAȚĂ
APROXIMATIVĂ A ACESTUI
VEHICUL

17 124 €

Atunci când vânzătorul este o companie -
20 513 €

PREȚUL APROXIMATIV DUPĂ
NEGOCIERI

16 268 €

Atunci când vânzătorul este o companie -
19 487 €















CÂT DUREAZĂ PÂNĂ SE VINDE ACEST MODEL

11 zile

Acest model este foarte popular

Echipare (în engleză)

Identificare și specificații tehnice (așa cum sunt primite de la producător)

 PRODUCĂTOR Volkswagen	 MODEL Wagon 1.6 CLB 85 Ftdid7F	 TIP CAROSERIE Break
 ANUL FABRICAȚIEI 2018	 AN MODEL 2018	 MOTOR 1.6 l
 PUTERE MOTOR 85 kW	 TIP COMBUSTIBIL Diesel	 CUTIE DE VITEZE Automată
 TIP TRANSMISIE Tracțiune față	 NR. UȘI 4	 AMPLASAREA VOLANULUI Volan pe stânga
 NR. CILINDRI 4	 COD MOTOR DDYA	

Echipare (așa cum este primită de la producător)

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
AV1	DRIVING ON THE RIGHT	A61	CATEGORY 1
A8C	COMFORT EQUIPMENT	B0A	COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION
B01	TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY	C31	OPERATING PERMIT, ALTERATION
DK8	4-CYL. TURBO DIES. ENG. 1.6 L/85 KW 4V TDI COMMON RAIL BASE ENGINE IS TJ1/TI7	EF0	WITHOUT ECO FUNCTION
EL3	ONLINE SERVICE, WITHOUT OCU, WITH HEAD UNIT CODING, WITHOUT ENGINE IMMOBILIZER INTERCONNECTION	EM1	DRIVER ALERT SYSTEM
ER1	REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO	ES0	WITHOUT VEHICLE INLET
EVO	WITHOUT CHARGING CABLE	E0A	NO SPECIAL EDITION
FB0	STANDARD PAINT COATING	FC1	CUSTOMIZED INSTALLATION
FM0	BASIC EQUIPMENT VARIANT	F0A	NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT
GM1	STANDARD ELECTRONIC ENGINE SOUND	GP1	VEHICLES WITH SPECIAL UPGRADE MEASURES
G1C	SEVEN-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION	G16	SHOCK ABSORPTION IN FRONT

HH7	TIRES 205/55 R16 91V	I8F	STANDARD RADIO (GEN2 GP)
JOV	BATTERY 420 A (70 AH)	KA0	WITHOUT CAMERA SYSTEMS/ACCIDENT SENSORS
KK3	REFRIGERANT R1234YF	KL1	LED LICENSE PLATE LIGHTING
K8D	WAGON/AVANT	L0L	LEFT-HAND DRIVE
L06	SUSPENSION RANGE 06 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST	NY0	STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY
NZ0	WITHOUT CALL FEATURE	N0R	SEAT TRIM COVERS IN
PH2	AIR CARE CLIMATRONIC	PLD	LIGHTS & VISION PACKAGE
PND	NAVIGATION FEATURE "DISCOVER MEDIA" (FOR "COMPOSITION MEDIA")	PS1	TILTING AND SLIDING PANORAMIC SUNROOF WITH REAR PANORAMIC SUNROOF
QG1	SERVICE INTERVAL PROLONGATION	QH1	VOICE CONTROL
QI6	SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)	QJ1	CHROME PACKAGE
QK0	WITHOUT MULTIFUNCTION CAMERA	QN0	WITHOUT DRAWERS UNDER FRONT SEATS
QQ0	WITHOUT ADD. LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)	QR8	WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY
QV0	WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO RECEPTION	Q4H	SPORTS COMFORT SEATS IN FRONT
TJ1	4-CYLINDER DIESEL ENGINE 1.6 L UNIT 04L.1	UH2	PARKING BRAKE
UK3	MECHANICAL REAR SEAT RELEASE	UQ5	EXTERNAL, USB TYPE A, 2X USB SOCKET
U5A	INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER	VF0	STANDARD PEDAL CLUSTER
VL3	EXTENDED AND PREDICTIVE PEDESTRIAN PROTECTION	V1P	TIRE SUPPLIERS FOR EU COUNTRIES
WBB	"BUSINESS PREMIUM" PACKAGE INCL. NAVIGATION SYSTEM	YOW	GUIDE & INFORM CONTRACT DURATION: 3 YEARS
ZEA	RADIO "COMPOSITION MEDIA"	0AE	FRONT STABILIZER BAR
0A2	4 DOORS	0BA	WITHOUT REAR STABILIZER BAR
0B1	WHEELBASE	0EG	INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR DUAL-CLUTCH TRANSV. TRANSMISSION DQ200 -- VEHICLE COMPONENTS --
0FG	MOSEL MANUFACTURING SEQUENCE	0F5	FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE
0K0	WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM	0NA	WITHOUT NAMEPLATE SET (WITHOUT MODEL DESIGNATION)
0N1	STANDARD REAR AXLE	0P0	REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD)
0TD	FLOOR MATS IN FRONT AND REAR	0VC	INFORMATION KIT IN GERMAN
0YF	WEIGHT RANGE 6 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST	0Y1	STANDARD CLIMATIC ZONES
1AT	ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)	1D0	WITHOUT TRAILER HITCH
1EX	SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE	1E0	WITHOUT ACTIVATED CARBON CANISTER
1G8	BREAKDOWN KIT	1JA	REAR SHOCK ABSORPTION, BASIC VERSION 1
1KE	DISK BRAKES IN REAR	1NL	TRIMS FOR ALLOY WHEELS
1N3	SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)	1PF	STANDARD WHEEL BOLTS
1Q2	MASS DAMPER FOR STEERING WHEEL, 36 HZ	1SA	WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD
1S1	TOOL KIT AND JACK	1T9	FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE AND SAFETY VEST
1U8	WITHOUT FOLDING TABLE ON FRONT SEAT BACKREST	1W2	GLOVE COMPARTMENT COOLING SYSTEM
1XX	LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION SPORTS STEERING WHEEL W/ TIPTRONIC	1X0	FRONT WHEEL DRIVE
1Y3	ELECTRONIC DIFFERENTIAL LOCK XDS DYNAMIC TRACTION SUPPORT	1ZE	DISK BRAKES IN FRONT (GEOMET D)

DYNAMIC TRACTION SUPPORT

1Z0	INITIAL STANDARD FUEL FILLING	2A0	WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT
2H0	WITHOUT "DRIVE SELECT"	2JD	SPORTS BUMPERS
2KW	LABELS/PLATES IN GERMAN, FRENCH, AND DUTCH	2V5	FRESH AIR INTAKE SYSTEM WITH COMBINATIONFILTER
2YL	ADDITIONAL SNOW TIRES	20A	WITHOUT ELECTRIC MOTOR (HYBRID)
3B4	CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM ISOFIX	3CX	NET PARTITION
3C7	3-POINT SEAT BELT FOR CENTER REAR SEAT	3D1	CENTER CONSOLE
3FU	BIG ROOF SYSTEM	3H0	WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS
3NU	REAR SEAT BENCH UNSPLIT, BACKREST SPLIT FOLDING WITH CENTER ARMREST	3PU	MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATSAND SEAT SQUAB INCLINATION AND DEPTH ADJUSTMENT ON THE LEFT
3QT	3-POINT SEAT BELTS IN FRONT, WITH PRETENSIONER AND HEIGHT ADJUSTMENT	3S2	BLACK ROOF RAILS
3T2	THREE REAR HEAD RESTRAINTS	3ZB	3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL
31F	FRONT LICENSE PLATE CARRIER (LARGE)	4AF	DOOR AND SIDE TRIM PANEL IN FOAM FILM AND WOVEN FABRIC
4A3	SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED	4GW	HEAT INSULATING WINDSHIELD
4I2	CENTRAL LOCKING W/ RADIO REMOTE CONTROL, INTERIOR CONTROLS, WITHOUT SAFELOCK	4KF	SIDE WINDOWS IN HEAT-INSULATING GLASS, FROM B-PILLAR AND REAR WINDOW DARK TINTED
4L6	BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING	4P3	REAR FLOOR PANEL MODULE, TYPE 4
4R4	POWER WINDOWS WITH COMFORT OPERATION AND CIRCUIT BREAKER	4UP	DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH KNEE AIRBAG AND FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
4X4	SIDE AIRBAG IN FRONT AND REAR WITH CURTAIN AIRBAG	45K	ALLOY WHEELS 6.5J X 16
5C0	WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES	5D1	CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ
5J0	WITHOUT REAR SPOILER	5K7	TRANSPORT PROTECTION FILM (MINIMUM PROTECTION) WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES
5MB	DECORATIVE INSERTS	5RQ	RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX
5SL	LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL	5XJ	SUN VISORS WITH MIRROR, ILLUMINATED, WITH AIRBAG LABEL ON SUN VISOR AND B-PILLAR
5ZF	FRONT HEAD RESTRAINTS	6A0	WITHOUT FIRE EXTINGUISHER
6E3	CENTER ARMREST IN FRONT	6FF	BODY-COLORED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS AND VARIOUS ADD-ON PARTS
6KC	RADIATOR GRILLE	6K4	FORWARD COLLISION WARNING INCL. AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING, FOR ADAPTIVE CRUISE CONTROL "HIGH"
6NA	UNSPLIT MOLDED HEADLINER	6Q2	LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE
6T0	WITHOUT INTERIOR LIGHT IN FOOTWELL	6XR	EXTERIOR MIRRORS WITH MEMORY FEATURE, POWER-ADJUSTABLE, SEPARATELY HEATED
6Y8	SPEED LIMITER	7AA	ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER
7B2	12-VOLT SOCKET IN LUGGAGE BOOT	7E6	ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER
7K1	DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM	7LG	VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -5G0-
7L6	START-STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING	7MM	EMISSION STANDARD EU6 PLUS
7M5	WITHOUT PROTECTIVE FILM FOR SCUFF PLATE	7RE	SD CARD (EUROPE)
7UF	NAVIGATION SYSTEM - STANDARD	7W2	WITH EXTENDED SAFETY SYSTEM (PROACTIVE PASSENGER PROTECTION SYSTEM, BASIC AND FRONT)

7X2	PARK DISTANCE CONTROL IN FRONT AND REAR	7Y8	BLIND SPOT MONITOR
8GV	ALTERNATOR 180 A	8G1	HIGH-BEAM CONTROL
8IE	H7 HEADLAMPS WITH LED SEPARATE DAYTIME RUNNING LAMPS	8I2	POWER-ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT FOR FRONT LEFT SEAT BACKREST WITH MASSAGE FEATURE
8K3	SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHT WITH AUTOMATIC HEADLIGHT CONTROL AND COMING HOME FEATURE	8M1	REAR WINDOW WIPER AND WASHER SYSTEM WITH INTERMITTENT CONTROL
8N6	WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR	8Q1	HEADLIGHT RANGE CONTROL
8RM	8 SPEAKERS (PASSIVE)	8SQ	LED REAR COMBINATION LAMP
8S6	2 READING LIGHTS IN FRONT	8TB	REAR FOG LAMP
8T8	ADAPTIVE CRUISE CONTROL (WITH "FOLLOW-TO-STOP") AND SPEED LIMITER	8WA	WITHOUT FRONT FOG LAMPS
8W1	WASHER FLUID LEVEL INDICATOR	8X1	HEADLAMP WASHER SYSTEM
8Y1	TWO-TONE HORN	8ZQ	ANTENNA FOR FM RECEPTION ONLY, DIVERSITY
8Z5	NOT HOT COUNTRY	9AK	CLIMATRONIC WITH IMPACT PRESSURE CONTROL, CFC-FREE
9D0	WITHOUT PREPARATION FOR TWO-WAY RADIO INSTALLATION	9F0	WITHOUT SOUND COMBINATION FOR ROTATING EMERGENCY LIGHT AND RADIO ANTENNA PREPARATION
9IP	COMFORT TELEPHONY AND WIRELESS CHARGING (WITHOUT LTE)	9JA	NON-SMOKER'S PACKAGE
9M0	WITHOUT ELECTRIC AUXILIARY HEATER/ FUEL-FIRED PARKING HEATER	9P3	BELT CONTROL, ELECTRIC CONTACT IN BUCKLE
9S5	MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER"MEDIUM"	9TC	ADDITIONAL REFLECTORS (DOOR AREA)
9T1	HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT	9U1	BRAKE PAD WEAR INDICATOR
9WV	WIRELESS RSE "APP"	9Z0	OPERATING VOLTAGE 12 V
X0A	EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR GERMANY		

Sfat

Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.

Notă

Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).