

Volkswagen Golf

VIN: WVWZZZAUZKP569265

2019

Generat pe 2023-07-10 06:46



Furt



Contor de parcurs



**Situatie financiară și
juridică**



Daune



Lucruri de știut despre Volkswagen Golf 2019



Generat de AI

Volkswagen Golf 2019 este o mașină versatilă care vine în diferite niveluri de echipare, opțiuni de motorizare și tipuri de caroserie. Să aruncăm o privire mai atentă la diferitele specificații ale acestui model:

Motoare:

Motorul de bază pentru Golf este un motor turbo de 1,4 litri cu patru cilindri care produce 147 de cai putere și un cuplu de 184 lb-ft. Pentru cei care își doresc mai multă putere, este disponibil un motor turbo de 2,0 litri cu patru cilindri care generează 228 de cai putere și un cuplu motor de 258 lb-ft. Cu toate acestea, acest motor este disponibil doar pe echiparea sportivă GTI.

Tipuri de caroserie:

Golf este disponibil în două tipuri de caroserie diferite: un hatchback cu patru uși și un Golf SportWagen. Hatchback-ul oferă un design elegant și sportiv, în timp ce SportWagen oferă mai mult spațiu de încărcare și o caroserie mai lungă. SportWagen

este perfect pentru cei care au nevoie de mai mult spațiu pentru bagaje sau pentru echipamentul de exterior.

Nivele de echipare:

Golf este disponibil în cinci niveluri de echipare diferite: S, SE, GTI, GTI, Autobahn și Golf R. Modelele S și SE vin cu motorul de bază, în timp ce GTI vine cu motorul mai puternic de 2,0 litri. Finisajul Autobahn oferă dotări mai luxoase, cum ar fi scaunele din piele și un acoperiș panoramic. Golf R este cel mai performant nivel de echipare și vine cu un sistem de tracțiune integrală și cu motorul de 2,0 litri.

Caracteristici:

Toate modelele Golf sunt dotate cu un sistem de infotainment cu ecran tactil, o cameră de luat vederi spate și conectivitate Bluetooth. Nivelurile superioare de echipare oferă caracteristici precum un acoperiș panoramic, navigație, scaune față încălzite și un sistem audio premium.

În general, Volkswagen Golf 2019 este o mașină extrem de personalizabilă, care se adresează unei game largi de șoferi cu nevoi și preferințe diferite. Diferitele opțiuni de motorizare, tipuri de caroserie și niveluri de echipare îl fac o mașină versatilă și practică, care este, de asemenea, plăcută la condus.

This description is AI-generated and has not undergone human review for potential inaccuracies.

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat



Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Italia

 Slovacia

 Suedia

 Slovenia

 Canada

 Cehia

 Finlanda

Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 154.151 km



2 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2019-01 **15 km**

2023-07 **154.151 km**

Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Nu s-au găsit restricții financiare pentru acest vehicul

Legal



Inspecție tehnică



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat



Exportat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări de export



Importat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări de import

Restricții financiare

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Nu s-au găsit înregistrări de daune

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?



Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 74.168 RON



Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Volkswagen Golf 2019

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

63.886 RON

Prețul mediu

74.168 RON

Cel mai mare preț

91.534 RON

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Volkswagen



Model
Golf



Tip caroserie
Break



An de fabricație
2019



Tip transmisie
**Tracțiune față
(FWD)**



Nr. cilindri
4

Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2019-01

Necunoscut



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2019-01

 Necunoscut



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc