


# Volkswagen Golf

NUMĂR SERIE ȘASIU

WVWZZZAUZKW114755

2022-06-17 11:42 UTC+00:00

## AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT



### ✓ KILOMETRAJ

Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.



### ✓ FURT

Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.



### ✓ ACCIDENTE

Nu există date conform cărora acest autovehicul să fi fost avariat.



### ✓ TAXI

Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.



## Activitate identificată

1



**A fost fabricat**  
2019-02-07

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.



2

**A avut lucrări de întreținere**  
2019-11

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se

mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



3

**A avut lucrări de întreținere**  
2020-04

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



4

**A avut lucrări de întreținere**  
2020-11

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



5

**A avut lucrări de întreținere**  
2021-04

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



6

**A avut lucrări de întreținere**  
2021-11

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



7

**A avut lucrări de întreținere**  
2022-02

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



8

**A avut lucrări de întreținere**  
2022-03

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



## Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Are situații financiare restante



Nu s-au găsit înregistrări.

Vehicul pentru persoane cu handicap	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Mașină de școală	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul de poliție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mijloc de transport public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mașină închiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestru	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

### Sfat

Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

### Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzători, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



# Verificare vehicul furat

TARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
  România	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
  Canada	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
  Cehia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
  Finlanda	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
  Slovenia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
  Suedia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
  Ungaria	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
  Slovacia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>

## Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



# Kilometri parcurși

## Kilometri parcurși

2019	✓ 11 km
2019-11	✓ 12,670 km
2020-04	✓ 21,080 km
2020-11	✓ 31,003 km
2021-04	✓ 39,143 km
2021-11	✓ 49,392 km
2022-02	✓ 53,893 km
2022-03	✓ 55,700 km
2022-06	✓ 56,580 km

## Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecți marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

**i Notă**

„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



# Daune

## NU AM DESCOPERIT ACCIDENTE SEMNIFICATIVE LA ANALIZA ISTORICULUI **WVWZZZAUZKW114755**



Cu toate acestea, pot apărea ocazional inexactități, în special atunci când se verifică vehicule mai vechi. Mecanicii din garajele clandestine maschează deseori în mod ilegal defecțiunile sau daunele vehiculelor și nu le înregistrează nicăieri. Uneori înlocuiesc chiar și plăcuțele VIN ale vehiculului sau comit alte fapte ilegale. Avem o serie de metode pentru a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil să garantăm 100%.

## Modificări legate de daune ale actului de proprietate

### Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

### Sfat

Efectuarea unei verificări a vehiculului înainte de achiziție este întotdeauna recomandată. Dacă nu aveți un tehnician la îndemână, puteți încerca să faceți această verificare pe cont propriu - lista de verificare este disponibilă la sfârșitul acestui raport.

### Notă

Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical” la momentul consultării evidențelor.





# Preț

VALOAREA DE PIAȚĂ  
APROXIMATIVĂ A ACESTUI  
VEHICUL

**20 398 €**

Atunci când vânzătorul este o companie -  
24 086 €

PREȚUL APROXIMATIV DUPĂ  
NEGOCIERI

**19 378 €**

Atunci când vânzătorul este o companie -  
22 882 €

CÂT DUREAZĂ PÂNĂ SE VINDE ACEST MODEL

**8 zile**

Acest model este foarte popular



# Echipare (în engleză)

Identificare și specificații tehnice (așa cum sunt primite de la producător)



PRODUCĂTOR

**Volkswagen**



MODEL

**Golf**



TIP CAROSERIE

**Hatchback**



ANUL FABRICAȚIEI

**2019**



AN MODEL

**2019**



MOTOR

**1.6 l**



PUTERE MOTOR

**85 kW**



TIP COMBUSTIBIL

**Diesel**



CUTIE DE VITEZE

**Automată**



TIP TRANSMISIE

**Tracțiune față**



NR. UȘI

**4**



AMPLASAREA VOLANULUI

**Volan pe stânga**



NR. CILINDRI

**4**



COD MOTOR

**DGTE**

## Echipare (așa cum este primită de la producător)

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
AV1	DRIVING ON THE RIGHT	A60	CATEGORY 0
A8C	COMFORT EQUIPMENT	B0A	COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION
B01	TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY	C2L	ALLOY WHEELS 6.5J X 16
C37	OPERATING PERMIT, ALTERATION	DK8	4-CYL. TURBO DIES. ENG. 1.6 L/85 KW 4V TDI COMMON RAIL BASE ENGINE IS TJ1/TI7
EF0	WITHOUT ECO FUNCTION	EL3	ONLINE SERVICE, WITHOUT OCU, WITH HEAD UNIT CODING, WITHOUT ENGINE IMMOBILIZER INTERCONNECTION
EM1	DRIVER ALERT SYSTEM	ER1	REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO
ES0	WITHOUT VEHICLE INLET	EV0	WITHOUT CHARGING CABLE
E0A	NO SPECIAL EDITION	FB0	STANDARD PAINT COATING
FC0	WITHOUT CUSTOMIZED INSTALLATION	FM0	BASIC EQUIPMENT VARIANT
FOA	NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT	GM1	STANDARD ELECTRONIC ENGINE SOUND
GP1	VEHICLES WITH SPECIAL UPGRADE MEASURES	G05	SHOCK ABSORPTION IN FRONT
G1C	SEVEN-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION	HH7	TIRES 205/55 R16 91V
IG0	STANDARD CURB WEIGHT RANGE	I8F	STANDARD RADIO (GEN2 GP)

J2D	BATTERY 380 A (68 AH)	KA0	WITHOUT CAMERA SYSTEMS/ACCIDENT SENSORS
KK3	REFRIGERANT R1234YF	KL0	STANDARD LICENSE PLATE LIGHTING
K8G	HATCHBACK	L0L	LEFT-HAND DRIVE
L07	SUSPENSION RANGE 07 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST	NY0	STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY
NZ0	WITHOUT CALL FEATURE	N3B	SEAT TRIM COVERS IN FABRIC
PH2	AIR CONDITIONING SYSTEM CLIMATRONIC	PJ3	TORONTO 6.5J X 16, TIRES 205/55 R16
PLD	LIGHTS & VISION PACKAGE	PND	NAVIGATION FEATURE "DISCOVER MEDIA" (FOR "COMPOSITION MEDIA")
PWB	STEEL WINTER WHEELS (ADDITIONAL), 6J X 16, SNOW TIRES 205/55 R16 H	QG1	SERVICE INTERVAL PROLONGATION
QH0	WITHOUT VOICE CONTROL	QI6	SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS ( VARIABLE )
QJ1	CHROME PACKAGE	QK0	WITHOUT MULTIFUNCTION CAMERA
QN0	WITHOUT DRAWERS UNDER FRONT SEATS	QQ0	WITHOUT ADD. LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)
QR8	WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY	QV0	WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO RECEPTION
Q2J	COMFORT SEATS IN FRONT	TJ1	4-CYLINDER DIESEL ENGINE 1.6 L UNIT 04L.1
UH2	PARKING BRAKE	UK1	STANDARD REAR SEAT RELEASE
UQ5	EXTERNAL, USB TYPE A, 2X USB SOCKET	U5A	INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER
VF0	STANDARD PEDAL CLUSTER	VL3	EXTENDED AND PREDICTIVE PEDESTRIAN PROTECTION
V1P	TIRE SUPPLIERS FOR EU COUNTRIES	WBA	"BUSINESS" PACKAGE
WW2	PARKING HEATER AND VENTILATION	W4B	4 DOORS
YOU	GUIDE & INFORM CONTRACT DURATION: 1 YEAR	Y9Z	WLTP TYPE APPROVAL (NEW TEST CYCLE)
ZEC	RADIO "COMPOSITION MEDIA"	0AD	FRONT STABILIZER BAR
0A2	4 DOORS	0BA	WITHOUT REAR STABILIZER BAR
0B1	WHEELBASE	0EG	INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR DUAL-CLUTCH TRANSV. TRANSMISSION DQ200 -- VEHICLE COMPONENTS --
0FA	STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE	0F5	FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE
0K0	WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM	0NB	NAMEPLATE SET IN BASIC STYLE
0N1	STANDARD REAR AXLE	0P0	REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD)
0TD	FLOOR MATS IN FRONT AND REAR	0VC	INFORMATION KIT IN GERMAN
0YC	WEIGHT RANGE 3 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST	0Y1	STANDARD CLIMATIC ZONES
1AT	ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)	1D0	WITHOUT TRAILER HITCH
1EX	SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE	1E9	WITHOUT ACTIVATED CARBON CANISTER WITH SCR
1G8	BREAKDOWN KIT	1JA	REAR SHOCK ABSORPTION, BASIC VERSION 1
1KE	DISK BRAKES IN REAR	1NL	TRIMS FOR ALLOY WHEELS
1N3	SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)	1PE	WHEEL BOLTS WITH ANTI-THEFT PROTECTION (UNLOCKABLE)
1Q2	MASS DAMPER FOR STEERING WHEEL, 36 HZ	1SA	WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD
1S1	TOOL KIT AND JACK	1T9	FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE AND SAFETY VEST
1U8	WITHOUT FOLDING TABLE ON FRONT SEAT BACKREST	1W2	GLOVE COMPARTMENT COOLING SYSTEM
1XX	LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION SPORTS STEERING WHEEL W/ TIPTRONIC	1X0	FRONT WHEEL DRIVE

1Y3	ELECTRONIC DIFFERENTIAL LOCK XDS DYNAMIC TRACTION SUPPORT	1ZE	DISK BRAKES IN FRONT (GEOMET D)
1Z0	INITIAL STANDARD FUEL FILLING	2A0	WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT
2H0	WITHOUT "DRIVE SELECT"	2JD	SPORTS BUMPERS
2KW	LABELS/PLATES IN GERMAN, FRENCH, AND DUTCH	2V5	FRESH AIR INTAKE SYSTEM WITH COMBINATIONFILTER
2YK	ADDITIONAL SNOW TIRES	20A	WITHOUT ELECTRIC MOTOR ( HYBRID )
3B4	CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM ISOFIX	3CA	WITHOUT PARTITION
3C7	3-POINT SEAT BELT FOR CENTER REAR SEAT	3D1	CENTER CONSOLE
3FA	WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)	3H0	WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS
3L3	MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATS	3NU	REAR SEAT BENCH UNSPLIT, BACKREST SPLIT FOLDING WITH CENTER ARMREST
3QT	3-POINT SEAT BELTS IN FRONT, WITH PRETENSIONER AND HEIGHT ADJUSTMENT	3S0	WITHOUT ROOF RAILS/ROOF LOAD RACK
3T2	THREE REAR HEAD RESTRAINTS	3ZB	3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL
31F	FRONT LICENSE PLATE CARRIER (LARGE)	4AF	DOOR AND SIDE TRIM PANEL IN FOAM FILM AND WOVEN FABRIC
4A3	SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED	4GF	WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS
4I2	CENTRAL LOCKING W/ RADIO REMOTE CONTROL, INTERIOR CONTROLS, WITHOUT SAFELOCK	4KC	SIDE AND REAR WINDOWS IN HEAT- INSULATINGGLASS
4L6	BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING	4P0	REAR FLOOR PANEL MODULE, TYPE 1
4R4	POWER WINDOWS WITH COMFORT OPERATION ANDCIRCUIT BREAKER	4UP	DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH KNEE AIRBAG AND FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
4X3	SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG	5C0	WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES
5D1	CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ	5J0	WITHOUT REAR SPOILER
5K7	TRANSPORT PROTECTION FILM (MINIMUM PROTECTION) WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES	5MB	DECORATIVE INSERTS
5RQ	RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX	5SL	LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL
5XJ	SUN VISORS WITH MIRROR, ILLUMINATED, WITH AIRBAG LABEL ON SUN VISOR AND B- PILLAR	5ZF	FRONT HEAD RESTRAINTS
51A	WITHOUT ADHESIVE FILM	6A0	WITHOUT FIRE EXTINGUISHER
6E3	CENTER ARMREST IN FRONT	6FF	BODY-COLORED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS AND VARIOUS ADD-ON PARTS
6KC	RADIATOR GRILLE	6K2	FORWARD COLLISION WARNING INCL. AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING, WITHOUT ADAPTIVE CRUISE CONTROL
6NA	UNSPLIT MOLDED HEADLINER	6Q2	LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE
6T0	WITHOUT INTERIOR LIGHT IN FOOTWELL	6XR	EXTERIOR MIRRORS WITH MEMORY FEATURE, POWER-ADJUSTABLE, SEPARATELY HEATED
6Y8	SPEED LIMITER	7AA	ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER
7B2	12-VOLT SOCKET IN LUGGAGE BOOT	7CP	EMISSION STANDARD EU6 AG/H/I
7E0	WITHOUT HEAT ACCUMULATOR/AUXILIARY HEATER	7K1	DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
7LG	VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -5G0-	7L6	START-STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING
7M5	WITHOUT PROTECTIVE FILM FOR SCUFF PLATE	7P4	MANUALLY ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONT SEATS
7RE	SD CARD (EUROPE)	7UF	NAVIGATION SYSTEM - STANDARD

7W0	WITHOUT EXTENDED SAFETY SYSTEM	7X2	PARK DISTANCE CONTROL IN FRONT AND REAR
7Y0	WITHOUT LANE CHANGE ASSIST	8GV	ALTERNATOR 180 A
8G1	HIGH-BEAM CONTROL	8IE	H7 HEADLAMPS WITH LED SEPARATE DAYTIME RUNNING LAMPS
8K3	SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHT WITH AUTOMATIC HEADLIGHT CONTROL AND COMING HOME FEATURE	8M1	REAR WINDOW WIPER AND WASHER SYSTEM WITH INTERMITTENT CONTROL
8N6	WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR	8Q1	HEADLIGHT RANGE CONTROL
8RM	8 SPEAKERS (PASSIVE)	8SQ	LED REAR COMBINATION LAMP
8S4	TWO READING LIGHTS IN FRONT, TWO IN REAR	8TB	REAR FOG LAMP
8T0	WITHOUT CRUISE CONTROL SYSTEM (CCS)	8WA	WITHOUT FRONT FOG LAMPS
8W1	WASHER FLUID LEVEL INDICATOR	8X1	HEADLAMP WASHER SYSTEM
8Y1	TWO-TONE HORN	8ZQ	ANTENNA FOR FM RECEPTION ONLY, DIVERSITY
8Z5	NOT HOT COUNTRY	9AK	CLIMATRONIC WITH IMPACT PRESSURE CONTROL, CFC-FREE
9D0	WITHOUT PREPARATION FOR TWO-WAY RADIO INSTALLATION	9F0	WITHOUT SOUND COMBINATION FOR ROTATING EMERGENCY LIGHT AND RADIO ANTENNA PREPARATION
9IP	COMFORT TELEPHONY AND WIRELESS CHARGING (WITHOUT LTE)	9JA	NON-SMOKER'S PACKAGE
9M9	FUEL-FIRED PARKING HEATER WITH RADIO REMOTE CONTROL	9P3	BELT CONTROL, ELECTRIC CONTACT IN BUCKLE
9S5	MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER"MEDIUM"	9TC	ADDITIONAL REFLECTORS (DOOR AREA)
9T1	HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT	9U1	BRAKE PAD WEAR INDICATOR
9WV	WIRELESS RSE "APP"	9Z0	OPERATING VOLTAGE 12 V
X0A	EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR GERMANY		

### Sfat

Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.

### Notă

Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).