

# Volkswagen Golf



VIN: WVWZZZAUZLP535256

Diesel

2020

Generat pe 2024-06-28 06:38



## Contor de parcurs

✓ Arată bine



## Statut legal

✓ Arată bine



## Daune

⚠ Necesită atenție

## Lucruri de știut despre Volkswagen Golf 2020

Generat de AI

Volkswagen Golf 2020 este o mașină compactă populară, foarte apreciată pentru manevrabilitatea sa lină și caracteristicile tehnologice avansate. Golf este disponibil în mai multe opțiuni de motorizare, tipuri de caroserie și alte specificații concepute pentru a satisface nevoile diferiților șoferi.

În primul rând, Volkswagen Golf 2020 este disponibil în două opțiuni de motorizare diferite, fiecare oferind beneficii distincte. Prima este un motor turbo de 1,4L cu patru cilindri, care oferă 147 CP și un cuplu de 184 lb-ft. Acest motor oferă o economie bună de combustibil și este o alegere excelentă pentru cei care pun mai presus de toate prioritățile eficiența combustibilului. Cel de-al doilea este un motor turbo de 2.0L cu patru cilindri care dezvoltă 228 de cai putere și un cuplu de 258 lb-ft. Această opțiune de motor mai puternică va atrage șoferii orientați spre performanță care tânjesc după viteză.

În al doilea rând, Volkswagen Golf 2020 este disponibil în două tipuri de caroserie diferite: un hatchback cu două uși și un hatchback cu patru uși. Hatchback-ul cu două uși este mai mic și mai agil, ceea ce îl face ușor de navigat prin spații înguste și pe străzile urbane aglomerate. Hatchback-ul cu patru uși este mai mare și mai spațios, ceea ce îl face o alegere mai bună pentru familii sau pentru cei care transportă frecvent pasageri.

În al treilea rând, Volkswagen Golf 2020 vine cu o serie de alte specificații din care cumpărătorii pot alege, inclusiv diferite opțiuni de transmisie, caracteristici avansate de siguranță și diverse sisteme de infotainment. Golf este disponibil fie cu o transmisie manuală cu șase trepte, fie cu o transmisie automată cu opt trepte, permițând șoferilor să aleagă stilul preferat de schimbare a vitezelor. În plus, caracteristicile avansate de siguranță, cum ar fi frânarea automată de urgență și monitorizarea unghiului mort, sunt standard pe majoritatea modelelor Golf, ceea ce îl face o alegere sigură și fiabilă.

În cele din urmă, Volkswagen Golf 2020 oferă mai multe sisteme de infotainment, inclusiv un ecran tactil de 8 inch, compatibil atât cu Apple CarPlay, cât și cu Android Auto. Golf oferă, de asemenea, un sistem audio premium și un sistem de navigație încorporat care facilitează orientarea în zonele necunoscute.

În general, Volkswagen Golf 2020 este o mașină compactă excelentă care oferă o gamă de opțiuni de motorizare, tipuri de caroserie și alte specificații concepute pentru a satisface nevoile diferiților șoferi. Indiferent dacă apreciați eficiența consumului de combustibil, performanța sau tehnologia avansată, există un model Golf potrivit pentru dumneavoastră.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



### Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.




### Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**: +5

### Iată ce am verificat:

 **Căutat drept furat**

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

 **Furat în trecut**

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută

 **Furat în trecut**

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

-  România
-  Danemarca
-  Slovacia
-  Statele Unite ale Americii
-  Italia
-  Lituania
-  Finlanda
-  Cehia
-  Slovenia
-  Suedia
-  Canada


## Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

### Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 111.000 km
- 8 înregistrări ale kilometrajului

! Valoare excepțională (outlier)



### Înregistrări ale contorului de parcurs

- 2020-01 **15 km**
- 2021-04 **15.000 km**
- 2021-04 **18.000 km**
- 2022-03 **29.000 km**
- 2023-01 **48.361 km**

### Înregistrări ale contorului de parcurs

- 2024-01 **11.000 km**
- 2024-01 **110.000 km**
- 2024-02 **111.000 km**

# Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

## i Notă

Tech inspection passed 2023-01

## Legal



### Inspecție tehnică

**A trecut** 2023-01

A trecut cu succes inspecția tehnică  
Valabil până la 2025-04



### Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a  
fost marcat drept casat

# Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?


## ! Ai grijă!

Vehiculul a fost avariat de 3 ori!

## i Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

## Înregistrări de daune



2021-03


România

### Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON -  
14.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor  
**Necunoscut**



2021-12


România

### Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**0 RON -  
2.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor  
**Necunoscut**



2024-02

România

**Daune**

Costul estimativ al reparațiilor

**0 RON -  
2.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

## Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

**✓ Nu s-au găsit probleme**

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

**i Notă**

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 111.843 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea de piață azi pentru Volkswagen Golf 2020

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

**89.413 RON**

Prețul mediu

**111.843 RON**

Cel mai mare preț

**124.448 RON**

## Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

**i Notă**

Emisii CO2: C (141 g/km)

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisiile CO2 ale  
vehiculului tău**141 g/km** Clasă **C**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste













Emisii CO<sub>2</sub> g/km

# Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

**Notă**  
Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice

 Producător <b>Volkswagen</b>	 Model <b>Golf</b>	 Tip caroserie <b>Break</b>
 An de fabricație <b>2020</b>	 Capacitate cilindrică <b>2 l</b>	 Putere motor <b>110 kW (148 cp)</b>
 Tip combustibil <b>Diesel</b>	 Tip transmisie <b>Tracțiune față (FWD)</b>	 Culoare <b>Negru</b>
 Nr. uși <b>5</b>	 Nr. cilindri <b>4</b>	 Nr. locuri <b>5</b>
 Cod motor <b>DFGA</b>		

## Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

### Ultimele înregistrări

2020-01

 **Țară necunoscută**



#### A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2020-01

 **România**



#### A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2021-03

 **România**



#### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2021-12


 **România**



#### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2023-01

 **Țară necunoscută**



#### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2024-02

 România



### Daună detectată



Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**