


Volkswagen Polo

NUMĂR SERIE ȘASIU

WVWZZZAWZKY198957


2022-06-17 12:14 UTC+00:00

AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT



✓ KILOMETRAJ

Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.



✓ FURT

Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.



⚠ ACCIDENTE

⚠ Acest autovehicul a fost avariat.



✓ TAXI

Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.



Activitate identificată

1



A fost fabricat
2019-06-18

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.



2

 **A avut lucrări de întreținere**
2019-06

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se

mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



3

 **A fost înmatriculat**
2019-07

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



4

 **Daună detectată, Germania**
2019-08

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



5

 **Daună detectată, Germania**
2019-12

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



6

 **A avut lucrări de întreținere**
2020-09

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



7

 **A avut lucrări de întreținere**
2021-09

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Are situații financiare restante

 Nu s-au găsit înregistrări.

Vehicul pentru persoane cu handicap

 Nu s-au găsit înregistrări.

Mașină de școală

 Nu s-au găsit înregistrări.

Vehicul de poliție

 Nu s-au găsit înregistrări.

Utilizat ca mijloc de transport public

 Nu s-au găsit înregistrări.

Utilizat ca mașină închiriată

 Nu s-au găsit înregistrări.

Utilizat ca taxi

 Nu s-au găsit înregistrări.

Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestrul	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Sfat

Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzători, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



Verificare vehicul furat

ȚARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
  România	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Cehia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Canada	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Finlanda	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Slovenia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Suedia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Ungaria	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Italia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Slovacia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări

Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



Kilometri parcurși

Kilometri parcurși

2019	✓ 11 km
2020-09	✓ 11,007 km
2021-09	✓ 20,233 km
2022-05	✓ 29,447 km

Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei
WWZZZAWZKY198957 ar putea fi:

□ 30,164 km

Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecți marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

i Notă


„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



Daune

2019-08

Înregistrări privind eventuale daune



ȚARĂ

 Germania

COSTURI ESTIMATE PENTRU REPARAȚII

1 500 € – 3 000 €

TIP DE DAUNĂ POSIBIL

Necunoscut

2019-12

Înregistrări privind eventuale daune



ȚARĂ

 Germania

COSTURI ESTIMATE PENTRU REPARAȚII

1 500 € – 3 000 €

TIP DE DAUNĂ POSIBIL

Necunoscut

Modificări legate de daune ale actului de proprietate

Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Sfat

Natura daunei nu este cunoscută - rugați vânzătorul să vă furnizeze orice fel de informații suplimentare. Gradul de severitate al daunei poate varia de la zgârieturi și adâncituri ale caroseriei la probleme mai costisitoare.

Notă

Raportul poate include înregistrări în duplicat ale aceluiași accidente. Sumele, acolo unde sunt indicate, sunt preliminare și nu pot fi interpretate drept costuri reale de reparații. Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical”.



Preț

VALOAREA DE PIAȚĂ
APROXIMATIVĂ A ACESTUI
VEHICUL

15 063 €

Atunci când vânzătorul este o companie -
17 199 €

PREȚUL APROXIMATIV DUPĂ
NEGOCIERI

14 310 €

Atunci când vânzătorul este o companie -
16 339 €

CÂT DUREAZĂ PÂNĂ SE VINDE ACEST MODEL

12 zile

Acest model este foarte popular



Echipare (în engleză)

Identificare și specificații tehnice (așa cum sunt primite de la producător)



PRODUCĂTOR

Volkswagen



MODEL

Polo



TIP CAROSERIE

Hatchback



ANUL FABRICAȚIEI

2019



AN MODEL

2019



PUTERE MOTOR

70 kW



CUTIE DE VITEZE

Automată



TIP TRANSMISIE

Tracțiune față



NR. UȘI

4



AMPLASAREA VOLANULUI

Volan pe stânga



COD MOTOR

DKLA

Echipare (așa cum este primită de la producător)

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
AV1	DRIVING ON THE RIGHT	AW4	"STANDARD PLUS" VERSION
A60	CATEGORY 0	A8M	EXECUTIVE COMFORT EQUIPMENT
B0A	COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION	B01	TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY
C13	OPERATING PERMIT, ALTERATION	D16	3-CYLINDER SI ENGINE 1.0 L/70 KW TSI BASE ENGINE IS TJ4
EF0	WITHOUT ECO FUNCTION	EL3	ONLINE SERVICE, WITHOUT OCU, WITH HEAD UNIT CODING, WITHOUT ENGINE IMMOBILIZER INTERCONNECTION
EM1	DRIVER ALERT SYSTEM	ER1	REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO
E0A	NO SPECIAL EDITION	FC0	WITHOUT CUSTOMIZED INSTALLATION
FOA	NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT	GP0	VEHICLES WITHOUT SPECIAL UPGRADE MEASURES
G01	SHOCK ABSORPTION IN FRONT	G1C	SEVEN-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
I60	ALL-SEASON TIRES 185/65 R15 88V	I8F	STANDARD RADIO (GEN2 GP)
J0S	BATTERY 320 A (59 AH)	KA0	WITHOUT CAMERA SYSTEMS/ACCIDENT SENSORS
KK3	REFRIGERANT R1234YF	K8G	HATCHBACK
L0L	LEFT-HAND DRIVE	L05	SUSPENSION RANGE 05 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST
NY0	STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY	N2H	SEAT TRIM COVERS IN FABRIC

PJD	SEYNE 5.5J X 15, BLACK, DIAMOND-TURNED, TIRES 185/65 R15, LOW ROLLING RESISTANCE	PLA	LIGHTS & VISION PACKAGE
PND	NAVIGATION FEATURE "DISCOVER MEDIA" (FOR "COMPOSITION MEDIA")	QG1	SERVICE INTERVAL PROLONGATION
QH0	WITHOUT VOICE CONTROL	QI6	SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)
QJ1	CHROME PACKAGE	QK0	WITHOUT MULTIFUNCTION CAMERA
QN4	STORAGE COMPARTMENT UNDER FRONT SEAT(S)	QQ0	WITHOUT ADD. LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)
QR8	WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY	QV0	WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO RECEPTION
Q1A	STANDARD SEATS IN FRONT	TJ4	3-CYLINDER SI ENGINE 1.0 L UNIT 04C.D
UG1	HILL START ASSIST	UI5	EXTERNAL, USB TYPE A, 1X USB SOCKET
U5A	INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER	VF0	STANDARD PEDAL CLUSTER
VL3	EXTENDED AND PREDICTIVE PEDESTRIAN PROTECTION	V0A	TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND
WD1	ANTI-THEFT ALARM SYSTEM	WW3	HEATED FRONT SEATS
YOI	VW CONNECT	YOU	GUIDE & INFORM CONTRACT DURATION: 1 YEAR
Y9Z	WLTP TYPE APPROVAL (NEW TEST CYCLE)	ZEА	RADIO "COMPOSITION MEDIA"
0AR	FRONT STABILIZER BAR	0A2	4 DOORS
0B1	WHEELBASE	0EG	INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR DUAL-CLUTCH TRANSV. TRANSMISSION DQ200 -- VEHICLE COMPONENTS --
0FB	PAMPLONA MANUFACTURING SEQUENCE	0KA	WITHOUT DECALS AND EMBLEMS
0K0	WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM	0NA	WITHOUT NAMEPLATE SET (WITHOUT MODEL DESIGNATION)
0N1	STANDARD REAR AXLE	0P0	REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD)
0TD	FLOOR MATS IN FRONT AND REAR	0VC	INFORMATION KIT IN GERMAN
0YH	WEIGHT RANGE 8 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST	0Y1	STANDARD CLIMATIC ZONES
00A	REAR OVERHANG, SHORT	1AS	ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)
1A7	FUEL SYSTEM FOR FUEL-INJECTED ENGINE (TROPICALIZED)	1D0	WITHOUT TRAILER HITCH
1EX	SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE	1E1	ACTIVATED CARBON CANISTER
1G8	BREAKDOWN KIT	1JP	REAR SHOCK ABSORPTION
1KA	DRUM BRAKES IN REAR	1NL	TRIMS FOR ALLOY WHEELS
1N1	POWER STEERING	1PE	WHEEL BOLTS WITH ANTI-THEFT PROTECTION (UNLOCKABLE)
1SA	WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD	1S0	WITHOUT TOOL KIT AND JACK
1TB	VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -2G0- FOR BUILD STATUS EUROPE	1T9	FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE AND SAFETY VEST
1X0	FRONT WHEEL DRIVE	1Y0	WITHOUT DIFFERENTIAL LOCK
1ZG	DISK BRAKES IN FRONT (GEOMET D)	1Z0	INITIAL STANDARD FUEL FILLING
2A0	WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT	2C5	AXIAL AND VERTICAL ADJUSTABLE STEERING COLUMN
2H0	WITHOUT "DRIVE SELECT"	2JG	BODY-COLORED BUMPERS
2KW	LABELS/PLATES IN GERMAN, FRENCH, AND DUTCH	2V1	DUST AND POLLEN FILTER
2WA	WITHOUT ADDITIONAL TIRES	2ZA	MULTIFUNCTION STEERING WHEEL
3A0	CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM I-SIZE, 2X TOP TETHER	3C7	3-POINT SEAT BELT FOR CENTER REAR SEAT
3FA	WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)	3GD	PLANE LUGGAGE/LOAD COMPARTMENT

			FLOOR IN REAR
3H0	WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS	3L3	MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATS
3NZ	UNSPLIT REAR SEAT BENCH UNSPLIT, SPLIT FOLDING BACKREST	3QT	3-POINT SEAT BELTS IN FRONT, WITH PRETENSIONER AND HEIGHT ADJUSTMENT
3Q6	THREE REAR HEAD RESTRAINTS	3U1	FOLDING TRUNK COVER
3ZU	3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL	31K	FRONT AND REAR LICENSE PLATE CARRIER (ECE)
4AP	DOOR AND SIDE TRIM PANEL	4A3	SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED
4F2	CENTRAL LOCKING SYSTEM "KEYLESS ENTRY"	4GF	WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS
4KF	SIDE WINDOWS IN HEAT-INSULATING GLASS, FROM B-PILLAR AND REAR WINDOW DARK TINTED	4L6	BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING
4N1	PADDED DASHBOARD	4P0	REAR FLOOR PANEL MODULE, TYPE 1
4R4	POWER WINDOWS WITH COMFORT OPERATION AND CIRCUIT BREAKER	4UF	DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
4U5	LUGGAGE POCKETS ON BACKREST	4X3	SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG
42B	ALLOY WHEELS 5.5J X 15	5C0	WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES
5D1	CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ	5K7	TRANSPORT PROTECTION FILM (MINIMUM PROTECTION) WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES
5MB	DECORATIVE INSERTS	5RQ	RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX
5SL	LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL	5XJ	SUN VISORS WITH MIRROR, ILLUMINATED, WITH AIRBAG LABEL ON SUN VISOR AND B-PILLAR
5ZF	FRONT HEAD RESTRAINTS	51A	WITHOUT ADHESIVE FILM
6E3	CENTER ARMREST IN FRONT	6FF	BODY-COLORED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS AND VARIOUS ADD-ON PARTS
6K2	FORWARD COLLISION WARNING INCL. AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING, WITHOUT ADAPTIVE CRUISE CONTROL	6NA	UNSPLIT MOLDED HEADLINER
6PA	PLASTIC HAND BRAKE LEVER HANDLE	6Q2	LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE
6T0	WITHOUT INTERIOR LIGHT IN FOOTWELL	6U0	WITHOUT ADDITIONAL SEALS OUTSIDE
6XD	EXTERIOR MIRRORS, POWER-ADJUSTABLE/ HEATED	7AS	ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, INTERIOR MONITORING, BACKUP HORN, AND TOWING PROTECTION
7CP	EMISSION STANDARD EU6 AG/H/I	7E0	WITHOUT HEAT ACCUMULATOR/AUXILIARY HEATER
7K1	DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM	7L6	START-STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING
7M5	WITHOUT PROTECTIVE FILM FOR SCUFF PLATE	7P0	WITHOUT LUMBAR SUPPORT IN SEAT BACKRESTS
7RE	SD CARD (EUROPE)	7UF	NAVIGATION SYSTEM - STANDARD
7W2	WITH EXTENDED SAFETY SYSTEM (PROACTIVE PASSENGER PROTECTION SYSTEM, BASIC AND FRONT)	7X2	PARK DISTANCE CONTROL IN FRONT AND REAR
7Y0	WITHOUT LANE CHANGE ASSIST	8FA	WITHOUT SECOND BATTERY
8GG	ALTERNATOR 110 A	8G0	WITHOUT LIGHT CONTROL
8ID	HALOGEN TWIN HEADLAMPS	8K3	SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHT WITH AUTOMATIC HEADLIGHT CONTROL AND COMING HOME FEATURE
8M1	REAR WINDOW WIPER AND WASHER SYSTEM WITH INTERMITTENT CONTROL	8N6	WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR
8Q1	HEADLIGHT RANGE CONTROL	8RL	6 SPEAKERS (PASSIVE)
8SA	TAIL LAMP ASSEMBLIES, STANDARD DESIGN	8S3	ADDITIONAL READING LIGHTS IN REAR

8TC	REAR FOG LAMP FOR DRIVING ON THE RIGHT	8T9	SPEED LIMITER WITHOUT CRUISE CONTROL SYSTEM AND WITHOUT ADAPTIVE CRUISE CONTROL
8WA	WITHOUT FRONT FOG LAMPS	8W1	WASHER FLUID LEVEL INDICATOR
8X0	WITHOUT HEADLAMP WASHER SYSTEM	8Y1	TWO-TONE HORN
8ZQ	ANTENNA FOR FM RECEPTION ONLY, DIVERSITY	8Z5	NOT HOT COUNTRY
9AB	MANUALLY CONTROLLED AIR CONDITIONING SYSTEM	9E1	LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING
9JA	NON-SMOKER'S PACKAGE	9M0	WITHOUT ELECTRIC AUXILIARY HEATER/ FUEL-FIRED PARKING HEATER
9P9	SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN THE BUCKLE, ADVANCED SAFETY EQUIPMENT	9S5	MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER"MEDIUM"
9T0	WITHOUT HEATED WASHER NOZZLES	9WV	WIRELESS RSE "APP"
9ZX	MOBILE PHONE INTERFACE	X0A	EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR GERMANY

Sfat

Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.

Notă

Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).