

Volkswagen Polo



VIN: WVWZZZAWZLU041739

Benzină

2019

Generat pe 2024-04-29 06:03



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Situație financiară și juridică

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție

Lucruri de știut despre Volkswagen Polo 2019

Generat de AI

Când vine vorba de Volkswagen Polo 2019, există o varietate de opțiuni de motorizare și tipuri de caroserie din care puteți alege. Iată o defalcare a câtorva dintre specificațiile cheie pentru fiecare versiune:

Motoare:

1.0 MPI: Acest motor are trei cilindri și poate produce până la 65 de cai putere. Este livrat cu o transmisie manuală cu cinci trepte.

1.0 TSI: Cu patru cilindri, acest motor turbo poate produce până la 95 de cai putere. Este livrat cu o transmisie manuală cu șase trepte sau cu o transmisie automată DSG cu șapte trepte.

1.5 TSI: Acesta este cel mai puternic motor disponibil pe Polo, cu patru cilindri și un turbocompresor care poate produce până la 150 de cai putere. Este disponibil cu o transmisie manuală cu șase trepte sau automată DSG cu șapte trepte.

Tipuri de caroserie:

Hatchback: Acesta este tipul de caroserie standard pentru Polo, cu un design compact și două sau patru uși.

Sedan: Există, de asemenea, o opțiune Polo Sedan, care are o caroserie mai lungă și mai mult spațiu în portbagaj. Acesta este disponibil doar pe anumite piețe.

Alte specificații:

Eficiența combustibilului: Polo are un consum mare de combustibil pentru toate opțiunile de motorizare. Motorul 1.0 MPI ajunge până la 56,5 mpg, motorul 1.0 TSI ajunge până la 60,1 mpg, iar motorul 1.5 TSI ajunge până la 47,1 mpg.

Caracteristici de siguranță: Toate modelele Polo vin cu o varietate de caracteristici de siguranță, inclusiv frânarea automată de urgență, monitorizarea pietonilor, avertizarea la părăsirea benzii de rulare și alertă de trafic din spate.

Tehnologie: Polo vine cu o varietate de opțiuni tehnologice, inclusiv un sistem de infotainment cu ecran tactil, conectivitate pentru smartphone prin Apple CarPlay și Android Auto și încărcare wireless disponibilă.

În general, Volkswagen Polo oferă o gamă de opțiuni pentru șoferii care caută un vehicul eficient din punct de vedere al consumului de combustibil, sigur și avansat din punct de vedere tehnologic. Diferitele motoare și tipuri de caroserie le permit șoferilor să își personalizeze experiența de condus în funcție de nevoile și preferințele lor.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **9 țări:**



+3

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Statele Unite ale Americii

 Lituania

 Italia

 Slovacia

 Finlanda

 Cehia

 Suedia

 Canada

Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepațe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 139.302 km



7 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2019-01	10 km
2020-09	28.260 km
2021-08	55.451 km
2022-06	89.961 km
2023-01	101.022 km

Înregistrări ale contorului de parcurs

2023-04	111.779 km
2024-01	139.302 km

Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Tech inspection passed 2023-01

Restricții financiare



Lease

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de finanțare



Leasing operațional

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



Unitate de stocare

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

Legal



Inspecție tehnică

A trecut 2023-01

A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 2025-11



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?




Vehiculul a fost avariat de 2 ori!



Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



2021-04

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**0 RON -
2.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut



2023-09

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**0 RON -
2.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?



Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 84.350 RON



Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Volkswagen Polo 2019

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

69.291 RON

Prețul mediu

84.350 RON

Cel mai mare preț

100.946 RON

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Volkswagen



Model
Polo



Tip caroserie
Hatchback



An de fabricație
2019



An model
2020



Capacitate cilindrică
1 l



Putere motor
70 kW (94 cp)



Tip combustibil
Benzină



Tip transmisie
**Tracțiune față
(FWD)**



Culoare
Gri



Nr. locuri
5



Cod motor
DKLA

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2019-01

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2019-12

 **România**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2021-04

 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2023-01

 **Țară necunoscută**



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2023-09

 **România**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**