



Volkswagen Golf

NUMĂR SERIE ȘASIU

WVWZZZCDZMW041953

2022-03-11 14:41 UTC+00:00

AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT:

 ✓ KILOMETRAJ Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.	 ✓ FURT Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.	 ✓ ACCIDENTE Nu există date conform cărora acest autovehicul să fi fost avariat.	 ✓ TAXI Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.
---	---	---	--

Activitate identificată

- A fost fabricat**
2020-10-16
Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.
- A fost înmatriculat**
2020-12
Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.
- A fost la vânzare, România**
2021-11
Această înregistrare a fost creată din cauza faptului că vehiculul a fost scos la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului este afișată în locul locației curente a mașinii.
- A avut lucrări de**
Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate

4 **A avut lucrări de întreținere** 2021-11

lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



5 **A avut lucrări de întreținere** 2022-01

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Vehicul pentru persoane cu handicap	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Mașină de școală	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul de poliție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mijloc de transport public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mașină închiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestru	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Are situații financiare restante	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Sfat













Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzătorii, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



Verificare vehicul furat

ȚARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
  România	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Cehia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Canada	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Finlanda	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Slovacia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
  Suedia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări

Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



Kilometri parcurși

Kilometri parcurși

2020	✓ 10 km
2021-11	✓ 26,269 km
2022-01	✓ 26,346 km

Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei WWZZZCDZMW041953 ar putea fi:

□ 26,372 km

Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometrului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometrului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecții marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

i Notă

„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În

unele situații, data înregistrării
kilometrajului poate fi aproximativă.



Daune

NU AM DESCOPERIT ACCIDENTE SEMNIFICATIVE LA ANALIZA ISTORICULUI WWZZZCDZMW041953



Martin | expert carVertical pentru vehicule avariate

Lucrez cu vehicule avariate de peste 20 de ani.

Mașini inundate, mașini făcute din alte două, reparații de proastă calitate - le-am văzut pe toate.

Prin urmare, la carVertical am folosit o modalitate unică de detecție a daunelor, bazată pe metode științifice. Am efectuat o analiză detaliată și nu am găsit suficiente dovezi că acest vehicul ar fi suferit un accident grav sau alte daune severe.



Cu toate acestea, pot apărea inconsecvențe ocazionale, în special atunci când se verifică autoturisme mai vechi. Adesea, mecanicii din garaje subterane maschează în mod ilegal defectele sau avariile vehiculelor și nu le înregistrează niciunde. Uneori, aceștia înlocuiesc chiar și plăcuțele cu seria de sașiu sau fac alte acțiuni ilegale. Avem o mulțime de metode pentru a detecta chiar și aceste infracțiuni, însă e imposibil să garantăm acest lucru 100%.

Modificări legate de daune ale actului de proprietate

Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Sfat

Efectuarea unei verificări a vehiculului înainte de achiziție este întotdeauna recomandată. Dacă nu aveți un tehnician la îndemână, puteți încerca să faceți această verificare pe cont propriu - lista de verificare este disponibilă la sfârșitul acestui raport.

Notă

Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical” la momentul consultării evidențelor.

Preț

ACEST VEHICUL A FOST SCOS ANTERIOR LA VÂNZARE:
















2021-11



31 131 €

Echipare (în engleză)

Identificare și specificații tehnice (așa cum sunt primite de la producător)

 PRODUCĂTOR Volkswagen	 MODEL Golf	 TIP CAROSERIE Hatchback
 ANUL FABRICAȚIEI 2020	 AN MODEL 2021	 MOTOR 2 I
 PUTERE MOTOR 110 kW	 TIP COMBUSTIBIL Diesel	 CUTIE DE VITEZE Automată
 TIP TRANSMISIE Tracțiune față	 CULOARE Gri	 NR. UȘI 5
 AMPLASAREA VOLANULUI Volan pe stânga	 NR. CILINDRI 4	 COD MOTOR DSRB

Echipare (așa cum este primită de la producător)

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
AV1	Driving on the right	A8C	Comfort equipment
B0A	Component parts set without country-specific building regulation	B01	Type approval country Germany
C07	Operating permit, alteration	C2F	Alloy wheels 7J x 16
DN4	4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/110 kW(4V)TDI common rail; base eng. T37/T3Y/TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C	EL5	Online service, with OCU, with head unit coding, without engine immobilizer interconnection
EM1	Driver alert system	ER1	Regional code " ECE " for radio
EV0	Without charging cable	E0A	No special edition
FB0	Standard paint coating	FC0	Without customized installation
FM0	Basic equipment variant	F0A	No special purpose vehicle, standard equipment
GM1	Standard electronic engine sound	GP0	Vehicles without special upgrade measures
GW2	Car2X "High" variant	G01	Shock absorption in front
G1C	Seven-speed automatic transmission	H4J	All-season tires 205/55 R16 94V xl
J0V	Battery 420 A (70 Ah)	KA0	Without camera systems/accident sensors
KC0	Climatronic (1-zone)	KK3	Refrigerant R1234yf
KS0	Without head-up display	K8G	Hatchback

L0L	Left-hand drive	L07	Suspension range 07 installation control only, no requirement forecast
NY0	Standard battery/alternator capacity	NZ4	Private emergency call system
N3B	Seat trim covers in fabric	PG4	Adaptive Cruise Control ACC stop & go
PLD	Lights & Vision package incl. high-beam control Light Assist	QG1	Service interval prolongation
QH1	Voice control	QI6	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
QJ1	Chrome package	QK1	With multifunction camera
QQ8	Interior ambient lighting, type 1	QR9	With dynamic road sign display
QV3	Digital radio reception	Q2J	Comfort seats in front
RCB	Navigation system "Discover Pro" incl. Streaming & Internet	T3Y	4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 05L.D
UD1	Outer ambient lighting (variant 1)	UG0	Without hill start assist/hill descent control/comfort driving assist
UH2	Parking brake	UK1	Standard rear seat release
U5A	Instrument cluster, km/h speedometer	U9C	External, USB type C socket and charging socket(s)
VF0	Standard pedal cluster	VL1	Extended pedestrian protection measures
V1P	Tire suppliers for EU countries	WW1	Winter package
YOS	Preparation for We Connect and We Connect Plus	0AD	Front stabilizer bar
0BD	Rear stabilizer bar	0B1	Wheelbase
0FA	Standard manufacturing sequence	0F5	Fuel system for diesel engine
0IJ	Installation differentiation for transmission "DQ381" -- vehicle components --	0KA	Without decals and emblems
0K0	Without alternative drive system	0NB	Nameplate set in basic style
0N4	4-link rear suspension	0P0	Rear exhaust tailpipe (standard)
0TA	Without floor mats	0VC	Information kit in German
0YC	Weight range 3 installation control only, no requirement forecast	0Y1	Standard climatic zones
1AQ	BRS for vehicles without electric drive (ESC and electric brake booster)	1D0	Without trailer hitch
1EX	Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle	1E9	Without activated carbon canister with SCR
1G8	Breakdown kit	1JA	Rear shock absorption, basic version 1
1J2	Sound deadening package and additional enclosures for some units	1KE	Disk brakes in rear
1N3	Speed-related variable steering assist (Servotronic)	1PF	Standard wheel bolts
1SA	Without additional front underbody guard	1S3	Tool kit
1T9	First aid kit with warning triangle and safety vest	1X0	Front wheel drive
1Y3	Electronic differential lock XDS dynamic traction support	1ZE	Disk brakes in front (Geomet D)
1Z0	Initial standard fuel filling	2CM	Vehicle class differentiation 5H0
2FT	Leather-wrapped multi-function steering wheel with tiptronic, heated	2F0	Without locking and starting systems
2H0	Without "Drive select"	2JB	Standard bumpers
2KW	Labels/plates in German, French, and Dutch	2WA	Without additional tires
20A	Without electric motor (hybrid)	3A2	Child seat anchor for child seat system i-Size, 2x top tether, and child seat anchor in front on front passenger side
3CA	Without partition	3C7	3-point seat belt for center rear seat
3D1	Center console	3FA	Without roof insert (standard roof)
3H0	Without backrest release for front seats	3L3	Manual height adjustment for front seats
3NU	Rear seat bench unsplit backrest split folding with	3QT	3-point seat belts in front with pretensioner and

	Rear seat bench assembly, each seat split folding with center armrest		3-point seat belts in front, with pretensioner and height adjustment
3S0	Without roof rails/roof load rack	3T2	Three rear head restraints
3ZU	3-point seat belts, outer rear with ECE label	31K	Front and rear license plate carrier (ECE)
4AF	Door and side trim panel in foam film and woven fabric	4A3	Seat heater for front seats separately controlled
4BF	Emission standard EU6 DG	4D0	Without seat ventilation/massage seat
4E0	Tailgate/trunk lid unlocking from outside	4GF	Windshield in heat-insulating glass
4G0	Without emergency steering support without turn assist	4I7	Central locking system "Keyless-Go" without SAFELock
4KF	Side windows in heat-insulating glass, from B-pillar and rear window dark tinted	4L6	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
4P0	Rear floor panel module, type 1	4UF	Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation
4X3	Side airbag in front, with curtain airbag	4ZQ	Without additional moldings
5C0	Without special body measures	5F1	1 armrest for left front seat and 2 armrests for right front seat
5JA	Exterior mirrors aspherical on driver side, convex on front passenger side	5J4	Body-colored rear spoiler
5K0	Without surface protection, with additional transport protection measures	5MB	Decorative inserts
5XJ	Sun visors with mirror, illuminated, with airbag label on sun visor and B-pillar	5ZF	Front head restraints
6A0	Without fire extinguisher	6E3	Center armrest in front
6FF	Body-colored exterior mirror housings and various add-on parts	6I1	Lane Keeping System (Lane Assist)
6NA	Unsplit molded headliner	6Q1	Plastic gearshift knob/handle
6T0	Without interior light in footwell	6XR	Exterior mirrors with memory feature, power-adjustable, separately heated
6Y8	Speed limiter	7AA	Electronic engine immobilizer
7B2	12-volt socket in luggage boot	7E6	Electric auxiliary air heater
7J2	Active Info Display - Medium	7K1	Direct tire pressure monitoring system
7L6	Start-stop system with regenerative braking	7P4	Manually adjustable lumbar support in front seats
7UG	Navigation system - High	7U0	Standard engine starter
7W0	Without extended safety system	7X2	Park distance control in front and rear
7Y0	Without lane change assist	76A	Without mode 3 charging cable
8AR	Optional infotainment system (MIB3)	8FA	Without second battery
8GU	Alternator 140 A	8G1	High-beam control
8IR	Automatic LED reflector headlights w/ signature LED DRL and Coming/ Leaving Home function	8J3	Forward collision warning with warning and braking reaction to vehicles, pedestrians and cyclists
8N6	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor	8Q3	Dynamic headlight range control (self-adjusting while driving)
8RT	Speakers in front and rear	8S6	2 reading lights in front
8TL	Rear fog lamp on one side, reversing lamp on both sides	8T8	Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter
8VG	LED rear combination lamp	8WJ	"Highway light"
8X7	Without headlamp washer system / with washer fluid level indicator	8Y1	Two-tone horn
8ZQ	Antenna for FM reception only, diversity	8Z5	Not hot country
9D0	Without preparation for two-way radio installation	9F0	Without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation
9I5	Separate daytime running light with automatic headlight control and Coming Home feature (automatic)	9JB	Smoker's package, ashtray in front and rear

9M0	Without electric auxiliary heater/ fuel-fired parking heater	9P4	Seat belt reminder, electric contact in front and rear, visual and acoustical
9T1	Heated washer nozzles in front	9WJ	Wired & Wireless App-Connect
9ZV	Comfort telephony, without antenna connection	9Z0	Operating voltage 12 V
X0A	Equipment options subset for Germany		

Sfat

Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.

Notă


Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).

Fotografii

ÎNCĂRCATE
2021-11









Sfat

Acordați o atenție deosebită la eventualele daune ale caroseriei, la culoare, dar și la elementele exterioare. Comparați informațiile cu ceea ce vedeți în timp ce studiați vehiculul pe site sau în anunț.

Notă

Este posibil ca data indicată să nu reprezinte neapărat momentul la care au fost făcute fotografiile, ci mai degrabă data la care ele au ajuns în posesia „carVertical”.