

# Volvo XC40



VIN: YV1XZ72BCK2091542

Diesel

2019

Generat pe 2024-07-26 13:14



## Contor de parcurs

✓ Arată bine



## Statut legal

✓ Arată bine



## Daune

✓ Arată bine

## Lucruri de știut despre Volvo XC40 2019

Generat de AI

Volvo XC40 este un SUV compact de lux foarte popular, cu mai multe opțiuni de motorizare și tipuri de caroserie.

În ceea ce privește motorizările, modelul de bază T4 dispune de un motor turbo de 2,0 litri cu patru cilindri în linie care produce 187 de cai putere și un cuplu de 221 de livre-picior. Următoarea treaptă este modelul T5, care dispune de un motor turbo de 2,0 litri cu patru cilindri în linie mai puternic, care produce 248 de cai putere și un cuplu motor de 258 de livre-picior. Ambele motoare sunt cuplate la o transmisie automată cu opt trepte și vin standard cu tracțiune față, dar tracțiunea integrală este disponibilă opțional.

Pentru cei care caută o opțiune mai ecologică, este disponibil și un motor hibrid. Modelul T8 Twin Engine dispune de un motor cu patru cilindri în linie de 2,0 litri turbo și supraalimentat, care este asociat cu un motor electric, producând o putere combinată de 400 de cai putere și un cuplu de 472 de livre-picior. Acest motor hibrid oferă atât performanțe impresionante, cât și o eficiență excelentă a consumului de combustibil.

În ceea ce privește tipurile de caroserie, XC40 este disponibil fie ca SUV tradițional, fie ca un crossover sportiv. SUV-ul tradițional are o caroserie ușor mai mare și oferă astfel mai mult spațiu de încărcare decât modelul crossover sportiv. Cu toate acestea, ambele tipuri de caroserie au un design exterior modern și elegant și interioare confortabile și bine amenajate.

Alte specificații notabile ale modelului Volvo XC40 includ o cabină spațioasă cu un sistem de infotainment cu ecran tactil de mari dimensiuni, care acceptă Apple CarPlay și Android Auto. În plus, funcțiile de asistență pentru șofer sunt

numeroase, inclusiv controlul adaptiv al vitezei de croazieră, asistență la menținerea benzii de rulare și monitorizarea unghiului mort.

În general, Volvo XC40 oferă o gamă largă de opțiuni de motorizare și tip de caroserie pentru a se potrivi nevoilor și preferințelor unei game largi de șoferi. Cu caracteristicile sale premium și designul său modern, XC40 este o alegere de top pentru cei care caută un SUV sau un crossover compact luxos și capabil.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

### ✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

### i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**:



+5

### Iată ce am verificat:



#### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



#### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală  
necunoscută



#### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Lituania

 Slovacia

 Danemarca

 Statele Unite ale Americii

 Italia

 Finlanda

 Slovenia

 Cehia

 Suedia


 Canada

## Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

### Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 37.582 km
- 2 înregistrări ale kilometrajului



### Înregistrări ale contorului de parcurs

2019-01 **11 km**

2022-09 **37.582 km**

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

### Notă

Tech inspection passed 2022-09

## Legal



### Inspecție tehnică

**A trecut** 2022-09

A trecut cu succes  
inspecția tehnică  
Valabil până la 2024-09



### Casat

✓ Nu s-a găsit nici o  
înregistrare

Nu există nici o  
înregistrare că vehiculul a  
fost marcat drept casat

## Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

✓ **Nu s-au găsit probleme**

## Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

## Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

- ✓ **Nu s-au găsit probleme**  
Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

- Notă**
  - Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 154.061 RON
  - Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea de piață azi pentru Volvo XC40 2019

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

**Cel mai mic preț**

**Prețul mediu**

**Cel mai mare preț**

136.667 RON

154.061 RON

164.080 RON

## Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

### Notă

Emisii CO2: D (168 g/km)

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisiile CO2 ale  
vehiculului tău

**168 g/km** Clasă **D**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

## Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

### Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător  
**Volvo**



Model  
**XC40**



Tip caroserie  
**Break**



An de fabricație  
**2019**




Capacitate cilindrică  
**2 l**





Putere motor  
**110 kW (148 cp)**


 Tip combustibil  
**Diesel**

 Tip transmisie  
**Tracțiune integrală  
(AWD)**

 Culoare  
**Gri**

 Nr. uși  
**5**

 Nr. locuri  
**5**

 Cod motor  
**D4204T16**

# Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

## Ultimele înregistrări

2019-01

 **Țară  
necunoscută**



### A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2019-02

 **România**



### A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2022-09

 **Țară  
necunoscută**



### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**