

# Jeep Compass



VIN: ZACNJEB7NPS34690

Benzină

2023

Generat pe 2024-11-01 07:25



## Contor de parcurs

✓ Arată bine



## Statut legal

✓ Arată bine



## Daune

⚠ Necesită atenție



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

## Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

### ✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

### i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **10 țări**:



+4

## Iată ce am verificat:



### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Slovacia

 Suedia

 Danemarca

 Statele Unite ale Americii

 Lituania

 Italia

 Cehia

 Slovenia


 Finlanda

## Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

### Notă

Ultimul kilometraj cunoscut: 8.985 km



#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2023-05	<b>17 km</b>
2023-06	<b>712 km</b>
2023-07	<b>1.385 km</b>
2023-08	<b>2.080 km</b>
2023-09	<b>2.776 km</b>
2023-10	<b>3.449 km</b>
2023-11	<b>4.144 km</b>

#### Înregistrări ale contorului de parcurs

2023-12	<b>4.817 km</b>
2024-01	<b>5.511 km</b>
2024-02	<b>6.205 km</b>
2024-03	<b>6.854 km</b>
2024-04	<b>7.553 km</b>
2024-05	<b>8.247 km</b>
2024-06	<b>8.985 km</b>

**Disclaimer (declinarea responsabilității):** acest grafic reprezintă o tendință estimată a kilometrajului. Deși se bazează pe înregistrări reale de kilometraj disponibile pentru acest vehicul, există lacune având în vedere că evoluția kilometrajului nu este înregistrată în mod constant. Pentru a lua în considerare aceste date lipsă, aplicăm un model patentat de analiză a datelor care prezice modul în care probabil s-a schimbat kilometrajul între evenimentele înregistrate. Acest lucru ajută la furnizarea unei imagini mai complete a utilizării vehiculului în timp.

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

- ✓ **Nu s-au găsit probleme**  
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

## Legal



### Inspecție tehnică periodică (ITP)

- ✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



### Casat

- ✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

# Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

## ⚠ Ai grijă!

Acest vehicul a fost avariat

## ℹ Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

# Înregistrări de daune



2024-05

România

## Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON -  
14.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

**Necunoscut**

**Disclaimer (declinarea responsabilității):** Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviciile specializate pe lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

# Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

## ✓ Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

# Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

## i Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 142.630 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea de piață azi pentru Jeep Compass 2023

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

135.277 RON

Prețul mediu

142.630 RON

Cel mai mare preț

151.132 RON

## Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

## i Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

## Identificare și specificații tehnice



Producător

**Jeep**



Model

**Compass**



Tip caroserie

**SUV**



An de fabricație

**2023**



An model

**2023**



Capacitate cilindrică

**1,5 l**



Tip combustibil

**Benzină**



Cutie de viteze

**Automată**



Tip transmisie

**Tracțiune față (FWD)**



Nr. cilindri

**4**



Nr. angrenaje

**7**

---

## Echipare

Cum a fost primit de la producător

---

106S

ZONE 06-EXPORT

1AHS

EMEA REGION ROW

2M3S

TIRE PRESSURE SETTING OPTIMIZATION

2M5S

EXTENDED ENGINE RUN-IN PROCESS

594S

VEHICLE ORDER TRACKING

5L2S

2022 VEHICLE SPECIFICATIONS

APAS

MONOTONE PAINT

BCSS

BATTERY RUN DOWN PROTECTION

**BHCS**

RAIN BRAKE SUPPORT

**BNBS**

ELECTRONIC STABILITY CONTROL

**BNGS**

HILL START ASSIST

**BNPS**

ALL SPEED TRACTION CONTROL

**BNSS**

ELECTRONIC ROLL MITIGATION

**BNTS**

TRAILER SWAY DAMPING

**BR3S**

ANTI-LOCK 4-WHEEL HD DISC BRAKES

**CDWS**

FRT PASS FORWARD FOLD FLAT SEAT

**CFNS**

REAR 60 40 FOLDING SEAT

**CG6S**

CENTER REAR 3-POINT SEAT BELT

**CGDS**

FRONT HEIGHT ADJUST SHOULDER BELTS

**CGNS**

SEATBELT PRETENSIONER

**CGTS**

DRIVER AIR BAG ONLY

**CGUS**

CHILD SEAT ANCHOR SYSTEM-LATCH READY

**CGZS**

PASSENGER AIR BAG ON OFF SWITCH

**CHKS**

BASE HEADLINER MODULE

**CJ1S**

SUPPLEMENTAL FRT SEAT SIDE AIR BAGS

**CJ2S**

SUPP. SIDE CURTAIN FRT RR AIR BAGS

**CJHS**

PASSENGER FRONT AIR BAG

**CK6S**

REAR CARGO ORGANIZER

**CKNS**

CARGO COMPARTMENT CARPET

**CKTS**

CARGO TIE DOWN LOOPS

**CM6S**

FLR CONSOLE W FORE AFT SLIDE ARMREST

**CSCS**

CARGO COMPARTMENT COVER

**CSHS**

THREE REAR SEAT HEAD RESTRAINTS

**CSMS**

SOFT DOOR TRIM PANEL W MAP POCKETS

**CSNS**

RR ARMREST W CUPHOLDER SEAT

**CSRS**

PASSENGER ASSIST HANDLES

**CSUS**

SOFT TONNEAU COVER



CSVS

INTERIOR ASSIST HANDLES 2ND ROW O H

CSWS

DRIVER ASSIST HANDLE

CTTS

TWO-POSITION CARGO LOAD FLOOR

CU7S

MEDIA CENTER ELECTRONICS STORAGE

CUFS

FULL LENGTH FLOOR CONSOLE

CUNS

OVERHEAD CONSOLE

CXES

ELEC. STEERING COLUMN SHAFT LOCK

CXNS

PART TRACKING

GAMS

SOLAR CONTROL GLASS

GFAS

REAR WINDOW DEFROSTER

GNCS

SUN VISORS W ILLUM VANITY MIRRORS

GXTS

REAR DOOR CHILD PROTECTION LOCKS

HAFS

AIR COND ATC W DUAL ZONE CONTROL

HGBS

DASH LINER INSULATION

HGCS

DESCRIPTION NOT AVAILABLE

JABS

INSTRUMENT PANEL

JAUS

CLUSTER 10.25 TFT COLOR DISPLAY

JDJS

240 KPH PRIMARY SPEEDOMETER

JFHS

TACHOMETER

JHBS

REAR WINDOW WIPER WASHER

JHCS

RAIN SENSITIVE WINDSHIELD WIPERS

JJBS

DUAL NOTE ELECTRIC HORNS

JJJS

12V AUXILIARY POWER OUTLET

JJMS

AUXILIARY 12-VOLT REAR POWER OUTLET

JKAS

GLOVE BOX

JKLS

HEADLAMP LEVELING SYSTEM

JLPS

GPS ANTENNA INPUT

JP3S

PWR FRONT WINDOWS, 1-TOUCH,UP DOWN

JPCS

POWER TRUNKLID RELEASE

JPHS

SPEED SENSITIVE POWER LOCKS

**JVBS**

DRIVER SEAT - MANUAL ADJUST 6-WAY

**JWBS**

FRT PASS SEAT - MANUAL ADJUST 6-WAY

**LACS**

ILLUMINATED ENTRY

**LADS**

PREMIUM TAIL LAMPS

**LAHS**

OUTSIDE TEMP DISPLAY

**LAUS**

REAR PASSENGER SEAT BELT ALERT

**LAZS**

VEHICLE INFORMATION CENTER

**LB3S**

INTERIOR DOOR HANDLE LED LAMPS

**LBCS**

GLOVE BOX LAMP

**LBGS**

FRONT READING MAP LAMPS

**LCDS**

REAR CARGO AREA LAMP

**LCKS**

FRONT DOME LAMP

**LDBS**

CARGO COMPARTMENT LAMP

**LE7S**

GREY EXTERIOR MIRROR CAPS

**LEBS**

EXT. MIRRORS W SUPPLEMENTAL SIGNALS

**LEERS**

POWER FOLDING MIRRORS

**LESS**

EXTERIOR SPOTTER MIRRORS

**LHDS**

HEADLAMP OFF TIME DELAY

**LHJS**

FRONT AIMABLE LED LAMPS

**LMGS**

AUTOMATIC HEADLAMPS

**LMXS**

DAYTIME RUNNING LAMP SYSTEM

**LPGS**

REAR FOG LAMPS

**LPXS**

LED REFLECTOR HEADLAMPS

**LSTS**

PEDESTRIAN EMERGENCY BRAKING

**LSUS**

FULL SPEED FWD COLLISION WARN PLUS

**MAJS**

BLACK CHROME SURROUND 300S GRILLE

**MCDS**

ACCENT BODY COLOR FASCIAS

**MDES**

FRONT WIDE LICENSE PLATE BRACKET

**MEUS**

CARBON FIBER BELLY PAN

**MLDS**

FRONT MOLDED-IN-COLOR FASCIA

MMPS

BRIGHT DAY LIGHT OPENING MOLDINGS

MNKS

BODY COLOR DOOR HANDLES

MRBS

LOWER BODYSIDE CLADDING

MSTS

COMPASS BADGE

MTAS

REAR FASCIA SKID PLATE APPLIQUE

MVCS

JEEP BADGE

MXUS

ROOF - BODY COLOR

NA1S

EXPORT EMISSIONS

NBDS

EURO STAGE 6D EMISSIONS

NEHS

HIDDEN EXHAUST TIP-SINGLE

NF6S

13.5 GALLON FUEL TANK

NH2S

ACTIVE SPEED LIMITING DEVICE

NH4S

INTELLIGENT SPEED ASSIST (ISA)

NHJS

EXTERIOR MIRRORS W HEATING ELEMENT

QSAS

BRILLIANT SILVER METALLIC CLEAR COAT

**RCGS**

6 SPEAKERS

**RDBS**

REMOVABLE SHORT MAST ANTENNA

**RDZS**

STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO CTRLS

**RF5S**

3RD ROW OVERHEAD 8 VIDEO SCREEN

**RF7S**

USB HOST FLIP

**RSLS**

BLUETOOTH STREAMING AUDIO

**RTFS**

INTEGRATED CENTER STACK RADIO

**RTRS**

PUBLIC SOS ONLY

**RTXS**

FRONT ROW USB TYPE A AND C

**SBLS**

ELECTRIC POWER STEERING

**SDFS**

EURO SUSPENSION

**SJBS**

TRAFFIC SIGN RECOGNITION

**SUDS**

TILT TELESCOPE STEERING COLUMN

**TMUS**

225 60R17 BSW 3-SEASON TIRES

UHES

UCONNECT 5 W 8.4 DISPLAY(ECE)

WG1S

17X7.0 ALUMINUM WHEELS

X81S

INSTRUMENT PANEL PARTS MODULE

X82S

DOOR PARTS MODULE

X83S

FRONT END PARTS MODULE

X84S

FRONT SUSPENSION PARTS MODULE

X85S

REAR SUSPENSION PARTS MODULE

X88S

TIRE WHEEL PARTS MODULE

X8KS

INTEGRATED CENTER STACK PARTS MODULE

X8PS

STEERING COLUMN COVER PARTS MODULE

X8SS

CENTER CONSOLE PARTS MODULE

X8US

REAR FASCIAS PARTS MODULE

X8WS

FRONT FASCIAS PARTS MODULE

X8XS

BRAKE KNUCKLE PARTS MODULE

X8YS

HEADLINER PARTS MODULE

X8ZS

SEAT PARTS MODULE

XC4S

ELECTRONIC PARK BRAKE

XCPS

OCCUPANT DETECTION SYSTEM

XCTS

COAT HOOKS

XGAS

FRONT REAR CLIMATE CONTROL OUTLETS

XGMS

TIRE PRESSURE MONITORING DISPLAY

XGRS

REAR SEAT HEAT DUCTS

XJAS

POWER LOCKING FUEL FILLER DOOR

XJMS

CAPLESS FUEL FILLER

XNMS

DROWSY DRIVER DETECTION

XNWS

ACTIVE LANE MANAGEMENT SYSTEM

YABS

BUILD TO EXPORT MKT. SPECIFICATIONS

## Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

### Ultimele înregistrări



2023-05

 **Țară necunoscută**



### A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2023-05

 **Țară necunoscută**



### A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2024-05

 **România**



### Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**