



Toyota C-HR

VIN: JTPABAAA70R004900

Benzină

2023

Generat pe 01.08.2025



Scanează ca să accesezi raportul complet

Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 6.898 km.

Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✔️ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 108 g/km.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Verificare utilizare comercială

A fost folosit vehiculul drept taxi, pentru închiriere sau alt vehicul de serviciu? Notă: acest gen de vehicule pot fi într-o stare mai proastă decât ar fi normal!



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit pe post de taxi



Transport

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit de poliție



Demo

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 10 țări:



+4

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furat în trecut


✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

-  **Notă**
- Ultimul kilometraj cunoscut: 6.898 km
 - Kilometraj mediu pentru modele similare: 28.914 km
 - 3 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului	
01.2023	17 km
08.2024	6.551 km
09.2024	6.898 km

Verificare statut juridic

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?

-  **Nu s-au găsit probleme**
- Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

 **Inspecție tehnică periodică (ITP)** **A trecut** Înregistrare găsită pe 04.2024  România A trecut cu succes inspecția tehnică Valabil până la 04.2027

 **Casat**  Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



Ai grijă!
Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul



Notă
Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

Daune pe partea dreaptă:

Dreapta / Portieră față

01.2025

România

Evaluare

Părți afectate

Față

Partea dreaptă

Costul estimativ al reparațiilor

2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:
Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)
Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

Expunere la dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 132.821 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru Toyota C-HR 2023

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

119.538 RON

Prețul mediu

132.821 RON

Cel mai mare preț

146.099 RON

Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii scăzute. Poate se califică pentru taxe mai mici pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să vezi dacă se aplică reduceri.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO2 ale vehiculului tău **108 g/km** Clasă **A**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Notă

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător

Toyota



Model

C-HR



Descriere

C-HR



Tip caroserie

SUV



An de fabricație

2023



Capacitate cilindrică

2 l



Putere motor

112 kW (150 cp)



Tip combustibil

Benzină



Cutie de viteze

Automată

Tip transmisie
Tracțiune față (FWD)

Descriere motor
2.0L HEV

Culoare
Violet

Nr. locuri
5

Amplasarea volanului
Volan pe stânga

Cod motor
M20A-FXS

Echipare

Cum a fost primit de la producător

A/C AUTO (DUAL MODE)

Sistem automat de aer condiționat cu două moduri

ACCELERATOR PEDAL ELECTRIC TYPE

Designul pedalei de accelerație de tip electric

ACCESSORY CONNECTOR (NO 2) USB(C) CHARGE FR*1 RR*1

2 porturi USB - 1 față, 1 spate pentru încărcare

AIR BAG MANUAL ON-OFF SW WITH

Comutator manual de pornire-oprire pentru airbaguri

ANTENNA FM/DAB

Antenă radio FM/DAB

ANTI-THEFT SYSTEM IMMOBILIZER

Echipat cu un imobilizator pentru protecția împotriva furtului

AUDIO 21MM, T1,8"

Sistem audio cu difuzoare de 21 mm, tehnologie T1 și un afișaj de 8 inchi

AUTO & EASY CLOSER DOOR WITHOUT

Nu există mecanism de închidere automată sau ușoară a ușilor

BACK MONITOR BM

Monitor retrovizor inclus

BODY COLOUR MONOTONE

O singură culoare

BUMPER GARNISH:PAINT(BODY)

Garnitură de protecție în culoarea caroseriei

CHILD PROTECTOR WITH (REAR DOOR ONLY)

Încuietoare de siguranță pentru copii numai pe ușile din spate

CHILD SEAT WITHOUT

Nu vine cu sistem de fixare pentru scaunul copilului

COAT HOOK WITH (RR2)

Cabină din spate cu două cârlige pentru haine

ABS ABS + BA

Sistem de frânare antiblocare (ABS) cu funcție de asistență la frânare

ACCESSORY CONNECTOR (NO 1) 12V

Conector pentru accesorii 12V

ACCESSORY CONNECTOR (NO 3) WITHOUT

Nu este disponibil

AIR QUALITY IMPROVED SYSTEM WITHOUT

Vehiculul nu are un sistem de îmbunătățire a calității aerului

ANTI-THEFT LABEL WITHOUT

Etichetă antifurt absentă

ASSIST GRIP FR 2

Două mânere de asistență frontale

AUDIO JACK USB (FR CONSOLE)

Port USB amplasat în consola față pentru conectivitate audio

BACK GLASS PRIVACY

Geam din spate cu intimitate colorată

BACK UP LAMP LED

Lămpi LED pentru funcția de iluminare în marșarier

BRAKE CONT VALVE- EDB CONTROL EBD

Sistem de control al distribuției electronice a forței de frânare (EBD)

CHARGER WITHOUT

Nu include încărcător

CHILD RESTRAINT SYSTEM ISO-FIX + TOP TETHER*2

Sistem de siguranță pentru copii ISO-FIX și Top Tether pentru 2 locuri

CLEAN AIR FILTER PM POLLEN DEODORANT

Sistem de filtrare a aerului cu filtre de polen și deodorante

COLD AREA PACKAGE SUB-COLD AREA SPEC

Pachet special pentru zone cu temperaturi scăzute

CONSOLE BOX WITH LID

✦✦ Cutie consolă cu capac

CRUISE CONTROL FULL SPEED RANGE ACC

✦✦ Control adaptiv al vitezei de croazieră în întreaga gamă

DATA COMMUNICATION MODULE EU E-CALL

✦✦ Modulul european E-Call

DESTINATION PACKAGE (EXC/ ERP) WITHOUT

✦✦ Nu sunt incluse pachete cu destinații specifice

DIGITAL KEY WITHOUT

✦✦ Fără cheie digitală inclusă

DOOR BELT MOULDING W/ PIANO BLACK

✦✦ Mușegaiuri pentru centura uși cu finisaj negru pian

DOOR LOCK STD+FREE WHEEL D,P;1MO

✦✦ Încuietoare standard pentru uși cu mecanism de rotire liberă pe partea șoferului și pe partea pasagerului; garanție de 1 lună

DOOR POCKET FR&RR

✦✦ Buzunare interioare pentru uși în locurile din față și din spate

DOOR TRIM TPO, W/ILLUMI. #1

✦✦ Ornament pentru uși din material TPO cu funcție de iluminare

DOOR WINDOW FRAME MOULDING PIANO BLACK

✦✦ Mochetă de finisare Piano Black în jurul ferestrelor

EMERGENCY BRAKE LIGHTS HAZARD W/O RR SEQUENTIAL

✦✦ Luminile de avarie pentru frânarea de urgență fără activarea secvențială a semnalului spate

ENGINE M20A-FXS

✦✦ Echipat cu motor M20A-FXS

FCTA/B WITHOUT

✦✦ Fără - Fără avertizare de trafic transversal frontal sau monitorizare a unghiului mort

FLOOR MAT FROM FACTORY TEXTILE HIGH LHD

✦✦ Covorașe textile de înaltă calitate pentru vehicule cu volan pe stânga

FRONT FLOOR CARPET AND MAT NEEDLE PUNCH(WITHOUT HEELPAD)

✦✦ Covorul și covorașul din podeaua din față sunt fabricate din material perforat cu acul și nu au talon.

FRONT HEADRESTS VERTICAL X2

✦✦ Două tetiere frontale verticale

CORNERING LAMP WITHOUT

✦✦ Nu este echipat cu lămpi de viraj

CUP HOLDER WITH (FR:2)

✦✦ Două suporturi pentru pahare în față

DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM LED TYPE (WITHOUT OFF SWITCH)

✦✦ Sistem de lumini de zi de tip LED fără întrerupător

DESTINATION PACKAGE(ERP) ROMANIA

✦✦ Configurație vehicul specifică pentru piața din România

DOOR ARM REST FABRIC

✦✦ Suporturi pentru brațe acoperite cu material textil

DOOR INSIDE HANDLE PAINT

✦✦ Mânere de uși interioare vopsite

DOOR OUTSIDE HANDLE COLOR (FR:FLUSH RR:FLUSH)

✦✦ Mânere de culoare caroserie la ușile din față și din spate

DOOR SCUFF PLATE RESIN

✦✦ Material de protecție din rășină plasat pe ușă pentru a preveni deteriorarea

DOOR TRIM ORNAMENT FABRIC

✦✦ Țesătură decorativă utilizată pe tapițeria ușilor vehiculului.

ECONOMY METER HYBRID SYSTEM INDICATOR

✦✦ Indicator pentru eficiența sistemului hibrid

EMV AND NAVIGATION SYSTEM WITHOUT

✦✦ Vehiculul nu include un sistem de divertisment și navigație

EXHAUST TAIL PIPE & DIFFUSER TNGA2.0L-HV FF

✦✦ Sistem de evacuare care utilizează tehnologia TNGA 2.0L-HV FF

FENDER LINER FR WITH SIL & RR WITHOUT SIL

✦✦ Căptușeală aripă față cu SIL (strat de izolare fonică) și căptușeală aripă spate fără SIL

FRONT & REAR MUD GUARD WITHOUT

✦✦ Nu este echipat

FRONT FOG LAMPS LED

✦✦ Faruri de ceață față echipate cu tehnologie LED

FRONT PERSONAL LAMP WITH (LED)

✦✦ Lampă personală față cu iluminare LED

FRONT SEAT SPORTY

✦ Design sportiv

FRONT SEAT SLIDE 260MM D&P MANUAL

✦ Scaune față cu reglare prin glisare de 260 mm, operare manuală pentru șofer și pasager

FRONT SIDE GLASS GREEN (T=3.85)

✦ Geam frontal colorat în verde cu grosimea de 3,85 mm

FUEL CAUTION LABEL E5, E10 REG.

✦ Etichete de avertizare privind tipul de carburant pentru benzină E5 și E10

GLOVE BOX LAMP WITH

✦ Compartiment iluminat pentru torpedou

HEAD UP DISPLAY WITHOUT

✦ Nu este inclusă funcția Head-Up Display

HEADLAMP CLEANER WITHOUT

✦ Fără

HEADLAMPS LED (HI) BI-PES + AHB

✦ Faruri LED cu faza lungă automată și sistem adaptiv de faruri

HIGH MOUNT STOP LAMP WITH (LED)

✦ A treia lampă de frână cu LED montată într-o poziție mai înaltă

I/P CENTER CLUSTER PAINT

✦ Bloc central interior vopsit

INSIDE REAR VIEW MIRROR EC MIRROR WITHOUT MONITOR

✦ Oglină retrovizoare interioară cu funcție electrocromică fără monitor de afișaj

INTELLIGENT PARKING ASSIST WITHOUT

✦ Nu are funcție de asistență la parcare inteligentă

LANE KEEP ASSIST (LKA) LTA+DES

✦ Asistență de urmărire a benzii de rulare combinată cu sistemul Driver's Easy Steering

LIGHT REMIND WARNING WITH (AUTOCUT)

✦ Oprire automată a luminii cu sistem de avertizare

LUGGAGE AND BACK DOOR RELEASE ELEC LOCK SMART

✦ Sistem inteligent de blocare electronică pentru bagaje și ușa din spate

LUGGAGE ROOM LAMP WITH (BULB)

✦ Lampă în camera de bagaje cu iluminare cu bec

FRONT SEAT RECLINING MANUAL D&P

✦ Scaune față cu funcție de înclinare manuală pentru șofer și pasager

FRONT SEAT VERTICAL ADJUSTER D&P: 2 WAY MANUAL

✦ Scaunele din față ale șoferului și pasagerului oferă reglare verticală manuală în 2 direcții

FRONT WHEEL BRAKE 16" DISC LS

✦ Disc 16" LS frână pe roata din față

GLOVE BOX WITH

✦ Echipat cu torpedou

GRADE PACKAGE WITHOUT

✦ Niciun pachet specific pentru clasa vehiculului

HEADLAMP AIMING RH AIMING (FOR LHD CAR)

✦ Îndreptare spre dreapta pentru vehicule cu volan pe mâna stângă

HEADLAMP LEVELLING WITH (MANUAL)

✦ Sistem manual de nivelare a farurilor

HEATER REAR DUCT WITH FOOT DUCT

✦ Sistem de încălzire cu conductă pentru piciorul din spate

HILL ASSIST CONTROL (HAC) WITH

✦ Include funcția Hill Start Assist

ILLUMINATED ENTRY SYSTEM ROOM LAMP WITH AMBIENT

✦ Sistem care include iluminat ambiental în lampa camerei

INSTRUMENT FINISH PANEL MATERIAL COLOR

✦ Panou de finisare în culoarea materialului pentru panoul de instrumente

JACK PANTOGRAPH

✦ Unealtă de tip pantograf pentru ridicarea mașinii în timpul întreținerii

LIGHT CONTROL SYSTEM ALC_ECE48/07 + FMH

✦ Sistem de control automat al luminii în conformitate cu reglementările ECE privind iluminatul vehiculelor

LOWER BACK AND BACK DOOR GARNISH WITH PAINT

✦ Garnitură pictată pe partea inferioară a spatelui și pe ușa din spate

LUGGAGE ROOM & DECK TRIM SIDE + RR

✦ Tapițerie pe părțile laterale și din spate ale zonei pentru bagaje și ale punții

LUGGAGE TRAY MID DECK FOR TEMPORARY

✦ Punte de depozitare temporară pentru bagaje

MALTA SPEC	WITHOUT
✦ Nu include caracteristici specifice Maltei	
MINUS ION GENERATOR	WITHOUT
✦ Fără generator de ioni minus	
MULTI-WHEEL SIZE COC	17INCH
✦ Jante de 17 inch	
OUTSIDE REAR VIEW MIRROR	HEATER A-FOLDING BSM LIGHT
✦ Sistem de încălzire, rabatabil, oglindă retrovizoare exterioară cu lumină de monitorizare a unghiului mort	
OVERHEAD CONSOLE	LED
✦ Consolă superioară cu iluminare LED	
PACKAGE OPTION 1	NV PKG AI MID
✦ Pachet opțional numit NV PKG AI MID	
PACKAGE OPTION 3	PRE-WIRING FOR 2ND IMMOBI
✦ Pre-cablaj pentru sistem de imobilizare suplimentar	
PARKING BRAKE	EPB
✦ Frână de parcare electronică (EPB)	
POWER DOOR LOCK	D-KEY LINK
✦ Închidere electrică a ușilor cu D-key link	
PRE-CRASH SYSTEM	PCS
✦ PCS (sistem precoliziune)	
RADIATOR LOWER GRILLE	SIDE:GRN,MLD:SLV,CT:GRN
✦ Grilă cu accente verzi și muluri argintii pe laterale și ornamente centrale verzi	
REAR BUMPER	SIDE:GRN DEC:GUN-MTL
✦ Bara de protecție spate cu accente decorative verzi și finisaj din metal armat	
REAR FOG LAMP	WITH (LED)
✦ Lampă de ceață spate echipată cu tehnologie LED	
REAR SEAT	40/60 FOLDING
✦ Scaun spate rabatabil 40/60	
REAR SIDE GLASS	PRIVACY
✦ Geamuri laterale spate fumurii	
REAR WINDOW DEFOGGER	WITH(HEAVY TYPE)
✦ Dezaburire lunetă spate cu element de încălzire de mare putere	

MIKE & MIKE AMP	WITH
✦ Include un microfon și un amplificator	
MULTI INFO DISPLAY	12.3" COLOR
✦ Afișaj color mare de 12,3 inch pentru informații despre vehicul	
OCCUPANT DETECTION	P&RR:SEAT SENSOR
✦ Senzori pentru scaunele din față și din spate	
OVER RUN & SPEED LIMIT	WITH (ASL)
✦ Echipat cu protecție la depășire și sistem de asistență la limita de viteză	
OWNER'S MANUAL	WITHOUT
✦ Manualul proprietarului vehiculului nu este inclus	
PACKAGE OPTION 2	WINTER PACK
✦ Include pachet de iarnă	
PACKAGE TRAY TRIM & TONNEAU COVER	FLAT BOARD + NEEDLE PUNCH (REMOVAL)
✦ Bord plat și ornamente cu ac cu îndepărtarea capacului tonneau	
PARKING SUPPORT ALT/BRAKE	PKSB (O+V/ FR4 RR4)
✦ Echipat cu suport de parcare pentru altitudine și frânare	
POWER WINDOWS	WITH (W/ALL SEAT JAMPRO)
✦ Include geamuri electrice cu protecție la blocaj pentru toate scaunele	
PRICE ADJUSTMENT	WITHOUT
✦ Fără ajustări suplimentare de preț	
REAR & REAR SIDE MONITOR	BSM(LONG)+FHL+SEA
✦ BSM (Blind Spot Monitoring) cu FHL (Full-length Hazard Lights) și SEA (Side-View Assist)	
REAR COMBINATION LAMP	DIFFUSE LED(LONG TAIL)
✦ Faruri spate cu model LED cu coadă lungă pentru o vizibilitate mai bună	
REAR HEADRESTS	VERTICAL X3
✦ Trei tetiere verticale în spate	
REAR SEAT BELT	(PT+FL)*2+(ELR)
✦ Centurile de siguranță din spate includ pretensionatoare, limitatoare de forță și retractoare cu blocare de urgență	
REAR SPOILER	WITH PAINT
✦ Spoiler spate cu vopsea asortată	
REGISTER	COLOR HI
✦ Culoare cu vizibilitate ridicată pentru plăcuța de înmatriculare	

REGULATION COMPLIANCY WVTA NAME PLATE

✦ Vehicul conform cu reglementările WVTA

ROOM LAMP LED

✦ Iluminarea camerei cu LED-uri

SEAT BACK POCKET WITHOUT

✦ Fără buzunar pe spătarul scaunului

SEAT HEATER WITH (D+P CUSHION & BACK)

✦ Scaune încălzite pentru șofer și pasager cu pernă și suport pentru spătar

SEAT MATERIAL FABRIC B(MID+)

✦ Scaune acoperite cu material textil în stilul B(MID+)

SHIFT LEVER & KNOB PVC

✦ Maneta și butonul schimbătorului de viteze sunt realizate din material PVC.

SPARE TYRE REINFORCED TEMPORARY

✦ Anvelopă temporară proiectată pentru utilizare consolidată

SPEEDOMETER KM/H (220KM)

✦ Vitezometrul afișează viteza în kilometri pe oră până la 220 km

STABILIZER WITH (FR&RR)

✦ Stabilizator inclus pentru suspensia față și spate

STEERING COLUMN EPS

✦ Echipat cu servodirecție electrică

STEERING WHEEL SYNTHETIC LEATHER(WITH HEATER)

✦ Volan din piele sintetică cu funcție de încălzire

SUN ROOF & MOON ROOF WITHOUT

✦ Fără funcții de plafon solar sau plafon lunar

TIRE & DISC WHEEL 225/55R18 AL

✦ Anvelope cu specificații 225/55R18 montate pe jante din aliaj

TOOL (PLANT INSTALL) WRENCH+JACK HNDL+HOOK 1

✦ Include o cheie, un mâner de cric și un cârlig pentru instalarea plantelor.

TRAFFIC SIGN RECOGNITION WITH

✦ Include funcția de recunoaștere a semnelor de circulație

VSC VSC

✦ Controlul stabilității vehiculului inclus

REMOTE SERVICE PACKAGE REMOTE AIR CONDITIONER PKG

✦ Pachet de aer condiționat la distanță

ROUGH ROAD PACKAGE WITHOUT

✦ Pachet de conducere fără drum accidentat

SEAT BELT WARNING FR & RR (BUZZER+LAMP)

✦ Avertizare sonoră și vizuală pentru centurile de siguranță față și spate

SEAT LUMBAR SUPPORT D2

✦ Suport lombar dublu pentru confortul șezutului

SHIFT LEVER SBW W/P-SW

✦ Sistem Shift-By-Wire cu funcționalitate Park-Switch

SIDE TURN SIGNAL LAMP WITH (LED OUTER MIRROR)

✦ Include lămpi LED în oglinzile exterioare pentru semnalele de direcție laterale

SPEAKER 6SP

✦ Echipat cu 6 difuzoare pentru sistemul audio

SRS AIRBAG D(S+K),P(S)

✦ Airbaguri laterale pentru șofer și pasagerul din față, airbag lateral pentru pasager

STARTING SYSTEM PUSH

✦ Sistem de pornire fără cheie cu buton

STEERING COLUMN TILT&TELESCO,W/O LOCK

✦ Înclinabil și telescopic, fără blocare

STEERING WHEEL SWITCHES AU+TEL+VR+DISP(H)+GSP

✦ Volan cu comenzi audio, comenzi pentru telefon, recunoaștere vocală, comenzi pentru afișaj (H) și comenzi GPS

SUN VISOR PVC (D&P MIRROR + LIGHT)

✦ Parasolare din PVC cu oglinzi și lumini pentru șofer și pasager

TIRE INFLATION PRESS WRNG AL 434MHZ

✦ Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope funcționează la frecvența de 434 MHz

TOWING PACKAGE FOR TOWING HITCH

✦ Include dispoziții pentru atașarea unui cârlig de remorcare

TRUNK & DECK CARPET & MAT NEEDLE PUNCH SINGLE FLOOR

✦ Covor de podea și covoraș pentru portbagaj și punte perforate cu acul

WASHER FLUID ETHANOL (FULL)

✦ Lichid de spălare complet pe bază de etanol

WHEEL ARCH MOULDING

GRAIN

✦ Muchiile texturate pentru pasajele roților

WHEEL LOCKS

WITHOUT

✦ Nu sunt incluse blocări ale roților

WINDSHIELD GLASS

GREEN, LAMINATED, ACOUSTIC

✦ Geam de parbriz verde laminat acustic

WIRELESS CHARGER

WITHOUT

✦ Nu include sistem de încărcare wireless

WHEEL CAP

CENTER ORNAMENT

✦ Design ornamentat central al capacului roții

WINDSHIELD DEICER

WINDSHIELD DEICER

✦ Elemente de încălzire pe parbriz pentru dezghețare

WINDSHIELD WIPER CONTROL

AUTO (RAIN SENSOR)

✦ Ștergătoare automate cu senzor de ploaie

WIRELESS DOOR LOCK

SMART, 2DR ENTRY, WITH ID

✦ Smart Keyless Entry cu identificare

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2023

🌐 Țară necunoscută

A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

12.2023

🇷🇴 România

Prima înmatriculare

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

04.2024

🇷🇴 România

A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

01.2025

🇷🇴 România

Evaluare detectată ⚠️

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

02.2025

🇷🇴 România

A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 01.02.2025

Până la: 31.01.2026

+36

Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.



Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.



Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite



Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele



Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere



Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul