

Toyota Corolla

VIN: NMTBZ3BE40R040277

Benzină

2019

Generat pe 2025-01-14 09:59



Odometru

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în 8 țări: +2

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

România

Danemarca

Lituania




Odometru

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

Notă

Ultimul kilometraj cunoscut: 56.000 km




Disclaimer (declinarea responsabilității): acest grafic reprezintă o tendință estimată a kilometrajului. Deși se bazează pe înregistrări reale de kilometraj disponibile pentru acest vehicul, există lacune având în vedere că evoluția kilometrajului nu este înregistrată în mod constant. Pentru a lua în considerare aceste date lipsă, aplicăm un model patentat de analiză a datelor care prezice modul în care probabil s-a schimbat kilometrajul între evenimentele înregistrate. Acest lucru ajută la furnizarea unei imagini mai complete a utilizării vehiculului în timp.

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

i Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 2023-02 în  **România**

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

2023-02  **România**

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 2025-09



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

! Ai grijă!

Acest vehicul a fost avariat

i Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față stânga / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

Daune pe partea dreaptă:

Dreapta / Portieră față

2023-12

România

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviciile specializate pe lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓ **Nu s-au găsit probleme**

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?

i **Notă**

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 91.605 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Toyota Corolla 2019

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

85.950 RON

Prețul mediu

91.605 RON

Cel mai mare preț

97.577 RON

Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

i Notă

Emisii CO2: A (102 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile CO₂ ale
vehiculului tău

102 g/km Clasă **A**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO₂ g/km

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

i Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

Toyota



Model

Corolla



Descriere

Corolla



Tip caroserie

Sedan



An de fabricație

2019



Capacitate cilindrică

1,8 l



Putere motor

72 kW (97 cp)



Cuplu

142 Nm



Tip combustibil

Benzină



Cutie de viteze

Automată



Tip transmisie

Tracțiune față (FWD)



Culoare

Negru



Nr. uși

5



Amplasarea volanului

Volan pe stânga



Nr. cilindri

4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

A/C

AUTO (DUAL MODE)

ABS

WITH

ACCELERATOR PEDAL

ELECTRIC TYPE

ACCESSORY CONNECTOR (N0 1)

CONSOLE BOX

ACCESSORY CONNECTOR (N0 2)

CONSOLE BOX1

ADDITIONAL HEATER

WITHOUT

AIR BAG MANUAL ON-OFF SW

P SEAT WITH INDICATOR

ANTENNA

RR WINDOW + SFIN

ANTI-THEFT LABEL

WITHOUT

ANTI-THEFT SYSTEM

IMMOBILIZER

ASHTRAY

WITHOUT

ASSIST GRIP

FR2, RR2

AUDIO

T1 (8") WITOUT CD WITH BT, USB 6SP

AUDIO JACK

W/ USB

BACK GLASS

GREEN 70%

BACK MONITOR

CAMERA + W/H

BATTERY

LN1 36AH

BLACK OUT

RADIATOR SP + ID PLATE + SASH

BRAKE CONT VALVE- EDB CONTROL

EBD

BRAKE M/CYLIND & BOOSTER

AHB-R

BUMPER

PP COLOUR

CHILD PROTECTOR

WITH (REAR DOOR ONLY)

CHILD RESTRAINT SYSTEM

ISIZE + TOP TETHER*2

CHILD SEAT

WITHOUT

CIGARETTE LIGHTER

WITHOUT

CLEAN AIR FILTER

POLLEN FILTER

CLEARANCE & BACK SONAR

FRONT+BACK SONAR

CLOCK

AUDIO + METER

COAT HOOK

WITH

COLD AREA PACKAGE

SUB-COLD AREA SPEC

CONSOLE BOX

RESIN

COOLER REAR DUCT

WITH

CRUISE CONTROL

WITH (FULL RANGE ACC)

CUP HOLDER

FR:2 RR:2

DATA COMMUNICATION MODULE

WITH E-CALL

DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM

WITH (LED TYPE)

DESTINATION PACKAGE

WITHOUT

DESTINATION PACKAGE (EXC/ ERP)

WITHOUT

DOOR ARM REST

FABRIC

DOOR BELT MOULDING

BLACK

DOOR INSIDE HANDLE

PLATING

DOOR OUTSIDE HANDLE

BODYCOLOUR D: W/ KEY P:W/O

DOOR POCKET

FR&RR

DOOR SCUFF PLATE

WITH

DOOR TRIM

FR&RR: HARD WITH NV FELT

DOOR TRIM ORNAMENT

RESIN + SATIN PLATING

DOOR WINDOW FRAME

PLATING

DRIVE MODE

TOGGLE DMS 3

EMERGENCY BRAKE LIGHTS

WITH

ENGINE MARK

HV

ENGINE UNDER COVER & PROTECTION

WITH (WITHOUT ACOUSTIC MAT)

EXHAUST EMISSION CONTROL

EURO6D TEMP WITH OBD

EXHAUST TAIL PIPE & DIFFUSER

SINGLE WITHOUT DIFFUSER

FENDER LINER

FR (WITH SILENCER) & RR

FLOOR MAT

TEX FM 520G HYBRID

FRONT FLOOR CARPET AND MAT

DILOUR (WITH HEEL PAD)

FRONT FOG LAMPS

WITH (LED + MAT BLK + SILVER)

FRONT HEADRESTS

VERTICAL X2

FRONT PERSONAL LAMP

WITH (BULB)

FRONT SEAT

NORMAL

FRONT SEAT BELT

D,P: 3ELR + PT + F/L*2

FRONT SEAT SLIDE

260MM D&P MANUAL

FRONT SEAT VERTICAL ADJUSTER

D: 2WAY MANUAL

FRONT SIDE GLASS

GREEN 70%

FRONT WHEEL BRAKE

15" DISC (B)

FUEL CAUTION LABEL

E5, E10 REG.

GLOVE BOX

BIN TYPE W/O LOCK

GLOVE BOX LAMP

WITH

GRADE MARK

WITHOUT

GRADE PACKAGE

WITHOUT

HEAD UP DISPLAY

WITHOUT

HEADLAMP AIMING

RH AIMING (FOR LHD CAR)

HEADLAMP CLEANER

WITHOUT

HEADLAMP LEVELLING

MANUAL

HEADLAMPS

BI PES LED + AHB

HEATER CONTROL PANEL

AUTO DUAL + SATIN

HIGH MOUNT STOP LAMP

WITH (LED TYPE/CABIN)

HILL ASSIST CONTROL (HAC)

WITH (HAC3)

HOOD SILENCER

WITHOUT

I/P CENTER CLUSTER

SATIN PLATING/PIANO BLACK

I/P UNDER COVER

WITH (D, P)

ILLUMINATED ENTRY SYSTEM

WITH (ROOM + MAP LAMP)

INSIDE REAR VIEW MIRROR

EC MIRROR

INSTRUMENT FINISH PANEL

AUDIO PANEL & METER CLUSTER SATIN (PLATING)

INSTRUMENT PANEL

SOFT W/ STITCH (P-PAD)

JACK

WITH

KEY PLATE

SMART-MASTER 2

LANE CHANGE ASSIST

WITHOUT

LANE KEEP ASSIST (LKA)

WITH (LTA)

LIGHT CONTROL SYSTEM

ALC + FMH 3 POSITION

LIGHT REMIND WARNING

WITH (AUTOCUT)

LOWER BACK AND BACK DOOR GARNISH

WITH (PLATING)

LUGGAGE AND BACK DOOR RELEASE

CABLE + ELEC LOCK

LUGGAGE ROOM & DECK TRIM

SIDE (WITH FELT) + RR + 1 CON FK

LUGGAGE ROOM LAMP

WITH

LUGGAGE TRAY

WITH

MIKE & MIKE AMP

WITH (OHC)

MUD GUARDS

WITHOUT

MULTI INFO DISPLAY

WITH (7")

NCAP

EURO

OUTSIDE REAR VIEW MIRROR

AUTO FOLD, ELEC, HEATER

OVERHEAD CONSOLE

WITH (WITH SOS SW, WITHOUT HOLDER)

OWNER'S MANUAL

WITHOUT

PACKAGE OPTION 3

MID

PACKAGE TRAY TRIM & TONNEAU COVER

GLASS FIBER WITH FELT LO

PAINT PROTECTION WAX/FILM

WITH WRAP TYPE

PARKING BRAKE

EPB

POWER DOOR LOCK

WITH

POWER STEERING

EPS

POWER WINDOWS

FR & RR 4 ONE TOUCH UP/DOWN HI

RADIATOR GRILLE

BLACK PAINT + PLATING

RADIATOR LOWER GRILLE

MATERIAL BLACK

REAR ARM REST

WITH CUP HOLDER

REAR BUMPER

PP PAINT COLOR

REAR COMBINATION LAMP

LED (STOP/TURN) + MULTI LED (TAIL)

REAR CONSOLE BOX

FAB W/O STITCH W/ SLIDE P-BLK

REAR FOG LAMP

WITH

REAR HEADRESTS

VERTICAL*2 + FIXED*1

REAR SEAT

6:4 SPLIT FOLD

REAR SEAT BELT

3ELR-PT-FL*2 3ELR*1

REAR SIDE GLASS

GREEN 70%

REAR WINDOW DEFOGGER

WITH TIMER

REGISTER

FR & RR: SATIN

REGULATION COMPLIANCY

WVTA LABEL

ROOM LAMP

PERSONAL TYPE

ROUGH ROAD PACKAGE

WITHOUT

SAFETY SENSE

TSS2

SEAT BACK POCKET

WITH (PASSENGER ONLY)

SEAT BELT WARNING

FR & RR (BUZZER + LAMP)

SEAT HEATER

WITH (D+P CUSHION & BACK)

SEAT LUMBAR SUPPORT

WITH D (POWER)

SEAT MATERIAL

FABRIC B MID

SHIFT LEVER & KNOB

LEATHER (CVT)

SHIFT LEVER BOOT

WITH SATIN PLATING + P-BLK BEZEL

SHIFT POSITION INDICATOR

WITH (METER)

SIDE TURN SIGNAL LAMP

WITH OUTER MIRROR

SPARE TYRE

TEMP 125/70D17

SPEED WARNING

WITH ASL

SPEEDOMETER

KM/H + RESIN

SRS AIRBAG

D&P SNGL HI+SD (FR) + CSA + KN

STABILIZER

FR & RR

STARTER HOLDING CONTROL

WITHOUT

STARTING SYSTEM

PUSH (WITH SMART)

STEERING COLUMN

TILT & TELESCOPIC

STEERING WHEEL

3-SPOKE LEATHER

STEERING WHEEL SWITCHES

DISP (H) + TEL + VOICE + AUDIO + ACC + ASL + LDA

SUN ROOF & MOON ROOF

WITHOUT

SUN VISOR

PVC (D&P MIRROR + LIGHT)

SWITCH TRONICS

STRAIGHT W/O PADDLE

TIRE & DISC WHEEL

205/55R16 AL-1

TOOL (PLANT INSTALL)

H/N WRENCH + JACK HANDLE

TRAFFIC SIGN RECOGNITION

WITH CAMERA

TRUNK & DECK CARPET & MAT

NEEDLE PUNCH

TYRE INFLATION PRESSURE WARNING

WITH (433MHZ) DIRECT

VSC

WITH (AHB-R)

WASHER FLUID

ETHANOL (FULL)

WASHER FLUID LEVEL WARNING

WITHOUT

WHEEL CAP

CENTRE ORNAMENT (FOR ALUMI)

WINDSHIELD DEICER

WITHOUT

WINDSHIELD GLASS

LAMINATED GREEN 70% AC

WINDSHIELD WIPER CONTROL

AUTO (RAIN SENSOR)

WIRELESS CHARGER

WITH

WIRELESS DOOR LOCK

SMART ENTRY LESS

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2019-01 🌐 Țară necunoscută

A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2020-01 🇷🇴 România

A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2023-02 🇷🇴 România

A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

2023-12 🇷🇴 România

Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**