




Škoda Octavia

VIN: TMBEG7NW5L3146498 Diesel 2020



Generat pe 02.07.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet

Scop

✓ Arată bine

Kilometri parcurși

✓ Arată bine

Statut legal

✓ Arată bine

Daune

⚠ Necesită atenție

+36 Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Scop

A fost folosit vehiculul drept taxi, pentru închiriere sau alt vehicul de serviciu? Notă: acest gen de vehicule pot fi într-o stare mai proastă decât ar fi normal!

✓

Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

- Taxi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit pe post de taxi
- Transport

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de transport
- Închiriere

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de închiriat
- Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit de poliție
- Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ
- Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓

Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 11 țări: +5

Iată ce am verificat:

- Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate verificare finalizată în:

- România
- Slovacia
- Statele Unite ale Americii
- Cehia
- Italia
- Slovenia
- Ungaria
- Danemarca
- Lituania
- Suedia
- Canada


Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

- i

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 54.000 km
 - Kilometraj mediu pentru modele similare: 127.228 km
 - 6 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrelui

01.2020	17 km
08.2022	10.299 km
04.2023	13.093 km
10.2023	23.988 km
06.2024	35.000 km

Înregistrările odometrelui

05.2025	54.000 km
---------	-----------

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

✓=

Inspecție tehnică periodică (ITP)

○=

A trecut

Înregistrare găsită pe 10.2023

🇷🇴

România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 10.2025



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



Ai grijă!

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul



Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



Daune pe partea dreaptă:

Spate / Bară de protecție

Spate stânga / Bară de protecție

Spate dreapta / Bară de protecție

06.2024

România

Evaluare

Părți afectate

Spate

Costul estimativ al reparațiilor

2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Elemente structurale ale caroseriei



Daune pe partea dreaptă:

Spate dreapta / Bară de protecție

05.2025

România

Evaluare

Părți afectate

Spate

Costul estimativ al reparațiilor

2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

05.2025

România

Evaluare

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

0 RON – 2.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)

Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 77.025 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru Škoda Octavia 2020

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.



Emisii


Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?

Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km



Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Notă

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

	Producător Škoda		Model Octavia		Descriere Octavia
	Tip caroserie Hatchback		An de fabricație 2020		An model 2020
	Capacitate cilindrică 1,6 l		Putere motor 85 kW (114 cp)		Tip combustibil Diesel
	Cutie de viteze Manuală		Tip transmisie Tracțiune față (FWD)		Culoare Alb
	Nr. uși 4		Amplasarea volanului Volan pe stânga		Nr. cilindri 4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

00B REAR OVERHANG, MEDIUM

Supraînălțare spate, medie

0AR FRONT STABILIZER

Stabilizator frontal

0EJ INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION MQ 250

-- VEHICLE COMPONENTS --

Diferențiere instalare transmisie MQ 250

0FA STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE

Secvența de fabricație respectată ca standard

0N1 STANDARD REAR AXLE

Configurație standard a axului spate

0RE WITHOUT ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK

Fără blocare electronică a coloanei de direcție

0XH INFORMATION KIT IN ROMANIAN

Kitul de informații este furnizat în limba română.

0YP WEIGHT RANGE 14 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

Intervalul de greutate 14 numai controlul instalației, fără cerințe de prognoză

1C1 ANTIFREEZE UP TO -25 DEGREE CELSIUS TOLERANCE UP TO -30 DEGREE C

Antigel până la -25 grade Celsius Toleranță până la -30 grade C

1E9 WITHOUT ACTIVATED CARBON CANISTER WITH SCR

Fără canistră de cărbune activat cu SCR

1G1 SPACE-SAVING SPARE WHEEL

Roată de rezervă cu economie de spațiu

1N1 POWER STEERING

Servodirecție

1PA STANDARD WHEEL BOLTS

Șuruburi standard pentru roți

1SK ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD AND STONE GUARD

Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei față și protecție împotriva pietrelor: Oferă protecție suplimentară pentru partea din față a caroseriei vehiculului.

0A2 4 DOORS

4 uși echipate

0B2 WHEELBASE

Ampatament

0F5 FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE

Sistem de alimentare proiectat pentru motoare diesel

0K0 WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM

Nu este instalat niciun sistem de propulsie alternativ

0NB NAMEPLATE SET IN BASIC STYLE

Set de plăcuțe de identificare Basic Style

0TA WITHOUT FLOOR MATS

Nu sunt furnizate covorașe

0Y1 STANDARD CLIMATIC ZONES

Zone climatice standard configurate

1AT ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)

Controlul electronic al stabilității (ESC)

1D0 WITHOUT TRAILER HITCH

Fără cârlig de remorcă

1EX SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE

Plăcuță specială de identificare pentru autoturismul EC M1

1KV DISK BRAKES IN REAR (GEOMET D)

Frâne pe disc în spate (Geomet D)

1NQ WHEEL TRIMS

Seturi de roți incluse.

1S2 TOOL KIT

Set de instrumente

1U8 WITHOUT FOLDING TABLE ON FRONT SEAT BACKREST

Fără masă pliabilă pe spătarul scaunului din față

1W0 WITHOUT REFRIGERATOR/GLOVE COMPARTMENT COOLING SYSTEM

✦ Nu are un sistem de răcire a frigiderului/spațiului portbagaj.

1Z0 INITIAL STANDARD FUEL FILLING

✦ Umplere inițială de combustibil standard

2A0 WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT

✦ Nu sunt incluse echipamente de livrare suplimentare

2C2 AXIAL AND VERTICAL ADJUSTABLE STEERING COLUMN (REINFORCED)

✦ Coloană de direcție care poate fi reglată atât pe orizontală, cât și pe verticală, cu ranforsare suplimentară pentru durabilitate

2JG BODY-COLORED BUMPERS

✦ Bare de protecție în culoarea caroseriei

2V5 FRESH AIR INTAKE SYSTEM WITH COMBINATIONFILTER

✦ Sistem de admisie a aerului proaspăt cu filtru combinat

2ZA MULTIFUNCTION STEERING WHEEL

✦ Volan cu funcții multifuncționale

3CA WITHOUT PARTITION

✦ Fără perete despărțitor

3FA WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)

✦ Fără inserție pe acoperiș furnizată

3H0 WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS

✦ Fără eliberare a spătarului pentru scaunele din față

3L1 MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR LEFT FRONT SEAT

✦ Reglare manuală a înălțimii pentru scaunul din stânga față

3N7 MOUNTING FIXTURE IN LUGGAGE COMPARTMENT

✦ Dispozitiv de montare disponibil în compartimentul pentru bagaje.

3Q6 THREE REAR HEAD RESTRAINTS

✦ Trei rezemători de cap spate

3RC TAILGATE WITH WINDOW APERTURE

✦ Hayon cu deschidere pentru fereastră.

1X0 FRONT WHEEL DRIVE

✦ Configurație tracțiune față

1ZE DISK BRAKES IN FRONT (GEOMET D)

✦ Frâne pe disc față cu acoperire GEOMET D

2B1 ADDITIONAL EXTERIOR NOISE SUPPRESSION

✦ Se instalează sisteme suplimentare de suprimare a zgomotului exterior

2H0 WITHOUT "DRIVE SELECT"

✦ Fără "Drive Select

2KL LABELS/PLATES IN ROMANIAN AND ENGLISH

✦ Etichete și plăcuțe în limbile română și engleză

2WK ADDITIONAL SNOW TIRES

✦ Anvelope de iarnă suplimentare

3C7 3-POINT SEAT BELT FOR CENTER REAR SEAT

✦ Centură de siguranță în 3 puncte pentru scaunul central din spate

3D1 CENTER CONSOLE

✦ Consolă centrală.

3GA WITHOUT CARGO AREA

✦ Fără spațiu de încărcare

3J1 HEIGHT-ADJUSTABLE HEAD RESTRAINTS FOR FRONT SEATS

✦ Suporturi de cap reglabile pe înălțime pentru scaunele din față

3LD DOOR AND SIDE TRIM PANEL

✦ Ușă și panou ornamental lateral

3NZ UNSPLIT REAR SEAT BENCH UNSPLIT, SPLIT FOLDING BACKREST

✦ Banchetă spate neîmpărțită cu spătar rabatabil neîmpărțit, împărțit

3QW 3-POINT SEAT BELTS, FRONT, WITH BELT CLAMPING DEVICE AND HEIGHT ADJUSTMENT

✦ Centuri de siguranță în 3 puncte, față, cu dispozitiv de prindere a centurii și reglare pe înălțime

3S0 WITHOUT ROOF RAILS/ROOF LOAD RACK

✦ Fără șine de acoperiș/raft de încărcare pe acoperiș

3U3 LUGGAGE COMPARTMENT COVER WITH LUGGAGE NET

Capacul compartimentului pentru bagaje echipat cu o plasă pentru bagaje.

3ZU 3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL

Centuri de siguranță exterioare spate în 3 puncte cu etichetă ECE

4B0 WITHOUT PROTECTIVE SIDE MOLDING

Fără mulură laterală protectoare

4GS HEAT-INSULATING GLASS WINDSHIELD

Geam de parbriz termoizolant

4KC SIDE AND REAR WINDOWS IN HEAT-INSULATINGGLASS

Geamuri laterale și spate din sticlă termoizolantă

4P2 REAR FLOOR PANEL MODULE, TYPE 3

Modul de panou de podea spate, tip 3

4UP DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH KNEE AIRBAG AND FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

Airbaguri pentru șofer și pasagerul din față cu airbag pentru genunchi și funcție de dezactivare

4YB STORAGE COMPARTMENT IN REAR (DOOR AND SIDE PANEL)

Compartiment de depozitare în spate (ușă și panou lateral)

4ZA STANDARD MOLDINGS

Muchiile standard

5K5 TRANSIT COATING FILM WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

Folie de acoperire pentru tranzit cu măsuri suplimentare de protecție la transport.

5RQ RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX

Oglindă exterioară dreaptă, convexă

5XB SUN VISORS WITH MIRROR AND AIRBAG LABEL ON FRONT PASSENGER SIDE, AND AIRBAG LABEL ON SUN VISOR

Parasolare cu oglindă și etichetă airbag

6E3 CENTER ARMREST IN FRONT

Brațieră centrală față instalată

3W6 ADDITIONAL INTERIOR NOISE SUPPRESSION

Suprimarea suplimentară a zgomotului interior

4A3 SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED

Încălzitoare de scaune controlate separat pentru scaunele din față

4E2 TAILGATE/TRUNK LID RELEASE FROM INSIDE (ELECTRICALLY)

Deschidere electrică a hayonului/capacului portbagajului

4I2 CENTRAL LOCKING WITH RADIO REMOTE CONTROL, INTERIOR RELEASE MECHANISM WITHOUT SAFELOCK

Închidere centralizată cu telecomandă radio

4L6 BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING

Oglindă retrovizoare interioară cu declanșare automată

4R2 POWER WINDOWS IN FRONT, MECHANICAL WINDOW REGULATORS IN REAR

Geamuri electrice în față, manuale în spate

4X3 SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG

Airbag lateral frontal cu airbag cortină

4Z5 GLOVE COMPARTMENT DOOR WITH LIGHT

Ușa compartimentului pentru mănuși cu lumină

5D1 CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ

Frecvența purtătoare 433,92 MHz-434,42 MHz

5MY DECORATIVE INSERTS

Vehiculul prezintă inserții decorative pentru un plus de stil și design.

5SJ LEFT EXTERIOR MIRROR, CONVEX

Oglindă exterioară stânga, convexă

6A0 WITHOUT FIRE EXTINGUISHER

Fără stingător de incendiu

6EA WITHOUT ADDITIONAL SIDE BODY COVERS (STONE GUARD)

Fără protecții laterale suplimentare pentru caroserie (Stone Guard)

6F0 WITHOUT DECORATIVE FILMS / EMBLEMS

✦ Nu sunt incluse folii decorative sau embleme.

6K2 FORWARD COLLISION WARNING INCL. AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING, WITHOUT ADAPTIVE CRUISE CONTROL

✦ Avertizare de coliziune frontală cu frânare autonomă de urgență

6LA VENT

✦ Include sistem de ventilație.

6NA UNSPLIT MOLDED HEADLINER

✦ Tapițerie de cap turnată neîmpărțită instalată

6SA WITHOUT LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR COVERING

✦ Fără acoperire de podea pentru compartimentul pentru bagaje

7AA ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER

✦ Imobilizator electronic al motorului inclus

7E6 ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER

✦ Încălzitor de aer auxiliar electric instalat

7L6 START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

✦ Sistem Start/Stop cu frânare regenerativă

7M5 WITHOUT PROTECTIVE FILM FOR SCUFF PLATE

✦ Nu se aplică folie protectoare pentru placa de zgârieturi

7P4 MANUALLY ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONT SEATS

✦ Suport lombar reglabil manual pentru scaunele din față

7W0 WITHOUT EXTENDED SAFETY SYSTEM

✦ Nu este instalat un sistem de siguranță extinsă

7Y4 LANE KEEPING SYSTEM

✦ Sistem de menținere a benzii de rulare

8FA WITHOUT SECOND BATTERY

✦ Fără a doua baterie furnizată

8GU ALTERNATOR 140 A

✦ 140 A Alternator Installed

6FF BODY-COLORED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS AND VARIOUS**ADD-ON PARTS**

✦ Carcase de oglinzi exterioare în culoarea caroseriei și piese suplimentare

6KL RADIATOR GRILLE

✦ Grila radiatorului

6M3 TRUNK NET

✦ Plasă pentru portbagaj

6Q2 LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE

✦ Maneta/manerul schimbătorului de viteze din piele

6XD EXTERIOR MIRRORS, POWER-ADJUSTABLE/ HEATED

✦ Oglinzile exterioare sunt reglabile electric și încălzite.

7B0 WITHOUT SOCKET

✦ Fără soclu

7K1 DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

✦ Sistem direct de monitorizare a presiunii în anvelope

7LU VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -2Z0-

✦ Diferențierea claselor de vehicule -2Z0-

7N2 SPECTACLE STORAGE COMPARTMENT/BRACKET

✦ Compartiment/suport pentru depozitarea ochelarilor

7Q0 WITHOUT NAVIGATION DEVICE

✦ Fără dispozitiv de navigație

7X1 PARK DISTANCE CONTROL

✦ Controlul distanței de parcare

8EX LED HEADLAMPS

✦ Faruri cu LED instalate pentru vizibilitate îmbunătățită și eficiență energetică

8G1 HIGH-BEAM CONTROL

✦ Sistem de control al fasciculului mare inclus

8K3 SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS WITH AUTOMATIC**HEADLAMP ACTIVATION AND COMING HOME FEATURE**

✦ Lumini de zi separate cu activare automată a farurilor și funcție de revenire acasă

8M1 REAR WINDOW WIPER AND WASHER SYSTEM WITH INTERMITTENT CONTROL

✦ Sistem de ștergere și spălare a geamului spate cu control intermitent

8Q1 HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT

✦ Capacitate de reglare a intervalului farurilor

8T9 SPEED LIMITER WITHOUT CRUISE CONTROL SYSTEM AND WITHOUT ADAPTIVE CRUISE CONTROL

✦ Echipat cu un limitator de viteză, nu are sistem de cruise control sau cruise control adaptiv

8W0 WITHOUT WASHER FLUID LEVEL INDICATOR

✦ Nu există indicator al nivelului lichidului de spălare

8X0 WITHOUT HEADLAMP WASHER SYSTEM

✦ Fără sistem de spălare a farurilor

8Z5 NOT HOT COUNTRY

✦ Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

9AK CLIMATRONIC WITH IMPACT PRESSURE CONTROL, CFC-FREE

✦ Climatronic cu control al presiunii de impact și fără CFC

9HA WITHOUT ADDITIONAL MALFUNCTION DISPLAY

✦ Fără afișaj suplimentar de defecțiuni inclus

9M0 WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER

✦ Nu sunt instalate încălzitoare auxiliare/încălzitoare de parcare alimentate cu combustibil

9S5 MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER"MEDIUM"

✦ Ecran multifuncțional mediu/computer de bord

9WT MIRRORLINK

✦ MirrorLink

A8C COMFORT EQUIPMENT

✦ Echipament de confort

AW5 STANDARD VERSION

✦ Versiune standard

B43 TYPE APPROVAL COUNTRY ROMANIA

✦ Țara de omologare este România.

8N6 WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR

✦ Controlul ștergătoarelor de parbriz cu senzor de lumină/ploaie

8RM 8 SPEAKERS (PASSIVE)

✦ 8 difuzoare (pasive)

8VA WITHOUT CLOCK (OUTSIDE OF INSTRUMENT CLUSTER)

✦ Nu are ceas în afara panoului de instrumente.

8WB FRONT FOG LAMPS

✦ Faruri de ceață față

8Y1 TWO-TONE HORN

✦ Corn cu două tonuri inclus

8ZQ ANTENNA FOR FM RECEPTION ONLY, DIVERSITY

✦ Antenă Diversity numai pentru recepție FM

9E1 LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING

✦ Iluminarea compartimentului pentru bagaje

9JH SMOKER'S VERSION

✦ Include caracteristicile versiunii pentru fumători.

9P5 VISUAL AND ACOUSTIC SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT

✦ Avertisment vizual și acustic privind centura de siguranță, contact electric

9T1 HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT

✦ Duze de spălare încălzite în față

9ZX MOBILE PHONE INTERFACE

✦ Interfață pentru telefonul mobil inclusă.

AV1 DRIVING ON THE RIGHT

✦ Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

B0A COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

✦ Set de componente fără reglementări de construcție specifice fiecărei țări

BH ESC SPECIAL VEHICLE 15

✦ ESC Special Vehicle 15 este inclus în echipamentul vehiculului

C05 OPERATING PERMIT, ALTERATION

Modificarea autorizației de exploatare

DK8 4-CYL. TURBO DIES. ENG. 1.6 L/85 KW 4V TDI COMMON RAIL
BASE ENGINE IS TJ1/TI7

Motor turbodiesel cu 4 cilindri, cu o capacitate de 1,6 l și o putere de 85 kW, care utilizează tehnologia TDI common rail cu 4 supape. Motorul de bază este TJ1/TI7

EA2 1 YEAR FOLLOW-ON WARRANTY, MAX. 60 000 KM

Garanție extinsă cu 1 an până la 60.000 km.

EL2 ONLINE SERVICE, WITH OCU, WITHOUT HEAD UNIT CODING,
WITHOUT ENGINE IMMOBILIZER INTERCONNECTION

Serviciu online, cu OCU, fără codare unitate principală, fără interconectare imobilizator motor

ER1 REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO

Cod radio regional "ECE" Activat

FB0 STANDARD PAINT COATING

Acoperire cu vopsea standard

G06 SHOCK ABSORPTION IN FRONT

Sistem de absorbție a șocurilor în partea din față

HX3 TIRES 205/55 R16 91V SUPER-LOW ROLLING RESISTANCE

Anvelope cu rezistență redusă 205/55 R16

IN1 REAR AXLE WEIGHT, TYPE 1

Tipul 1 Greutatea axului spate

K8R SPORTSBACK

Sportback

KK3 REFRIGERANT R1234YF

Folosește agent frigorific R1234YF pentru răcire

L16 SUSPENSION RANGE 16 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO
REQUIREMENT FORECAST

Gama de suspensii 16 numai controlul instalației

ND0 WITHOUT ADAPTER

Fără adaptor

NZ2 PAN-EUROPEAN EMERGENCY CALL SERVICE

Serviciul pan-european de apeluri de urgență activat

C5N STEEL WHEELS 6J X 16

Jante din oțel cu dimensiunea de 6J x 16

E0A NO SPECIAL EDITION

Ediție standard, fără versiune specială

EF0 WITHOUT ECO FUNCTION

Fără funcția ECO

EM0 WITHOUT DRIVER ALERT SYSTEM

Fără sistem de avertizare a șoferului

F0A NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

FM0 BASIC EQUIPMENT VARIANT

Varianta de echipare de bază

G0K 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION

Transmisie manuală cu 6 trepte

IG1 CURB WEIGHT RANGE 1

Gama de greutate de bordură 1

J0V BATTERY 420 A (70 AH)

Battery - 420 A (70 Ah)

KA0 WITHOUT CAMERA SYSTEMS/ACCIDENT SENSORS

Fără sisteme de camere/ senzori de accident

L0L LEFT-HAND DRIVE

Configurație unitate cu mâna stângă

N0B SEAT TRIM COVERS IN FABRIC

Tapițerie pentru scaune din material textil

NS3 WITH UMBRELLA

Cu umbrelă

Q2J COMFORT SEATS IN FRONT

Scaune confort instalate în față

QG1 SERVICE INTERVAL PROLONGATION	QH0 WITHOUT VOICE CONTROL
✦ Prelungirea intervalului de service activată	✦ Fără control vocal
QI6 SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)	QJ4 ALUMINUM PACKAGE
✦ Indicator de service setat pentru 30.000 KM sau 2 ani	✦ Pachet din aluminiu
QK1 WITH MULTIFUNCTION CAMERA	QN0 WITHOUT DRAWERS UNDER FRONT SEATS
✦ Camera multifuncțională instalată	✦ Fără sertare sub scaunele din față
QQ0 WITHOUT ADD. LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)	QV0 WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO RECEPTION
✦ Fără lumini suplimentare (iluminat interior)	✦ Fără recepție TV/recepție radio digitală
S4V REGION	TJ1 4-CYLINDER DIESEL ENGINE 1.6 L UNIT 04L.1
✦ Specificarea regiunii	✦ Motor diesel specific de 1,6 litri
U5A INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER	U9B 1 X USB TYPE C AND CD PLAYER
✦ Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h	✦ Include 1 x port USB tip C și CD player
UC7 REAR SHOCK ABSORPTION, SUSPENSION WITH INCREASED RIDE HEIGHT	UG1 HILL START ASSIST
✦ Amortizare spate cu suspensie care asigură o înălțime de rulare mai mare	✦ Funcție de asistență la pornirea din rampă inclusă
V0A TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND	VF0 STANDARD PEDAL CLUSTER
✦ Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei	✦ Grup de pedale standard
X4N EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR ROMANIA	
✦ Opțiuni de echipare subset specific pentru România.	

Cronologie

S-au găsit 7 înregistrări
Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul
● 01.2020 🌐 Țară necunoscută A fost fabricat Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.
● 09.2020 🇷🇴 România Prima înmatriculare Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc
● 10.2023 🇷🇴 România A fost verificat A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

06.2024  România

Evaluare detectată

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

09.2024  România

A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 03.09.2024

Până la: 02.09.2025

05.2025  România

Evaluare detectată

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

05.2025  România

Evaluare detectată

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

☒

Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **54.000 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul